# 202020202020202020

И.И.Мороз, М.С.Комская, М.Г.Сивчикова

# СПРАВОЧНИК по фарфоро-фаянсовой промышленности

Tom I



Москва «Легкая индустрия» 1976

6117.3 M80

УДК 666.5/.6(031)

Рецензент Д. Я. Бойко

# Мороз И. И., Комская М. С., Сивчикова М. Г.

Справочник по фарфоро-фаянсовой промышлен-M80 ности. Т. 1. М., «Легкая индустрия», 1976.

296 с. с ил.

В справочнике приведены классификация изделий тонкой керамики, физико-технические свойства изделий, дана характеристика сырья и вспомогательных материалов, применяемых для производства изделий (фарфор, фаянс, майолика, изделия из пиз-коспекающихся и тонкокерамических масс); сведения, необходимые для контроля сырья и материалов.

Справочник предназначен для инженерно-технических работников предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности, научноисследовательских и проектных организаций и может быть полезен

студентам вузов и учащимся техникумов.

$$\mathbf{M} \, \frac{31405 - 060}{036(01) - 76} \, 60 - 76$$

Иван Иванович Мороз, Мариам Самсоновна Комская, Мария Георгиевна Сивчикова

# СПРАВОЧНИК ПО ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

#### Том 1

Редакторы: Калашникова Л. В., Ермакова Л. В. Художественный редактор Овчинникова Л. К. Переплет художника *Калиткина А. Н.* Техи. редактор *Попова Л.*  $\pmb{\Phi}$ . Корректор Родичева Т. М.

Сдано в набор 24/VI 1976 г. Подписано к печати 26/X 1976 г. Т-15529. Формат 60 × 901/16. Бумага типографская № 3. П. л. 18,5. Уч. нзд. л Тираж 5000 экз. Зак. № 1066. Цена 1 р. 42 к. Изд. № 2511 П. л. 18.5. Уч.-изд. л. 24,26

Издательство «Легкая индустрия», 103031, Москва, Кузнецкий мост, 22

Ленинградская типография № 6 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 193144, Ленинград, С-144, ул. Монсеенко, 10

Издательство «Легкая индустрия», 1976 г.

В соответствии с решениями XXV съезда КПСС в десятой пятилетке перед фарфоро-фаянсовой промышленностью поставлены большие задачи по увеличению выпуска изделий, повышению качества посуды, расширению и обновлению ассортимента изделий. В 1980 г. выпуск посуды по сравнению с выпу-

ском ее в 1975 г. возрастет на 58,5%. Справочная литература по производству фарфоровых, фаянсовых и других тонкокерамических изделий за последнее десятилетие не издавалась, несмотря на то что в фарфоро-фаянсовой промышленности произошли большие изменения как в технологии производства, так и в техническом оснащении. Отсутствие специальной справочной литературы по технологии производства тонкой керамики, освещающей новые научные решения и обобщающей передовой опыт отечественной и зарубежной промышленности, отрицательно сказывается на информации инженерно-технических работников проектных, научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий.

Выпуск изделий предприятиями фарфоро-фаянсовой промышленности

_	Выпуск п	родукции
Год	млн. шт.	тыс. Т
970	601,1	142,8
1971	661,2	158,7
1972	745,6	180,0
1973	833,3	203,1
1974	926,2	221,2
1975	1060,0	-

При создании справочника авторы пытались учесть сложность и многообразие технологических операций, выполняемых в производстве керамических изделий, широкий ассортимент используемых основных сырьевых и вспомогательных материалов, а также изделий и особенности изготовления каждого вида изделий.

В настоящее время фарфоровые, фаянсовые и другие тонкокерамические изделия производятся на 47 заводах страны. Производительность труда на предприятиях фарфоро-фаянсовой промышленности неуклонно растет, повышается качество изделий и улучшается их внешний вид. Только за годы девятой пятилетки объем производства посуды увеличился на 92,9% при среднегодовом приросте 81.4 млн. изделий (см. таблицу).

Кроме того, введены в действие новые производственные мощности, в том числе за счет строительства новых заводов, расширения и реконструкции действующих. Построены и введены в действие новые фарфоровые заводы во Владивостоке, Богдановичах, Бугульме, Дружковке, реконструированы и расширены заводы в Ташкенте, Коростене, Барановке и других городах,

Быстрыми темпами осуществляется техническое перевооружение отрасли. Увеличилось число поточно-механизированных линий, полуавтоматов, туннельных, конвейерных и рольганговых печей, создано шесть комплексно-механизированных предприятий и 48 цехов и участков. Перечень фарфоровых, фаяцсовых и майоликовых заводов страны дан в приложении 1.

Для составления справочника использованы результаты научно-исследовательских работ последних лет, сведения об основном сырье и практический опыт, накопленный фарфоро-фаянсовой промышленностью. Использованы также отечественные стандарты и технические условия на сырье, материалы и методы испытаний и нормы расхода сырья и вспомогательных материалов.

Глава 2 написана докт. техн. наук проф. И. И. Морозом, главы 3-7, 10-12 и приложения — канд. техн. наук М. С. Комской, главы 1, 8 и 9 — канд. техн.

наук М. Г. Сивчиковой.

Авторы выражают благодарность рецензенту Д. Я. Бойко за ценные замечания, сделанные при рецензировании книги, а также проф. А. А. Круглицкому за помощь при составлении справочника.

Замечания по книге просьба посылать по адресу: 103031, Москва, Кузнецкий

мост, 22, изд-во «Легкая индустрия».

#### РАЗДЕЛ 1

## общие сведения об изделиях из фарфоровых. ФАЯНСОВЫХ, МАЙОЛИКОВЫХ, ТОНКОКАМЕННЫХ. низкоспекающихся и других ТОНКОКЕРАМИЧЕСКИХ МАСС

# Глава 1 КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ТОНКОЙ КЕРАМИКИ

В настоящее время фарфоровые, фаянсовые, майоликовые и другие тонкокерамические изделия производятся в восьми союзных республиках (см. таблицу). Выпуск изделий фарфоро-фаянсовой промышленности постоянно увели-

чивается и составляет в настояшее время более 1000 млрд. шт. излелий.

К тонкой керамике относятся изделия, имеющие спекшийся или мелкопористый черепок однородной плотной структуры.

Согласно классификации, основанной на разделении керамических материалов по структуре и физико-техническим свойствам обожженного черепка, все тонкокерамические изделия бытового назначения разделяются на два основных класса:

изделия с плотным спекщимся черепком, не пропускающим жидкости и газы, с белым или равномерно окращенным черепком с раковистым изломом: Сравнительная характеристика выпуска фарфоро-фаянсовых изделий

Республика	Удельный вес в общем выпуске, %				
	1970 г.	1974 г.			
РСФСР Украинская ССР Белорусская ССР Латвийская ССР Азербайджанская ССР Армянская ССР Узбекская ССР Казахская ССР	55,3 35,5 0,4 4,6 1,8 0.8 1,5 0,1	51,3 36,4 0,4 3,7 3,5 0,6 3,5 0,6			

изделия с мелкозерцистым, белым или равномерно окрашенным черепком, пористым и непросвечивающим в неглазурованном виде, пропускающим жидкости


Классификация керамических изделий представлена на схеме.

Для всех тонкоксрамических изделий характерны общность способов пригоговления масс и глазурей, оформления изделий, оборудования и сырьевых

Характерной особенностью, отличающей изделия тонкой керамики от изделий грубой керамики, являются однородность и равномерность структуры черепка и тщательность отделки поверхности, что обусловливается потребительскими и эстетическими требованиями, предъявляемыми к этому виду продукции, а также высокая механическая прочность, термостойкость и устойчивость к химическим воздействиям.

Плотные спекшиеся изделия имеют блестящий излом, гладкую поверхность, при ударе издают чистый звук. Пористость их составляет менее 5%, водопоглощение — не более 3%. Спекшиеся изделия могут быть гла-

зурованными н неглазурованными.



Фарфоровые издели и назначению. Отличительными признаками фарфора являются тонкий черепок, белый цвет, просвечиваемость, отсутствие открытой пористости, высокая прочность, термостойкость и устойчивость к химическим воздействиям, кроме плавиковой кислоты. Все эти признаки определяются составом исходного сырья, соотношением компочентов и условиями его переработки. Фарфоровые изделия изготавливают из тонких смесей каолина, кварца, полевого шпата и других алюмосиликатов. Для повышения пластических свойств фарфоровой массы часть каолина иногда заменяют беложгущейся огнеупорной высокопластичной глиной или бептонитом. В процессе обжига формируется структура фарфора, определяющая его основные показатели и свойства.

В зависимости от состава массы и температуры обжига различают твердый фарфор, обжигаемый при температуре 1380—1420° С и выше, и мягкий фарфор,

температура обжига которого ниже 1350° С.

По сравнению с мягким твердый фарфор содержит больше каолина и меньшс полевого шпата,

Мягкий фарфор, у которого коэффициент кислотности равен 1,68—1,75, делят на полевошпатовый, низкотемпературный (высокополевошпатовый), фриттовый, костяной и др. Мягкий фарфор с коэффициентом кислотности, приближающимся к 2,0, считается хрупким.

Костяной фарфор изготавливают из масс, содержащих костяную золу, фосфорнокислый кальций и другие фосфорсодержащие соединения.

Фриттовый фарфор содержит щелочные легкоплавкие фритгы, сплавленные из песка, соды, поташа, селитры, гипса и других материалов.

В соответствии с ОСТ 17-84—71, ОСТ 17-9—70, МРТУ 17-716—69, МРТУ 17-543—67 и другими фарфоровые изделия должны иметь спекцийся черепок, покрытый бесцветной прозрачной глазурью. Допускается изготовление изделий со специально окрашенным черепком, а также покрытых пветной глазурью с равномерным оттенком. Белизна изделий, в том числе тонкостенных в соответствии с действующими стандартами регламентируется от 55 до 68%.

Изделия могут изготавливаться гладкими или с рельефом, с ровным или фигурным краем, декорированными надглазурными и подглазурными керамиче-

скими красками, деколью, люстрами, препаратом золота и др.

При толщине 2.5 мм черепок должен быть просвечиваемым; водопоглощение черепка должно быть не более 0.2%, термостойкость — не менее 8 тецлосмен.

Низкотемпературный фарфор изготавливается из низкоспекающейся массы и покрывается белой глухой царкопиевой глазурью. Основными компонентами для его изготовления служат каолии, бентонит, псгматит, глинозем, доломит и другие материалы. Отличительной особенностью низкотемпературного фарфора является спекщийся черепок с водопоглошением до 0,5%, термостойкостью не менее 10 теплосмен, пределом прочности при изгибе 58,86 МПа. Обжигается этот фарфор однократно при температуре 1160—1180° С.

Для тонкокаменны хизделий характерен белый или окрашенный плотный спекцийся непросвечивающийся черенок, покрытый или не покрытый прозрачной, цветной или глухой глазурью. Тонкокаменные изделия имеют гладкую поверхность, в изломе блестят, при ударе издают чистый звук. Пористость по водопоглощению их должна быть не более 4%, термостойкость— не менее 7 теплосмен. Тонкокаменные изделия декорируются ангобами, подглазурными красками, солями цветных металлов, цветными глазурями и др. Допускается применение матовых и специальных глазурей, а также частичное или полное отсутствие глазури на поверхности изделий.

Поверхность посудохозяйственных изделий должна быть покрыта бессвин-

цовыми глазурями.

Наряду с высокой механической прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям тонкокаменные изделия обладают значительной термостойкостью и жароупорностью, вследствие чего широко используются в качестве кухонной

и жаростойкой посуды, тары для консервирования и для хранеция пищевых про-

Жароупорные изделия имеют блестящий излом, гладкую поверхность, при ударе издают чистый звук, пористость их по водопоглощению не более 3%. Термостойкость жароупорных изделий составляет более 15 теплосмен (нагревание изделий до температуры 300—350° С и мгновениое охлаждение их в струе холодного воздуха). Для изготовления тонкокаменных и жароупорных (иначе термостойких) изделий используют легкоплавкие, тугоплавкие и огнеупорные глины с добавлением каолина, кварцевого песка, силиманита, полевого шпата, перлита, нефелина, талька и др.

Пористые изделия имеют в изломе шероховатую поверхность, непрозрачны, при ударе издают глухой звук. Такие изделия пропускают жидкости

до 8-20% по массе, или 15-35% по объему.

Пористые изделия могут быть белыми или окрашенными, покрыты бесцветными прозрачными или цветными глухими глазурями, декорированы подглазурными и надглазурными красками, ангобами, растворами солей цветных метал-

Изделия из полуфарфора характеризуются белым или окрашенным плотным полуспекцимся черенком, покрытым прозрачной или цветной глазурью, который по составу и температуре обжига занимает промежуточное положение между фарфором и твердым или полевошпатовым фаянсом. Пористость по водопоглощению полуфарфоровых изделий составляет 3-8%.

√ Фаянсовые изделия отличаются белым или светлоокрашенным черепком, покрытым прозрачной, глухой или цветной легкоплавкой глазурью, которая делает его непроницаемым для жидкостей и газов. Декорируются фаянсовые изделия надглазурными и подглазурными красками, растворами солей цветных металлов, ангобами, препаратом золота и др. Посуда может изготавливаться гладкой или рельефной, с ровным или фигурным краем.

По своим физико-техническим и гигиеническим свойствам фаянс значительно уступает полуфарфору и в особенности фарфору. Фаянсовые изделия выдерживают

не менее 7 теплосмен, водопоглошение их составляет 9-12%.

Для изготовления фаянсовых изделий используют беложгущиеся пластичные огнеупорные глины, каолии и кварцевые материалы с добавлением полевого шпата или углекислых минералов, например, мела, извести, доломита и др.

Фаянсовые изделия делят в зависимости от состава на твердый, глиняный

и известковый (мягкий) фаяис. У

Майоли ковые изделия карактеризуются окрашенным пористым черепком, покрытым прозрачной цветной или глухой глазурью. Декорируются майоликовые изделия преимущественно цветными глазурями и ангобами. Сырьем для их наготовления служат преимуществению небеложгущиеся легкоплавкие и тугоплавкие глины высокой и средней пластичности, содержащие примеси карбоната кальшия и отощенные песком. Майоликовые массы содержат также шамот и плавни — перлит, нефелии и другие, способствующие повышению их потребительских свойств.

К этому виду керамической продукции относится широкий ассортимент козяйственной посуды — миски, кувщины, молочники, масленки, кружки, хлебницы, вазы для фруктов, наборы для молока, кваса, вареников и другие, а также предметы декоративно-художественного назначения (вазы для цветов, настенные блюда, настольные лампы, пепельницы, скульптура и др.). Хозяйственную посуду покрывают изнутри бессвинцовыми глазурями, а изделия декоративного назначения — свинцовыми, малосвинцовыми и бессвинцовыми глазурями. Пористость майолики по водопоглощению не должна превышать 15%, термостойкость — не менее 4 теплосмен.

Широкое распространение получила так называемая фаянсовая майолика, состоящая из фаянсовой массы с рельефным рисунком и покрытая прозрачными или цветными глазурями или декорированная керамическими красками. Такая майолика выпускается фаянсовым заводом имени М. И. Калипина в Конакове.

#### Глава 2

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ и потребительские свойства изделий

Качество тонкокерамических изделий определяется разнообразием свойств. зависящих от химического и минералогического составов исходного сырья, состава массы, фазового строения керамических материалов, технологических

производства особенностей

(pHc. 2.1).

Качество изделий характеризуется физико-химическими, физическими, механическими, теплофизическими, электрофизическими, эстетическими и потребительскими свойствами. физико - техниче-

сјк и е свойства определяют область целесообразного применения изделий. Эти свойства определяют различными методами,

Показатели качества изделий столовой и чайной посуды из фарфора регламентируются OCT 17-84—71, из фаянса — OCT 306-72.




Рис. 2.1. Зависимость свойств фарфора от состава массы:

#### Физико-химические свойства

 г. зона повышенной теплостойкости; 2 — зона повышенной электрической прочности; 3 - зона высокой механической прочности

Физико-химические свойства характеризуют состояние материала изделий, его структуру,

химический и фазовый состав черепка, переходного (контактного) слоя и глазури. Структура и текстура черепка. Структура — это особенность строения материала. Она опредсляется размером зерен, формой, распределением, направлением и контактом между зернами (частицами), количеством и качеством фазового состава, пористостью.

Текстура — особенность взаимного расположения элементов структуры материала. Высокая однородность черепка способствует повышению его физико-

технических свойств.

Структура черепка изделнй, сформированная в результате пиросиликатных процессов и спекания при обжиге, представляет собой сложную гетерогенную систему, состоящую из стекловидной, кристаллической и газовой фаз. Количественное соотношение этих фаз представляет собой фазовый состав черепка изделий, определяющий его физико-технические свойства.

Кристаллическая фаза твердого фарфора состоит в основном из муллита и зерен иепрореагировавшего кварца и в меньшей мере — из непро-Реагировавшего остатка каолинита и вновь образовавшегося кристобалита, составляя 45-60% объема, в том числе 15-30% муллита, 6-10% метакристо. балита, 8-10% непрореагировавшего кварна (рис. 2.2).

В фарфоре, в массе которого полевой шпат заменен перлитом или «фарфоровым камнем» (японский фарфор), содержание кристобалита составляет при-

мерно 15% (рис. 2.3).

Полевой шлат, являясь основным стеклообразующим элементом, растворяет твердые фазы и связывает частицы высокоплавких кристаллических фаз кварца и каолинитового остатка, способствуя диффузионным процессам и росту размеров кристаллов муллита при одновременном уплотнении черспка (рис. 2.4). Твердый фарфор, обожженный при температуре 1350—1400° С, характеризуется плотной структурой с хорошо выраженной муллитизацией. Поверхность твердой фазы равномерно покрыта круговыми возвышеннями диаметром до 35 нм.

В фаянсовом черепке, который имеет менее однородную и пористую структуру, четко различаются глинистое вещество, измененное в результате обжига.




Рис. 2.2. Соотношение различных фаз в фарфоре, обожженном при температуре 1400° С:

a — область стекол; b — стекло + муллит; c — стекло + кристобалит; d — стекло + муллит + + кристобалит; + — фастворимость глинистого вещества в честом полевом шпате; —  $\times$  —  $\times$  — растворимость глинистого вещества в кварциолевомильтовых смесях (1:1);  $\times$  — насыщение глинистого вещества (выделение муллита)




Рис. 2.3. Зерпо кварца, перерождающееся в кристобалит ( $\times$  16000)

измененное в результате обжига, кварц и отдельные участки с кристаллами муллита.

Содержание кварца, сохранившегося нерастворенцым (остаточный) в расплаве полевого шната, колеблется в изделиях из фарфора от 8 до 5%, в изделиях из низкообожженного фарфора — от 13 до 24%, в изделиях из фаянса — от 18 до 27%. В изделиях из майолики кварц сохраняется в том количестве, в каком был введен в массу.

Зерна остаточного квариа в основном имеют диаметр от 2—25 до 90—200 мкм.

Поверхность зерен кварца разъедена расплавом полевого шпата, оплавлена и покрыта трещинами (рис. 2.5). Ширина каймы оплавления зависит от температуры обжига и активности расплава и составляет 2—5 мкм в изделиях из фарфора и 1—1,5 мкм — в изделиях из фаянса. В изделиях из майолики такая кайма не образуется.

остаточный кварц (при содержании 22—28%) повышает прочность изделий, в больших количествах резко снижает термостойкость фарфора, так как обладает более высоким коэффициентом термического расширения, чем стекловидцая фаза.


Зерна кварца диамстром более 10—30 мкм могут терять часть прочности в результате полиморфных превращений (рис. 2.6) и растрескиваться под действием напряжений. Эти цапряжения достигают максимума, когда радиус зерен кварца в 3 раза больше толщины растворецного слоя. В таких условиях

растворяется около 70% кварца, первоначально содержашегося в массе. С повышением температуры и длительности выдержки при обжиге содержание кварца в фарфоре снижается, а стекломуллита возрастает (рис. 2.7). По мере растворения кварца в стекловидной фазе содержание муллита в ней снижается.

Стекловидная фаза в керамических материалах характеризуется твердостью, жесткостью и хрупкостью. Для структурно чистой стекловидней фазы свойственио хаотичное расположение структурных элементов, что придает ей большую изотропность. Представляя собой переохлажденную жидкость.

стекловидная фаза не имеет четко выраженной температуры плавления. Ей присущи все свойства, характерные для стеклообразного состояния вещества: изотропность свойств, отсутствие двойного лучепреломления, избыточный запас внутренней энергии, способность к обратимому твердению при переходе из жидкого состояния в твердое. Застывшая стекловидная фаза приобретает хрупкость при вязкости более  $10^{13}$  Па·с, т. е. при переходе в твердое состояние. Стекловидная фаза фарфора, например, состоит, %:  $SiO_2 - 70 - 80$ ;  $Al_2O_3 - 8 - 16$ ;  $K_2O + Na_2O - 8 - 12$ .

В фарфоровом черенке основной непрерывной фазой, в которой диспергированы другие фазы, является стекловидная, в фаянсовом — глинистое вещество,



образующее кристаллический скелет черепка, в котором диспергированы другие фазы.

В фаянсовом черепке стекловидная фаза распределяется между кристаллами

в виде тончайших пленок, обеспечивая прочную связь их.

Структурно-стекловидная фаза фарфора представляет собой массу, проросшую мелкими субмикроскопическими кристаллами муллита. На участках расположения расплава полевого шпата диаметр игольчатых кристаллов муллита достигает 10—12 мкм, на единичных участках — до 20—40 мкм. Муллит располагается в виде густой сетки (рис. 2.8) и реже — в виде шагрени. На долю кристаллов муллита в структуре фарфора приходится 15—30%.

Содержание стеклому литовой фазы в мягком фарфоре достигает 85%, в твердом фарфоре и электрофарфоре — 60%, в химически стойком — 45%. Стекломуллиговая фаза в фарфоре особенно быстро возрастает при температуре

1250—1370° C.

В отличие от муллита, наблюдаемого в фарфоре, кристаллы муллита в фаянсовом черепке настолько тонкодисперены, что выявляются только рентгеноструктурным анализом.






Рис. 2.5. Зерна остаточного кварца: I-B фарфоре ( $\times$  16000); I-B фаявсе ( $\times$  1600); I-B фаявсе ( $\times$  600); I-B низкотемпературном фарфоре ( $\times$  600)










Рис. 2.6. Модификационные изменения кварца

В тонкокаменных изделиях и в изделиях, обжигаемых при температуре  $1100-1200^{\circ}$  С, структура плотная, однако муллитизация выражена слабее, чем в изделиях из фарфора. Муллит в основной массе мелкий, субмикроскопический. Игольчатые кристаллы муллита длиной 5-10 мкм представлены реже и только на участках полевого шпата — в виде шагрени и густого войлока.

Содержание стекломуллитовой фазы колеблется от 74 до 84%.

В майоликовых изделиях, обжигаемых при температуре 950—1050° С, на долю стекловидной фазы приходится всего 8—10%; муллит не встречается.

Влияние стекловидной фазы на физико-технические свойства керамического черепка определяется не только количеством и физико-химическими свойствами ее, но и соотношением кристаллической и стекловидной фаз (рис. 2.9).




Рис. 2.9. Соотношение кристаллической и стекловидной фаз:

I — микроклин; 2 — высокоогнеупор; 3 — огнеупор; 4 — фаякс; 5 — фарфор; 6 — костяное стекло; 7 — молочное стекло; 8 — опаловое стекло; 9 — молочное стекло; 10 — стекло по О. П. Мчедлову-Петросяну

Стекловидная фаза обеспечивает просвечиваемость, понижает белизну и термостойкость изделий. Показатель преломления колеблется от 1,350 для фаянса

до 1,520 для фарфора.

Газовая фаза является третьей структурной составляющей керамического черепка. Она заполняет закрытые поры, всегда имеющиеся в материале, даже с нулевой эффективной пористостью. Причиной образования газовой фазы является воздух, заключенный в порах, газообразные продукты реакций дегидратации, диссоциации, декарбонизации, разложения сульфатов и сульфидов и других минералов, всегда присутствующих в исходном сырые, восстановления оксидов железа, окисления органических остатков в сырые и углерода (сажи) в порах, освобождения газов в процессе плавления компонентов массы и других процессов. Газовая фаза состоит из дноксида углерода (10—13%), кислорода (2—5%) и азота (до 85%). Газовая фаза занимает в гвердом фарфоре в среднем 4—6% объема и зависит от количества закрытых пор.

Структура контактного (промежуточного) слоя. В формировании физикогехнических свойств глазурованных изделий важное значение имеет контактный слой. Образование контактного слоя цензбежно вследствие значительной разности химических составов глазури и черепка, особенно фаянсового. Чем больше эта разница, тем интенсивнее протекают процессы взаимодействия между ними: проникание расплава глазури в поры черепка; двустороннее перемешивание расплавов глазури и жидкой фазы черепка; диффузия компонентов глазури в черепок, и наоборот; растворение кристаллических фаз черепка в расплаве

глазури и образование новых кристаллических веществ.

В глазурях с повышенным содержанием оксида калия интенсивность взаимодействия ее с черепком возрастает, что приводит к увеличению толщины переходного слоя. Активно действует оксид кальция глазури в процессах взаимодействия с черепком, глубоко проникая в черепок при сравнительно низких температурах и иезначительной продолжительности обжига. Оксиды алюминия и кремния замедляют протекание этих процессов, а оксид железа, переходя в процессе обжига в диоксид железа, действует как сильный плавень, глубоко проникая в черепок и способствуя образованию муллита в переходном слое.

При образовании контактного слоя одновременно протекают два процесса: растворение черепка и глазури н диффузия растворенных компонентов в толщу глазурного покрова. При определенной температуре достигается устойчивое состояние, при котором растворение черепка и диффузия растворенных компонентов в глазурь взаимно уравновешиваются.

лив в глазура взаняно уравновешнавности.

Контактный слой содействует выравниванию термических напряжений между

глазурью и черепком.

Структура контактного слоя различиа. В одних случаях отсутствуют видимые признаки реакции. Линия раздела фарфор—глазурь четко выражена. На поверхности черепка на границах контактного слоя не обнаружено никаких фазовых изменений, т. е. ясно выраженный контактный слой отсутствует. В других случаях поверхность черепка в контактном слое отличается повышенным содержанием кристаллов муллита величиюй 3—15 мкм (сдиничные до 30 мкм), пронизывающих стекловидию фазу и направленных в сторону глазури, и новообразований в виде войлокоподобных скоплений. Наблюдается растворение кристаллов кварца; кристаллы утрачивают угловатые очертання и приобретают сферическую форму, покрываясь сеткой трещин. Стекло, окружающее кристаллы кварца, растворяет в себе иглы муллита.

В некоторых случаях для контактного слоя характерно наличие слоя стекла между глазурью и черепком фарфора. Слой стекла образуется в результате реакции глазури с черепком. Показатель преломления у слоя стекла несколько иной,

чем у глазури.

Особенностью контактного слоя является наличие замкнутых пор (рис. 2.10). Хорошо развитый контактный слой заполняет поверхностные трещины черепка, способствует прочному закреплению глазурного покрова, смягчает механическое напряжение, возникающее между глазурью и черепком, в результате чего повышается прочность изделий.

Строение контактного слоя во многом определяется тем-

пературой, продолжительностью и условиями обжига (габл. 2.1).

При пережоге контактный слой имеет толщипу 60—80 мкм, четко выражен, характеризуется сильной остеклованностью и наличием крупных (до 40—50 мкм)

Таблица 2.1

# Влияние условий обжига на контактный слой фарфоровых изделий

Обжиг	Толщина глазури, мкм	Толщина контактного слоя, мкм	Характеристика контактного слоя	Показатель преломле- ния
Нормаль- ный	140—220	10—30	Хорошо выражен; на- блюдаются остекло- ванность и наличие вой- лочной сетки игольча- тых кристаллов мул- лита величиной 10—	1,499—1,502
Недожог Пережог	140—220 140—220	5—10 60—80	15 мкм Слабо выражен Сильно выражен; гла- зурь глубоко процикла в черепок	1,503—1,510 1,493—1,499




Рис. 2.10. Замкнутые поры в глазури и контактном слое






Рис. 2.11. Контактный слой в фарфоре, двукратно обожженном при температуре 1400° С (I), и в фарфоре однократного обжига при температуре 1200° С (2)

игольчатых кристаллов муллита, образующих редкую сетку и направленных в сторону глазури. Зерна кварца отсутствуют ввиду полного растворения их в расплаве. Контактный слой неровный. Глазурь глубоко проникает в черепок, хорощо взанимодействуя с иим. Имеются едицичные газовые пузырьки.

При правильно полобран-

правильно подобранных составах массы и глазури для обычного и скоростного обжига изделий существенной разницы в строении контактного слоя не наблюдается. Толщина контактного слоя составляет 10—15 мкм в изделиях из фаянса и 23—30 мкм (реже 80 мкм) — в изделиях из фарфора и тонкокаменных масс.

При однократном обжиге контактный слой так же хорошо выражен, как и при двукратном обжиге (рис. 2.11). Слой неровный (толщина его 10—20 мкм) остеклованный, с густой сеткой мелких (10—15 мкм) кристаллов муллита, с зернами остаточного кварца, оплавленного по краям; форма зерен сферическая. Величина газовых пузырьков, вхолящих в черепок и глазурь, достигает 60—80 мкм.

Контактный слой может седержать муллит, волластонит, геленит, анортит, тридимит, кристобалит (10—15%) и газовую фазу (в виде пузырьков смеси газов), в состав которой входят азот, кислород (2—5%) и углекислый газ (10—13%).

В контактном слое фарфора кристаллическая фаза образуется при температуре 820° С.

Благодаря контактному слою сглаживается различие в свойствах черепка и глазурей.

Структура глазури. Как известно, глазурь представляет собой тонкий стекловидный слой, покрывающий керамические изделия. Петрографические исследования показывают, что слой глазури (80—260 мкм) на изделиях представляет собой почти чистую стекловидную фазу с единячными зернами остаточного кварца и в большинстве слу-

чаев пронизан небольшим количеством газовых пузырьков (рис. 2.12). Зерна остаточного кварца величиной 8—35 мкм хорощо оплавлены. В кайме оплавления имеется кристобалит. Газовые пузырьки имеют округлую форму, величниа их 10—80 мкм (рис. 2.13); располагаются пузырьки ближе к контактному слою глазурь — черепок и реже во всей толще глазури.

В начале обжига пузырьки скапливаются преимущественно в контактном слое. Количество их возрастает с увеличением толщины слоя глазури. С увеличе-




Рис. 2.12. Структура фарфоровой глазури ( $\times$  400):

1 — прозрачной; 2 — заглушенной




Рис. 2.13. Области распределения газовых пузырьков в глазурном покрове верхней (а) и нижней (б) частей черепка при нанесении глазури слоем:

I — тонким (120—180 мкм); 2 — нормальным (210—240 мкм); 3 — толстым (380—480 мкм)

нием продолжительности и повышением температуры обжига величина пузырьков и их количество в поверхностном слое глазури возрастают.

Наличие газовых пузырьков в глазурном слое снижает качество его и создает предпосылки для образования дефсктов на поверхности глазури, которые ухуд-шают микрорельеф поверхности (шагрень глазури) и могут стать причицой образования микротрещип. Лаже в тех случаях, когда глазурный слой, например, фаянсовых изделий не имеет газовых пузырьков, он пронизан мельчайшими порами, ие обнаруживаемыми под микроскопом. Этим объясняется способность глазурного слоя пропускать пары воды и газов, что при наличии пористого черепка приводит к объемному расширению последнего в процессе эксплуатации и образованию вторичного цека глазури. Нарушение сплошности снижает механическую прочность глазури (предел прочности се при растяжении снижается до 20—50 МПа против теоретически возможного до 147—150 МПа) и прочность изделий в 3—5 раз.

Структура глазурного покрова и его состав влияют на усадку, деформацию и белизну черепка. В зависимости от состава глазури усадка черепка при обжиге

Материалы	SîO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe₂O <sub>8</sub>
Твердый фарфор Хозяйственный фарфор Полуфарфоровые изделия Низкотемпературный фарфор Твердый фаянс Тоькокаменцые:	68,98—70,97	25,94—26,01	0,31—0,32
	61,98—68,56	20,83—26,24	0,24—0,69
	65,68—70,53	22,25—26,59	0,3—0,5
	57,0—63,0	26,0—29,0	0,40—0,80
	65,46—67,72	21,72—22,34	0,62—0,63
декоративно-бытового на-	63,2—72,0	23,3—25,0	0,38-0,40
значения	57,5—63,43	25,50—28,13	1,32-1,45
декоративно-бытового на- значения докоративного назначения	68,069,29 65,4768,52	19,51—21,16 17,99—21,42	0,49—0,91 2,01—3,26

может уменьшаться (при высоком содержании оксида кальция, бария, стропция и др.) или возрастать (при повышенном содержании оксида магния, полевого шпата и др.). Это объясняется различием температуры спекания и плавления, коэффициентов термического расширения (КТР), поверхностного натяжения и др. При нанесении глазури на одну сторону изделия возможность появления такого дефекта, как деформация, возрастает.

Глазурный покров, нанессиный на поверхность изделия с двух сторон, повышает его прочность до 20%, так как составляет 10-15% общей толшины черепка.

Регулируя состав глазури (снижая содержание летучих компонентов или понижая вязкость ее расплава), добиваются сцижения содержания газовой фазы в глазури и улучшения рельефа новерхности.

Глазурование изделий, предварительно обожженных до конечной температуры (фаянс, фарфор по фаянсовой схеме), медленное повышение температуры в нериод разлива глазури и быстрое охлаждение изделий также способствуют улучшению структуры и рельефа поверхнести глазури.

Химический состав. Химический состав материала топкокерамических изделий определяется их видом, назначением, условиями эксплуатации и колеблется в широких пределах (табл. 2.2 и 2.3).

Изменяя химический состав, регулируют филико-технические свойства изделий в направлении максимального продления срока их эксплуатации.

#### Физические свойства

Физические свойства характеризуют особенности физического состояния материала и глазурного покрова изделий.

Плотность. Различают три вида плотности: истинную (удельная масса),

кажущуюся (объемная масса) и относительную.

Истинная плотность (удельная масса) у — это масса единицы объема абсолютно плотного материала (без пор). Она является физической константой для данного материала и зависит от химического состава, строения структурных элементов материала и плотности упаковки атомов в них.

TiO2	CaO	MgO	K.O	Na <sub>2</sub> O	Потери при прокаливании
0,18-0,24	0,83—0,89	0,20—0,24	$\begin{array}{c cccc} 2,09-2,18 & 1,34-1,36 \\ 0,91-2,79 & 0,65-1,86 \\ 2,25-3,40 & 5,0-5,5 \\ 0,96-0,98 & \end{array}$		7,0—7,5
0,14-0,76	0,50—1,56	0,24—0,80			6,3—7,5
0,4-0,5	0,90—1,60	0,09—0,40			6,8—7,0
0,3-0,6	1,0—3,0	—			6,8—7,1
0,74-0,85	0,59—0,91	0,31—0,51			7,0—7,8
0,34—0,40	0,52-0,60	Следы—0,40	3,51—3,60	0,67-2,0	6,6—7,8
0,67—0,73	0,53-0,58	0,85—0,93	2,34—2,58		6,6—7,8
0,54—0,63	0,56-0,61	0,31—0,40	1,80-2,05	0,85—1,5	6,2—6,8
0,81—0,91	1,77-1,97	0,65—0,87	1,75-2,29	0,29—0,48	4,7—5,3

Истинную плотность выражают отношением массы материала в сухом состоянии P (г) к объему V (см<sup>3</sup>) в абсолютно плотном состоянии (кг/м<sup>3</sup>):

$$\gamma = \frac{P}{V}$$
.

Определяют истинную плотность пикнометрическим или гидростатическим методом. Истинную плотность материалов, нерастворимых в воде и хорошо смачиваемых водой, определяют в дистиллированной воде, материалов, полностью или частично растворимых и плохо смачиваемых в воде. — в неполярной жидкости (толуоле, бензине и др.). При использовании гидростатического метода плотность вычисляют по формуле

а) в толуоле

$$\gamma = \frac{P\gamma_m}{(P+P_1)-P_2};$$

б) в воде

$$\gamma = \frac{P}{(P+P_1)-P_2},$$

где P — масса сухого материала, г;

 $P_1$  — масса пикнометра с толуолом (керосином), г;

Р - масса пикнометра с толуолом (керосином) и навеской материала, г;  $\gamma_m$  — истинная плотность (плотность) толуола, равная при температуре 0° С

 $0.866 \text{ r/cm}^3$ .

Чем больше плотность материала, тем больше и его абсолютная плотность. Абсолютная плотность характеризуется массой материала, заключенной в еди-

Кажущаяся плотность уоб — это отношение массы материала ко всему занимаемому им объему, включая поры (г/см3):

$$\gamma_{\rm ob} = \frac{P}{V_{\rm obm}}$$
,

где 
$$P$$
 — масса сухого образца, г;  $V_{\rm общ}$  — объем образца, см $^3$ .

Массы		Молекулярный состав, моли	
Фариюр: твердый и мягкий	$ \begin{pmatrix} 0.06 - 0.13 & \text{CaO} \\ 0.01 - 0.044 & \text{MgO} \\ 0.76 - 0.03 & \text{K}_2\text{O} \\ 0.17 & 0.10 & \text{NagO} \end{pmatrix} $		15,47 = 20,89 SiO <sub>2</sub> 0,07 = 0,05 TiO <sub>2</sub>
хозяйственного пазначения	-0,340 CaO 0,244 MgO -0,151 K <sub>2</sub> O -0,340 Na <sub>2</sub> O	3,734—4,411 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0,06—0,09 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16,771-20,286 SiO <sub>2</sub> 0,005-0,007 TiO <sub>2</sub>
нажотемисратурный	$ \begin{pmatrix} 2.207 - 0.266 & CaO \\ 0.164 - 0.190 & MgO \\ 0.210 - 0.396 & K_2O \\ 0.233 & 0.340 & Na_2O \\ \end{pmatrix} $	2,66 -4.02 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0,04 - 0,082 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	9,45-14,4 SiO <sub>2</sub> 0,104-0,110 TiO <sub>2</sub>
фээнст твердый известковый глинистый	0.36 - 0.42 CaO 0.21 0.31 MgO 0.30 - 0.31 ( $K_{\bullet}O + Na_{\bullet}O$ ) 1 ( $R_{\bullet}O + 1$ ( $R_{\bullet}O + 1$ ( $R_{\bullet}O + 1$ ( $R_{\bullet}O + 1$	5.9 8,15 M <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.8—1,15 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 7 RO) (1.0 2.5) R <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.5—10) S.O <sub>2</sub> + RO) (0.5 1.5) R <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.5—6.0) TiO <sub>2</sub>	30-39,5 SiO <sub>2</sub> 0,31-0,37 TiO <sub>2</sub>
Топьокамециые Декоративно-хозяйственного назначения	0000 0000 00000	2,2248 0,0473	11,9874- 21,8348 SiO <sub>r</sub> 0,06620,0834 TiO <sub>s</sub>
жаропроиные	0,1081-0,1572 CaO 0,2455-0,2003 Marc 0,2850-0,2650 KaO 0,3644-0,3775 Na <sub>2</sub> O	2,1217 2,8625 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0,0657- 0.0875 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,0114 12,9058 SiO <sub>2</sub> 0,0438 0,0868 TiO <sub>2</sub>
Майолика: хозяйственно бытового назна чения	0,1642 0,2004 CaO 0,1502—0,1525 MgO 0,328R 0,3788 MgO 0,358B 0,2683 NaO	2.8550-4.1287 Al.O. 0.0452-0.1121 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16,9151—21,9779 SiO <sub>2</sub> 0,1168—0,1342 TiO <sub>2</sub>
декоративного назначения	1,2120 1,2120 1,3159 1,0615	2,1195 2,7215 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0,∠448- 0,1635 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13,723-14,1462 SiO <sub>2</sub> 0,1218-0,1475 TiO <sub>2</sub>

Объемная масса материала тем ниже, чем выше его пористость и ниже влажность.

Если образцы имеют правильную геометрическую форму, кажущуюся плотность определяют путем обмера и подсчета объема и, зная массу образца, вычисляют плотность; если образцы имеют неправильную форму, их кажущуюся плотность определяют по вытесненному объему жидкости (воды, ртути):

$$\gamma_{\text{OG}} = \frac{P_1 - P_2}{d},$$

где  $P_1$  — масса образца в воздухе, кг;

 $P_2$  — масса образца в жидкости, кт; d — плотность жидкести, гем $^3$ .

Относительная плотность - это объемная доля твердого вещества в материалс. Ее определяют как огношение кажущейся плотности к истинной и выражают в долях единицы или процентах:

$$\gamma_{\rm ot} = \frac{\gamma_{\rm of}}{\nu}$$
.

Если истинцая и кажущаяся плотности равны, материал является абсолютно плотным  $\gamma_{01}=1$ : такими материалами являются стекло, некоторые виды пластмасс, вода и т. д.

Кажущаяся плогность керамических материалов (кроме ультралегковесных огнеупоров, легких заполнителей и др.) меньше истинной плотности (табл. 2.4).

Пористость. Пористость керамических изделий определяется объемом пор в единице объема материала и выражается в процентах. Различают пористость общую (истиниую)  $P_{\text{ист}}$ , кажущуюся (открытую)  $P_{\text{отк}}$  и закрытую  $P_{\text{закр}}$ .

Истинная пористость Рист есть отношение суммы открытой и закрытой пористости ( $P_{\text{UCT}} - P_{\text{OTK}} + P_{\text{33BD}}$ ) к объему образца и определяется по формуле,  $^{0}_{0}$ :

$$P_{\text{HCT}} = \frac{\gamma - \gamma_{\text{OC}}}{\gamma} 100, \text{ M.IM } P_{\text{HCT}} = \left(1 - \frac{\gamma_{\text{OC}}}{\gamma}\right) 100,$$

где y — истинная плотность, кг/м<sup>3</sup>;

 $\gamma_{00}$  — кажущаяся плотность, г см<sup>3</sup>.

Общая пористость также может быть определена по формуле, %:

$$P_{\text{HCT}} = 1 - \gamma_{\text{od}}$$
, ILTM  $P_{\text{HCT}} = \frac{P_{\text{HCT}} - P_{\text{OTK}}}{P_{\text{HCT}}}$  100,

где уоп — показатель плогности.

Отношение истинной пористости  $P_{\text{ист}}$  образца до обжига и  $P_{\text{ист}}$  после обжига

указывает на степень спекания магериала при обжиге.

Кажущаяся пористость  $P_{\text{отк}}$  есть отношение объема пор, сообщающихся между собой, с внешней средой и доступных для воды, к объему образца. Ее определяют по формуле,  $\theta_0$ :

$$P_{\text{OTK}} = \frac{P_2 - P_1}{V}$$
 100, или  $P_{\text{OTK}} = (P_2 - P_1) \gamma_{00}$ 100,

где Р1 — масса образца в сухом состоянии, г;

P<sub>2</sub> — масса образца, насыщенного водой, г;

V — объем образца, см<sup>3</sup>.

Иногда открытая пористость может быть сквозной, что связано с повышен-

ной водопроницаемостью черспка изделий.

В производственных условиях открытая пористость обычно характеризуется величиной водопоглощения  $W_{\rm B}$ . Числовое значение открытой пористости определяют по формуле,  $\theta_0$ :

$$P_{\text{OPK}} = W_{\text{B}} \gamma_{\text{O}6} 100$$
,

где  $\gamma_{\text{об}}$  — кажущаяся плотность, г см<sup>3</sup>.

	Плотность, г/см3					
Материалы	истинная (удель- ная масса)	кажущаяся (объ- емная масса)				
Фарфор:						
мягкий	2,30-2,45	2,20 2,30				
твердый неглазурованный	2,30-2,50	2,25-2,42				
» глазурованный	2.42 - 2.60	2,26 -2,50				
электрофарфор (нормальный)	2,30-2,50	2,25-2,41				
электрофарфор (высокопрочный)	2,30-2,50	2,20-2,45				
циркониевый,	3,60-3,90	3,40-3,80				
кордиеритовый	2,75 - 2,83	2,10-2,30				
стеатито-полевошпатовый	2,50 -2,80	2,40-2,65				
Полуфарфор	2,30-2,40	2,00-2,20				
Фаянс:	2,00 2,40	2,00-2,20				
твердый	2.45 - 2.60	2,20-2,50				
мягкий	-2,40-2,50	2,30-2,45				
шамотированный (файертон)	2,45-2,6	1,80—1,90				
Тонкокаменные (химически стойкие)	2,1-2,8	1,92—2,50				
Стекло	2,45-2,65	2,45 -2,65				
Стеклокерамика	2,42—5,88	2,42—2,88				
Ситалл	2,50-2,70	2,50-2,70				
Шлакоситалл	2,60-2,65	2,60—2,65				
Гипсовый камень	2,45-2,80	1,6-1,7				
	2,23-2,70	1,2 -1,5				
Типс	2,65	2,65				
Кварцевое стекло	2,21	2,21				
Тридимит	2,27-2,31	2,27-2,31				
Кристобалит	2,21-2,32	2,21 - 2,32				
Огнеупорные материалы	2,21 2,02	2,41 4,04				
шамотные	2,30-2,40	1,8 2,1				
динасовые	2,34 - 2,42	1,7 -2,0				
корундовые (95—99% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	3.10 - 4.00	3,75—3,85				
Керамика:	0,10 4,00	0,10 0,00				
литиевая	2,47-2,50	2,34 -2,45				
талько-глиноземистая	2,50-2,55	2.45 - 2.50				
Каолин	2,40-2,60	2,45 -2,50 2,35 -2,50				
72-глинозем (Al₂O₃)	3,99	3.99				
$\beta$ -глинозем ( $AI_2O_3$ )	3.30 3.40	3,30-3,40				
$\gamma$ -глинозем ( $Al_2O_3$ )	3,60	3,60				

Пористость снижается с повышением спекаемости материала при обжиге. Коэффициент относительного сокращения объема пор K при спекании может быть определен по формуле

$$K = \frac{\gamma_1 (d - \gamma_2)}{\gamma_2 (d - \gamma_1)},$$

где ут - кажущаяся плотность образца до обжига;

γ<sub>2</sub> — кажущаяся плотность образца после обжига;

d — плотность материала.

Формула может быть использована для характеристики процесса спекания, если при нагреве не изменяется плотность материала в результате химических

#### Показатели пористости керамических материалов

	Пористость, %					
Материалы	истинная (общая)	кажущаяс (открытая				
Фарфор твердый	2.0 - 6.4	0,0-0,5				
Фаянс	12,0-30,0	9 12.0				
Тонкокаменные	4.0 - 8.0	0,0-4,0				
Майолика	12,5 - 38,0	8,0-15,0				
Стекло	0	0				
Гилс	35,0 -41,0	32,0-34,0				
Огнеупорные:						
корундовые	2,5-4,11	0,0-1,0				
шамотные	2428	18 - 30				
Высоксглиноземистые (95 99% А1 <sub>2</sub> О <sub>3</sub> )	2,0-5,7	Менее 1				
Муллит плавленый	Менее 1	-				
Муллиго-корундовая керамика		0,3-0,9				
Углеродистые	_	30 - 32				
Полуфарфор	6 - 11	до 8				
Вакуум-плотная корундовая керамика		до 8 3 6				
Спекшаяся корундовая керамика	3 – 5	Мснее 0,1				
Кварцевая керамика	20 -0,5					
Литиевая керамика	4.0 8.0	0.2 - 0.3				

или полиморфных превращений. Истинная пористость полностью спекшейся керамики составляет 3 5%, кажущаяся — менее 0.1 -0.2% (табл. 2.5).

Закрытая пористость  $P_{3акр}$  определяется отношением объема всех пор в материале, не сообщающихся с внешней средой (замкнутых), к объему образца (включая объем всех пор). Определяют закрытую пористость как разность по формуле, %:

$$P_{\text{Bakp}} - P_{\text{HCT}} - P_{\text{OTK}}$$
.

Относительная плогность может служить показателем спекания материала при обжиге.

Различают пористость и пустоїность, т. е. наличие крупных пустог в материале, иногда специально создаваемых (пористая и пустогелая керамика).

Пористость зависит от состава массы и гонкости помола исходного сырья, условий формования и плотности формовок, температуры и продолжительности выдержки при обжиге. Образование пористости обусловлено рядом технологических факторов и связано с изменениями в кристаллических решетках минералов. Возникновение микро- и макропор зависит от характеристики используемого в производстве сырья, переработки и подготовки (вакуумирования) массы, условий формования, сушки и обжига, в том числе и от полноги разложения каолинита и других глинистых минералов, карбонатов, сульфидов, сульфатов и оксидов. Установлено, что уменьшение диамстра зерна растворяемого кварца (от 70 до 30 мкм) на каждый микрон способствует уменьшению пористости на 0,06%.

Технологические факторы являются доминирующими и сохраняют свое значение на всем протяжении изготовления изделия. Факторы, вызываемые изменениями в кристаллической решетке, проявляются только на завершающей стадни обжига и приводят к образованию микропор, иногда трудно улавливаемых при обычных методах определения пористости.

По характеру поры неодинаковы. Так, фаянсовым изделиям, занимающим промежуточное место между изделиями с плотным (фарфор) и весьма пористым (майолика) черепком, свойственны неравномерная пористость, наличие волосных трещин, развитая сеть капилляров в переходном слое. В фаянсовом черепке и






Рис. 2.15. Стереомикрофотографии микроструктуры тонкокаменного че репка (по Лаху и Зауману)



f открытые проте кломь. И закрытые поры: 2 — открытые протексемые и иниро-тексемые, 3 « закрытые поры под слосм глазыные зули



других пористых изделиях различают три вида пор: открытые протекаемые открытые непротекаемые, ориентированные, мешковые и закрытые (особенно в глазурях, рис. 2.14). Поры также характеризуются морфологическими признаками: размером, формой сечения (изометричные, щелевидные), степенью кривизым, шероховатостью стенок (рис. 2.15). Поры имеют удлиненную форму, величина их 2—20 мкм (рис. 2.15, I). Небольшие поры имеют коническую форму. Границы пор четко выражены. Возможны более крупные поры величиной 20—30 мкм (рис. 2.15, 2).

(рис. 2.15, 2). Большие поры (рис. 2.15, 3) весьма нежелательны, так как они ослабляют механическую прочность черепка, особенно поры размером более 60 мкм.

Микроструктура высококачественного черепка показана на рис. 2.15, 4. Генетически различают поры зерновой упаковки, воздушной и огневой усадки, поры пузырения и сцепления, текстурные поры, поры в глазури и др. (рис. 2.16).

Исследования при увеличении в 80 000 раз показали, что поверхность пор покрыта круговыми возвышениями размером около 35 нм, что указывает на негомогенность стекловидной фазы, содержащей кристаллы муллита.

По величине диаметра поры делят на микропоры диаметром 2,5—5,0 нм, переходные поры диаметром 5—100 нм и макропоры (макрокапилляры) диаметром

более 100 нм (более 0.1 мкм).

Поры диаметром более 10 мкм называются некапиллярными, так как они заполняются водой только при погружении материала в воду. Поры с меньшим диаметром являются капиллярами и могут заполняться водой при смачивании их




Рис. 2.17. Предел прочности при изгибе: корундового фарфора (1), кварцевого фарфора (2) и каолина (3) в зависимести от пористости

стенок путем капиллярного подъема под действием капиллярных сил, вызываемых поверхностным нагяжением воды. В сквозных капиллярах диаметром меньше 10 им (менее 0.1 мкм) возможна капиллярная конденсация. Капиллярная конденсация увеличивает поглощение (сорбцию) паров воды пористым черспком изделия.

Повышение пористости сопровождается повышением не только количества, но и величины пор. Количество пор (открытых и закрытых) составляет 2.8-6.4% объема в фарфоре, до 30% в фаянсе и до 38% в манолике.

Закрытые поры имеют величину 8—15 мкм. Поры величиной 35—60 мкм характерны для фаянса и до 200 мкм—для майолики. Поры располагаются несиметрично, имеют различные величину и форму. В фарфоре высокото качества поры распределены равномерно.

Закрытые поры содержат газы в сильно разреженном состоянии. При разрыве пор они заполняются воздухом или водой.

Порислость материала изделий оказывает большое влияние на такие важнейшие свойства изделий, как прочность, гермостойкость, влажностное рясширение, водонепропицаемость.

Керамические материалы относятся к хрупким материалам, при изломе которых изменений пластических свойств не

происходит. Прочность пористой керамики снижается с повышением пористости примерно экспоненциально. При пористости материала  $10^0\,\mathrm{b}$  прочность его снижается примерно в 2 раза по сравнению с прочностью абсолютно плотного материала.

На рис. 2.17 приводены кривые предела прочности при изгибе в зависимости от пористости корундового фарфора, кварцевого фарфора и каолина.

Падение прочности до нули происходит при пористости 47% для корундового

фарфора и пористости 50% для кварцевого фарфора.

Влажностное набухание (расширение). Значительное снижение эксплуатационных свойств керамической посуды с пористым черепком объясняется ее влажностным набуханием, хогя прямой зависимости между величиной пористости и набуханием не установлено.

Данные об увеличении объема керамического черепка под влиянием влаги

приведены в табл. 2.6.

Из-за большой пористости (до  $12^{0}$ ) по водопоглощению) черепок фаянсовых изделий в процессе эксплуатации поглощает влагу и расширяется (набухает) на  $0.07-0.12^{0}$ %, гак как вода получает доступ к внутренней поверхности, содержащей поля напряжения. Так как диаметр молскулы воды составляет всего 0.25 нм, а величина зерен керамических материалов в 1000 и более раз превышает вели-

# Данные об увеличении объема, %, керамического черепка под влиянием влаги

	После обра- .ботки в тече-	Во влажном воздухе			
Материал	ние 3 ч в авто- клаве при 1,05 МПа	после 6 мес.	после 12 мес		
Фаянс (водопоглощение 9,6%) Терракота (водопоглощение 2%) Плитки стеновые (водопоглоще	0,071 0,056	0,063 0,030	0,072 0,034		
ине $6,6\%$ )	0,057 0,084	0,016 0,070	0,032 0,081		

чину молекул воды, то последние легко проникают в материал вследствие тепло-

вого относительного движения, способствуя образованию трещин.

Высокое капиллярное напряжение воды производит значительные механические давления на перегородки мешковых пор. Если эти поры ориентированы в направлении глазурного покрова, то возникающие давления стремятся отделить его от черепка. Возникшее напряжение растяжения сопровождается образованием волосных трещин — вторичный цек глазури (волосные трещины, отличные от трещин, образовавшихся из-за различия коэффициентов термического расширения массы и глазури).

Растягивающие напряжения при влажностном расширении могут быть

рассчитаны по формулам

$$\sigma_{\text{pact}} = \frac{V}{100} E$$
,

где V — расширенне материала под влиянием влаги,  $^{0}_{0}$ ;

E = модуль упругости, МПа.

Причинами набухания могут быть: сорбция водяного пара на стенках капилляров с частичным заполнением мельчайших пор; химическая связь с водой при образовании гидратов и твердых растворов; образование частей черепка с пермутоидной структурой; гидролиз стекловидной части черепка (образование цеолитов); адсорбция воды глинистыми материалами и продуктами их разложения на аморфной кремнекислоте; регидратация распавшейся глинистой субстанции и стекловидных фаз и др.

Кинетический закон влажностного расширения керамических материалов может быть представлен линейной логарифмической функцией времени.

Установлено, что набухание черепка зависит не только от состава массы,

но и от температуры обжига и пористости черепка.

Подбором состава массы уменьшают набуханне черепка, исключая возможность образования аморфных, стекловидно-аморфных и метастабильных соединений.

Влажностное расширение зависит больше от состава черепка, чем от пористости. Каолиновые массы в большей мерс, чем массы других составов, склонны к набуханию. Недожог приводит к быстрому н повышенному водопоглощению, меньшему количеству закрытых пор, чем открытых, меньшей механической прочности н более повышенному набуханию и старению черепка изделий.


С увеличением содержания в массе мела, доломита, волластонита и талька снижается влажностное расширение. Сила воздействия вводимых добавок зависит от количества добавок, минералогического вида сырья и температуры обжига

изделий.

Величина набухания сама по себе не определяет прочности пористого изделия, на которую влияют другие факторы: состав массы, граиулометрия ее, температура обжига, тепловое расширение, образование промежуточного слоя между

глазурью н черепком и др. Набухание черепка происходит не пропорционально пористости и поверхности образцов (рис. 2.18), однако между приростом массы и влажностным расширением пористого черепка наблюдается определенная зависимость (рис. 2.19).

На величину набухания влияет также периодичность нагревания и охлаждения изделий в условиях эксплуатации. Каждое последующее нагревание и охла-



Р.д. 2.18. Зависимость набухания (1) удельной поверхности (2) и удельного объема пор (3) от температуры обжига

ждение изделия вызывает противоположные температурные колебания и соответствующие гермические напряжения в черспке и глазури, разрыхляя их структуру, и расширяет области проникания в нее влаги, что приводит к увеличению набуха-




Рис. 2.19. Зависимость между приростом массы и влажностным расширением пористого черепка (обжит при температуре 1025 С)

при каждой последующей термовлажностной обработке изделий.

Набухание возрастает с повышением температуры воды и длительности воздействия ее на черепок изделий, так как, кроме сорбции воды поверхностью частиц и капилляров, возможно включение ее в решетку аморфюго дегидратированного остатка глинистых минералов. Прирост набухания убывает со временем. становясь равным нулю, так как дегидратированная часть составляющей в виде аморфного остатка каолинита постепенно теряет свою адсорбционную способность, которая является основной определяющей набухания черепка изделий. С увеличением

температуры обжига влажностное расширение уменьшается. Набухание черепка изделий в противоположность другим видам расширения

объема является в целом необратимым процессом.

Высокое капиллярное давление воды в мешковых порах, в первую очередь ориентированных в направлении глазурного покрова, может привести к скалыва-

нню его («шелушение» у фаянса, майоликн), особенно при недостаточно развитом переходном слое.

Водопоглощение. Водопоглощение  $W_{\rm B}$  характеризуется степенью заполнения открытых пор материала при кипячении в воде, %:

$$W_{\rm B} = \frac{C_2 - C_1}{C_1} 100,$$

rде  $C_1$  — масса сухого образца, r;

 $\widetilde{C}_2$  — масса образца, насыщенного водой, г.

Объемное водопоглощение можно выразить формулой

$$W_0 = \frac{C_2 - C_1}{V},$$

тле V объем образца в естественном состоянии.

Коэффициент водопоглощения — отношение объема поглощенной воды к объему пор. Показатели водопоглощения керамических материалов приведены ниже.

Показате	ЛИ	водо	ono	ГЛ	011	цег	Ш	A	ĸe	pa	M	146	CK	ИХ	M	атериалов,	٧/
Фарфор	)															0.0 - 0.5	
Полуфа	арфо	op								-						3 -8	
Фаянс	tB6	рды	й													9 -12	
»	иял	кий														17 - 21	
*	шаг	иоти	ιpo	ва	нн	ЫĹ	1									10 -16	
			_													17—21	
Тонкок	аме	нны	e (	ΧĮ	IM	иче	ec F	ίИ	C.	ŗΟ	иΚ	ие	)	•	•	0.5 - 12.0	
Майолі																8 ~15	
Стекло						•										0	
Гипсов	ые (	форг	ИЫ													30 -40	
Шамоті	ные	OI I	ŧ₽У	ЦO	рн	ы	, V	ıа	rep	УИ	ал	ы				20 - 30	
Полиха	ope	ипи	Л		,					•	•		٠	٠		0,4-0,5	
Ситалл	_							٠				٠			*	0	
Шлако	сита	ЛЛ										٠	٠	٠		0	

В результате насыщения материала водой повышаются его объемная масса и теплопроводность, понижается механическая прочность, возможно увеличение объема.

K о э ф ф н ц н е н г р а з м я г ч е н и я  $K_{\text{разм}}$  — отношение прочности материала, насыщенного водой  $R_{\text{нас}}$ , к прочности сухого  $R_{\text{сух}}$ . Коэффициент размягчения  $R_{\text{разм}} = R_{\text{наc}}/R_{\text{сух}}$  колеблется от нуля (размокаемые материалы — необожженный полуфабрикат) до единицы у материалов абсолютно плотных и не изменяющих своей прочности под действием воды (фарфор, стекло и др.).

Величина водопоглощения является показателем спекаемости черепка  $t_{\rm crit}$ . Спекаемость может характеризоваться величиной интервала между температурой  $t_1$ , при которой образец имеет водопоглощение 5%, и температурой  $t_2$ , когда он начицает деформироваться:

$$t_{\rm eff}-t_2-t_1.$$

Температура спекания легкоплавких глин равна  $30-50^{\circ}\,\mathrm{C}$ , тугоплавких и огнеулорных глин – 150  $200^{\circ}\,\mathrm{C}$ .

Водопоглощение по абсолютной величине всегда меньше пористости, так как вода с большим трудом проникает в замкнутые поры. В крупных порах вода не может удерживаться и лишь смачивает стенки пор.

Зависимость между водопоглощением  $W_{\rm B}$  и открытой пористостью  $P_{\rm отк}$  выражается формулой

$$P_{\text{OTE}} = \gamma W_{\text{B}} 100$$

где у — плогность изделия.

Коэффициент насыщения. Коэффициент насыщения вычисляют по формуле

$$K_{\rm H} = \frac{W}{W_1},$$

где W — водопоглощение образца при комнатной температуре;  $W_1$  — водопоглощение при кипячении или под вакуумом.

Проницаемость. Сквозная пористость черенка фаянсовых или майоликовых изделий (неглазурованных или глазурованных с одной стороны) может привести к пропусканию через него жидкости или газов (флюнды). Коэффициент проницаемости K см<sup>3</sup> (с ·Па) определяется количеством флюнда (1 см³ газа вязкостью 1 Па · c), прошедшего в единицу времени (1 с) через единицу площади (1 см²) и единицу толщины (1 см) черенка при определенной разности давления (10 Па).

Проницаемость К характеризуется степенью проницаемости опредсленного количества воды, просочившейся (профильтровавшейся) через керамический по-

ристый черепок;

$$K = \varphi \frac{Fht}{b}$$
,

где ф — коэффициент фильтрации (степень проницаемости черепка);

F — площадь фильтрующей поверхности,  $M^2$ ;

h — высота водяного столба, см;

t - продолжительность фильтрации, ч;

b – длина пути фильтрации (голщина черепка), м.

Абсолютный коэффициент проницаемости может быть определен из уравнения

$$K = \frac{\mu b V}{Ft \Delta p}$$
,

где и абсолютная влажность жидкости (газа);

V - объем жидкости (газа), просочнвшейся через образец за время t,  $\pi$ ;

 $\Delta p$  разность давления по обеим сторонам образца. Па.

При определении водопроницаемости показатель вязкости воды из формулы исключают.

Водопроницаемость зависит от количества и величины открытых пор и кос-

венно характеризует структуру черепка изделий.

Скорость перемещения жидкости в керамическом материале зависит от свойств как жидкости, так и самого керамического материала, т. с. от его текстуры. Чем пористее материал и больше количество и величина пор, тем быстрее сквозь них просачивается жидкость, так как согласно закону Пуазейля количество воды, протекающей за единицу времени по одному капилляру при определенной разности давлений на входе и выходе из капилляра, обратно пропорционально ее вязкости и прямо пропорционально его радиусу в четвергой степени:

$$V = \frac{\pi r t \left(P_1 - P_2\right)}{8\mu l},$$

где V — объем жидкости (газа), см $^3$ ;

r - радиус капилляра, см;

t -время, c;

 $P_1 - P_2 -$  разность давлений на входе и выходе капилляра, Па; l - длина капилляра, см;

и — абсолютная вязкость жидкости (газа), Па с.

Из уравнения следует, что роль наиболее крупных пор в проницаемости черепка наиболее значительна. Величину D максимальных пор (мкм) определяют по формуле

$$D=\frac{3\alpha}{P}$$
,

где а - поверхностное патяжение жидкости, Па;

 Р - давление воздуха под насыщенным водой образцом. Па (соответствует давлению, при котором на противоположной поверхности образца появляются первые пузырьки воздуха).

Величина пор колеблется в широких пределах. Максимальный диаметр пор гинсовой формы 3,78—3,60 мкм, полихлорвиниловой - 10,7—10,8 мкм. Средний гидравлический диаметр пор гипсовой формы равен 1,38—1,46 мкм, полихлорвиниловой — 5,3—5,5 мкм.

Уменьшение величины пор в изделиях с пористым черепком является сред-

, ством повышения их эксплуатационных свойств.

Проницаемость характеризуется коэффициентом газопроницаемости как более стабильной величины, чем коэффициент водопроницаемости жидкости. Рассчитывают водопроницаемость по формуле

$$K = \frac{\mu h}{F \tau} \frac{V}{P_1 - P_2} \frac{2P}{P_1 - P_2} ,$$

V= объем газа, проходящего через испытуемый образец, см $^3$ ;

h = высота (толщина) образца, см;

F =площадь образца, см<sup>2</sup>;  $\mu =$ вязкость газа. Па с;

т — прододжительность испытания, с;

т — продолжительность испытания, с;

P= давление, при котором определяются объем газа, Па (обычно опо равно атмосферному, т. е.  $P_1=P_2$ );

 $P_1$  и  $P_2$  — давление газа соответственно на образец и после прохода через образец. Па.

Исследования показали, что скорость перемещения воды, например, в кислотоупорном материале составляет 4,45 –2·10<sup>-3</sup> см с и уменьшается с увеличением температуры обжита изделий, г.е. с уменьшением их пористости. Изделия, изготовленые способом полусухого прессования и пластического формования, имеют примерно одинаковые значения скорости перемещения жидкостей в том случае, если кажущаяся пористость изделий полусухого прессования почти в 2 раза меньше, чем кажущаяся пористость изделий пластического формования.

Коэффициенты почти равны, если порыстость изделий пластического фор-

мования составляет  $15,5^{6}_{0}$ , а полусухого прессования -7.9%.

Водопроницаемость является отрицательным свойством, снижающим качество изделий, особенно фаянсовых и майоликовых утилитарного назначения.

Гигроскопичность. Гигроскопи-ностью обладают материалы, имеющие капилляры диаметром менее 100 нм, в которых возможна капиллярная конденсация. Поглощение паров воды (сорбция) атмосферы гакже вызывается полимолекулярной адсорбцией, обусловленной большой внутренней поверхностью пористого материала. Гигроскопичность - процесс, обрагимый при изменении температуры или влажности окружающей среды. Гигроскопичность не оказывает заметного влияния на качество керамической посуды, даже изделий с пористым черенком (фаянс, майолика). Количественно гигроскопичность характеризуется отношением массы влаги, поглощенной образцом из воздуха, к массе сухого образца. Гигроскопичность зависит от количества и характера пор в материале, его структуры, от температуры и упругости водяных паров воздуха. У материалов с мелкопористой структурой гигроскопичность выше.

#### Механические свойства

 $\Gamma$ лавными из механических свойств керамических материалов являются прочность, упругость и твердость.

Прочность — способность материала сопротивляться разрушению при действии внешних сил, стремящихся сблизить между собой (при сжатии) или отдалить одна от другой (при растяжении) элементарные частицы.

Прочность материалов, рассчитанная на основе электростатической теории Маделунга —Борна, в согни и тысячи раз превышает фактическую. Это объяс-

няется наличием дефектов — поверхностных и объемных микротрещин на кри-

сталлах, в устьях которых концентрируются папряжения.

Разрушение керамического материала происходит в результате одновременного воздействия на него напряжений, возникающих под действием приложенной нагрузки, а также остаточных и локальных микронапряжений, обусловленных

Локальные микротрещины, обусловленные термической анизотропией крианизотропией свойств. сталлической фазы, могут возникать в керамическом материале и при отсутствии внешней нагрузки. Такого рода локальные микротрещины являются одной из причин, вызывающих снижение прочности керамических материалов, особенно в тех случаях, когда они сложены из относительно крупных зерен (фаянс, майолика). Плотные тонкозериистые материалы (фарфор, тонкокаменные изделия) обладают относительно высокой прочностью, несмотря на анизотропню отдельных кристаллов, составляющих кристаллическую фазу.

С увеличением кристаллов зерен муллита и других кристаллических ново-

образований прочность изделий снижается.

Показатели прочности изделий во многом зависят от их фазового состава (микроструктуры). С повышением кристаллической (муллитовой) фазы прочность изделий при изгибе возрастает. Большое количество остаточного кварца снижает механическую прочность изделий.

Потеря прочности материалов в результате появления трещин происходит тогда, когда начинается ускоренное распространение их и вся кинетическая энергия, а также энергия упругого взаимодействия переходит в энергию разрушския.

Несмогря на то что излом керамических изделий определяется в основном однородностью структуры, регулирование энергетических факторов может оказаться действенным средством повышения прочности изделий. К таким факторам относятся, регулирование напряжений между глазурью и черепком, сдвиг на

В изделиях с плотным спекшимся черепком (фарфор, тонкокаменные издеграницах зерен и др. лия) разрушение происходит либо по стекловидной фазе и межфазовой границе, либо по кристаллической фазе путем раскалывання по кристаллографическим плоскостям и местам скопления малопрочных кристаллов. В этом случае соогношение плоскостеи для таких стеклокристаллических материалов описывается выражением

$$\sigma_{\rm kp} > \sigma_{\rm cr} - \sigma_{\rm ck}$$

где  $\sigma_{\rm k,p}$  - прочность кристаллической фазы;

ост — прочность стекловидной фазы;

 $\sigma_{c_k}$  – прочность связи между кристаллической и стекловидной фазами. Наличие пор (в фаянсе, майолике) и дефектов структуры (раковины, грещины, расслоения и др.) значительно снижает их прочность по сравнению с теоретической прочностью, вычисленной по силе связи между атомами.

Наличие в материале изделий микронеоднородностей (дефектов структуры), пор и грещин создает наличие механически ослабленных участков, на которых возникают перенапряжения. Именно с таких дефектов и начинается разрушение

С повышением пористости и размера пор показатели прочности керамики керамического материала. снижаются вследствие концентрации напряжений вокруг пор и уменьшения кон-

гактной поверхности между отдельными частицами. Влияние пористости на прочность керамических материалов обычно описывают различными полуэмпирическими зависимостями, которые могут быть непользованы, как правило, только при значительных измерениях условий испытаний

 $\hat{T}$ ак, предел прочности при сжатии, например, пористой (5 -40%) оксидной и структуры материала.

ксрамики может быть определен по уравнению

$$\sigma_{c.K} = \sigma_0 l^{-\beta p}$$

где  $\sigma_{\text{c.s.}}$  — предел прочности при сжатии пористого материала;  $\sigma_0$  – предел прочности при сжатни того же материала с условно-нулевой пористостью;

β – константа;

р — пористость в долях единицы. Прочность изотролной системы, состоящей из кристаллической фазы, распределенной в непрерывной стеклообразной фазе или, наоборот, в кристаллической основе (магрице), выше, если модуль упругости диспергированной фазы больше модуля упругости основы (матрицы). При этом условии дисперсная фаза воспринимает большую часть внешней нагрузки, действующей на образец или изделие. Подобное явление наблюдается только при прочном сцеплении стекловидной и кристаллической фаз.

При прочих равных условиях (химический и фазовый составы) прочность керамики возрастает с повышением плотности и мелкозернистости ее кристаллической фазы.

Прочность при изгибе является основным показателем связующей способности, механической прочности и термостойкости керамического сырья и

Несовершенство структуры материала оказывает более резкое влияние на прочность его при изгибе, чем при сжатии.

Предел прочности при изгибе, как и при сжатии, зависит от состава и структуры материала, условий изготовления изделий, гехнологии изготовления образцов и условий испытаний. Так, фриттовый фарфор, в массу когорого вводится до 60% фритты (состав; 52,7% каолина, 14,55% обожженного глинозема и 32,75° о полевого шпата), 33° о каолина и 7% глины, обожженных при температуре 1320 -1350° С, имеет предел прочности при изгибе до 164 МПа.




Рис. 2.20, Изменение предела прочности при изгибе (/) и коэффициента личейного расширения (2) фарфора в зависимости от содержания кварца и боя

Ситаллизированный фарфор, содержащий около 440 закристаллизованного стекла, 20% часовъярской глины, 30% каолина (просяновского) и до 6% полевого шпата после обжига в окислительной среде при температуре 1200° С имеет механическую прочность в 2 раза выше, чем твердый фарфор, обожженный при температуре 1400° С.

Увеличение содержания в фарфоре кремнезема (до  $40^{0}$ ), вводимого в массу в виде кварцевых отходов после обогащения каолина, и предварительно прока-

ленного кремния повышает прочность фарфора,

Увеличение содержания боя черепка путем снижения количества кремнезема, вводимого в массу, понижает прочность черепка (рис. 2.20). При одновременном повышении содержания глинистых материалов и полевого шпата прочность черепка возрастает. Увеличение содержания кварца повышает КТР черепка изделий, причем тем больше, чем тоньше его помол (25 30 мкм).

Увеличение содержания тонкоизмельченного (2,5 5 мкм) технического глинозема или обожженного каолина (содержание муллита до 30%) гакже спо-

собствует повышению прочности фарфора.

Эффективность действия кристаллических добавок, вводимых в массу, более полно проявляется при ориентированном расположении их в стекловидной фазе.

Наличие глазурного покрова предохраняет от появления микротрещин на поверхности и существенно (до  $20^{\circ}_{0}$ ) увеличивает прочность изделий. Это действие глазури особенно проявляется, если она обладает меньшим коэффициентом термического расширения, чем черепок, в результате чего черепок как бы обжат глазурным покровом, что повышает его прочность.

Предел прочности при сжатии. Предел прочности при сжатии определяют по формуле

$$\sigma_{c.\kappa} = \frac{P}{F}$$
,

где P — разрушающая нагрузка, H;

F — площадь поперечного сечения образна, см<sup>2</sup>.

Предел прочности при сжатии зависит от пористости и для материалов с пористостью более 5% может быть определен по уравнению

$$\sigma_{\rm c.x} = \sigma_0 l^{-\beta p}$$

где  $\sigma_0$  — предел прочности при сжатии материала с условно-нудевой пористостью;

В — константа;

р — пористость (доли единицы).

Пределы прочности при сжатии отдельных материалов приведены ниже.

#### Предел прочности при сжатии, МПа

260-430
400 - 700
270 - 300
До 600
200-450
<b>530</b> -900
500—550
500 - 1000
100—110
60—90
15 30
60 90
500 600
500 600 500 - 1500
250-500
10—80
40 - 68
1000 -5700
8300
5001000
250500
75 —I 13
2200

Прочность пористых керамических материалов при длительном пребывании их в увлажненном состоянии снижается в результате воздействия адсорбционноактивной среды (эффект Ребиндера), растворения метастабильных контактов срастания кристаллов, влажностного расширения, расклинивающего действия воды и др.

Предел прочности при статическом изгибе. Предел прочности при статическом изгибе определяют по формулам:

для образцов прямоугольного сечения

$$\sigma_{\text{H3}} = \frac{3Pl}{2bh^2};$$

для стержней

$$\sigma_{\rm H3}=\frac{3Pl}{\pi d^3}\,,$$

Р — разрушающая нагрузка, Н;

расстояние между опорными призмами, см;

b и h - соответственно ширина и высота образца, см;

d — диаметр стержня, см.

Предел прочности при статическом изгибе составляет 1/3-1/2 предела прочности при сжатии.

#### Предел прочности при статическом изгибе, МПа

Тонкокаменные (химически стойкие) ма-	
териалы	80-126
-	(до 300)
Фаянс твердый	15—30
» мягкий .	10 - 20
Полуфарфор	38 - 45
Фарфор твердый	55 - 90
» мягкий	50 - 65
Гипсовые формы	2,5-4,0
Кварц кристаллический	120
Муллит	98
Кварцевое стекло	70 - 80
<u>.</u>	

Предел прочности при растяжения. Предел прочности при растяжении определяют на образцах кругдего сечения по формуле

$$\sigma_{\text{pac}} = \frac{P}{F}$$

где P — разрушающая нагрузка. Н; F плошадь поперечного сечения образца, см.

Поскольку показатель прочности при растяжении (разрывс) хрупки с метериалов значительно меньше предела прочности пои сжатин, он не дагактерен для керамических материалов. Численно модуль растяжения для хрупких материалов может быть определен по формуле

$$E = \frac{\sigma}{g}$$

где о - максимальное расгягивающее папряжение, Н;

Е — максимальное относительное удлинение, см.

Пределы прочности при растяжении приведены ниже,

#### Предел прочности при растяжении, МПа

Тонкокаменные (химически стой	K	ие	!	Мá	ere	:-	
риалы	,						13 -62
							(до 110)
Спекшаяся корундовля керамика	1						80 15
Фарфор твердый Полуфарфор		,					13 - 53
Полуфарфор							15 - 20
Фаянс твердый							6 - 12
Кварц (кристаллич. ский)		,					85
Муллиг	•						82
Майолика	•			ι			5 - 8

Предел прочности при растяжении керамических материалов в 3 -12 раз меньше предела прочности при сжатии и в 3-5 раз меньше прочности при изгибе. Предел прочности при ударном (динамическом) изгибе. Предел прочности при ударном изгибе характеризуется работой, затраченной на разрушение испытує мого образца (Нм), или ударной работой, отнесенной к единице объема (Нм см³).

Предел прочности при ударном изгибе является важным показателем эксплуатационных свойств керамических изделий, характеризующим ударную вязкость, т. е. способность материала изделий не разрушаться и не давать трешин при воздействии на него ударной нагрузки. Динамическую прочность материала выражают предельной кинетической энсргией ударяющего тела, еще не вызывающей разрушения материала.

Предел прочности при ударном изгибе (Нм), определяемый с помощью маят-

никового копра, вычисляют по формуле

$$\sigma_{VA} = \frac{A}{F}$$
  $PZ(\cos \alpha + \cos \beta),$ 

где А работа, затраченная на разрушение испытуемого образца, Дж;

F илощадь поперечного сечения образца, см2;

Р — масса маятника, кт;

Z длина маятника от оси качания до центра тяжести, см;

а — начальный угол отклопения маятника, град;

в — угол взлета маятника после разрушения образца, град.

При оденке предела прочности на удар грузом, падающим с последовательно увеличивающейся высоты, прочность рассчитывают по формуле

$$\sigma_{\mathbf{y}_{\perp}} = \frac{Ph}{F}$$
,

где Р - масса падающего груза, кг,

и высота падения груза при разрушающем ударе, см;

площадь образи $_{\sim}$  см $^2$ .

Если высота падения груза остается постоянной, а разрушение фиксируется по числу ударов, прочность при ударной пагрузке рассчитывают по уравнению

$$\sigma_{y_A} - Phn_i$$

 $r_{\rm Д}$ е n — число ударов.

Пределы прочности при ударном изгибе приведены ниже.

## Предел прочности при ударном (динамическом) изгибе, МПа

Фарфор:	
твердый неглазурованный	18—20
» глазурованный	18—23
мягкий	15,6-17,0
электрофарфор (нормальный)	17—18
ыектрофарфор (высокопрочный)	1920
Майолика	11 - 15
Фаянс твердый	15 - 20
» мягкий	11—16
Полуфарфор	11 - 21
Тонкокаменная керамика (химически стойкая)	12,5 - 19,0
Корундовые материалы (95 99% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	41-79
Кварцевое стекло	8,5 150
Лигиевая керамика (пористая)	15 -18

Разрушение хрупких материалов характеризуется очень малыми деформациями как при сжатии, так и при растяжении.

Динамический коэффициент - отношение динамической прочности к ста-

тической.

При нормальных температурах керамические материалы при изломе практически не обнаруживают пластической деформации, их ризрушение происходит внезапно. В таких материалах наличие микрогрещии недопустимо, так как они могут разрушиться даже при незначительных ударных нагрузках.

По показателю ударной вязкости керамические изделия можно расположить в такой последовательности: майолика, фаянс, фарфор.

Для всех тонкокерамических изделий при нормальной температуре типичен хрупкий характер разрушения. Упругость и пластическая деформация, предшествующие разрушению, почти полностью отсутствуют, и разрушение происходит мтновенно, ввиду того что кристаллическая решетка по-разному сопротивляется изменениям объема (растяжение, сжатие) и формы (сдвиг).

Упругость. Модуль упругости (модуль Юнга) рассчитывают по формуле

$$arepsilon = rac{P l^3}{4 b h^3 d} \ 10^6$$
 или  $arepsilon = rac{oldsymbol{\sigma}_{
m pac}}{V l} \ 10^6$  ,

P = приложенная нагрузка, H;

l — расстояние между опорами, см;

h и b — соответственно ширина и высота балочки, см;

d =прогиб балочки, см:

σ<sub>гас</sub> напряжение растяжения, Па;

 $\Lambda l$  — удлинение, см.

Модуль упругости изменяется в широком диапазоне при нагревании образцов. С повышением те мпературы в значительно попижается. Числовое выражение модуля упругости приведено пиже.

#### Модуль упругости, МПа

Фарфор гвердый	300 - 800
Электрофарфор (пормальный)	6.70 - 800
Фаянс твердый	
Нолуфарфор	300 400
Спеченный чистым глиновем (пористостью $5^{\theta}_{0}$ )	373 400
Гонкокаменные изделия (химилески стойкие)	
Кварц кристаллический	850
Муллит	417,5

 $X_{\rm PS}$  тость изделий может быть уменьшеда за счет увеличения модуля упругости, достигаемого повышением тонины помола сырья, сцижения содержания

стекловидной фазы в черепке изделий и ввода кристаллических фаз — глинозема, искусственного муллита, обожженного каолина и др. Востановительная среда при обжиге фарфора способствует повышению сопрогивляемости удару.

Лицейная зависимость между удельной удерной вязкостью и хрупкостью приведена на рис. 2.21.

Повышенная хрупкость карамических изделии объясняется как природой катериала, так и остаточными папряжениями в изделиях, возникажими под влиянием градиента темлературы при охлаждении, в одпородности структуры и фазовых превращений в процессе обжига.

0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,09 0,08 0,17 0,026 0,028 0,030 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Рис. 2.21. Зависимость показателей удольной ударной вязьости от хрункости для изделий из фарфора (AB), фаянса  $(A_1B_1)$  и низколемисратурного фарфора  $(A_2B_2)$ 

Остаточные напряжения могут быть расгягивающими и ежимаю-

шими. Более онастыми для форфора и других керамических изделий являются расгягизающие напряжения, так как сопротивляемость фарфора сжатию в 3—12 раз больше, чем растяжению.

#### Модуль сдвига

Модуль сдвига G определяют из выражения:

$$G = \frac{\sigma_{\rm CAB}}{\Delta \gamma} \cdot 10^6,$$

где  $\sigma_{\text{сдв}}$  — напряжение сдвига;  $\Delta \gamma$  относительное смещенис.

Между модулем упругости  $\varepsilon$  и модулем сдвига G существует зависимость:

$$G=\frac{\varepsilon}{2(1+\mu)},$$

гле и - коэффициент Пуассона.

Поскольку величина и для большинства керамических материалов составляет в среднем 0,25 (0,20-0,35), зависимость примет вид:

$$G = 0.4\varepsilon \cdot 10^6$$
.

Коэффициент Пуассона мало зависит от изменения температуры (в области

температур, предшествующих пластической деформации).

Твердость. Твердость характеризует прочность только поверхностных слосв материала. Она определяет способность материала сопротивляться вдавливанию в него другого, более твердого материала — алмазной пирамидки или стального шарика днаметром примерно 1,5 мм (метод Бринеля). Твердость керамических изделий определяют статическими и динамическими методами.

Тверлость материала не является основной физической характеристикой

При определении микротвердости материала методом падающего стального шарика на приборе М. В. Иванова используют следующую формулу.

$$H - \frac{P}{F}$$
,

где P — нагрузка (примерно 150 H);

F поверхность отпечатка (ямки), му.  $^2$ .

Поверхность F и глубину отпечатка h определяют из уравнения

$$h = R V \overline{R^2 - r^2},$$

где R — радиус стального шарика (0,75 мм);

г раднус отпечатка (ямки), мм.

Тогда  $F=2\pi Rh$ , а микротвердость

$$H - \frac{P}{2\pi R \left(R - V \overline{R^2 - r^2}\right)}.$$

Твердость является показателем качества глазури.

Твердость глазури по Моосу равна 6 7, стекла 5,5, стеклокерамики

7,5, фарфора — 6,8 (габл. 2.7).

Твердость глазурного слоя, спределенная по методу Бринеля, составляет. дтя фарфора 6000-7000, фаянса 1200 -2550, майолики 600 -1000, химически стойкой керамики 8000—11 000 МПа.

Показатель твердости может изменяться по толщине стенки изделия. Твердость материала зависит от химического состава, структуры и во многом опреде-

дяется технологией изготовления изделий.

Микротвердость по Августинику, например, фарфоровой глазури и ее прочность находятся примерно в таких соотношениях (МПа): при  $H=5250~\sigma_{\rm H3}=83$ , при  $H=5500~\sigma_{\rm H3}=980$ , при  $H=6000~\sigma_{\rm H3}=107$ .

#### Шкала твердости по Моосу

Таблица 2.7

Показатели твердости по шкале Мооса

Показатель твердости	Мянерал	Характеристика твердости
1 2 3 4	Тальк, мел Гипс, каменная соль Кальцит, ангидрит Плавиковый шпат	Легко чертится ногтем Чертится ногтем Легко чертится стальным ножом Чертится ножом под небольшим уси-
5	Апатит	лием Чертится стальным ножом под боль- шим усилием
6 7 8 9 10	Ортоклаз   Қварц   Толаз   Корунд   Алмаз	Легко чертят стекло, стальным ножом не чертятся

Твердость и механическая прочность могут быть повышены путем термической обработки поверхности, взрывным обжатием предварительно нагретых изделий (патент США), химическим упрочнением путем ионного обмена и др. Повыше-

ние содержания в стекловидной фазе оксида алюминия способствует повышению твердости глазури, Замена оксида кремнезема на оксил алюминия повышает механическую прочность и микротвердость глазури (рис. 2.22). Заштрихованная часть рисунка означает область наиболее высоких показателей механической прочности глазурованного фарфорового черепка.

Истираемость. Козффициент истирания определяют отношенисм потери массы образца после испытания на истирание к площади истирания (г/см2).

$$\sigma_{\rm BC} = \frac{G_0 - G_1}{F},$$




Рис. 2.22. Изменение механической прочность и микротвердости фарфоровой глазури в зависимости от содержания S<sub>1</sub>O<sub>2</sub> и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

где  $G_0$  и  $G_1$  соответственно масса образца до и после истирания, г; площадь исгирания, см2.

Коэффициент истираемости может быть определен по уменьшению объема

$$\sigma_{\rm HC} = \frac{V_0 - V_1}{F},$$

где F — площадь образца, подвергаемого истиранию, см $^2$ , а также по коэффициенту износа (эмпирическая формула):

$$\sigma_{\rm HC}=20-\frac{G}{3}\;,$$

где G — потеря массы, г.

Показатели истираемости отдельных материалов приведены ниже.

#### Показатели истираемости, г/см2

Гпанит																0,10-0,50
Квариит																0.06 - 0.12
Кепамичес	ĸ	ие	П.	ли	тк	И	AJI	Я	П	)JI(	βC					0.25 - 0.30
Мозаичные	•	пл	ИΤ	ΚИ												U,1U <b>—U,2</b> 5
Известияк												•	•	•	•	0,30-0,50
Ситалл																0,016 - 0,03

Глазурный покров обладает корошей сопротивляемостью истиранию. Однако при длительной эксплуатации, например керамической посуды, глазурный покров

постепенно разрушается под воздействнем металлических предметов. Износ поверхностного слоя глазури возникает в результате скалывания и сдвига частиц поверхностного слоя с последующим отрывом их. Те же дефекты, но более выра-

женные, характерны для фаянсовой посуды. В отдельных случаях возможны разрушение и даже исчезновение глазури и разрушение перехолного слоя (рис. 2.23). Дефекты глазури (прыщи, пузыри, микротрещины и г. п.) резко ухудшают ее качество.

Прочность глазурного покрытия во многом зависит от величины напряжения в контактном слое. Глазурь, находящаяся под большим напряжением сжатия, обладает меньшей поверхностной прочностью. Глазури, содержащие оксид кальция, глинозем и кремнезем, поддаются меньшему истиранию, чем другие.




Рис. 2.23. Характер разрушения глазурного покрова (1) и переходного слоя (2)

# Теплофизические свойства

Из всех показателей теплофизических свойств для характеристиин керамических изделий важнейшими являются: теплоемкость, тертеплопроводность, мостойкость, температуропроводность, гепловое

расширение черепка и глазурного покрова, огнеупорность, лучеиспускание. Теплоемкость. Теплоемкость является мерой энергии, требусмой для повышения температуры материала на один градус.

Коэффициент теплоемкости С определяют из уравнения

$$Q = C_{\rm M}G(t_1 - t_0),$$

откуда удельная теплоемкость массы  $C_{ extsf{M}} = rac{Q}{G\left(t_1 - t_0
ight)}$  ,

 G — масса нагреваемого материала, кг; Q — количество тепла, затрачиваемого на нагревание материала, к.П.ж.;  $t_0$  и  $t_1^*$  — начальная и конечная температура материала, °С. При G — 1 кг и  $(t_1 - t_0)$  — 1°С имеем  $C_{\rm M}$  — Q Дж.

Количество гепла, необходимое для нагревания 1 см<sup>3</sup> сухого материала на 1 С. называется объемной удельной теплоемкостью  $C_0$ . Объемная теплоемкость и теплоемкость массы связаны между собой уравнением

$$C_0 - C_{\mathbf{M}} d_1$$

гле  $d_1 = -$  плотность материала.

Определяют теплоемкость калориметрическим методом.

Удельная геплоемкость материала при увлажнении С' увеличивается на величину

$$C' = C_0 - 0.01W$$
,

где  $C_0$  — удельная теплоемкость сухого материала, Дж (кг·°C); W — влажность массы материала, ° $_{\circ}$ .

Теплоемкость структурно-различных, по одинаковых по составу изделий одинакова, так как она определяется свойствами самого вещества и не зависит

от пористости, плотности и размера кристаллов.

Теплоемкость изделий сложного состава зависит от содержания тех или других фаз. Она может быть подсчитана по правилу аддитивности с учетом теплоемкости каждой фазы и ее количества в изделии. Теплоемкость однофазных материалов (стекло) может быть также определена расчетным путем по правилу аддитивности на основе химического состава.

Удельная теплоемкость керамических материалов приведена ниже.

# Удельная теплоемкость керамических материалов, кДж/°С

Фарфор	твердь	ıŭ:														
негл	азуров	анны	й												0,84-	-1,26
глаз	<b>урова</b> н	ный								,					0,84	-1,26
цир	кониев	ый .													0,70	-0,76
корд	диерито	вый													0,84-	-0,87
Фаянст	вердый	(20-	-40	)0°	C	)									0,84	-0.86
Тонкока	менные	• мате	ери	ал	ы	(20	0 –	40	o°	C)					0.72	-4,03
Стекло																
Огнеуло	рные м	атери	ал	ы	И	из	де:	ия	:							
														_		
ков	ундовы	e (95-	<b>-</b> 9	9%	$\Gamma J$	и	103	ема	1;2	20	1	00	$0^{\circ}$	C)	0,86	-1,10
	- ундовы иотные															
шам	иотные	(20-	100	)0°	C	)							٠			-1,10
шам кар		(20— овые	100 (20	)° (	C)	)					,		•	•	0,86 0,72	-1,10 -0,76
шам кар выс	- мотные борунд окогли	(20— овые нозем	100 (20 ист	рые )° ( 200°	C (:	) 20°	С		•	•	•		•		0,86 0,72 0,84	-1,10 -0,76
шам кар	- иотные борунд окогли ерамик	(20— овые нозем а (20	100 (20 ист — 4	100. гте ) <sub>o</sub> (	C) e (	) 20° C)	С	  )					•		0,86 0,72 0,84 0,87	-1,10 -0,76 0,86 -1,18
шам кар выс Стеклок	отные борунд окогли ерамик	(20— овые нозем а (20	100 (20 ист — 4	100. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	C) e ( • (	) 20° C)	°C	  )					•		0,86 0,72 0,84 0,87 0,72	-1,10 -0,76 0,86 -1,18
шам кар выс Стеклок Ситалл Шлакос	отные борунд окогли ерамик	(20— овые нозем а (20	100 (20 ист — 4	100. 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20	C) (° ( · ·	) 20° C)	°C	 ) 					•		0,86 0,72 0,84 0,87 0,72 0,72	-1,10 -0,76 0,86 -1,18 -0,84
шам кар выс Стеклок Ситалл Шлакос	мотные борунд окогли ерамик  италл	(20— овые нозем а (20	100 (20 ист — 4	.001 .001 .003	C) (°(	) 20° C)	С	 ) 					•		0,86 0,72 0,84 0,87 0,72 0,72 0,84	-1,10 -0,76 0,86 -1,18 -0,84 -0,84

Теплосмкості, воды зависит от температуры, поэтому различают истинную и среднюю удельную, или молярную, геплоемкость. С повышением влажьости материала теплоемкость его увеличивается. Теплоемкость возрастает с повышением гемпературы материала.

Термостойкость. По показателю гермостої кости опредсляют область возможного применения керамических изделий. Разрушение материала изделий при тепловом ударе обусловливается возникновсьнем термических напряжений в результате коэффициентов термического расширения структурных элементов черепка (стекловиднои и кристаллических фаз), напряжений, возникающих по различным кристаллографическим осям в одной из фаз, составляющих массу изделия, а также при нагревании изделия— температурный перепад в его различных частях. В результате термических иапряжений в материале возникают микротрещины, понижающие прочность или приводящие к разрушению изделий. Показатели термостойкости различных материалов приведены ниже.

#### Термостойкость различных материалов

Фарфор											,	Более 8
Фаянс								,				» 7
Тонкокам												
матери	ал	ы										2-10 и более
Майолик												3 -4
Полуфар	фo	р										810
Форстери	'nc	ва	Я	ĸε	pa	am.	иκ	a				3—7
Огнеупор												10 - 100

Термостойкость можно характеризовать разностью температур между изотермическими поверхностями в изделии при усгановившемся тепловом режиме или между температурой  $T_0$  (до начала изменения температуры) и температурой  $T_1$  (после ее изменения) при неустановившемся тепловом режиме:

$$\Delta T = RSK$$
.

где R — фактор гермического сопротивления;

 $S = \phi$ akrop  $\phi$ opmы;

 $K = \phi$ актор, учитывающий условия охлаждения или нагревания магериала. Фактор K связан с коэффициентом теплопередачи конзекцией и лученспусканием в окружающую среду (для фарфора при  $t=100^{\circ}$  C он равен 116, при  $t=400^{\circ}$  C равен 103).

 $\Phi$ актор термического сопротивления R зависит от свойств материала и изде-

лия и может быть определеи из уравнения

$$R = \frac{\sigma_{\text{pact}} (1 - \mu)}{\varepsilon \alpha} ,$$

где  $\sigma_{\text{раст}}$  — предел прочности при расгяжении, Па;

μ — коэффициент Пуассона;
 ε — модуль упругости, Па;

с — коэффициент линейного термического расширения.

Фактор S рассчитывают в зависимости от размера и формы образца. Данное уравнение может быть использовано для определения гермостой-

кости керамических материалов. Коэффициент термической стойкости может быть определен из формулы

$$K = \frac{\lambda \sigma_{\text{pact}}}{C \nu \alpha \varepsilon}$$
,

где  $\lambda$  — коэффициент теплопроводности,  $B\tau/(M\cdot {}^{\circ}C);$   $\sigma_{pact}$  — предел прочности при расгяжении,  $\Pi a;$ 

C - теплоемкость, Дж $^{\prime \circ}$ С;

 $\gamma$  — плотность,  $r/cm^3$ ;

α — коэффициент термического расширения;

є — модуль упругости, Па.

При этом не учтены структурные особенности керамики, условия испытаний, размер образцов, оказывающих значительное влияние на термостойкость, что

снижает точность расчетного метода определения термостойкости. Поэтому приведенная формула не дает сравнимых результатов термостойкости керамических материалов.

Напряжения (сжатия или растяжения), возникающие в поверхностных слоях материала, могу: быть определены из уравиения

$$\sigma_n = \frac{\alpha \varepsilon \Delta T}{\alpha (1 - \mu)} ,$$

где с поэффициент линейного термического расширения;

е — модуль упругости (модуль Юнга);

 $\Delta T$  — перспад температуры между поверхностью и серединой образца;

и — коэффициент Пуассона.

Возникающие при внезапном нагревании или охлаждении материала напряжения почти в 2 раза превышают напряжения, возникающие при стационарном тепловом режиме.

Внезапное нагревание материала приводит к возникновению сжимающих поверхностных напряжений, в то время как резкое охлаждение — к возникновению растягивающих напряжений. Стойкость к внезапному охлаждению важнее стойкости к внезапному нагреванию, так как вероятность разрушения материала под влиянием растягивающих напряжений гораздо больше, чем под влиянием сжимающих.

Термостойкость изделий зависит от физико-химических и физико-механических свойств материала, модуля упругости, коэффициентов линейного термического расширения и коэффициента Пуассона, от теплопроводности и температуропроводности материала, условий нагревания и охлаждения, размера и формы изделий, его макро- и микроструктуры и пористости.

Скорость распространения трещин существенно синжается в материале определенной структуры, а также при наличии структуры с микрогрещинами. Она повышается при снижении коэффициента линейного термического расширения, модуля упругости, коэффициента Пуассона и повышения однородности структуры и прочности материала изделий на разрыв и срез, теплопроводности и температуропроводности.

Разрушение фарфоровых глазурованных образцов начинается с глазури при температуре 150 300° С, неглазурованных — при температуре 400° С. Глазури фаянсовых изделий разрушаются при болсе низком перепаде температур вследствие более слабого сродства с черепком, чем глазури фарфоровых.

Чем выше температура нагрева фаянсового изделия, при которой появляется цек глазури, тем выше эксплуатационные свойства посуды (по Хоркорту):

Температура,	Срок службы
вызвавшая	изделий
цек глазури, °С	до появления цека
120	Несколько дней
150	3 –4 месяца
160	15 месяцев
170—180	2,5 года
190	Более 2.5 лет

Термостойкость является величиной, обратно зависящей от коэффициента линейного термического расширения материала.

Зная распределение термических напряжений, механические свойства керамических материалов, температуропроводность и коэффициент гермического расцирения материала, можно ориентировочно определять максимально допустимые скорости нагревания, при которых не снижается качество изделий.

Допустимую скорость нагревания и охлаждения керамических изделий можно определать по формуле

$$au_{\text{доп}} = \frac{\Lambda t_{\text{Доп}} \alpha}{KS^2},$$

α - коэффициент термического расширения;

К — коэффициент, учитывающий форму тела;

S — толщина материала, м:

 $\Delta t_{\mathtt{доп}}$  — допустимый для данного вида сырья температурный перепад в излелии, °С.

При введении в массу различных добавок (магния, лития, титана и др.) снижается коэффициент термического расширения и тем самым повышается тер-

мостойкость изделий, что весьма важно при скоростном обжиге.

Значительное влияние на термостойкость изделий оказывает пористость. Повышение сопротивляемости магериала изделий термическому удару с увеличением пористости объясняется также тем, что напряжения, возникающие на поверхности твердого тела от теплового удара, снижаются (гасятся) до низких



Рис. 2.24. Зависимость термостойкости фаянсовых тарелок от водопоглощения

значений на границах зсрен и поверхностей раздела фаз, одной из которых явдяются поры.

Корреляционная зависимость между термостойкостью фаянсовых тарелок и водопоглошением, а также прямая регрессия этой зависимости приведены на

рис. 2.24.

Снижение термостойкости во многом определяется полиморфными превращениями непрореагировавшего кремнезема в материале изделий. Повышение содержания глинозема в массе фарфора снижает КТР по сравнению с содержанием его в кварцевом фарфоре (5,5-3,5) 10-6 1,°C.

На термостойкость оказывают влиящие форма и расположение микро- и макродефектов, величина и знак напряжений в глазурном покрове и контактном слое.

величина изделий.

Снижая коэффициент термического расширения и модуль упругости и одновременно повышая теплопроводность и напряжение сжатия (до безопасных пределов) в глазури и контактном слое повышают термостойкость тонкокерамических изделий. Обычно КТР глазури на 10-20% ниже КТР фарфорового черепка. На таких глазурях цек не образуется, но повышается качество изделий и удлиняются сроки их эксплуатации.

Теплопроводность. Теплопроводность керамики весьма различна и завилит

от состава кристаллической и стекловидной фаз, а также от пористости.

Определяют коэффициент теплопроводности по уравнению тегловего потока:

$$\frac{Q}{T} = \lambda \frac{F(t_1 - t_0)}{h}$$

или

$$Q = \lambda \frac{F(t_1 - t_0)\tau}{h},$$

О — количество тепла. Дж; гле

т - время прохождения теплового потока, ч;

F — площадь образца,  $M^2$ ;

h — толщина образца, м;

 $t_1$  и  $t_0$  — соответственно температуры горячей и холодной поверхности образиа. °С.

Коэффициент теплопроводности будет

$$\lambda = \frac{Qh}{F(t_1 - t_0)\tau}.$$

Приняв h=1 м, F=1 м²,  $(t_1-t_0)=1$ ° С,  $\tau=1$  ч и подставив эти значения в формулу, получим  $\lambda=Q$ , т. е. коэффициент теплопроводности равен количеству тепла, прошедшего через материал толщиной 1 м площадью 1 м<sup>2</sup> за 1 ч при разности температур на двух противоположных поверхностях 1° С. Значения коэффициента теплопроводности отдельных материалов приведены ниже.

#### Значения коэффициента теплопроводности отдельных материалов, BT/(м·°C)

Фарфор:	
твердый неглазурованный	0,58 - 1,51
глазурованный	1,20-1.62
циркониевый	1,28-1,39
кордиеритовый	5,22 - 6,96
Фаянс твердый	1.20 -1,62
Тошкокамешная (химически стойкая) керамика	
** "	(до 13,92)
Майолика	
Стекло	
Грубая керамика (кирпич)	0,46-1.20
Кварцевое стекло	1,39 1,51
Гипсовый камень	
Гипсовые формы	
Вода	
Воздух	0,027
Глина огнеупорная	1,03 - 1,04

Несмотря на отсутствие прямой зависимости между кажущейся плотностью н теплопроводностью, последняя можег быть прибляженно определена для материалов с влажностью 1-700 (по объему) по эмпирической формуле В. П. Некрасова

$$\lambda_W = 1000196 + 0.22 \gamma_{0.5}^a - 0.14$$

или по уравнению

$$\lambda_W = \lambda_{c} + \Delta \lambda \gamma_{c} \xi$$

где  $\lambda_W$  — коэффициент теплопроводности влажного материала, Вт (м °С);  $\lambda_c$  — коэффициент теплопроводности сухого материала, Вт (м °С).  $\gamma_{o6}$  — объемная влажность материала,  $^0$   $_{\rm J}$ ;  $_{\rm A}\lambda$  — приращение коэффициента теплопроводности на каждый упроцент увеличения объемной влажности (для неорганических материалов Δλ. 0,0023 при положительных и 0,047 — при отрицательных температурах).

Теплопроводность оказывает значительное влияние на дермостойкост, изделий:

$$K = \frac{\lambda \sigma_{\text{pact}}}{c \gamma \alpha \epsilon}$$
,

где  $\lambda$  — коэффициент теплопроводности. Вт. (м. °C):

о - предел прочности при растяжении. Па:

у — кажущаяся илотность;

удельная геплоемкость, Дж (кг. °C);

а - коэфрициент линейного термического расширения;

г - модуль упругости.

В керамических материалах передача тепловой энергин зависит не только от свойств материала (химический и минералогический состав, структура, влажность, кажущаяся плотность), но и от температуры и пористости. С повышением тем пературы проводимость тепла сначала снижается, а затем возрастает в результате конвекции и увеличения доли дучистого переноса тепла внутри этих




Рис. 2,25, Зависимость коэффициента теплопроводности от плотности материала

материалов. При изменении температуры теплопроводность материала изменяется по формуле

$$\lambda_t = \lambda_0 + \alpha t,$$

где  $\lambda_t$  и  $\lambda_0$  — коэффициенты теплопроводности при температуре соответственно 1 и 0° С, Вт/(м·°С);

t — температура материала, °C.

 температурный коэффициент, представляющий собой изменение коэффициента теплопроводности при изменении температуры

Пористость материала спижает его теплопроводность почти в линейной зависимости. В пористом материале тепло передается через твердый каркас

н воздушные прослойки — поры (если материал сухой).

Снижение теплопроводности пористого материала объясняется увеличением контактного теплового сопротивления ввиду того, что теплопроводность пор меньше любой из твердых фаз при низких температурах, поскольку поры заполнены воздухом, а коэффициент геплопроводности воздуха паименьший из всех коэффициентов теплопроводности природных и искусственных материалов:

$$\lambda = 0.023$$
 Br (M·°C).

Форма и размер пор в материале оказывают незначительное влияние на коэффициент геплопроводности, однако ориентация пор при определенной пористости

существенно изменяет коэффициент теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности пористых материалов зависит главным образом от кажущейся плотности, а не от истинной плотности. Зависимость между коэффициентом геплопроводности и объемной массой пористых материалов можсі быть представлена в виде прямой (рис. 2.25).

Теплопроводность зависит от химического и минералогического состава материала и его структуры, прочности и модуля упругости. При понижении модуля упругости увеличивается термостойкость изделий в результате повышения его сопротивляемости действию разрывающих термических напряжений.

Теплопроводность пористых материалов значительно повышается с увеличением температуры. Она пропорциональна третьей степени величины температуры

и линейно пропорциональна величине пор.

Повышение влажности пористых материалов увеличивает их теплопроводность, так как коэффициент теплопроводности воды  $[\lambda = 0.58 \text{ Br}/(\text{M} \cdot ^{\circ}\text{C})]$  почти в 25 раз больше коэффициента теплопроводности воздуха.

Ввол в массу минеральных лобавок типа кордиерита способствует увеличению термостойкости фарфора. Повышение напряжения сжатия в глазурном покрове и снижение КТР способствуют термостойкости фарфора. При этом желательно, чтобы напряжения были обусловлены более низким, чем у фарфора, КТР глазури и равны 80-110 МПа.

Повышение теплопроводности увеличивает термостойкость изделий за счет ввода в массу изделий такого количества плавней, которое обеспечивает образование расплава, достаточного для создания непрерывного (хотя и неполного) заполнения пор и обволакивания частиц твердой фазы или ввода кристаллов (проводящая фаза) с заданной теплопроводностью.

Температуропроводность. Коэффициент температуропроводности объединяет

два свойства материала: способность проводить и аккумулировать тепло.

Коэффициент теплопроводности К численно равен тому повышению температуры, которое произойдет в единице объема (массы) материала при поступлении в него гепла, численно равного его теплопроводности:

$$K_t = \frac{\lambda}{co},$$

где  $\lambda$  — коэффициент теплопроводности, Br (м °C);

с удельная теплоемкость, Дж (кг °С);

ρ - плогность, г/см<sup>3</sup>.

Термическое расширение. В отличие от необратимого изменения размеров, наблюдаемого, например, в изделиях из огнеупорных материалов при высоких температурах, — дополнительная усадка в результате уплотнения или дополнительный рост (расширение) в результате модификационных изменений (или образования новых соединений) - тонкокерамические изделия хозяйственного назначения в процессе эксплуатации при температурных изменениях претерпевают тепловое обратимое расширение.

Тепловое расширение происходит равномерно и характеризуется коэффициентом относительного термического линейного а или объемного в расширения (КТР)

материала при нагревании на 1° С:

$$\alpha = \frac{l_1 - l_0}{l_0 (t_1 - t_0)};$$

$$\beta = \frac{V_1 - V_0}{V (t_1 - t_0)};$$

где  $l_0$  и  $l_1$  — соответственно начальный и конечный линейные размеры об-

 $V_0$  и  $V_1$  — соответственно начальный и конечный объемы образца, см, в температурном диапазопе определения а и в;

 $t_0$  и  $t_1$  — начальная й конечная температура в диапазоне определения. °С. Для твердых магериалов в — 3а.

Расчеты (ориентировочно) КТР масс глазурей, ангобов, стекол и других материалов можно выполнять двумя методами.

Первый метод основан на предположении об аддитивной зависимости КТР

от содержания оксидов в процентах. Тогда

$$\alpha = \sum P_i X_i$$

где  $P_{I}$  — содержание оксидов;

 $X_{i}$  — эмпирические числовые факторы, характеризующие расширение окси-

дов в массе (глазури).

Второй метод, предложенный  $\Lambda$ . А. Аппеном, основан на предположении, что свойства глазурей или масс находятся в аддитивной зависимости от молярного содержания оксидов. Средняя точность расчетов при температуре  $20-400^\circ$  С составляет в первом случае  $5^6$ 6, во втором  $-2-3^6$ 6.

Термическое лицейное расширение материала, если температурный интервал

невелик, может быть определено по уравнению

$$l - l_0 (1 - \alpha t)$$
.

Значеция коэффиц сента линейного термического расширения различных материалов приведены в табл. 2.8.

Таблица 2.8 Значення коэффициентов термического расширения (КТР) масс и глазурей

Изделия	КТР α·10-8 I 'C (в интервале температур 20-700° C)				
угзделия	черепка	глазури			
Фарфоровые: твердые хозяйственные мягкие (литьевые) Низкогемпературного обжига Фаянсовые:	4,0 - 5,0 4,1 - 5,0 5,5 - 6,23 4,5 - 6,5	3,5 -4,8 3,0 -5,0 5,0 -5,5 4,3 -5,8			
твердые	7.0 - 8,0 8,8 - 9,8 5,0 - 6,0 4,0 - 5,0	7,0 -8,1 5,0-5,8 3,7-4,7			
декоративные	5,7 7,1 4,6-5,4	5,6-6,6 4,5-4,9			
декоративные ) удожественные . ,	7,0—9,1	6,78,0			

Коэффициент термического расширения является переменной величиной, зависящей не только от материала изделия, его минералогического и фазового состава, структуры, по и от температуры. С повышением температуры коэффициент термического расширения увеличивается главным образом в результате увеличения амплитуды колебания атомов в узлах кристаллической решетки относительно их среднего положения (У. Д. Кингери) при ослаблении силы связи нонов в кристаллической решетке.

Прямая зависимость влияния пористости на КТР не установлена.

Изделия с высоким содержанием кварца и небольшим содержанием полевого шпата имеют наибольший КТР при температуре обжига 900° С. С увеличением температуры обжига этих образцов КТР уменьшается. КТР образцов, не содержащих кварц, медленно повышается с увеличением температуры обжига; плотноспеченный черепок имеет максимальный КТР.

Коэффициент термического расширения глазури может быть найден (с точ-

ностью  $=5^{\circ}$ ) с учетом ее состава по формуле

$$\alpha = \sum P_i X_i,$$

где  $P_1$  — содержание оксидов в глазури, %;

 $X_i$  — эмпирические числовые факторы, характеризующие расширение окси-

дов в глазури.

Соответствие КТР глазури и черспка, обеспечивающее незначительные сжимающие напряжения в глазури после перехода ее в твердое состояние, не только упрочняет черспок, но и исключает возможность появления волосных трещин (цек) и отслаивания.

При  $\mathrm{KTP_q} > \mathrm{KTP_r}$  в момент перехода из пиропластического состояния в твердое элементарный участок, определяющий исходную длину для черепка и глазури  $l_0$ , принимает положение  $l_{1q} > l_{1r}$  (рис. 2.26,  $\epsilon$ ). В глазурном покрове,

прочно связанном с черепком через контактный (переходной) слой, возникнут растягивающие напряжения, которые при повышении прочности на растяжение глазурного покрова вызовут разрыв сто (появится сеть мелких трещин). Участки глазури, ограниченные сетью трещин, удерживаются контактным слоем на поверхности изделий.

Наличие сети крупных трещин указывает на незначительное несоответствие  $KTP_r$  и  $KTP_u$ , мелких — на большое различие

их.

При  ${\rm KTP_q}\!<\!{\rm KTP_r}$  (рис. 2.30.3) длина элементарного участка глазури  $l_2$  окажется больше длины участка черепка  $l_{2q}$ , в результате чего в глазурном покрове возникнут напряжения сжатия, могущие вызвать отслаивание глазури. Регулируя величины  ${\rm KTP_q}$  и  ${\rm KTP_q}$ , получают в глазурном покрове такие напряжения сжатия по отношению к цапряжениям в черепке,

Таблица 2.9 Средние значения коэффициентов линейного термического расширения основных оксидов глазури  $\alpha \cdot 10^{-6}$  1 °C

Оленды	По Шотгу и Вилкель- ману	По Гамп- тону	По Инг- ляму и Тернеру
S <sub>1</sub> O <sub>2</sub> B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Na <sub>3</sub> O K <sub>2</sub> O C <sub>3</sub> O M <sub>2</sub> O ZnO B <sub>2</sub> O P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,027 0,003 0,167 	0,005 0,054 0,038 0,070 0,432 0,342 0,163 0,045 0,098 0,117 0,103	0,005 0,066 0,017 0,422 0,390 0,163 0,045 0,066 0,173 0,106

Примечание Приведенные показатели спринедлизы при температуре 20 100° C.

имо к палряження в терстве, которые не вызывают отслаивания глазури и упрочняют черепок изделий. Средние значения коэфрициента линейного термического расширения основных оксидов глазури приведены в табл. 2.9.

Величина КТР глазури и черепка зависит от сос.ава массы и глазури. го нины помода компонентов, температуры и продолжительности обжига, а также

от состояния печной атмосферы (см. табл. 2.8).

Исследования в области изучения зазисимости КТР глазури от их состава показали, что для глазурей и стекол существует ряд отклонений от правил адлитивности. Так, при добавлении до 0,3 моля глинозема в глазурь и стекло КТР глазури снижается. Для борных глазурей с малым содержанием кремнезема КТР глазури повышается, если содержание глинозема превышает 0,2 моля. Увеличение в составе глазури борной кислогы или частичная замена ес кремнекислогой в эквимолекулярных количествах приводит к уменьшению КТР глазури. Однако содержание в глазури борной кислогы более 17% способствует заметному повышению КТР глазури.

Подобрать KTP глазури к илогному спекшемуся черепку легче, чем к пористому, не только из за большой разницы в химическом составе, но и из-за физических свойств. Пористый черепок расширяется при нагревании и сжимается при

охлаждении иначе, чем нацесенная на него глазурь.

Чтобы уменьшить растрескивание глазури, обычно повышают температуру утельного (бисквитного) обжига, так как это способствует понижению времен ного расширения черепка.

Глина и тонкоизмельченный углекислый кальций повышают КТР черепка, а углекислый магний снижает КТР черепка. При повышении содержания кварца с одновременным снижением содержания полевого шпата и глинистой составляющей или при тонком помоле кварца КТР черепка снижается.

Повышение содержания кремнезема и глинозема в глазури, снижение содержания оксида натрия, ввод в состав глазури борной кислоты за счет снижения кремнезема и замена части флюса с высокой молекулярной массой на флюс с низкой молекулярной массой все это способствует устранению напряжений между глазурью и черепком в изделиях. Повышение температуры обжига также способствует устранению напряжений между глазурью и черепком и повышению термостойкости изделий.

С повышением температуры обжига напряжения растяжения в глазури могут переходить в напряжения сжатия. Несмотря на то, что на практике стре-




Рис. 2.26. Схема напряжений  $KTP_{q}$  и  $KTP_{r}$ 

мятся подобрать КТР, близким к КТР, между ними всегда сохраняется разнива абсолютных значений, что порождает напряжения между глазурью и черепком. Эти напряжения усугубляются при изменении температурных условий из-за различной скорости нагревания и охлаждения отдельных участков глазури и черенка изделий, что может стать причиной появления цека глазури (рис. 2.26).

Цек, появляющийся в период охлажления изделий, может быть устранен соответствующим изменением режима охлаждения. А. И. Августициком по ланным Штегера обобщены температуры, при которых возможьо частичное снятие напряжений в глазури при охлаждении изделий (табл. 2.10).

> Таблица 2.10 Температурные интервалы, С характеризующие возможность сиятия напряжений

Материал	Температура пачала вырав- ыивания напря- жений	Температура выравнивания напряжений	Температура заметного раз- мягчения гла- зури
Гвердый фарфор	680	720	880
	540 670	580 680	760 770
	390 470	410 515	530—600

Снятию напряжений в глазури и черепке изделий способствуют более тонкий помол кварца, вводимого в глазурь, замена в глазури глины (дружковской) каолином, замена обычного кварца в глазури трецелом или доломитом, более точный подбор КТР, и КТР, изменение зернового состава материала.

При добавленни в глазурь оксидов бора и цинка уменьшастся КТР, особенно при одновременном выводе из состава глазури оксидов кальция и щелочей. Полный вывод из состава глазури квари-полевошнатовой составляющей и замена ес тальком, магнезитом, хлористым магнием в различных соотношениях (патент США) с вводом в глазурь 8% диоксида лития способствует повышению КТР излелий.

Фриттование компонентов глазури (фаянс, майолика, мягкий фарфор и др.) повышает гомогенность ее и снижает КТР, способствуя повышению термостои-

кости глазури.

12

На термостойкость глазури большое влияние оказывает величина модуля упругости. Чем больше модуль упругости глазури, т. е. чем меньше ее упругость, тем меньше термостойкость глазурн. На величину упругости, в свою очередь, влияют оксиды, входящие в ее состав: щелочноземельные оксиды повышают значение модуля больше, чем щелочные. Модуль упругости для фарфоровых глазурей составляет, МПа 5,71-6,48, муллита -1,45, глинозема -3,15, плавленого кварца - 7,0, стекловидной фазы - 0,62

Отношение относительного поперечного сокращения к относительному продольному удлинению стержня из фарфоровой глазури составляет 0,2-0,3 (число Пуассона). Как известно, напряжения в глазури пропорциональны разности коэффициентов термического расширения черепка и глазури, поэтому, зная модуль упругости глазури, можно рассчитать величину напряжений сжатия, возникающих в глазури. Кроме того, зная состав массы, можно рассчитать механи-

ческую прочность изделий.

Значительные напряжения в глазурном покрове, в том случае когда они недостаточны для разрыва или отслаивания глазури, могут вызвать деформацию излелий.

# \$Электрофизические свойства

Электрофизические свойства характеризуют удельное объемное и поверхностное электрическое сопротивление, диэлектрического проницаемость, электрическую прочность, диэлектрические потери материала и др.

Влага и нагревание повышают электропроводность керамических материалов. По величине удельной электропроводности керамические материалы относятся к классу диэлектриков (табл. 2.11). Электрофизические свойства зависят ог их природы, химической чистоты, структуры, температуры и др.

Таблица 2 11 Электрофизические свойства керамических материалов

	Диэлектри ческая про-	Пробивное напряжение, кВ/мм,	Объемное сопротивление при частоте 50 Гц, Ом см			
Матерналы	ницаемость Е	при частоте 50 Гц (тол- щина образ- ца 2 мм)	при 20—100° С	11pm 300° C		
Фарфор твердый	5,2 7,0	25 35	1011-1014	104-107		
Электрофарфор: нормальный высокопрочный	5,5 6,0 6,2 7,0	28 -35 30 38	$10^{11} - 10^{13} \\ 10^{12} - 10^{15}$	5 10 <sup>6</sup>		
Корундовые магериалы (95—99% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) Гонкокаменная керамяка	7.3-11.0 5.17-6.3	14 -53	1012-1014	1010 -101		
Гонкокаменная керамика Стеклокерамика Гипе	5,0-6,6 28-11,6	28 - 47	$\begin{array}{c} 10^9 - 10^{16} \\ > 10^{12} \end{array}$	10 <sup>7</sup> -10 <sup>1</sup>		
Каолинит	12 4,2-5	_	$     \begin{array}{c}       \sim 10^9 \\       > 10^{12} \\       > 10^7   \end{array} $	-		
Корунд Полевой шпат	5,6-6,7 6,8		>1012	_		

Электрофизические свойства фарфоровых изделий могут быть повышены путем повышения тонины помола сырьевых материалов (кварца, полевого шпата и др.), повышения содержания кварца за счет снижения в массе полевого шпата,






Рис. 2.27. Завнсимость электрической (1) и механической (2) прочности высоковольтного фарфора, водопоглощения (3), лектрической (4) и механической (5) прочности стеатита от температуры обжига

Рис. 2.28. Влияние повышения температуры на диэлектрическую проницаемость (а) и диэлектрические потери (б):

1 — изоляторный фарфор;
 2 — ультрафарфор;
 3 — радиофарфор





ввода в массу тонкомолотого технического глигозема и снижения содержания в массе полевого шпата.

Электрофизические свойства формируются в черспке изделий в процессе обжига и возрастают до определенной температуры обжига (рис. 2.27), снижаясь при дальнейшем повышении температуры вследствие пережога, сопровождающегося увеличением закрытых пор в фарроре и количества стеклофазы (рис. 2.28).

#### Огнеупорность

По огнеупорности керамические магериалы делят на три группы: огнеупорные, выдерживающие воздействие температур 1580° С и выше, тугоплавкие, выдерживающие воздействие гемператур от 1350 до 1580° С, и легкоплавкие, выдерживающие воздействие температур ниже 1350° С. Огнеупорность отдельных материалов приведена ниже.

Огнеупорность	материалов,	°C	
---------------	-------------	----	--

Фар	фор													•			•	•	,	1630—1680
Фая	ĤC T	верд	цы	й													,		•	1650—1670
Тон	кока	мен	ны	e	ма	те	ри	ал	ы							,		,		1600 - 1630
Май	олик	a					٠.				,		,				•			1000 - 1200
Огне	еупот	рны	e :	ма	тер	ЭИ	ал	ы:												
	шам				, 1				,					,				•		1580 -1750
	дина					,								,				,		1690 - 1750
	высс				зе	МИ	ст	ые	•					,		,				1750 - 2000
	кору									A1	<sub>2</sub> O	)3)		,	,		,		,	1850 - 2000
	карб														,		,			1850 -190 <b>0</b>
	мул.																			1820 - 2000
	каол		•••	-																1740 -1770
	огне		n F	195		ער	1H2	'n												1580 - 1750
	квар	ш	ЖИ	ЛЬ	JЫ	й		٠.			Ţ									1750—1770

Требование огнеупорности предъявляется к огнеупорным керамическим материалам и к отдельным видам тонкокерамических изделий специального назначения. К изделиям хозяйственно-бытового и архитектурно-художественного назначения такое требование не предъявляется.

# Коррозионная (химическая) стойкость

Поверхность керамических изделий в процессе эксплуатации разрушается в результате коррозионного (разрушение под влиянием внешней среды — химическое взаимодействие и растворение) и эрозионного (разрушение от механических воздействий) воздействий. Часто эти два фактора совместно воздействуют на изделия в процессе их эксплуатации.

Коррозию керамических изделий различают по виду коррозионной среды, которую делят на газовую (инертный газ и химически активный газ) и жидкостную (кислотная, солевая, щелочная, морская, речная, жидкометаллическая, в расплаве силикатов), по характеру разрушения (равномерная и неравномерная: избирательная, поверхностнач, коррозионное растрескивание, местная) и процессам, в иих происходящим.

Коррозионному воздействию среды более подвержена стекловидная фаза керамического материала. Факторы, вызывающие коррозию керамических материалов, разделяются на внутренние (термодинамическая стойкость, состояние поверхности, структура и состав) и внешние (температура среды, перепад температур в системе, скорость потока агрессивной среды и его динамическая характеристика, соотношение между объемом агрессивной среды и поверхностью магериала, состав агрессивной среды и др.). Различают два основных вида химической стойкости керамики - кислого- и щелочестойкость.

Химическая стойкость глазурованных керамических изделий характеризустся потерей массы (не более  $2-3^0_0$ ) измельченього материала, обработанного еооівстствующим реагентом (кислогой, щелочью), и подсчитывается по формуле

$$K = \frac{Q_1}{Q_0}$$
 100,

где  $Q_1$  и  $Q_0$  масса испытуемого материала соответствению до и после обработки реагентом.

Химическая стойкость глазурного покрова определяет санитарно-гигиенические свойства посуды,

В отличие от химического разрушения пористых магериалов в результате проникания агрессивных сред в толщу материала разрушение глазурного по-

Таблица 2.12

Химическая стойкость (по растворимости) керамических материалов

	Растворимость, %						
Материал	в кислоте	и шелочи					
Форстериговая керарамика	5-6 3-6 0,5-0,8	11 12 12 -14 5 6					
Тонкокаменная Кордиеритовая Ситалл, шлакоси талл	$\begin{array}{c} 4 - 6 \\ 2 - 3 \end{array}$ 0, I \to 0, 2	12 -21 14 15 6-8					

крова происходит снаружи при растворении (выщелачивании) гомогенного твердого материала в жилкости.

Выщелачивание может происходить как в кислой, так и в щелочной среде. При кислотном выщелачивании на керамической поверхности образуется защитный слой кремнекислоты, При щелочном выщелачиванни процесс захватывает кристаллическую решетку, в результато чего происходит перестройка вещества. Количество щелочных и шелочноземельных оксидов и соотношение SiO<sub>2</sub> к Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в глазури определяют химическую стойкость ее (табл, 2,12).

Химическая стойкость материалов зависит от химического

і фазового состава материала, его пористости и структуры.

Химическая стойкость керамической посуды хозяйственного назначения че регламентируется,

#### Эстетические свойства

К эстетическим свойствам фарфоровой и фаянсовой посуды относятся белизна, блеск глазури, просвечиваемость (фарфор), форма, чистота красок и качество декора,

Белизна. Спектральный состав светового потока, отраженного поверхностью изделия, определяет зрительное восприятие цвета материала. Требование белизны

предъявляется только к фарфоровым и фаянсовым изделиям.

Количественную оценку цвета устанавливают колоримстрическим методом. Цветовой тон определяется длиной волны а чистого спектрального цвета, а световой оттенок — коэффициентом отражения р, который для белых поверхностей близок к единице, для черных — приближается к нулю.

Если тело отражает всю лучистую энергию, оно является абсолютно белым. Наибольшей излучательной способностью облачают абсолютно черные тела

[коэффициент излучения абсолютно черного тела 5,76 Br/(м² ·°C)].

Белизну фарфоровых и фаянсовых изделий определяют по содержанию белого цвета в черепке, устанавливаемого как процент отраженного поверхностью изделия светового потока по сравнению с белизной эталона — баритовой пластинки BaSO<sub>4</sub>, белизна которой принята за 100%.

Белизна изделий зависит от чистоты используемого в производстве сырья и в первую очередь от чистоты и количества введенного в массу каолина. Наибольшей белизной обладают фарфоровые изделия, в массу которых не вводилась глика, а в качестве пластифицирующей добавки использован бентонит (4—  $60_0$ ). Белизна изделий снижается при наличин в массе красящих оксидов ( $Fe_2O_3$ , FeO,  $TiO_2$  и  $MnO_2$ ) и корунда с коэффициентом преломления 1,760 (рис 2.29).


Несовершенство процессов обжига и использование сырья со значительно большим содержанием красящих оксидов не позволяют получать фарфор, белизна которого соответствовала бы приведенной на рис. 2.29 кривои.

С сырьем, используемым в производстве фарфоровых изделий, в массу вводится 0.8 - 1.2% красящих оксидов, в результате чего белизна изделий колеблется от 55 до 70%, у твердого фаянса от 70 до 83%

Очень белый фарфор должен содержать  $0.3\,$  0,4%  $Fe_2O_3$ , белый фарфор 0.4-0.7%  $Fe_2O_3$  и  $0.10\,$  0,14%  $TiO_2$ . При содержании  $0.2\,$  -0,3%  $TiO_2$  и  $0.4\,$  0,7%  $Fe_2O_3$  фарфор приобретает желтоватую окраску, а при содержании  $0.8^0$   $Fe_2O_3$  и  $0.3^0$   $T_1O_2$  фарфор сгановится цвега слоновой кости.

Влияние красящих оксидов на белизну изделий зависит от многих факторов, от гранулометрического и минералогического состава компонентов массы, тем перагуры обжига и состояния печной атмосферы при обжиге изделий, соотноше-

ния красящих оксидов. Определенная зависимость между влиянием этих факторов не наблюдается.






Рис. 2.29. Кривая зависимости белизны фарфора от содержания красящих оксидов

Рыс, 2.30. Влияние на белцзпу фарфора красящих оксидов и гемпературы обжига

На рис. 2.30 показано влияние на белизну фарфора, изготовленного с ис пользованием каолинов отдельных месторождений ГДР при различных температурах обжига и содержании красящих оксидов.

Белизна фарфора (см. рис. 2.31, I) из каолина месторождения Шпергау (0,38% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 0,42% TiO<sub>2</sub>, соотношение 0,9:1) наименьшая, в то время как белизна фарфора из каолина месторождения Вольфке — наибольшая (см. рис. 2.30, I). 0,21% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 0,11% TiO<sub>2</sub>, соотношение 2:1. Белизна фарфора из каолина месторождения Ока: 0,43% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 0,04% TiO<sub>2</sub>, соотношение 11:1 (см. рис. 2.30, I), из каолина месторождения Зеилитца: 0,61% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 0,18% TiO<sub>2</sub>, соотношение 3,I:1 (см. рис. 2.31, I).

Огносительно высокая белизна фарфора из каолина Зеилигца объясняется также высокой пористостью (при температуре  $1410^\circ$  С кажущаяся пористось в составляет  $1.70_\circ$ , истипная  $-170_\circ$ ) по сравнению с пористостью других фарфоров и наличием нерастворенного глинозема и кремнезема в стекловидной фазе.

В рассматриваемом случае в фарфорах из каолинов месторождений Ока и Шпергау с повышением температуры белизна снижается в результате синжения содержания нерастворенного кварца, муллита и пористости, что уменьшает светорассеивацие черспка изделий.

Недожженный фарфор белее нормально обожженного. Увеличение содержания в массе каолина способствует повышению белизны фарфора, глазурный

покров снижает белизну изделий на 2 3%.

55

1440

Исследованиями установлено, что при содержании в фарфоре менее 0,5% Fe 2O3 и отсутствии TiO2 цвет черепка не меняется, так как TiO2, будучи бесцветней, влияет на окраску изделий только в присутствии Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Это объясняется тем, что в зависимости от соотпошения оксидов, температуры и качества восстановительной среды при обжиге фарфора могут образоваться, гитанаг железа ге 2O3 · ТіО2, имеющий темно серый цвет, ильменит FeO · ТіО2 черного цвета. ылинель FeO Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> также черного цвета и соедицение типа 2FeO TiO₂ светлосерого цвета, которые придают фарфоровым изделиям жел оватый и серый оттенки и снижают их просвечиваемость. «Подсинивание» массы добавлением соединении кобальта не устраняет, а всего лишь маскирует серый или желтоватый оттенок чепепка.

Окраска соединениями железа и титана менее интенсивна на изделиях с пористым черепком и более интенсивна на изделиях с плотным черепком (фарфор

и др.).

Белизна фарфоровых изделий при прочих равных условиях определяется не только химическим составом каолина, но и его геологическим происхождением и минералогическим составом. Этим объясияется то, что в одних случаях при повышенин температуры обжига белизна изделий повышается, а в других

Значительное влияние на белизну изделий оказывает их пористость. С понижением пористости уменьшается светорассеивание черепка и ухудшается его белизна. Кварц и муллит способствуют повышению белизны изделий. Аналогичное действие оказывает и глинозем. С повышением продолжительности размола массы в шаровой мельнице белизна изделий снижается, так как уменьшается количество непрореагировавших кварца и муллита в черепке (снижается светорассенвание черепка). С повышением температуры обжига (против оптимальной для данной массы) резко увеличивается количество жидкой фазы, снижаются пористость и белизна изделий.

При обжиге фарфора в окислительной среде с тем же содержанием оксидов железа окраска черепка будет тем интенсивнее, чем выше температура обжига. В восстановительной среде трехосновные соединения железа, дающие интенсивную окраску, преобразуются в двухосновные, дающие менее интенсивную окраску. С этой целью при обжиге фарфора в интервале температур 1000 - 1200° C в печи поддерживают восстановительную атмосферу с содержанием СО в дымовых газах 2—3°0 чго способствует переходу Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в FeO и образованию силикатов

FeO белого пвета с голубоватым оттенком

Определяют белизну изделий в соответствии с требованиями МРТУ 17-571-

Просвечиваемость. Просвечиваемость черепка фарфоровых изделий характеризуется отношением интенсивности прошедшего через него диффузно рассеянного света к интенсивности света, падающего на него, и определяется по формуле

$$\tau = \frac{\Phi}{\Phi_0} \ 100,$$

иде  $\Phi$  — световой поток, прошединий через образец,

 $\Phi_0$  - световой поток, падающий на образец.

При прохождении световых лучей через черепок изделий интенсивность потока снижается в результате поглощения света материалом и рассеивания

света поверхностью изделия.

Просвечиваемость придает «геплоту» и привлекательность изделиям. Она зависит от структуры, фазового состава и толщины стенок фярфоровых изделий и колеблется в пределах 0,2 -200. Завизимость просвечиваемости фарфора от толщины черепка изделий описывается уравнением

$$\tau = \tau_0 10^{-kd},$$

d — толшина черепка;

гле

 $\tau$  — просвечиваемость при d=0:

к -- показатель, характеризующий уменьшение просвечиваемости увеличением толщины черепка;

 $au_0$  и k — постоянные показатели для данного фарфора.

Но влиянию на просвечиваемость фарфора твердые фазы его соответствуют ряду: стекловидная фаза ≫ кварц > муллит > корунд. Просвечиваемость фарфора возрастает пропорционально удельной поверхности кварцевой составляющей. Фазы, повышающие белизну, снижают просвечиваемость фарфора. С по--вышением содержания в массе плавней (но не более 30%) и снижением глинозема,

а также с повышением температуры обжига увеличивается количество жидкой фазы, уменьшаются пористость и белизна й повышается до определенного предела просвечиваемость черепка изделий. При этом снижается количество нерастворенного кварца и муллита, умейьшающих просвечиваемость. Тальк в фарфоровой массе повышает просвечиваемость изделий.

Красящие оксиды (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и TiO<sub>2</sub>) влияют не только на белизну, но и на просвечиваемость фарфора. Прозрачность фарфора уменьшается с повышением со держания красящих оксидов (пис. 2.31). Это объясняется, помимо поглощения света красящими оксидами, гем, что муллит поглощает некоторое количество оксидов железа и титана, тем самым повышая ковинекторого предостивния в предостивнительного в предостивности в предостивности в предостивности в предостивности в предостивности в предостивности в предости в п

При увеличении содержания кварца  $(>30^{\circ}_{\circ})$  и глинистых  $(>50^{\circ}_{\circ})$  просвечи-

ваемость фарфора снижается.

В пережжениом фарфоре просвечиваемость уменьшается, так как возникают полости и пористость черепка возрастает.

Наибольшей просвечиваемостью обла-

10 Просвечива 1430 1420 Температира, °С

Рис. 2.31. Просвечиваемость в зависимости от температуры обжига и содержания красящих оксидов в фарфоре с вводом каолинов следующих месторождений:

/ — Шпергау: 2 — Ока: 3 — Зеилитц: 4 — Вольфке

дают такие изделия, в которых по сравнению с другими образуется наибольшее количество стекловидной фазы. С увеличением стекловидной фазы при хорошем разливе глазури в ней уменьшается количество пор, что способствует повышению просвечиваемости, так как 5% пор эквивалентно в этом отношении 50% муллита. Регулируя состав глазури так, чтобы показатели преломления стекловидной фазы и муллита были близки между собой, достигают повышения просвечиваемости фарфоровых изделий.

Влияние структуры черепка на просвечиваемость меньше, чем влияние на

нее красящих оксидов.

Фарфор с малым содержанием муллита и нерастворенного кварца не обладает повышенной просвечиваемостью в отличне от фарфора с минимальным содержанием красящих оксидов. С повышением тонины помола каменистых компонентов массы просвечиваемость фарфора возрастает благодаря большему растворению кварца и муллита. Просвемиваемость в значительной степени зависит также от состояния перерождения кристаллической составляющей фарфора. Хорошо оплавленный квари крупных размеров способствует увеличению просвечиваемости фарфора.

Введение в массу 43  $49^{6}$  в жженой кости (костяной фарфор),  $2^{0}$  апатита и волластонита способствует повышению просвечиваемости фарфора, так как

при этом увеличивается содержание стекловидной фазы.

Блеск глазури. Блеск глазури имеет важное значение при оценке эстетических своиств изделий. Светорассеивание поверхности при направленном освещении обнаруживают по блеску, причем поверхность в направлении зеркального отражения оказывается ярче, чем в других направлениях. Зрительное восприятие блеска зависит от освещения, цвета, состояния поверхности. Количественно блеск определяется как доля строго направленного (зеркально ограженного) света в общем отраженном световом потоке.

Глазурованная поверхность керамических изделий в большинстве случаев может быть отнесена к типу зеркально-диффузионных, где преобладает зеркаль-





Рис. 2.32. Индикатрисы рассеяния света от поверхности: зеркальной (a); полуматовой (b); матовой (b)

ная составляющая в отраженном потоке. Матовые поверхности рассеивают отраженный световой поток не направленно, а диффузионно, равномерно во все стороны. В зависимости от степени шероховатости поверхности характер индикатриссы рассеивания света показан на рис. 2.32.

Блеск поверхности глазурованного покрова тем больше, чем выше коэффициент преломления слоя глазури, так как с увеличением его возрастает зеркаль-

ная составляющая, создающая впечатление блеска.



Показатель преломления света (блеск) возрастает при введении в состав глазури магериалов, обладающих высоким показателем преломления свинцового глета PbO 2,61, свинцового блеска PbS = 3,912, циркона  $ZrSiO_4$  -1,95, корунда  $A1_2O_3$  – 1,76 и другие, а также при поддержании температуры при обжиге, обеспечивающей хороший разлив глазури с образованием гладкой поверхности. Дефекты гла-

6 Mecok, Ka Рис. 2.33. Умень шение блеска фарфоровой посуды носле испытания песком

8 10

зурного покрова сухость глазури, наколы, волнистость, натеки и другие снижают блеск глазурной поверхности.

При измеренни блеска глазурного участка с мелкими наколами (как на яичной скордупе) на фарфоровых изделиях было установлено, что показатель блеска снижается в среднем на 5 10%. Более круппые булавочные наколы могут снизить показатель блеска на 10 20% Засорки фиксируются 0% блеска. Блеск глазури вследствие наплывов и ряби снижается примерно на  $5-20^{\circ}$ .

При толщине слоя глазури 0,1 0,25 мм показатель блеска глазури не измеияется, тогда как при толщине глазурного покрова меньше 0,1 и более 0,25 мм качество глазурной поверхности и ее блеск ухудшаются.

Износ глазурной поверхности фарфоровых и фаянсовых изделий, возникающий в результате механического и химического воздействия в процессе эксплуатации, определяют фотомстрическим методом (фотометры ФМ-1, ФБ-1 и др.). Мерой износа (потерей блеска) является количество света, отраженного под углом 30—50°, по сравнению с количеством света, отраженного от подобного образца до износа.

Блеск глазури фарфоровых изделий снижается до определенного предела даже в случае специальной обработки ее различными абразивными материалами

(рис. 2 33).

#### Акустические свойства

Акустические свойства керамических изделий определяются их назначением. Одним из показателей высокого качества керамических изделий является способность при ударе возбуждать колебания, которые, распространяясь по массе изделия, выходят наружу в виде чистой звуковой волны (упругие механические волны) с частотой колебаний от 16 до 20 000 Гц. Наиболее чувствительно человеческое ухо к звуковой волне в диапазоне частот 1000-3000 Гц.

Структура изделий оказывает большое влияние на акустические свойства керамики. Лучшая звукопроводность достигается при увеличении в изделич стскловидной фазы, повышении плотности, отсутствии трещин и посечек.

#### Потребительские свойства

Условия эксплуатации керамических изделий. Формирование потребитель ких свойств керамических изделий начинается на стадии подбора соответствующих сырьсвых материалов и технологии производства. Потребительские свойства керамической посуды определяются прежде всего ее физико техническими и эстетическими свойствами, соответствием конструкции и размера посуды ее назначению, а также удобством пользования

В случае несоответствия конструкции, размера, физико-механических, санитарно-гигиенических и эстетических свойств условиям эксплуатации посуды потребительские свойства частично или полностью теряют свое значение. Условия эксплуатации являются факторами, влияющими на потребительские свойства посуды, которые характеризуются комплексом показателей возможностью использования по назначению, долговечностью, удобством пользования и внешним видом (рис. 2 34).

Каждый показатель обусловлен комплексом свойств. Эксплуатационные свойства оказывают существенное влияние на все показатели потребительских свойств посуды и, в свою очередь, определяются физико-техническими свойствами изделий, а также конструкцией, точностью размеров и формы.

Химический состав керамических изделяй оказывает существенное влияние на эксплуатационные свойства изделий: кремнезем и глинозем повышают их,

щелочи, наоборот, снижают.

Термодинамическая стойкость оксидов и соединений может привести к разрушению керамических материалов, даже при воздействии на них воды или водяного пара, что объясняется высокой диэлектрической проницаемостью воды. Физически это означает, что два противоположных электрических заряда взаимно притягиваются в воде с силой, в 80 раз превышающей силу их взаимодействия

В результате гидрагации щелочных и щелочноземельных силикатов полярные молекулы воды под действием электрического поля ориентируются к катионам щелочных и щелочноземслыных металлов, структурно связанных с кремнекислородным каркасом противоположно заряженным концом своего диполя. Благодаря низкой степени окисленности и большому радиусу катионы шелочных и щелочноземельных металлов (0,1 0,15 нм) легко отрываются от анионов при образовании гидратных оболочек, выщелачиваясь из решетки силикатов. Катионы Al<sup>3+</sup> и Si<sup>4+</sup> при высокой степени окисленности и малых размерах (0,057 и 0,039 нм) имеют прочную связь (в кремпеземе связь примерно на 50% является

Nº 20


15

ковалентной). В дальнейшем возможна диффузия водорода из воды гидратной оболочки в силикат и замещен е части катионов щелочных и щелочноземельных металлов, что еще больше разрыхляет структуру керамических материалов. Большой стойкостью к воде или водяному пару будуг обладать те керамические материалы, которые содержат меньшее количество стекловидной фазы, имеют кри-

8

сталлическую фазу с более развитой ковалентной связью в решетке, высокую плотность и низкую пористость.

Разрушающее действие жидкости тем выше, чем больше энергия смачивания. Молекулы воды, диффундируя по стенкам капилляров и микрошелсй, достигают узких участ ков, где давят на стенки щели



שיים החק лист действия адсорбированных молекул воды: молекулярные силы сцепле

ния. 2 - силы отгалкивания (раз З зона расклини вающего давления, 4 - направ лецие смачивания и распростра нении треплины

Рис. 2 34. Факторы, определяющие по требительский свейства ксрами теской посуды

Монгтрукция

Размер

*Термосто!...кость* 

Теплопосводнесть

Плотность черепла

Твердость г.газ, р.

Г. дочность издели:

KUMUYECHZA CICL

ность глазури

DexDo

Рээма изделия

Гооз Беч **и в**аемос

B TECK

11 Rem

своиства своиства

физико-механичес

нические свойство Сонитарно гигие

свойства свойства

г усилием, достигающим 1,0 МПа. При этом наибольшие давления расклинивания возникают в устыях трещин, г. е. в наиболее глубоких частях микротрецин (рис. 2.35).

Прочность неглазурованной обожженной керамики в присутствии воды снижается на 20 30°0, обычного фарфора - на 11°0, причем с увеличением пористости черенка изделий (фаянс, майолика) прочность его уменьшается,

Напряжения, возникающие в изделиях, концентрируются в местах резких изломов в их конструкции и в местах приклеивания приставных деталей. Поэтому при конструировалии изделий следует избегать острых и прямых углов, заменяя их переходами овальной формы, и, кроме того, устранять разнотолшинность черенка изделий Микрогрещины и царапины, возникающие в новерхностных слоях черепка или глазурного покрова, в результате эрознонного разрушения расширяются при одновременном возникновении новых зародышевых трешин.

Так создается зона повышенной тосшиноватости (зона предразрушения). Со временем зона предразрушения становится зоной разрушения с яыными признаками потери изделиями эксплуатационных свойств.

Вода, взаимодействуя с материалом, разрушает крумнекислородный каркас

OH- R -- Si O - Si R 
$$\rightarrow$$
 SiO + R SO

Группы R - SiO гидролизуются по реакции

R SiO 
$$\vdash H_9O \rightarrow R - SiOH + OH^-$$

Эти реакции предопределяют разрые связей при увеличении трещины и характеризуют стагическую усталость глазурного покрова.

Интенсивность выщелачивания в трещинах выше у многощелочных глазурей, чем у глазурей, бедных щелочами, так как обмен между подвижными шелочными ионами в глазури и ионами водорода в растворе способствует высокой концентрации гидроксильных ионов у вершины трещины.

В глазурях с высоким содержанием SiO, величина рН определяется интенсивностью поверхностного растворения силиконовых групп кремневой кислоты. В эгом случае наблюдаются низкая концентрация гидроксильных групп в вершине трещины и более медленное выщелачивание, т. с. замедленное развитие трещины.

Развитие микрогрещин в фарфоре и фаянсе может прекратиться также при пересечении микротрещин с воздушными пузырьками и порами, при пересечении с другими грещинами или крупными зернами непрореагировавшего кварца. После того как рост микрогрешии прекратится, увеличение напляжения может привести к образованию новых трещин и разрушению изделий. Скорость образования трещин весьма велика, поэтому практически разрушение изделий происходит мгновенно. Наличие анизотропии и остаточных напряжений, неоднородность, дефекты магериала, его структурны, особенности — все это оказывает большое влияние на эксплуатационные свойства фарфоровых и фаянсовых излелий.

Наличие глазурного покрова способствует повышению эксплуатационных свойств изделий, несмогря на го что глазурный покров также подвержен разрушению, так как в нем имеются поры размером 0.7-1.7 нм и газовые пузырьки размером 1) 80 мкм, в которые легко проникает водяной пар. В результате происходит выщелачивание и разрушение части щелочных оксидов.

Разрушение надглазурного декора происходит под влиянием лаже чистой горячей (до гемпературы 80° C) воды. Механическое воздействие воды в виде сильной ниспадающей струи также разрушает декор, причем тем сильнее, чем больше окращенная поверхность изделия. На декор влияет также состав остатков пищи на посуде,

Степень разрушения декора устанавливают по изменению качества поверхности в результате смещения длины волны одного и того же пветового оттенка, изменению яркости и блеска декора.

Конструкция изделий. Теорегические основы конструировация изделий основаны на оптимальных соотношениях между толщиной изделий и их геометрической формой с учетом сохранения высоких эксплуатационных и эстетических свойств,

Край изделий и места перехода от одних конструктивных элементов к другим также являются причиной растрескивания изделий. Кангы и углы увеличивают напряжения в черепке при нагревании и охлаждении, поэтому предпочтительнее янцеобразные, округлые формы посуды: такая посуда обладает более высокими эксплуатационными свойствами.

Увеличение толщины стенки не является гарантней более длительного срока эксплуатации изделия. Важное значение имсют правильное распределение материала по конструктивным элементам с учетом материала и условий эксплуатации изделий и ледопущение их разноголщинности, особенно изделий с пористым черенком (фаянс, майолика), поскольку коррозионные процессы протекают не только на поверхности, но и внугри материала. Изделия, обладающие наименьшей поверхностью на едипицу объема и имеющие форму, приближающуюся к цилиндрической или шарообразной, имеют наиболее высокие эксплуатационные свойства.




Рис. 2.36. Зависимость массы тарелок от толщины черепка: 1 — фарфоровые, 240 мм; 2 — фарфоровые, 200 мм; 3 — фаянсовые, 240 мм; 4 — из низкоспекающихся масс, 200 мм




Рис. 2.37. Зависимость между шириной и толщиной борта фаянсовых тарелок

Действующие технические условия на посуду столовую и чайную не регламентируют массу, высоту, глубину, угол наклона и ширину борта. Тарелки глубокие отнесены к группе плоских изделий, основным размером которых является диаметр, а не вместимость.

Колебания толщины тарелок фарфоровых диаметром 240 мм составляет по борту 3,3—3,5 мм, по дну 4,2—4,5 мм; тарелок фарфоровых диаметром 200 мм — по борту 3,1—3,4 мм, по дну 3,5—4,3 мм; тарелок фаянсовых диаметром 240 мм — по борту 4,5—5,1 мм, по дну 3,8—4,1 мм. Если утолщение дна вызывает увеличение массы тарелок (рис. 2.36), не повышая эксплуатационных свойств, то несоответствие борта снижает их эксплуатационные свойства.

Разнотолщинность изделия (0,3—0,8 мм), создаваемая при пластическом формовании или отливке их, в большинстве случаев увеличивает массу изде-

лий, которая техническими условиями не регламентируется.

Снижение деформации при обжиге и повышение прочности тарелок без увеличения их массы достигаются путем правильного распределения массы: в одних случаях целесообразно изменить (уменьшить) конфигурацию и толшину упорной части, в других — усилить наиболее слабые элементы — борта при математически рассчитанном соотношении ширины и толшины его.

Для этих целей может быть использована функциональная зависимость, выражаемая формулой

$$f = \sqrt{\frac{G_P^p K_q^k}{\sigma_P}} V_q^{\overline{q}},$$

где f — толщина борта, мм; P — ударная нагрузка, H;  $K_q$  — динамический коэффициент (для фарфоровых и фаянсовых материалов  $K_q=2$ ); K — коэффициент запаса ( $K=2,5\div3$ );  $\sigma_{\rm pacr}$  — предел прочности при растяжении (для фарфора 20-35 МПа); q — ширина борта, мм.

Таблица 2.13 Основные размеры тарелок повышенной прочности

Пока- затель	Вместимость тарелок, см <sup>3</sup>							
	500	250						
DD1 dHKCl bm n f g r p	225 177 96 46 31 4,0 5,6 53 27,5 5,6 26 10 4,0 4,0	190 145 75 42 24 4,0 5,0 45 22,5 7,0 5,3 24 9,0 4,0 4,0						

Для выбора оптимальных размеров борта построен график (рис. 2.37). Липиями  $AA_1$  и  $BB_1$  обозначена верхняя граница допускаемой толщины борта для глубоких фарфоровых и фаянсовых тарелок, независимо от его ширины. Точками C и  $\mathcal A$  отмечено фактическое отношение голщины и ширины борта фарфоровых тарелок (240 и 200 мм), а точками E и  $\Gamma$  фаянсовых тех же размеров. На основании проведенных расчетов разработана новая конструкция фаянсовых тарелок (рис. 2.38). Основные размеры гарелок повышенной прочности приведены в табл. 2.13.

Внедрение в производство упрочненных тарелок подтвердило их технологичиость и снижение деформации при обжиге. Потребительские свойства указанных тарелок значительно выше обычных, а продолжительность их службы на предприятиях общественного питания при наличии механической мойки увеличилась более чем в 2 раза.

Точность размеров и форма. Особенности производства фарфоровых, фаянсовых, майоликовых и других керамических изделий хозяйственно-бытового назначения обусловливают трудность получения изделий точных размеров и заданной формы. Использование сырья непостоянного состава и свойств, масс нестабильного состава, формование пластическим способом или отливкой в гипсовых формах, возможные отклонения от установленных режимов сушки и обжига вызывают большие колебания величины усадки и деформации, способ-





Рис. 2.38. Конструкция упрочненной фаянсовой тарелки вместимостью 500 и 250 см<sup>3</sup>



ствуют получению изделий с отклонением от утвержденных образцов как по размерам, так и по форме.

Конструкция изделий должна учитывать возможность автоматизации про-

цесса нанесения декора на их поверхность (рис. 2.39).

Точность размеров и формы изделий может быть повышена при организации изготовления изделий полусухим способом (гарелок), способами гидростатического и горячего прессования, калибровке гипсовых и других форм, правильной конструкции изделий и строгом соблюдении технологических параметров про-изводства.

Биологическая стойкость. При изучении бактериальных условий эксплуата ции посуды следует иметь в виду степень природного загрязнения, степень загрязнения молоком, мясным соусом и мясом, степень инфицирования бактериальными культурами и возможность очистки посуды физико-химическими метолами.

В наименьшей степени рост микробов наблюдается на поверхности глазурованной керамической посуды (в 2 раза по сравнению с ростом их на поверх-

ности алюминиевой, пластмассовой і другой посуды).

Количество микробов, образующихся на поверхности посуды, убывает на керамической в 2 раза быстрее, чем на остальной посуде. Наличие даже самых незначительных дарапии на поверхности посуды способствует значительному увеличению количества микробов. В меньшей мере это относится к керамической посуде.

Керамическая посуда в 5—10 раз лучше очищается (стерилизуется) при мытье водой и мылом, уксусом или содой по сравнению с другими видами посуды.

# УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Августиник А. И. Керамика. Л., Госстройиздат, 1975. 592 с.

Августиник А. И., Сеткина О. А., Федорова Е. Н. «Журнал физической химии». Т. 28, 1954, № 4, с. 637 642.

Балкевич В. Л. Техническая керамика. М., Стройнздэт, 1968. 200 с.

**Будников П. П.** и др. Химическая технология керамики и огнсупоров. М., Стройнздат, 1972. 550 с.

Бутт Ю. М., Дударев Г. П., Матвеев М. А. Общая технология силикатов. М., Промстройнадат, 1950, 584 с.

Воробьев В. А. Строительные материалы, М., «Высшая школа», 1973. 374 с.

Кингери У. Д. Введение в керамику, М., Стройиздат, 1967, 533 с.

Книгина Г. И., Вершинина Э. Н. Лаборатогиые работы по гехнологии строительной керамики и легких пористых заполнителей. М., «Высшая школа», 1972. 193 с.

**Куколев Г. В.** Химия кремния и физическая химия силикатов. М., «Высшая школа», 1966. 462 с.

**Кутателадзе К. С., Хизанишвили И. Г., Мамаладзе Р. А.** О фазовом составе перлитсодержащего фарфора. — Сб. 1рудов. Тбилиси, НИИстройматериалов, 1971. вып. 5, с. 20 25.

**М**авмиллан **П. У.** Стевлскерамика. М., «Мир», 1967, 263 с.

**Мороз И. И.** Совершенствование производства фарфоровых и фаянсовых изделии. М., «Легкая индустрия», 1973. 247 с.

Мороз И. И. Технология строительной керамики. Киев, «Вища школа», 1972. 413 с.

**Мороз И. И., Олейник Л. Л., Порядкова З. С.** Выбор керачических материалов для бытовой посуды по прочностным показателям. — «Стекло и керамика», 1972, № 9, с. 26-27.

Мороз И. И., Порядкова З. С. Некоторые причины сокращения срока службы фаянсовых тарелок различной формы. — «Легка промисловисть», 1972, № 5, с. 38

Мороз И. И., Порядкова З. С. Тарелки повышенной механической прочности для предприятии общественного питалия. — «"Чегка промисловість», 1971, № 5, с. 38—40.

**Мороз И. И., Саркисов Г. Г.** О термической стойкости фарфора. — «Стекло и керамика», 1968, № 6, с. 27 30.

Мороз И. И., Сивчикова М. Г. Химически стойкие керамические материалы и изделия в промышленности. Киев, «Техника», 1968. 232 с.

Никулин Н. В., Кортнев В. В. Производство электрокорамических изделий, М., «Высшая школа», 1965. 278 с.

Порядкова З. С., Мороз И. И. Исследовацие характера разрушения тарелок в процессе эксплуатации. — «Стекло и керамика», 1970, № 8, с. 26—29.

Порядкова З. С., Мороз И. И. Повышение эксплуатационных свойств керамической посуды. — «Легка промисловість», 1970, № 3, с. 51—53.

Черенанов А. М., Тресвятский С. Г: Высокоогнеупорные материалы и изделия из окислов. М., «Металлургия», 1964. 400 с.

Шейкин А. Е. Строительные магериалы. М., Стройиздат, 1968.

**Юрчак И. Я. и др.** Методы исследования и контроля в производстве фарфора и фаянса. М., «Легкая индустрия», 1971. 432 с.

Gropkorf K., Scholze H. Untersuchungen zur chemischen elärtung von Glasuren. «Berich Dtscn. Keram. Gese», 1970, 47, № 9, p. 556—562.

#### РАЗДЕЛ Н

#### СЫРЬЕ

#### Глава 3

#### ГЛИНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### Классификация глинистого сырья

Глинами называют мелкообломочные осадочные породы, состоящие из гидроалюмосиликатов и полиминеральных примесей. Тонкодисперсная часть сообщает глинам важиейшие физико-технические свойства – пластичность, способность принимать определенную форму в пластическом состоянии и сохранять приданную форму после высущивания. После обжига глины приобретают прочность, а также отне- и водостойкость. Примеси непластичных минералов (кварц, полевой шпаг, известняк) отощают глины. Примеси металлических соединений Fe, Ti, Си после обжига окрашивают глины в различные цвета, вплоть до красных и черных. Наиболее чистые разновидности могут иметь белый, кремовый, сероватый цвет (каолины, беложгущиеся глины).

Глинистое сырье классифицируют по следующим признакам по отнеупорности (табл. 3.1), содержанию оксидов  $Al_2O_3 - TiO_2$  в прокаленном состоянии (табл. 3.2), содержанию красяших оксидов  $Fe_2O_3$  и  $T.O_2$  в прокаленном состоянии (табл. 3.3), содержанию тонкодисперсных фракций (табл. 3.4), а также по

Паблица 3.1

#### Классификация по огнеупорности

Группы	глинистого	сырья	 Огн угорность, С	Обозначение
Огнеупорные . Тугоплавкие Легкоплавкие			 Свыше 1580 135 <b>0</b> —6580 Наже 1350	О Т Л

Таблица э.2

# Классификация по содержанию оксилов $A1_2O_3$ ' $TiO_2$ в прокаленном состоянии

Группы глинистого сырья	Содержание Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + T <sub>1</sub> O <sub>2</sub> , %	Обозначение
Высокоосновные	Более 40 30—40 15—30 Метее 15	Во Ос Пк К

Таблица 3.3

#### Классификация по содержанию красящих оксидов в прокаленном состоянии

Группы глипистого сырья	Содержание Fc <sub>3</sub> O <sub>3</sub> , %	Содержание Т <sub>1</sub> О <sub>2</sub> , %
С весьма пизьим содержанием красящих оксидов С низким содержанием красящих ок сидов Со средним содержанием красящих оксидов С высоким содержанием красящих оксидов	— Менес 1,5 Свыше 1,5 до 3 Более 3	До 1 Менее 1 Свыше 1 (до 2) Более 2

II римечание Глинистое сырыс со средним и высоким содержанием красящих оксидов оценивают также по равномерности окраски обожженного черепка.

## Таблица 3.4 Классификация по содержанию тонкодисперсных фракций

Группы глинистого сырья	Содержание частии, %, размером менее				
	LO MKM	1 мкм			
Высоходисперсные	Более 85 40 -85 Менее 40	Более 60 20 -60 Менее 20			

Примечанне. При наличии обоих показателей (содержание частиц размером менее 1 и менее 10 мкм) классификация производится по содержанию частиц размером менее 1 мкм.

спекаемости, пластичности и по содержанию крупнозернистых включений. Все перечисленные классификации приведены ниже.

#### Классификация по спекаемости

#### А. В зависимости от степени спекания

Показатель водопоглощения, %, при отсутствии признаков пережога

Группы глинистого сырья:

 сильноспекающиеся
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .

Примечания: 1 Указанные значения водопог..ощения должны быть не менее чем в двух температурных точках с интервалом  $50^{\circ}$  С.

 Признаками пережога являются деформация образца, видимое вспучивание или сиижение его плотности более чем на 100 кг/м³.

# Б. В зависимости от температуры спекания

Группы глинистого сырья:		
низкотемпературного	спека-	
ния		До 1100
среднетемпературного	спека-	
ния		Свыше 1100 (до 1300)
высокотемпературного	спека-	•
ния		Свыше 1300

Примечание Потемператур, спексния классифицируют только спекающееся глинистое сырье

#### В. Классификация по пластичности

TOTAL COMPANY OF COMPANY

Температура спекания, °С

υv	1111179	гли	нист	oro c	ы	ЭÞ	я:			
	высс	жоп	ласт	ичны	e					Более 25
	сред	неп	ласти	ины						Свыше 15 до 25
	умер	)енн	Office	стич	ны	e				715
	мало	опла	стич	ные						Менее 7
	непл	аст	ичны	e						Не дают пластичного
										TECTS

#### Классификация по содержанию крупнозериистых включений

#### А. По количеству включений

Содержание включений, %, размером более 0,5 мм

Группы глинистого сырья	
с низким содержанием вклю-	
чений	Не более 1,0
со средним содержанием вклю-	,
чений	1—5
с высоким содержанием вклю-	
чений	Более 5

## Б. По размеру включений

Размер преобладающих включений мм

Группы глинистого	сырья	:		
с мелкими вкл	ючения	MИ.		Менее 2
со средними	×			2 -5
с крупными	>>		_	50 Tee 5

#### В. По виду включений

Характер преобладающих включений

Группы глинистог	о сырья:	
	включениями	Кварцевый песок, кварц, кварциты, сланцы, обломочные силикатные горные породы и др.
» железистыми	7>	Сидерит, пирит, лимо- нит, гидрооксиды же- леза и др.
» карбопатными	>>	Кальцит, доломит и др.
» ГИПСОВЫМИ	<b>»</b>	Гипе
» Органичес <b>ким</b> и	у у	Растительные остатки, торф, уголь и др.

Маркировка глинистого сырья для керамической промышленности производится в соответствии с обозначениями, приведенными в табл. 3.1 и 3.2, причем перед буквенными обозначениями указывается наименование месторождения. Пример маркировки: Сединская-Т-Пк (тугоплавкая полукислая глина Сединского месторождения).

Классификация запасов месторождений сырья для производства тонкой ке-

рамики дана ниже.

#### Классификация запасов месторождений сырья для производства тонкой керамики

В зависимости от степени изученности месторождения запасы подразделяются на категории А, В, С<sub>1</sub>, С<sub>2</sub>:

категория А

. . . Полностью выявлены условия залегация, природные типы и промышленные сорга сырья, их соотношение и пространственное расположение, технологические свойства сырья и условия эксплуатации

» В . . Выявлены основные особенности условий залстания, природные типы и промышленные сорта сырья, закономерности их распределения без точного пространственного расположения, основные технологические свойства и условия эксплуатации

С1 . . . В общих чертах выявлены условия зале гания, природные типы, промыцилецные сорта, технологические свойства и условия эксплуатации

С2 . . Предварительно опецены условия залега ния, форма и распро транение залсжен Качество определено по сдиничным про-

бам и образцам

#### Кристаллохимическая структура глинистых минералов

Каолинит  $A1_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$  — глинистый минерал с кристаллической структурой, составленной слоем тетраэдров (рис. 3.1), сочленечной со слоем октаэдров (рис. 3.2). Тетраэдрические позиции заполнены катионами кремния (рис. 3.3), октаэдрические — катионами алюминия. Частицы каолинита представляют собой более или менее четкие кристаллы гексагональной формы (рис. 3.4) размером около 1 мкм. Плотность каолина (2,41 2,63)  $10^3$  кг м³; показатели преломления  $N_g$  1,567 — 1,56b;  $N_p$  1,561 — 1,560.

В переотложных (вторичных) каолинах частицы имеют неправильную форму: обломанные края, ипогда размытые очертания и меньшии размер частиц.

Галлуазит  $A1_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$  и  $4H_2O$  глинистый минерал кристаллической структуры, аналогичной структуре каолинита. Частицы галлуазита имеют форму трубочек либо гексогональных призм. Размер кристаллов 0,05—

0,2 мкм при длине 0,1 -1,0 мкм. Плотность (2,0—2,2) 10³;  $N_{\bf g}=$  1,550;  $N_p=$  1,507.

Слюда и гидрослюда — широко распространенный минерал с чрезвычайно разнообразным химическим составом. С химической точки зрения слюды являются алюмосиликатными минералами с широкой системой иопных замещении,




Рис. 3.1 Схема структуры каолинита




Рис. 3.2. Схема отдельного октаэдра (а) и октаэдрической сетки структуры (б)




Рис. 3.3. Смема отдельного кремнекислородного тетраэдра (а) и сетки гетраэдров (б), расположенных по гексагональному могиву

образующей изоморфные смеси. Кристаллическая структура образуется двумя сетками теграэдров, обращенных друг к другу вершинами и соединенных с помощью октаэдрической сетки. В соответствии с особеннестями химического состава слиды подразделяются на подгруппы. биотит К (MgFc²+)2(Si \lambda1)  $O_{10}$  (OH)2, мусковит  $K_2Al_2$  (Si<sub>3</sub>Al)  $O_{10}$  (OH)2, маргарит  $CaAl_2$  (Si<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>)  $O_{10}$  (OH)2.

Координационные числа некоторых катнонов в структурах силикатов

Қатион	Группы	Координа- ционное число	Пример структур
В3+	Треугольники [ВО] Тетраэдры [ВО <sub>4</sub> ]	3 4	Гамбергит Данбурит, борацит
Be2+	Тетраэдры [BeO <sub>4</sub> ]	4	Все соединения Ве
Si <sup>4</sup> *	Тетраэдры [SiO <sub>4</sub> ]	4	Все силикаты и модиф кации SiO <sub>2</sub> , силикатив стекла
A12+	Тетраэдры [AlO <sub>4</sub> ]	4	Группа силлиманита (ч стично) в алюмосил катах с замещением
	[AlO <sub>5</sub> ]	5	Андалузит
	Октаэдры [AlO <sub>8</sub> ]	6	Корунд, каолинит, бе рилл, гранаты, кнани и др.
Ti4+	Октаэдры [ТіО <sub>6</sub> ]	6	Рутил, анатаз, тиганит
Fe 3+	Тетраэдры [FeO <sub>4</sub> ]	4	Железистый ортоклаз
	Октаэдры [FeO <sub>6</sub> ] [MgO <sub>4</sub> ]	6	Шпинели, группа мелли
Mg2+	Почти правильные ок- таэдры MgO <sub>6</sub>	6	и грацаты Олиенны, пироксены, а фиболы и большинст
	MgO <sub>8</sub>	8	силикатов <b>М</b> Пироп
$\mathrm{Fe^{2}}$	[FeO <sub>1</sub> ]	4	Ставролит, шпинель
	[FeO <sub>6</sub> ]	6	Большинство силикатов
$Z_{\Gamma^{4+}}$	[FeO <sub>8</sub> ]	8	Альмандин
ZI	[ZrO <sub>6</sub> ] [ZrO <sub>8</sub> ]	6 8	Ловенит Циркон (ловозерит)
Na⁺	[NaO <sub>0</sub> ]	6	Анальцим, нетролит, л
	[NaO <sub>8</sub> ]	8	венит Щелочные пироксен альбит, ловозерит
Ca <sup>2+</sup>	[CaO <sub>6</sub> ]	6	Монтичеллит, волласт нит, гидросилика
	[CaO <sub>7</sub> ]	7	кальция Ловени, титанит, скол
	[CaO <sub>8</sub> ]	8	иит Пироксены и амфибол анортиг, ионы О нах дятся на разных ра стояциях
Ba <sup>2+</sup>	[BaO <sub>6</sub> ] [BaO <sub>12</sub> ]	6 12	Бенитоит Бенитоит, О <sup>2-</sup> находятс на несколько больше расстоянии, чем друго б атомов кислорода

В глинах и почвах непрерывно происходит процесс гидролиза слюд, в результате чего между слюдой и каолинитом образуются промежуточные продукты. Соотношение  $SiO_2:R_2O_3$  может изменяться от 1,5 до 4,0. Встречается несколько разновидностей частиц гидрослюдистых минералов: изометричные, слюдоподобные пластинки или чешуйки неодинаковой толщины, иногда со следами расщеп-




Рис. 3.4. Электронно-микроскопические фотография каолинита из различных месторождений каолина:

 $1-\Gamma$ луховецкого, 2-1 Просяновского, 3-1 Дубровского: 4-1 Турбовского; 5-1 Пологского 6-1 Луховского, 7-1 Береговского, 8-1 Ду\* бриничского, 9-1 Квасовского

ления и скалывания, а также частицы удлиненно-пластинчатой формы с тупыми или заостренными концами, полупрозрачные. Плотность гидрослюд (1.78—  $2.81110^3$  кг м<sup>3</sup>:  $\Lambda_{\sigma} = 1.605 \div 1.565$ :  $N_{\sigma} = 1.570 \div 1.535$ .

2,81) $10^3$  кг м³;  $\Lambda_g=1,605 \div 1,565;$   $N_p=1,570 \div 1,535.$  Мо н т мо р и л л о н и т Са, Mg·O·Al $_2$ O $_3$ ·4 — 5SiO $_2$ ·H $_2$ O — глинистый минерал с кристаллической структурой, состоящей из сеток тетраэдров, обращенных друг к другу вершинами и соединенных с помощью октаэдрической сетьи

(рис. 3.5), Наблюдается изоморфизм катионов. Нестехиометричность замещений компенсируется гидратированными обменными катионами в межслоевом пространстве, способном менять размеры при внедрении молекул воды илн органических соединений. Химический состав может быть выражен формулой

$$m \{ Mg_3 [Si_4O_{10}] (OH)_2 \} P (Al, Fe)_2 (Si_4O_{10}),$$

к $\sigma$ торая указывает на перемениое соотношение теграэдрических и октаэдрических слоев. Соотношение SiO $_2$ : RO $_3$  колеблется в пределах 3,5—9.0. Существует несколько разновидностей кристаллов монтмориллонита: тонкочешуйчатые, сильно




Рис. 3.5. Схема структуры монтморидлю-

 О Киспарод
 О вкремний иногда алюминии

Алюминии ж лезо, магнии

разбухшие в воде и теряющие четкость очертаний; удлиненно-чешуйчатые с частично четкими, частично расплывчатыми контурами, плохо набухающие; крупночешуйчатые, с острыми шиловидными выступами на ребрах, слабо набухщие. Плотность  $(2.0-2.5)\ 10^3$ ;  $V_g=1.527\div1.510$ ;  $N_p=1.492\div1.503$ .

Координационные числа некоторых катионов в структурах силикатов приведены в табл. 3.5.

## Глава 4 Свойства глинистых материалов

Физико-химические и технологические свойства сырья для керамических изделии определяются минералогическим и химическим составом сырья, наличием растворамых солей, составом обменного комплекса, формой и размером частиц, гидрофильностью и характером структуры, образующейся в системе глипа — вода, отношением к нагреванию.

Изделия тонкои керамики изготовляют из смесей глин, плавней и отощителей, в которых больцую част, составляют глины и каолины, определяющие физико-химические свойства масс.

## Минералогический состав

Основная составляющая глинистого сырья, используемого в производстве гопкой керамаки, представлена гидросиликатами, образующими каолинит, монтмориллонит и гидрослюды (переходная стадия между каолинитом и собственно слюдами). Полезными примесями являются кварц, галлуазит, беиделит, полевые шнаты. Вредными примесями являются карбонаты кальция и магния ссобенно крупнозернистые), рутил, гемати: магнетит и другие железосодержащие минералы, пирит, гипс и другие сернистые минералы. Присутствие в виде акцессорных примесси пиркона, турмалина, граната, хлорита, дистена и других не влияет на качество сырья.

Молекулярная масса и плотность минералов, наиболее шпроко применяемых в производстве керамики, приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Молекулярная масса и плотность минералов, наиболее широко применяемых в производстве керамики

Минерал	Молекулярная формула	Молекуляр- ная масса	Плотность, кг/м <sup>3</sup> , 10 <sup>3</sup>
Алебастр ( ис) .	CaO SO <sub>3</sub> 2H <sub>2</sub> O	172	2,3
Альбит	$Na_2O \cdot Al_2O_8 6S_1O_2$	524	2,6
Аммонивет	$Al_2^2O_3 SO_3^29H_2O^2$	314	1,8
Анортит ,	$Ca\ddot{O}$ $\ddot{A}l_2O_3$ $2Si\ddot{O}_2$	2-8	2,75
Accec ,	CaO · 3MgO · 4SiO <sub>2</sub>	417	2,9 -3,2
Боксит	$Al_2O_3$ $3H_2O$	158	-,0 0,2
Биоти.	$K_2O \cdot 4MgO \cdot 2Al_2O_3$ .	837	2,8 3,2
,	6SiO <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O		2,0 0,2
Ворацит	$6 \text{MgO MgCl}_2 \cdot 8 \text{B}_2 \text{O}$ ,	894	2,9 3,0
Боронатрокалі ци	$\lambda_{2}O \cdot CaO \cdot \dot{5}B_{2}^{2}O_{3} \cdot \ddot{1}2\dot{1}_{2}O$	682	1,6 1,8
Борокальциі	CaO 2B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 411 <sub>2</sub> O	267	
Витерит	$B_2O^{\circ}CO_2$	197	4,2-4,3
Доломит	MgO CaO 2CO	184	2,85 -2,95
Кизелы ур	SiO <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O	78	-,00 2,00
Корунд	$A_{2}^{7}O_{3}^{2}$	102	3,9 4,0
Кварц	$S_1O_9$	60	2,653
Криолит .	3∖aF→ÁlF <sub>3</sub>	210	2,9 3,0
Каолин	$Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 21I_2O$	258	2,2 2,6
Лейцит . ,	$K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4SiO_2$	436	2.5
Микроклин	$K_2$ (Na <sub>2</sub> ) O·Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·6SiO <sub>2</sub>	552	2,5 2,6
Мускови;	K <sub>2</sub> O 3Á1 <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 6SiO <sub>2</sub> 7H <sub>2</sub> O	796	2,76 $3,1$
Ортоклаз ,	K <sub>2</sub> O·Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 6SiO <sub>2</sub>	356	2.5 - 2.6
Рутил	Γ <sub>1</sub> Ο <sub>0</sub>	ا 63	$\frac{2,0}{4,2}$ $\frac{2,0}{4,3}$
Силиманчт	$Al_2O_3$ $\tilde{S}iO_2$	162	3,23 3,24
Тальк	3MgO 4S <sub>1</sub> O <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O	379	2.6 - 2.8
Тигани:	CaO · T;O <sub>2</sub> SiO <sub>2</sub>	.96	3.4 - 3.6
Шпы.е.н	$MgO \cdot M_2O_4$	142	3.5 1
	14gO - 112O3	142	3.0 1

#### Химический состав

Химический состав глин позволяет ориситировочно определить пригодность их для изделий тонкой керамики, составить предварительное суждение о некоторых технологических свойствах и минералогическом составе основных мипералов и примесей Данные химического состава сырья используются в технологических расчетах составов масс и глазурей. Так, значительное содержание  $SiO_2$  свидетельствует о присутствии в сырье кварца: высокий процент  $Al_2O_3$  обусловливает отне-




Рис. 4.1. Диаграмма размещения шести главнейших групп глин в зависимости от их химического состава.

/ глины для топкой керамики и огнсупорных (шамотных) изделий, 2— глины для канализацион ных груб, плиток для полов, каменных изделий, 3— глины для гончарных изделий, 4— глины для черегицы, 5— глины для строительного кирпича; 6— глины для клинкерного кирпича

упорность сырья, а низкое содержание  ${\rm Al}_2{\rm O}_3$  при повышенном количестве оксидов щелочных и щелочноземельных металлов свидстельствует о легкоплавкости его; преобладающее содержание  ${\rm Na}_2{\rm O}$  указывает на меньшую вязкость расплава при обжиге; высокий процент гигроскопиче-

ской влаги обусловливает пластичность глин; повышенное содержание красяших оксидов - появление окраски черепка после обжига.

На рис. 4.1 приведена диаграмма размещения важнейших групп глин в зависимости от их химического состава.

#### Величина частиц

В зависимости от размера частиц (мм) керамическое сырье подразделяют.

#### По Зегеру:

Грубый песок			Более 0,333
мелкий »			
Пылевидный песок			
			0,025-0,01
Глинистое вешество			Менее 0.01

## По Аттербергу:

Гравий										0,2-2,0
Грубый										0.2 - 0.02
Тонкий							-	,	-	0,02 -0,002
Шлюф									,	0,002 -0,0002
Harypar	тьна	ая	1	JI:	ин	a	_	,		0.0002 - 0.0002

В большинстве глин размер частиц составляет менее 0,01 мм.

Характеристика глинистых материалов по размеру частиц - гранулометрическому (дисперсному) составу - используется для предварительной оценки керамических свойств сырья и масс.

Величина отдельных частиц определяет коллоидно-химические свойства глин и масс. Так, большое количество мелкой фракции увеличивает водосодержание масс, усадку их при сушке и снижает температуру спекания при обжиге.

#### Ионный обмен

Глинистые минералы обладают свойством сорбировать ионы и превращать их в обменные при взаимодействии в водном растворе. Обменные реакции являются стехномегрическими, т. е. протекают на наружной части глинистых частици не влияют на структуру алюмосиликатных пакетов.

Мерой емкости обмена (емкости поглощения) принято количество катионов или нонов (г моль 10<sup>3</sup>), поглощенных 100 г глины и способных к обмену. Глины,

насыщенные одним катионом, обозначаются соответственно Ла-гаина, Са глина

и другие.

Прочность связи катионов с глиной зависит от степени их обисленности и атомной массы, с повышением которой смкость поглощения усиливается. В ряду слева  $Cs^+ > Rb^+ > K^+ > Na^+ > Li^+ > Al^{3+} > Ba^{2+} > Sr^{2+} > Ca^{2+} > pастает. Велинаправо прочность (энергия) падает, а замещаемость катионов всорастает. Величина емкости поглощения отдельных глин приведена в табл. 4.2.$ 

Т, блица 4.3 ица 4.2 Изменение емкости катионного обмена, г/к<sup>о</sup>ль 10<sup>3</sup>, в зависимости от размера частиц

Таблица 4.2 Величина емкости поглощения глин, г/моль 10<sup>3</sup>

				Миз	серал
Глины	Вид и	ОНОВ	Размер частиц, мкм	KJO-	гидро- слюда
	катионы	аноны	частиц, мки	<sup>К³</sup> ИТ Л¤¹ ——	(нллит)
Каолины ,	3 = 9		10 20	2,3	
Каолинитовые глины	9 –20	7 – 20	5 -10 2 -4	3,6	_
Гидрослюдистые	_	. 20	1,0_0,5	3,5 }	13-20
глины Галлуазит	$10-40 \\ 15-40$	_	0,50,25 0,25-0,1	3.4	2030
Палыгорскит Бентопиты	20 -30 40 -150	20-30	0,1—0,05 Меньше 0,05	9,3	20-30 27,5- 41,7
Вермикулиты	100 150	-			41,1

Состяв обменных катионов влияет на физико-химические и керамические свойства глин. В ряду Хофмайстера замещение происходит в следу

Уменьшается — Толщина двойного слоя — Увели ивается

Уменьшается — Дзега-потенциал — Увеличивается

Уменьшается — Разжижаемость — Увеличивается

Увеличивается — Пластичность — Уменьшается

Увеличивается — Усадка — Уменьшается

Увеличивается — Вязкость — Уменьшается

Увеличивается — Кажущаяся плотность — Уменьшается

Изменение емкости катионного обмена в зависимости от размера частиц приведено в таби, 4.3.

Адсорбция анионов слабее адсорбции катионов и происходит только на ребрах кристаллов. Анионный ряд замещения можно представить в реовательности. SO4 < F < NO3 < CI < Br < J < CNS < PO4 < P  $_2$  O7 < CO3 < CO4

Влияние рода адсорбированных ионов на свойства суспензий глиц, состав и суммарная емкость катионного обмена глинистых минералов приведены соответственно в табл, 4.4 и 4.5.

	K <na <ca<br="" <h="">K <na <="" <11="" <ca<="" mg="" th=""><th>Предел текучести каоли. итовой пасты (содержание воды пото-</th><th></th></na></na>	Предел текучести каоли. итовой пасты (содержание воды пото-	
	II <mg <ca<="" td=""><td>янно)</td><td>Li &lt; Na &lt; Ca &lt; Ba &lt; Mg &lt; &lt; AI &lt; K · Fe &lt; II</td></mg>	янно)	Li < Na < Ca < Ba < Mg < < AI < K · Fe < II
	II < Na < K < Ca	Предельный угол скручввания насть до разрушения (содержание воды постоянно).	Fe. H < AI < Ca < K < Mg < Ba < Na < Li
Величина в потенциала (въслиниты, с.а - Мд бентониты)	(.d / Mg < H < Na < K K < Na < Fe, Al < Be < Ba < H < Ca < Mg	Структурная изакость суспензий ири отсутствия значительного диспертирования гляны (содер жание воды постоянно)	Li · Na – K – Cs < Ca < Ba <
Тиксотропность жидкообразных и АI «Ca «W тиердообразных сусисизий , Величина набухания , Ке «AI «Ва	AI < Ca < Mg < K < Na < H Fe < AI < Ba < Sr < Ca < Mg < K < Na < Li	Текучесть глинистых паст	<sr- (η="" -="" p="" οη)<="" πρηκογτατιστι=""> OH &lt;\$10<b>2</b> &lt; C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> &lt; CO<sub>4</sub> &lt; SO<sub>4</sub> &lt; &lt; C1 (β πρηκογτατιστι Να*) Al~ Ca~ Nα</sr->
Давление набухания глины;		Пластическая прочность бенгони-	Car K< Hr Na
количество воды набухания AI < при дапном дапления	Al <( a ~ Na Lı < Na <mg <="" ba="" ca="" h="" k<="" td="" ~=""><td>Скорость фильтрации суспензии при растворении в воде электролитов</td><td>NaOH NagCO3 - HyO &lt;</td></mg>	Скорость фильтрации суспензии при растворении в воде электролитов	NaOH NagCO3 - HyO <
Пористость после сушки В В С. Скорость нысушивания	Na <ca <="" a="" h="" l<="" td=""><td></td><td>C.C.C. BAC. C.C.S. C.S. C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.S. C.S.</td></ca>		C.C.C. BAC. C.C.S. C.S. C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.C.S. C.S.
Предел прочности при изгибе после Н - Ва < N	H - Bd < Na; H < Ca - Na CI < CO <sub>2</sub> < OH		

#### Состав и суммарная емкость катионного обмена глинистых минералов

	Емкость обмена. г/моль 10°									
Минерал	Ca <sup>2+</sup>	Mg*+	Na+	суммарная						
Каолинит глуховецкий	2,3	1,0	0,5	3,8						
Галлуазит михайловец-										
_ кий , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_		6,6						
Гидрослюда черкасская	7,5	0,2	1,7	9,4						
Монгмориллопит черкас-			_							
ский	61,3	8,2	1,3	70,8						
Моштмориллонит пыжев-										
ский	89,0	9,93	1,3	100,3						
Монтмориллонит курцев		i								
ский	76 <b>,0</b>	15,03	3,0	94,03						
Монтмориллониг маха-	0			20.01						
радзевский	30,9	8,70	40,8	80,24						
Монтмориллониг надиев-				0.7						
ский	28,9	1,8	4,0	34,7						
Палыгорскит черкас-				00.4						
ский		Преобла-	_	29,4						
	- · -	дает	0.4	00.						
Глина часовъярская	21,5	2,5	2,4 1,3	26,4						
Каолин дубровский	7,7	0,37	1,3	9,4						
Бентонит горбский	23,94	12,02	2,37	38,33						
Глина (палыгорскит)			İ	1						
монтмориллонитовая		Преобла-	-	41,6						
		дает								

## Гидрофильность глин

В глицистых суспензиях вода разделяется на связанную (прочно и рыхло

связанную) и свободную, содержащуюся в порах и капиллярах.

Толщина диффузных оболочек колеблется в зависимости от природы поверхности частиц дисперсной фазы от нескольких молекул до нескольких десятков или сотен молекул. Водные оболочки обладают свойствами упругого твердого тела (характеризуются модулем слвига и пределом текучести), меняющимися с толщиной и скачкообразно переходящими на границе свободгой воды к свойствам последней.

Мера гидрофильности (коэффициент фильности) — отношение теплот смачивация глины водой и цеполярным бензолом.

Гидрофильность поверхности характеризуется количеством

воды, связанной единицей поверхности.

Адсорбционно-связанная вода обладает повышенной плотностью (1,2-2,4 г мм), пониженной теплоемкостью (0,16-0,17 Дж/кг $\cdot 10^3$ ), элсктропроводностью; температура замерзания ее 78 С. Связанная вода не является растворителем.

Максимальная гигроскопичность - количество погло-

щенной воды при относительной упругости водяных паров — 0,94.

Гидрофильные свойства некоторых глинистых материалов приведены в табл. 4 б.

## Гидрофильные свойства глинистых материалов

Глинистые породы	Теплота смачивания (после уда- левия воз духа), мДж/кг,	Удельная поверхность (после уда лення воз- дука) S, м <sup>2</sup> кг·16 <sup>-3</sup>	Количество связанной воды $A$ , $\%$	Коэффициент фильности
Каолин Глуховецкого месторождения	8,78 2,09 23,4 85,1 48,7	76 19 198 760 422	1,23 5,12 20,2 11,6	2,2 = 3,2 3,0 -

#### Реологические свойства

Частицы глины в коллоидной системе глина — вода в результате действия молекулярных сил, сконцентрированных в особых точках поверхности — на ребрах, повреждениях, линейных границах кристаллов, — образуют сплошную пространственную сетку, представляющую как бы единый агрегат.

Структурированная дисперсная система обладает характерными механическими свойствами — упругостью, вязкостью, прочностью, пластичностью.

В дисперсных системах, частицы которых разделены слоем дисперсионной среды, являющейся гидродинамической связкой, коагуляционные структуры приобрегают пластично-вязкие свойства. Увеличение толщины водных оболочек оказывает пластифицирующее действие на систему.

В общем случае структурно-механические свойства водных дисперсий глин могут характеризоваться следующими независящими друг от друга константами:

модуль  $\epsilon_1$  - P.  $\xi_0$ , соответствующий быстрой эластической деформации; модуль  $\epsilon_2$  - P ( $\xi_m'-\xi_0'$ ), соответствующий медленной эластической деформации; равновесный модуль

$$\varepsilon = P\left(\varepsilon_{m}^{*} = \varepsilon_{1}^{*}\varepsilon_{2}^{*}\right)\left(\varepsilon_{1} + \varepsilon_{2}\right); \quad 1 \in \{1, -1, \varepsilon_{1}, \dots, \varepsilon_{n}\}$$

соответствующий полному развитию эластической деформации;

в я з к о с г ь. наибольшая предельная ньотоновская вязкость  $\eta_0$ , т. е. условно-постоянная вязкость практически неразрушенной структуры; наименьшая постоянная вязкость практически предельно разрушенной структуры  $\eta_m^*$ ; наибольшая пластическая зязкость (шведовская)  $\eta_1 = (P-P_{K_1})$  (de' dt); наименьшая властическая вязкость (бингамовская)  $\eta_m^* = (P-P_{K_2})$  (de' dt); вязкость угругого последействия развития медленной эластической деформации  $\eta_2$ ; эффективная (структурная) переменная вязкость  $\eta_1$ , убывающая с повышением напряжения  $\eta_0 > \eta$  (P)  $> \eta_m$ ;

граничные напряжения  $P_i$ — условная граница практически неразрушенной структуры  $P_r$ ; условная граница практически предельно разрушенной структуры  $P_m$ ;

пределы текучести  $P_K$  истинный предел текучести P, совпадающий с истинным пределом упругости; условный стагический предел текучести  $P_K$ ; условный динамический (бингамовский) предел текучести  $P_{K_2}$ :

п р о ч н о с т ь с г р у к т у р ы при упруго-хрупком или эластическом разрыве  $P_m$ ; при пластично-вязком разрушении  $P_r$ ; значения прочности в общем случае зависят от скорости нагружения (или деформации) вследствие релаксации, убывая с уменьшением этой ско-

Из описанных констант могут быть вычислены: максвелловы периоды релаксации  $\theta$   $\eta_0$   $\varepsilon$ , период упругого после действия  $\eta_2$   $\varepsilon_2$ , медленная эластичность E' ( $\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2$ ), деформируемость  $1/\mathcal{E}_1$ ,  $1/\mathcal{E}_2$ ,  $1/\mathcal{E}_3$ , текучесть  $1/\mathcal{E}_1$ , подвижность  $1/\mathcal{E}_m$ , пластичность по Воларовичу

 $P_{K_1}$ ,  $r_1$  или  $P_{K_2}$   $\eta_M^{x}$ . Кривые деформация—время приведены на рис. 4.2.

ми приведены на рис. 4.2. В дисперсиях глин при нагружении системы происходит одновременное развитие трех видов деформаций: быстрой эластической  $\varepsilon_1' - P \, \varepsilon_1$ , медленной эластической  $\varepsilon_2' - P \, \varepsilon_2$  ( $1 = I - \frac{\tau \varepsilon_2}{\eta_2}$ ) и пластической  $\varepsilon_1 \tau$   $\frac{P - P_{K_1}}{\tau_1} \tau$ , различаю-

щихся между собой механизмом действия и продолжительностью развития.

По характеру развития деформаций быстрой эластической,

медленной эластической и пластической в сопоставимых условиях ( $P-20\cdot 10^4~H_{\rm f}{\rm M}^2$ ; т - 1000 с) установлено шесть типов структур, которые определяют поведение водных глинистых дисперсий в технологических процессах (рис. 4.3).

При приложении напряжений в структурированной дисперсной системе возникает вязкое или пластическое течение, если прилагаемое напряжение выше пре-





Рис. 4.2. Кривые деформация время a при напряжении сдвига  $P>P_{K_1}$ :  $\delta$  — при напряжении сдвига  $P< P_{K_1}$ 

Рис. 4.3. Диаграмма развития деформаций (по данным С. П. Ничипоренко и М. С. Комской). Области распространения структурно механических типов в зависимости от развития деформаций.



дела текучести массы. Оба вида течения связаны с расходом механической энергии, заграчиваемой на преодоление сил внутреннего трения.

Характер течения описывается реологической кривой  $\varepsilon=f$  (1) при P- const либо Q = f(P) при  $\epsilon$  — const. На основании этих данных может быть получена

кривая  $\lg \eta (P)$  (рис. 4.4).

Различают два типа течения керамических масс: первый, когда сдвиг не распространяется на все сечение потока массы и центральный участок его движется в виде стержия без признаков разрушения структуры; второй, когда сдвиг




Рис. 4.4. Реологические кривые  $\lg \eta - f(P)$ . а - каолин Глуховецкого месторождения; б -- фарфоровая масса

хотя и распространяется по всему сечению массы, но среза и скольжения слоев относительно друг друга по концентрическим поверхностям не происходит.

Первому типу движения массы на реологической кривой lg n (P) соответствует участок наибольшей пластической вязкости; характерной величиной для него является условная граница практически неразрушенной структуры  $P_r'$ .

Второй тип движения массы характеризуется на реологической кривой участком течения массы с разрушающейся структурой. Его критерием является условный динамический (бингамовский) предел текучести  $\dot{P}_{K}$  .

Реологическая кривая дает также возможность непосредственно определить указанные величины, являющиеся основными данными для технологических расчетов процесса формования и конструкций формующих агрегатов.

## Тиксотропия

Тиксотропное восстановление происходит как в состояния покоя, так и при течении системы.

Тиксогропное упрочнение может характеризоваться количественно в процентах нарастания во времени структурно механических свойств: вязкости, предельного напряжения сдвига.

Тиксотропное восстановление наблюдается в керамических массах независимо от количества содержащейся в них воды. Однако на кривых тиксогропное упрочнение - влажность наблюдается максимум, находящийся в областн оптимального ь, гагосодержания паст.

Тиксотропное упрочнение в массе, находящейся в покое, без потери влаги во времени происходит неравномерно, в первый период парастание прочности илет более активно, а затем замедляется (рис. 4.5).

## Набухание

Набухание определяется действием адсорбционных, осмотических, капиллярных сил, обусловливающих напряжение, с которым вода удерживается в структурированной системе.

Различается внутрипакетное и осмотическое (интрамицеллярное) набухание. У каолинита и каолинитовых глин водопоглощение обусловлено только капиллярным всасыванием: внутрикристаллическое набухание отсутствуе:.. Объем волы набухания в основном соответствует общей пористости образца.

У монтмориллонита при набухании протекает параллельно два процесса. внедрение слоев волы между плоскостями рещетки вплоть до достижения  $d=22\cdot 10^{-10}$  м, после чего набухание впутри пакетов прекрашается. Второй процесс вызывается капиллярными силами всасывания или осмотическими силами. Внутрикристаллическое набухание является вторичным процессом капиллярного набухания.

На величину набухания влияют гидрофильность глины, характер строения поверхности, полярность среды, характер обменных ионов (табл. 4.7).

> Таблица 47 Набухание Р и влажность И набухшего образца глин в различных средах, 00

F-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	В	ода		ловый ирт	Бензол		
Глинистые породы	ر	и н	F	W <sub>.f</sub>	Р	₩ <sub>H</sub>	
Бентопит Жабинского ме-							
сторождения	102,0	81,9	59,8	61,0	19,7	38.4	
Го же, Пыжевского ме- 🛚							
сторождения	95,2	83,⊤	56,3	42,0	27,0	40,0	
Го же. Горбского место-							
рождения	54,6	67,2			_		
Го же, Петропавловского	17.0	10.7	.10 1	20.0			
месторождения	45.0	48.7	23,2	26,3	6,0	30,1	
липа Часовъярского	38,3	52.					
месторождения (аолин Глуховецкого	20,0	724				-	
месторождения	le.0	43,1	_				

#### Пластичность

Пластичностью глинистой массы называется ее способность деформироваться без разрыва сплощности и сохранять полученную форму после того, как действие внешней силы прекрагилось.

К факторам, влияющим на величину пластичности, относятся: природа, форма и размеры частиц глины, величина и состав поглощенного комплекса, количество и характер жидкой фазы, количество и состав газовой фазы.

Величина пластичности, определенная по методу Аттерберга, позволяет классифицировать глины следующим образом:

Число пластичности	Класс
Больше 13	1
15 - 7	11
7 <b>—</b> 1	111
Меньше 1	Непластичные

Существует множество различных способов определения пластичности глин по тем либо другим косвенным призпакам: раскатыванию глиняной пластинки, нагружению глиняного шарика определенного размера, по количеству поглощаемой гигроскопической влаги, по содержанию связанной воды и т. п.

## Ориентация

Резко анизометричные частицы глинистых минералов (чешуйчатые, пластинчатые, игольчатые, трубчатые) могут располагаться в пространстве ориентированно по отношению к большим плоскостям частии, вплоть до парадлельности кристаллографических осей частии.




Рис. 4.6. Ориентація частиц каолинита: 1 - под действием магиитного поля, 2 - при центрифугировании

Описнтация может возникать под действием механических напряжений элсктрического или магнитного поля. При этом ориентация обусловливает большую усадку и прочность в одном направлении по сравнению с другим. Ориентация способстьует иногда возникновению вотенциально ослабленных плоскостей, развивающихся в дальнейшем при сушке и обжиго. Присулствие зерцистых частиц неглинистых минералов уменьшает степень ориентации (рис. 4.6).

## Усадка

При сушке глин прежде всего вода удаляется из пор, причем происходит сближение частиц между собой. Вслед за этим происходят удаление влаги за счет ги дрофильных оболочек и дальнейшее сближение частиц, однако не на весь объем улаленной воды, так как частично этот объем заполняется воздухом. Дальнейшая дегидратация частиц при сушке практически не сопровождается усадкой.

При обжиге усадка продолжается до тех пор, пока температура не повысится до 250° C, затем начинается расширение образца, которое продолжается до тех пор, пока температура не достигнет 600° С. Дальнейшее изменение объема и размера образца глины зависиг от спекания и появления жидкой фазы при обжиге.

Различают воздушную (изменение размера образцов при сушке до температуры 110°С), огневую (изменение размера высушенных образцов при обжиге) и полную (изменение размера сырого образца после обжига) усадки.

Линейную усадку вычисля-

ют по формуле

Таблица 4.8

 $L - \frac{l_0 - l_1}{l_0}$  100, Линейная где  $l_0$  — линейный размер сыроусадка, % го излелия (расстояние Глины воздушмежду метками на сыогневая ром образце);  $l_1$  — то же, в образце после соответствующей темпе-Каолинитовые ратурной обработки. Иллитовые 4 - 119 - 15Объемную усадку вычисля-Монтмориллонитовые 12 - 2320 23 11 Агтанульгитовые ют по формуле 15 Галлуазитовые . . Аллофановые . . . 7 15  $\beta = \frac{V_0 - V_1}{V_0} \ 100,$ 50

где  $V_{f 0}$  — объем сырого образца;  $V_{f 1}$  объем изделия после соответствующей температурной обработки. Линейная и объемная усадки связаны зависимостью

$$L - \left(1 - \frac{3}{1} \right) \frac{\beta}{1 - \frac{\beta}{100}} 100.$$

Величина усадки зависит от природы глины, формы и размера частиц, содержания воды в пастах, гидрофильности глин, природы адсорбированного катиона. Уменьшение размера частиц всегда вызывает повышение усадки, относительно большая усадка наблюдается у глин с волокнистыми удлиненными частипами (табл. 4.8).

Соотношение между пористостью, плотностью и объемными изменениями образцов при обжиге выражается следующей зависимостью:

$$\beta = \frac{\gamma_2 - \gamma_1 \left(1 - \frac{a}{100}\right)}{\gamma_0} \quad 100,$$

где у — плотность; a — потеря массы,  $0_0$ ;

$$\frac{\beta}{100} = 1 - \frac{\gamma_{yz_1} \left(1 - \frac{\Pi_1}{100}\right) \left(1 - \frac{a}{100}\right)}{\gamma_{yz_2} \left(1 - \frac{\Pi_2}{100}\right)},$$

где  $\gamma_{{\bf y}_{1}1}$  и  $\gamma_{{\bf y}_{1}2}$  — показатели удельной плогности;  $\Pi_1$  и  $\Pi_2$  — показатели истинной плогности.

## Огнеупорность

Глины, каолины и керамические массы не имеют строго определенной температуры плавления. Они постепенно размягчаются в некотором температурном нитервале и переходят в жидкое состояние, поэтому эти материалы характеризуются не температурой плавления, а огнеупорностью — способностью, не расплавляясь, противостоять действию высоких температур.

По огнеупорности все керамические материалы делят на четыре группы легкоплавкие, расплавляющиеся при температуре не выше 1300° С (строи-

тельный кирпич, черепица, красные и цветные глины);

тугоплавкие, расплавляющиеся при температуре не выше 1580° С (кислото-

упорные изделия, фаянс, фарфор, светложгущиеся глины);

огнеупорные, расплавляющиеся при температуре выше 1580° С (кислые огнеупорные материалы, форстеритовые и большинство изделий технической кера-

высокоогнеупорные материалы, расплавляющиеся при температуре выше

2000° С (керамика из чистых оксидов и бескислородных соединений),

На огнеупорность керамических материалов большое влияние оказывают состав, взаимодействие составляющих материалов и величина их зерен.

## Огнеупорность керамических материалов, 'С

Кварц жильный .					1759 - 1770
Кварцит					1730 - 1750
Огнеупорная глипа				•	1580 -1750
Каолин					1740 -1770

Связующая способность — это свойство пластичных глин связывать отощающие материалы, создавая при этом хорошо формующееся тесто, которое после сушки обладает достаточной прочностью. Определяется по пределу прочности на изгиб образцов, изготовлечных из глин при различной сте пени отощения. В качестве отощителя применяют кварцевый песок определенного гранулометрического состава, остаток на сите № 028 - не более 1%, на сите № 015 примерно  $70^{\circ}_{0}$ , прошло через сито № 0035 — не более  $3^{\circ}_{0}$ . Смеси глины с песком приготовляют в следующих соотношениях: 4:1; 1,5:1;1:1,5; 1:4.

Зыбкость. В зависимости от рода обменных катионов и добавляемых в процессе обогащения электролитов каолины могут приобретать особое снойство — зыбкость. Зыбкие каолины обладают непрочной структурой и выделяют воду при незначительных нагрузках. Керамические массы, в которые введены зыбкие каодины, также приобретают эту особенность.

Разжижаемость — это свойство глин и каолинов образовывать при добавлении воды подвижные устойчивые суспензии. Количество воды, необходимой для разжижения, определяется минералогическим составом глин и регули-

руется добавлением электролитов.

## Глава 5

## ТРЕБОВАНИЯ К ГЛИНИСТЫМ МАТЕРИАЛАМ

#### Каолины

Технические требования к каолинам определяются ГОСТами и ТУ, относящимися к сырью отдельных месторождений. В большинстве случаев стандарты и технические условия определяют качество обогащенных каолинов (табл. 5, 1 5.5)

## Обогащенный каолин Просяновского месторождения, используемый в производстве тонкой керамики

_	Нормы по сортам									
Показатели	высший	I	11	III						
Содержание, %, не бо- лее.										
оксида железа Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,4	0,5	0,8	1,0						
диоксида титана ТіО <u>2</u>	0,4	0,5	0,6	0,8						
оксида кальция СаО	0,8	0,8	0,8	0,8						
ангидрида серной кислоты SO <sub>3</sub>	0,3	0,3	0,3	0,4						
Механические приме- си, %, не более:	,									
остаток на сите № 02	0,02	0,04	0,05	0,10						
остаток на сите № 009	0,40	0,50	0,60	0,70						
остаток на сите № 0056	0,50	0,60	0,70	0,80						
/садка при температуре 105—110° С. °6, не ме- нее	4	4	4	4						
lopor структурообразо вания каолиновой сус пензии, г/см3	1,28 1,36	1,28 1,36	1,28 1,36	1,28 1,36						
Н, не более	9,5	9,5	9,5	9,5						
одержание влаги, <sup>0</sup> 0, не более	20	20	20	20						

Примечания 1 Для гроизводства серьизно хозять твенно о и худолественного фарфора и сапитарно строительной керамики допускается откленения от указанных в табл 5.1 норм содержания оксида жолеза  $Fe_2O_3$ ,  $O_3$ , не более для высшего сорга 0.8,  $O_3$ ,  $O_4$ ,  $O_5$ ,  $O_5$ ,  $O_6$ ,  $O_7$ ,  $O_8$ дноксида титана при условии, чтобы суммарное содстжание оксида железя и дноксида титана не превышало для высшего сорта 0,8; I - 1,0, II 1,4, III - 1,8%.

2 Просяповский каолия должен постовляться для производства сервизно-хозийственного и художественного фарфора высшего и I соргов, а также для производства санитарии строигельного фачиса и полуфарфора II и III соргов

3. Расчетное содержание глаги в каолице сухого обогащения, поставляемом для изделий тоньои керамики, должно сыть не более 1%.

Таблица 5.2

Обогащенный каолии Глуховецкого месторождения, используемый в производстве тонкой керамики

	Нормы по сортам						
Показатель	I	II	III	IV			
Химический состав, °о, не более:	0,5 0,8 0,8 0,3	0,8 1,0 0,8 0,3	1,0 1,2 0,8 0,4	1,5 1,4 0,8 0,4			
кам на ситах, %, не более: № 02	0,04 0,50 0,60	0,05 0,60 0,70	0,10 1,00 Не нор <b>м</b>	0,20 1,50 ируется			
при температуре 105— 110°С, %, не менсе	2	2	2	2			
Порог структурообразования каолиновой суспензии, г см <sup>3</sup>	1,28 1,36	1,28 1,36	1,28 -1,36	1,28 -1,3			

Таблица 5.4

Каслин Глуховского (Полошковского)

Таблица 5.3 **Ка**олин **Ангр**енского месторождения

		месторождения				
Показатель	Обогащенный каолин сорта		Необога- щенный каолин	Показатели	Cor	7
	I	ΙΙ	III сорта	riongoure	A	Б
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не менее	30	26	20	Величина кусков, см	До 20	До 20
$\mathrm{Fe_2O_3}$ , $^0$ 0, » более	1,5	1,5	2,2	Содержание влаги (гигро-	10	10
Квари, %, » »	20	27	Не нор- мируется	скопической), %, не более Потери при	- 11	10,5
Содержание вклю- чений пирита и сидерита разме- ром более 0,5 мм, %, не более			1	прокаливании сухого веще- ства, высушен- ного до по- стоянной массы при		
Содержание фракции размером і мкм, %, не менее	50	40	Не пор- мируется	температуре 105—110 <sup>-</sup> , <sup>0</sup> 0, не менес Содержание Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , <sup>9</sup> 0, не более	2,8	4,5

Каолин Еленинского месторождения после сухого обогащения

	Нормы по сортам, %, не более					
Показатель	высший	I	11	III		
Содержание оксида желс- за Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Содержанис механиче- ских примесей по ос-	0,7	0,8	1,0	2,0		
таткам на ситал, °о, не менее: № 016	0,01 0,20 0,70 0,9	0,01 0,30 0,90 0,7	0,10 Не норя 2,0 0,7	0,20 мируется 2,5 0.9		

## Глины

Глины, применяемые в производстве тонкокерамических изделий, должны удовлетворять показателям, приведенным в табл. 5.6—5.13.

Таблица 5.6 Глины Часовъярского месторождения различных марок

	Oc	новные гл	ины	Полукислые глины			
Показатель	Ч0	чі	Ч2	ч3	чіпк	ч2ПҚ	
Химический состав (в пересчете на прокаленное вещество), ${}^{0}_{0}$ : Al $_{2}O_{3}$ — Ti $O_{2}$ , не менее Fe $_{2}O_{3}$ , не более	35 1,3	34 1,6	32 2,3	30 3,0		15 орми-	
Огнеупорность, °С, не менее	1710	1690	1690	1630	1580	1580	

Таблица 5.7

Глины Новорайского месторождения различных марок

Показатель	дно	дні	дн2	днз	днпк
Химический состав (в пересчете на прокаленное вещество), ${}^{0}_{0}$ : $Al_{2}O_{3} + TiO_{2}$ , не менее $Fe_{2}O_{3}$ , не более Огнеупорность, ${}^{\circ}C$ , не ниже	35 1,3 1710	34 1,6 1690	32 2,3 1670	30 3,0 1630	22 Не нор- мируется 1580

## Огнеупорные глины различных марок Нижнеувельского месторождения

Показатель	HA1	НУ2	нуз	нуіпк	ну: ПК
Химический состав (в пересчете на прокаленное ве щество), ${}^0_0$ :  А ${}^1_2$ О ${}^3$ ТіО ${}^2_3$ , не менее ${}^1_4$ ГіПП, не более Отнеупорность, 'С, не менее	33	30	30	25	18
	3,5	4,5	5	5	5
	12	12	10	10	10
	1690	1670	1610	1610	1610

Таблица 5.9

## Глины Трошковского месторождения

İ	Сорт глины					
Показатель	высший	I	11			
Содержание в пересчете на абсолютно сухое вещество, $^0{}_0{}^{}{}^{}{}^{}{}^{}{}^{}{}^{}{}^{$	0,90 0,60 1,30 32,0	1,20 0,60 1,60 30,0	2,0 2,50 30,0			
%, не более: остаток на сите № 125 » » № 0056	3 4	5 4	6			

Таблица 5.10

## Глины Веселовского месторождения различных марок

		-				
Показатель	двф	дво	дві	дв2 *	двіпк *	дв2ПК
Содержание в пересчете на прокаленное вещество, %. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + ГіО <sub>2</sub> , не ме-						20
нее	35	35	35	30	27	22
лее	2,5 -	1,2	1,4	1,5	1,5	1,8
же	1710	1710	1670	1630	1610	1580
Остаток на сите № 006, ° <sub>0</sub> , не более	0,5	1,0	_	_	5,0	

<sup>•</sup> Полукислые глины.

## Глины Федоровского месторождения

Глины Танкерысского месторождения

Таблица 5.12

	прои	жание на каленное ство, %		Сорт для кера	Содержание основ- ных компонентов на прокаленное вещество, %	Пластич- ность
Марка	А1202 + ТО2 + ТО3 + НО3 НИШС ПППППППППППППППППППППППППППППППППППП	мики	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			
	Fc + A1		Во	сточнын учас	гок	
ФК-1 ФК-2 ФК-3 ФК-4	30 30 22—30 18—22	2,5 2,5 7,0 7,0 7,0	Не выше 11 » » 11 » » 8 Не норми-	11	Более 29 Менее 3,0 » 26. » 3,0 падный учас	и уме- ренцая То же
			руется		Более 19 Менее 3,0	

Таблица 5

## Глины Латненского месторождения

		Основные глины				Полукислые глины		
Показатель	JITO	JITI	JIT2	JIT3	ЛТППК	ЛТРИК	лтзик	Углистые глины Л ГУ
Содержание на прока ленное вещество, <sup>0</sup> <sub>0</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - TiO <sub>2</sub> , не								
ниже	41	39	35	30	24	18	15	30
Fe₂O₃, не выше	1,5	1,5	2,0	2,5		-	матрива	
ППП, не выше	15	18	20	20	14	12	10	35
Огнеупорность, °С, не, ниже	1730	1730	1690	1670	1670	1670	1580	1670

Таблица 5.14

## Бентониты, применяемые в производстве тонкой керамики

_	Сорт			
Показатель	I	II		
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ¬ TiO <sub>2</sub> , <sup>0</sup> 0, не более SO <sub>3</sub> , <sup>0</sup> 0, не более Бентонитовое число, определяющее	2,25 0,75	1.75 0,5		
набухаемость, не менее Средний предел прочности на изгиб (связующая способность) образцов, сформованных из смеси бентонита и песка в пропорции 1:3, МПа, не	75	80		
менее	200 20,0	$\begin{bmatrix} 200 \\ 20,0 \end{bmatrix}$		

Качество бентонитовых глин, применяемых в производстве тонкой керамики, определяется техническими условиями, приведенными в табл. 5.14.

В бентоните не допускаются засоряющие примеси, видимые невооруженным

Бентонит должен поставляться в кусках величиной от 50 до 300 мм.

## Каолины и глины зарубежных стран

В табл. 5.15—5.23 приведены технические условия и показатели качества основных месторождений Европы и США.

Таблица 5.15

ЧССР. Каолин мокрого обогащения для производства тонкой керамики

	Сорт каолина								
Показатель	₃кстра	а	b	c	В	С			
Химический состав, <sup>0</sup> 0:     Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,10 0,90 0,30 0,70 - 0,03 15-50	37.0 1,20 0,40 10 0,05 He 60-	 1,35 1,10 0,50 le ограни	0,06	34,0 1,60 Не огр 0,40 12   0,60 е огранич	1,70			
тибе в воздушно-сухом состоянии, МПа, не менее	120 —	100 1700	150 —	120	150 1600	60			

Таблица 5.16

ЧССР. Қаолины обогащенные месторождения Седлец

	Co	opr
Показатель	 «Седлец»	«Премьера
Химический состав, <sup>0</sup> 0 · SiO <sub>2</sub> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 46,3 38,3 0,72 0,24 0,14 0,49 1,40 0,04 12,2	44,8 39,7 0,72 0,24 0,11 0,52 0,77 13,1

_	Сорг			
Показатель	«Седлец»	«Премьера»		
Рациональный состав, <sup>0</sup> ,				
глинистое вещество	92,2,85,2	98,6 94,2		
кварц	2,5,1,3	44,41/1,9		
полевой шпат	8,6	4,6		
слюда Остаток на сите № 0063, %	11,6	6,5		
Остаток на сите № 0063, %	0,05	0,13		
Содержание частиц, 0, размером, мкм	1.00	1.04		
60 40	1,09	1,84		
40—20	3,36 3,39	1,69		
10 6	11.71	0,43 6,82		
6-4	4,25	11,09		
4-2	17,21	14,81		
2 - 1	12,72	15,48		
меньше 1	46,27	57,84		
Влажность в пластическом состоя-	,			
нии, <sup>0</sup> <sub>0</sub>	42,1	44,3		
<b>Во</b> здушная усадка, $^{0}_{0}$	5,4	5,4		
Огневая усалка при температуре	1. 0	11.0		
1300° C, 0 <sub>6</sub>	11,9	11,6		
Предел прочности при изгибе в высу- шенном состоянии, МПа	158	116		
То же, после обжига при температуре	105	110		
1300° С, МПа	4630	4530		
Белизна образцов, обожженных при	1000	1000		
температуре 1300 С, %	72,6	71,9		

Таблица 5.17

ГДР. Каолин отмученный для керамической промышленности Технические требования

_	Сорт				
Показатель	a	ъ	c	ď	
Химический состав, °0: Аl₂O3, не менее Fe₂O3, не более СаО, не более Влажность, %, не более Остаток на сите № 0063, °0, не более Содержание частиц менее 2 мьм, °0 Предел прочности при изгибе в высушенном состоянии, МПа Огнеупорность, °С	34,0 0,7 0,3 0,3 14,0 0,1 55,0	32,0 0,7 0,3 0,3 14,0 0,5 50,0	30,0 1,0 0,4 0,4 14,0 1,0 50,0	24,0 1,2 0,7 0,7 14,0 2,0 45,0	

ГДР. Каолины обогащенные

	Показатели качества обогащенных каолинов месторождений						
Показатель	Ока	BZ	Ека-S	Мека	Вольфк		
Химический состав, <sup>0</sup> o:							
SiO <sub>2</sub>	52,0	53,5	62,0	56,7	55,8		
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	33,5	32,5	25,0	30,0	31,0		
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5	0,4	1,0	0,5	0,35		
TíO,	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25		
CaO .	0,35	0,3	0,6	0,3	0,3		
MgO	0,30	0,25	0,4	0,3	0,2		
K <sub>2</sub> O	0,6	0,6	2,0	0,5	0,2		
Na <sub>2</sub> O .	0,02	0,02	0,1	0,02	0,01		
nnn	12,31	11,8	8,5	10,8	11,7		
Рациональный состар, 4.					_		
	83,3	80,5	55,7	74,0	78,5		
глина	87,7	87,8		77,5	82,1		
	11.1	14,3	25,8	20,6	19,3		
кварц	11,7	10,6		27,8	17,4		
	4,5	4,0	15,9	4,0	1,2		
полевой шват	$1,\overline{0}$	1,6	_	0,7	0,5		
	1,4	1,2	2,6	1,4	1,1		
оксиды		_	_				
Белизна сырого каолина, <sup>о</sup> о	68,0	66,0	68,0	68,0	70,0		
Предел прочности при изги-					1		
бе в высушением солоя-	130	100	400	100	50		
кии, МПа	130	100	100	100			
Усадка каолина при суш-   ке, %	9.0	7,0	10,0	8,0	7,0		
ке, 70 У садка каолина обожженно-	5,0	.,,	, ,				
го при гемпературе					0.0		
1300 °C, 00 · · · · · ·	10,0	10,0	10,0	7,0	8,0		
Цвет после обжига при тем	<b>.</b> ,	r°	Серова	Белый	Белы		
пературе 1300 С	Белый	Бслый	то белый	DCAPPE	Despois		
9 88			10 dailain				
Содержание чатиц, %, раз- мером, мкм							
63	0,02	0,3	0,3	0,3	0,3		
63—36	0,8	2,1	2,0	1,1	2,1		
$\frac{05-35}{36-20}$	1,0	2,2	5,3	3,3	3,8		
20-11.2	2,2	4,7	8,3	8,5	7,2		
11,2 6,3	9,0	8,9	11,4	11,8	12,4		
	34,5	33,8	24,4	33,0	34,2		
K 2 9		, .	1 ''		1		
6,3—2	52,5	48,0	48,3	42,0	40,0		

Румыния. Каолин отмученны	ій Агрешског		ия		
Показатель	Сорт				
показатель	высший	1	II		
Цвет после обжига при температуре 1350° С	невооружен	з видимых ным глазом тен	Белый с желтова- тым или се- роватым		
Влажность, %, не более	10 12	10 12	оттенком 10 12		
на сите № 006, °0, не более Предел прочности при изгибе каолина в воздушно-сухом состоянии, МПа,	1,0	1,0	1,0		
не менее	120	120	120		
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,9 0,2 0,1	0,9 0,2 0,1	1,5 0,2 0,2		
каолин - слюда, не менее	85 15 2 1710	76 23 3 1710	74 25 4 1710		

Таблица 5.20 Англия. **Ка**олины обогащенные

_	Сорт			
Показагель	Фарфоровая глина «Гроллег»	Ставдартный		
Химический состав, 00:				
S1O <sub>2</sub>	47,7	47,2		
$Al_2O_3$	37,2	37,6		
$Fe_2O_3$	0,60	0,50		
$TiO_2$	0,03	0,05		
MgO	0,25	0,25		
CaO	0,10	0,20		
K <sub>2</sub> O	1,84	1,35		
Na <sub>2</sub> O	0,08	0,07		
	12,06	12,62		
Содержание частиц, %, размером, мкм:	_,_,	,0-		
больше 10	10,0	5		
меньше 2	57,0	73		
» 0,5		_		
Предел прочности при изгибе в воз				
душно-сухом состоянии. МПа	99	142		
То же, в сухом состоянии при темпе.		1.2		
ратуре 110° С, МПа	256	_		
Скорость отливки, мм. мин	0,8	0,20		
Влажность в пластическом состоя-	-, -	0,20		
нии, %	_			

	Сорт				
Показатель	Ф 1рфоровая глина «Теллег»	Стандартный			
Усадка, <sup>0</sup> 6.		_			
возлушная отновая при температуре 1280° С	13,6	_			
Белизна носле обжита при темпера —	88,0	89,0			
Водопоглощение при обжите при тем- пературе 1280° С, %	7,8	<del></del>			

Таблица 5.21

# Англия. Стандартизированный каолин для керамической промышленности

			Тин глині	ol	
<b>Химиче</b> ский состав	Каолип лучшего качества	Глина для сани- тарно- бытовых изделий лучшего качества	Фаянсо- вая глина	Низко- сортная глина	Каоли- нит
SiO <sub>2</sub>	47,4 37,8 12,1	46,7 38,2 12,6	47,2 37,5 12,1	47,1 37,8 11,8	46,5 39,5 14,0
Щелочные оксиды Na <sub>2</sub> O	0,06 1,53	0,06 1,38	0,07 1,69	0,06 2,20	_ 
Na <sub>2</sub> O — K <sub>2</sub> O     (из полевого шпата)       Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	9,55 0,53 0,05 0,30 0,20	8,70 0,71 0,06 0,10 0,13	10,50 0,75 0,08 0,18 0,17	13,50 1,20 0,15 0,20 0,20	-

Таблица 5.22

## Англия. Технологические свойства каолинов

	Тип глины				
Показатель	Фарфоровая	Для костя- ного фар- фора	Для сани- тарно быто- вых изделий	Фаянсовая	
Содержание частиц, %, размером, мкм:  1	61	36	20	30	
	73	47	31	43	
	5	13	23	24	
изгибс в сыром виде, МПа, гри влажно-	132	54	21	35	
сги, о 80	274	112	42	72	

		Тип глины					
Показате ть	Фарфоровая	Для костя- ного фар- форм	Для сани- тарно-быто вых изделий	<b>៊ី</b> ខែគ <b>្</b> ០ខេត្ត			
Скорость литья при тем-	1		1				
пературе 20 С, мм мин	0,9	2,0	6-12	პ—8			
Концентрация при вяз кости $5 \Pi$ , $\theta_0$	er .	20 (0	a- a-				
Водопоглощение, о, при	65	6063	66-67	06—57			
1емпературе, °С							
1170	15,5	18,0	21-22	18 - 20			
1280	8,6	8-10	14	8 13			
туре, С							
1170	9,2	6,4-9,1	5,4 6,4	6,3-7.9			
1280	12,7	11,2—13,2	8,7 = 10,6	10-13			
ратуре, 'С:							
1170	92	87-90	86 89	74 - 91			
1280	91	8790	87 89	73-89			

Таблица 5.23

США. Характеристика каолина «Джоржия»

Пока зате ть	Ультра- белып ( \ax P)	нор- йыныкы	NI	«Нокарб»	«Сирен- Сатен»	
Химический состав, %:				1		
$\mathrm{SiO}_2$	44,7	51,03	44,00	45,12	45,4	
${ m Al}_2 { m O}_3$	39,5	46,25	40,00	36,64	38,8	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,34	0,34	0,57	0,40	0,31	
TiŌ <sub>2</sub>	1,02	1,27	1,36	1,00	0,60	
MgO	$0.11 \\ 0.07$	0,05	0,04	0,41	0,35	
K <sub>2</sub> O - Na <sub>2</sub> O	0.07 $0.05$	0,03	0,08	0,23		
	14,0	0,31	0,07 13,73	0,59 13,60	0,15	
Содержание частиц, разме	11,0	0,01	10,75	13,00	13,8	
ром меньше 2 мкм. 0	9294	55 65	55 85	30 35	55 -85	
Средний размер частиц, мкм	0,45	1.0 1.2	1,0 1,3	3,0-4.5	4,0-1,2	
	0,50	,	,,-	-10 -10	1,0	
оН 20%-ного раствора .	4,5-5,2	4,0-6,5	4,0 5,7	4,2 -5,2	4,0 -5,0	
Остаток на сите, от не бо- лес:				, ,	,- ,	
200 меш *		0,20	0,15	0,20	0,20	
326 * *	0,03	ŕ	1,0	0,1-0	0,40	
Злажность, ос, не более			,			
массы	6	_		4—€ 3		
распыленного продукта	3	3	3	3	3	
Водопоглощение каолина, о,						
обожженного при темпе ратуре 1000 С	18,3	15 0	ا د م م	20.0	01.6	
белизна, ",	86.5	15,2 85.1	5,0-8,0	23,9	21,0	
Эгиеупорность, С	1800	85,1 1750	80,3 1600	85,0 1700	86 - 87 $1800$	

<sup>\*</sup> Coothercibyer с., там по ГОСТ 3581 - 53 100 мед) - "ICC ств. см", э. 6 мен 19 ию отв сч"

<sup>7</sup> и и мороз

## Глава 6

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ глинистого сырья ссср

#### Каолины

## КАОЛИН ПРОСЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧИЫХ КАОЛНИОВ

Географическое расположение: Покровский район Днепропетровской области.

Запасы, тыс. т: по участкам скидянский (правый склон балки), вершинский: A=900, B=16.925,  $C_1=65.982$ ,  $A+B+C_1=83.807$ ,  $C_2=69.043$ . Эксплуатируется: Просяновским каолиновым комбинатом.

Используется: в виде обогащенного каолина в производстве тонкой керамики, огнеупорных магериалов, в парфюмерии, в качестве наполнителя для производства бумаги, резицы, кабеля и других изделий.

Основной породообразующий минерал: каолинит, хорошо окристаллизованные гексагональные частицы с показателями преломления  $N_{\rm H}=$ 

 $1,556 = 1,568; N_p = 1,554 = 1,560.$ 

Минералогические примеси: ксарц, гидрослюда, циркон, карбонат, полевой піпат.

## Химический состав.

SiO <sub>2</sub> .						.,	67,10	-72,50	CaO MgO 0,15—1,65
$A_{12}O_{3}$	٠	٠	٠		•	•	19.00	24,30 -9.83	$K_{2}O + Na_{2}O + \dots + 0.05 - 0.45$ $\Pi\Pi\Pi + \dots + 0.2 - 8.7$
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> TlO <sub>2</sub>	:		:	:		:	0,02	0,55	,,,,,

Зерновой ссстав: содержание частиц размером больше 10 мкм — 72,5%, меньше 10 мкм 27,5%. Остаток на сите 10 000 отв 'см2 - 47,3—52,6%.

#### Физико-химические характеристики

Теплога смачивания, Дж/кг·10 <sup>3</sup> 4,88	
Набухание, <sup>6</sup> о	
Оптимальное влагосолержание насты, 70	
Плотность каолина, высущенного при темпера 2,67.	10 <sup>3</sup>
Toursporting energing obbasilos Roche CIMVABBA-	70
ния, С°	1790

## Технические характеристики

Белизна, %:	ο. ο
в сухом состоянии	96,8
» сбожженном состоянии	92,5
Пластичность по Аттербергу	7,6
Предел прочиссти при изломе (изгире) в высу-	0.40
шенном состоянии, МПа	0,48
$V_{canva}$ 0%	
THE DISCUSSION	3,7
» оджите	12,2-17,4

Характеристики обогащенного каолина Просяновского месторождения даны в габл. 6.1 -6.3.

## Химический состав, обогащенного каолина Просяновского месторождения

	Способ обогащения	SiO <sub>2</sub>	Al,0 <b>,</b>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	T1O2	CaO + MgO	K <sub>2</sub> O	O, bN	ппп	sos
•	Отмучивание Ультразвуковой	48,9 50,0 46,61 47,81	36,45 34,3 32,04	0,68 0,89 0,98	0,24 0,37 1;11	1,01 0,80 1,36	0,82 0,93 0,18 0,53	0,45 0,07 1,46 0,22	12,4 12,1 13,8 12,7	<u>-</u>
	кислотный (5%-ный рас- твор HCl) кислотный (10%-ный рас-	46,9	35,4	0,46	0,85	0,78	0,45	1,00	13,9	<del></del>
	твор Н <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> г.од давлением) Сульфатны, Сухой	49,5 46,1 48,7	34,6 37,2 34,7	0,63 0,48 0,47	0,75 0,65 0,44	1,05 0,81 1,27	0,23 0,68	0,31 1,11	13,1 13,55 12,43	0,44 0,99 —

Таблица 6.2

## Физико-технические характеристики

Способ обогащения	Содержание частиц, 0, размером больсле 56 мкм	Теплота смачивания, мДм/кг· 0,24	Пластичность по Ат- тербергу	Предел прочности при изгибе О <sub>изг</sub> , МПа	Усидка гри высуши- вании, "о	Скорость водоотделе- иня, п/см <sup>8</sup>	Водопоглощение после обжига при темпера- туре 1350° С, %	Белизна после обжига при температуре 1350° С, %	Емкость катнонного обмена, 1/моль 10 <sup>8</sup>
Отмучивание Ультразвуковой	0,59 0,50 0,96 0,60 0,59 0,82 0,97	1,17 0,73 0,57 - 127	12,6 14,3 12,1 14,1 17,0 28,0 13,3	0,50 0,86 0,64 0,32 1,30	7,9 5,3 7,0 4,4 8,7 9,8 3,0	6,7 7,9 2,2 —	4,3 4,8 3,8 4,0 19,7	90,0 89,5 85,0 83,0 93,5 90,0 84,7	5,64 4,3 16,1 37,4 5,2

#### Структурно-механические характеристики

Способ обогащения	О пималь пая илаж- поль, о	ρ, 11a 10 ·	<i>Е</i> , Па 10°	Е., Па 10-4	ղ. IIa e l. −7	PK1. 114 10-3	. ~	${}^{P}_{c}K_{1}{}^{\prime \eta_{1}}$	θ1, ι	P <sub>E</sub> . Br 10²
Отмучивание Ультразвуковой Электролитный Моно электролит-	46,0 41,0 44,0	1,0	2,0 3,5 6,0	3,2 4,0 8,0	111,0 185,0 100,6	5,1 1,9 8,0	0,34 0,47 0,43	4,63 1,03 8,10	2108 2470 760	11,1 17,0 26,0
ный гидроцик-	16,0		1,9	2,4	190,0	2,6	0,44	1,37	4400	10,0
Кислотный (5%,-ный раствор НС1)	43,0		11,0	5,0	700,0	4,0	0,62	0,57	4360	32,0

Примечание. Здесь и далее  $P_{n_1}$  пластическая прочность;  $E_1$  — модуль быстрой эластической деформации  $n_1$  — вязкость,  $P_{K_1}$  предельное напряжение сдвига,  $\lambda$  эластической деформации  $n_1$  — пости пость (по Волаговичу),  $\theta_1$  — период релаксации;  $E_{\mathfrak{E}}$  — условный модуль деформации

## КАОЛИН ГЛУХОВЕЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ КАОЛИНОВ

Географическое расположение: Қазагинский район Винницкой области.

 $\frac{3}{3}$ а пасы, тыс. т: A -  $\frac{1}{2}$  В с  $\frac{33912}{189609}$ , в том числе для бумажной промышленности  $\frac{1}{3}$  В +  $\frac{1}{3}$  С  $\frac{189609}{189609}$ .

ленности А. В + С<sub>1</sub> 22 679, С<sub>2</sub> 189 609.
— Эксплуатирустся: Глуховецким каолиновым комбинатом МПСМ

Используется в производстве бумаги, керамики, парфюмерии, огне-

упорных материалов, резины и др.

Основной породообразующий минерал: касливит с чегко

выраженной огранкой частиц, мелкодисперсный.

Минералогические примеси: понтропит, сраниг, гидрослюда; квари, полевой шпат, ильменит.

		•				Химический	состав, <sup>0</sup> 0́	
$S_1O_2$						65,3 -69.6	CaO - MgO 0,45—1,2	, ~
Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub>						22,3-21,2	$Na_2O = K_2O$ 0,23 -0,8	30
						0,22-0,44 $0.22-1.10$	$\Pi\Pi\Pi$ 7,88—8,5	Б

3 ер новой состав: содержание частиц размером больше 10 мкм —  $53.7^{\circ}$ с, меньше 10 мкм —  $46.3^{\circ}$ о. Остаток на сите 10~000 отв. сч<sup>2</sup>  $38.7^{\circ}$ о́.

## физико-химические характеристики

Теплота смачивания, мДж кг	5,6
Набухание, оп	10,90
Емкость катионного обмена, г моль 10 <sup>3</sup> · · ·	2,80
Оптимальное влагосодержание пасты, %	43,5 -51,2
Плотность каолина высъщенного при темпера-	
туре 110°C, кг'м <sup>3</sup>	2,58.103
Температура. "С"	
спекания облазиов после отмучивания	1300 - 1320
плавления. °C	1770 -1790

#### Технические характеристики

Белизна, <sup>0</sup> 0 ·	
в высущенном состоянии	91.5
» обожженном »	75 - 90
Пластичность по Агтербергу	77.8 - 134
Предел прочности при изломе в высушенном со-	
сгоянии, МПа	0.37 - 1.15
Усадка, $^{0}_{0}$ :	
при высушнвании	2,0-3,1
» обжиге при температуре 1350° C	15.1 - 17.7

Характеристики обогащенного каолина Глуховецкого месторождения даны в табл. 6.4-6.6.

Таблица 6.4

#### Химический состав, $^{0}_{0}$ , обогащенного каолина Глуховецкого месторождения

урогантения Сирсоб	SIO.	A12Os	Fc2O3	$\text{Tr} O_2$	CaO + MgO	K,0	O.a.	ппп	ŷ
Отмучивание Ультразвуковой Электролитный	45,9 46,0 17,9	37.8 39.3 35.2	0,9 0,7 0,9	0,55 0,6 0,93	0,00 0,70 0,53	0,2 0,19 0,18	0,04 0,03 0,12	13,3 13,3 13,3	
раствор ПС1) Кислотный (10° , ный раствор Н <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> под давлением)	48,7	36,1 37,9	0,33	1,23 0,9	0,71			13,7	0,3

Таблица 6.5

#### Физико-технические характеристики

Способ обогащения	Содержанне частии, сум размером больше 36 мым	Теплота смазивания, мдж кг- 0,24	Емьость катиониого обмена, глоль 103	Пластичность по Ат- тербергу	Предал прочтости при изгибе, о <sub>из.</sub> , МПа	Усадка при высуши каняй, °0	Скорость водоотделе- ния, г/см <sup>3</sup>	Водоноглочение госле обжига при темтера туре 1350° С. во	Белизна после обжига три температуре 13 0° С, 00
Огмучивание . Ультразвуковой . Электролитный	1,50 0,67 0,92	1,25 2,03 1,96	7.0 2.9 10.2	10,3 12,5 6,6	0,37 0,75 0,54	5,0 4,1 3,0	5,8 7,0 6,0	11,6 9,7 12,0	76,6 93,0 84,7
Квслотный ( $5^{0}_{0}$ -ный раствор HCl)	0,93	0,86	3,12	14,1 8,8	0,53	5,6 4,8	21,0	13,3 5,2	98,5 82,3

#### Структурно-механические характеристики

Способ обогащения	Оптималь- ная влаж- ность, %	Рт, Па 10-8	Е1. Па 10 в	Е₂, Па 10−5	η <sub>1</sub> , Πα c 10-7	PK1,	r	PK,/111.	θ1, ε	Et. Br 10°
Отмучиванис Ультразвуковой Электролитный	46,0 36,8 45,0 33,3	7,5 6,0 8,5 5,5	3,4 6,7 6,0 3,5	6,4 5,5 6,5 5,1	73,0 50,0 187,0	6,4 15,8 5,7 4,9	0,35 0,55 0,49 0,67	8,8 11,7 6,6 4,9	745 410 695 1200	17,1 18,9 23,2 17,5

## КАОЛИН ДУБРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ КАОЛИНОВ

Географическое расположение: Барановский район Житомирской области.

Запасы: А-- В + С = 3775 тыс. т.

Эксплуатируется: Барановским фарфоровым заводом МЛП УССР.

Используется: в производстве хозяйственного фарфора. Основной породообразующий минерал: каолинит с довольно четкой огранкой частиц.

В глинистой фракции обнаруживается значительное количество частиц гид-

рослюды с различной степенью гидратации.

Минералогические примеси: кварц, полевой шпаг, гидрослюда, гематит.

#### Химический состав, %

SiO <sub>2</sub>						68,6 76,6	$CaO + MgO \dots 0,29 2,24$
$Al_2\bar{O}_3$					4	$14,9 \cdot 20,8$	$K_2O + Na_2O + 1.94 - 4.88$
						-,	$\Pi\Pi\Pi$ 4.4-7.0
$TiO_2$	,	,				0.32  0.55	

Зерновой состав, содержание частиц размером больше 10 мкм — 76.7%, больше 10 мкм — 23.3%. Остаток на сите 10 000 отв./см² 50.2—70.4%0.

## физико-химические характеристики

Удельная поверхность (каолин молотый), Теплота смачивания, м.Дж'кг 0,24	M	<sup>2</sup> / I	67,14 3,25
Набухание, %			_
Емкость катионного обмена, г/моль 103			7,03
Оптимальное влагосодержание пасты, %			49,5
Температура спекания, °С			1280 - 1350

## Технические характеристики

Белизна, %:	
в сухом состоянии	82,6
» обожженном состоянии	64,7
Пластичность по Аттербергу	9,9
Предел прочности при изломе в высущенном состоя-	
ини, МПа	1,17
Усадка, %:	
при высушивании	1,8
» обжиге при температуре 1350° С	17,0

Характеристики обогащенного каолина Дубровского месторождения приведены в габл. 6.7 - 6.9.

> Таблица 6.7 Химический состав, %, обогащенного каолина Дубровского месторождения

	7-0-1								
Способ обогащениь	S1O <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$Fe_2O_3$	T102	CaO + MgO	K <sub>2</sub> O	NazO	sO <sub>3</sub>	
Отмучивание	49,9 48,9 49,1	34,0 35,5 34,0	1,34 1,14 1,05	0,4 0,41 0,4	1,53 1,40 1,79	2,04 0,23 1,84	0,2 0,18		,11,1 11,6 11,9
безэлектролитный моноэлектролитный Кислотный (50°0 ный	48,9 49,7	33,2 32,7	2,15 2,15	0,41 0,40	0,28 1,16	1,87 1,30	0.47 0.50	0,10 0,10	11,9 11,0
раствор НСІ)	50.7	34,0	0,50	0,25	1,07	1,8	0,39	-	12,8

Таблида 6.8

0.03

5,9 11,9 0,0 70.0

Фі	ізико-тех	кничес	кие ха	рактер	истик	И			
Способ обогащения	Содержание частиц,	ופחוום אינות אות אינות אות אות אות אות אות אות אות אות אות א	Пластичность по Ат- тербергу	Предел прочности при из. нбе биз , МПа	ведка при въсуши- одгии, %	Скорость водоолеле ния, т.см³	Водоноглощение после обънга при темпера- туре 1350° (" 0,	Белизна после обжига при температуре 1350° С, ¹о	Гмкость патионного обмена, темоль 103
Огмучивание Ультразвуковон Электролитный Гидроциклонный:	0,9 0,24 0,70	1,68 4,05 1,86	6 <sub>1</sub> 9 17,2 19,0	0,7,3 0,8 2 0,8,0	6,2	4,2 6,7 1,2	$0,0 \\ 0,4 \\ 0,0$	61,0 66,0 60,0	0,86 1,30 1,03

0,91

0.73

твор НСІ) . . . . . . 0,76 3,40 4,06 23,5 10,8

безэлектролитный

Кислотный (5<sup>5</sup>0-ный рас-

моноэлектролитный

4.4

66.0

	Структ	урно-м	иехани	чески	е харак	герист	ики	Таб	д н г,	a 6.9
Спссоб обогацения	Онтималь. ная влаж. пость, %	$P_m$ , II 10 <sup>3</sup>	E <sub>1</sub> , Πα·10 <sup>-5</sup>	Ег. Па 10 в	"I".	РК,, Па 10 в	~	$P_{K_{i}}^{\prime}$	θ, α	$E_{t}$ , FT $10^{2}$
Отмучивание Ультразвуковой Электролитный	39,5 41,0 39,5	20,0 3 5 3,0	5 3 6,0 13,9	5,0 3,0 7,0	55,0 28,0 140,0	4,7 3,9 6,0	0,51 0,60 0,66	8,6 13,9 4,3	534 310 635	17,6 11,7 36,5
(5%-ный рас твор НС!)	50,0	4.7	15,0	7,0	70.08	4,1	0,68	<b>5,</b> 9	317	28,6

## каолин береговского месторождения первичных каолинов

Географическое расположение: Береговский район Закарпатской области.

Запасы. А = В — С = 4354 тыс. т.

Пспользуется: по дапным исследований, может быть применен для

производства фарфора и фаянса.

104

Основной породообразующии мицерал каолинит, отличающийся четкой формой огранки, крупным размером частиц и значительной

Минералогические примеси: алуниг, кварг, слюда, гематиг.

#### Химический состав, 00

SiO <sub>2</sub> .				35,4-78,1	$T_1O_2$			
$Al_2\bar{O}_3$	, ,			15,2 - 42,37	CaO MgO			0.10 - 0.39
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		,		0.06 - 0.18	$K_2O = Na_2O$			
- 0					$\Pi$ III	٠		5,33 21,10

Зерновой состав: содержание частиц размером больше 10 мкм - $38,8^{\circ}_{0}$ , меньше 10 мкм —  $61,2^{\circ}_{0}$ . Остаток на сите 10 000 отв./см<sup>2</sup> —  $5.0-49,5^{\circ}_{0}$ .

#### физико-химические характеристики

Теплота смачивания, мДж $\kappa$ г $\cdot$ 10 $^3$ 0,26 Набухание, $^0$ 0 4,0 Емкость катионного обмена, г/моль $\cdot$ 10 $^3$ 2,34 Оптимальное влагосодержание пасты, $^0$ 0 21,0	
Плотность каолина высущенного при темпера-	
туре 110° С, кг м³	i
Temmenatypa, °C:	
спекания	0
плавления	0

#### Технические характеристики

Белизна, <sup>0</sup> 0:	
в сухом состояния	5.0
B CYXON COCTOMBIN	-7.
» обожженном состоянии	),0
Пластичность по Аттербергу	.7
Предел прочности при изломе в высущеньом состоя-	
нии, MПа	IOF
Усадка. %	
при высушивании	,5
» обжиге при температуре 1350° С 6	,0

Характеристики обогащенного каолина Береговского месторождения приведены в табл. 6.10 6.12.

Габлица 6.10

## Химический состав, 0, обогащенного каолина Береговского месторождения

Способ обогащения	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	T <sub>1</sub> O <sub>2</sub>	CaO } MgO	K,O	٥٫٥٨	ппп
Отмучивание	52,3 54,5 54,0	33,8 0,23 31,1 0,36 31,6 0,38	0,94 0,82 0,80	0,4 1,25 1,25	_ _ _	0,48	12,0 11,4 11,2

#### Физико-технические характеристики

Способ обо. ащения	Содержанис частиц, °а, размером больше 56 мкм	Теплота смачивания, мДж, кг· 0, 24	Пластичность по Ar- тербергу	Предел прочности при изгибе б <sub>ия</sub> ., МПа	Усадка при высуши- изиви, 9,3	Скирасть водоогделения, г/см³	Водопоглощение после обжига при темпера туре 1350°С. %	ьелизна посис объми а при температуро 1350° С. %	Емкость катионного обмена, 1/молг. 10*
Отмучивание	0,7 0,2 0,2	0,85 0,98 2,11	8,9 4,9 9,2	0,112 0,143 0,149	2,5	2,0 1,9 2,1	10,2 6,0 7,0	23,9 16,5 17,0	95,0 98,9 99,0

Таблина 6.12

## Структурно-механические характеристики

Способ обогащения	Оптималь- ная плам ность, %	Pm, IIa 10-3	E,, Ila 10-5	Ез, Па 10 в	η,, Π., ε 10-7	$^{P}K_{1}$ , $^{1}$	r	PK, "1",	υ"θ	Ep. Br 102
Стмучивание	34,4	1,1	27.7	12,3	5810	4,0	0,18	0,7	4843	218,0
Гидроциклонный	31,2	0,9	3.2	4,3	196	3,8	0,42	1,3	2600	16,9
Ультразвуковой	27,3	1,3	7.2	8,3	380	3,8	0,47	0,9	2480	34,8

#### КАОЛИИ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ КАОЛИНОВ

Географическое расположение: Запорожская в Донецкая области УССР.

Запасы: ≈45 млн. т.

Используется пригодно в качестве источника комплексного сырья для производства фарфора.

Сеновной породообразующий минерал: каолицит (22,0%), кварц (39,2%), микроклин (38,9%).

Минералогические примеси: рудные минералы, слюда. Обогящается: может быть использован без обогащения в количестве 20-70% в составе ф₄рфоровой массы.

## Химический состав, %

$SiO_2$	73,70 <i>-</i> 75,72	CaO	, (	0,69
$Al_2O_3$	14,2—15,2	MgO	, , (	),140,22
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ,	0,23 0,53	$K_2O$		5,47—5,59
${ m TiO_2}$ , , , , ,	0,10 -0,17	$Na_2O$	(	0,50 0,66
		ППП		3,06 -3,14

Зерновой состав: содержание частиц размером больше 10 мкм - $74,7^{0}$ , меньше 10 мкм  $25.3^{\circ}_{0}$ .

#### КАОЛИН ТУРБОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ КАОЛИНОВ

Географическое расположение: Липовецкий райов Виниинкой области.

Запасы, тыс. т: A = 621, B = 1657,  $C_1 = 3124$ ,  $A + B + C_1 = 5402$ . Эксплуатируется. Турбовским каолиновым заводом МПСМ СССР.

Используется: в качестве наполнителя при производстве резины в

Основной породообразующий минерал: каолинит с характерной формой частин. Большая часть кристаллов представлена мелкими и тонкими частинами.

Минералогические примеси: гадлуазит, квари, ильмени;

#### Химический состав, %

$SiO_2$					63,0-68,7	CaO + MgO				
$Al_2\bar{O}_3$					20.58 - 28.12	$K_2O + Na_2O$				0.40 - 0.80
$Fe_2O_3$					0.38 - 2.93	ППП .				8,26 - 8,77
TiO <sub>2</sub>					0.02 - 0.67					

3 с р н о в о й с о с т а в: содержание частиц размером больше 10 мкм —  $38,5^{\circ}_{0}$ , меньше 10 мкм —  $61,5^{\circ}_{0}$ . Остаток на сите 10 000 отв./см $^{2}$  — 38,0%.

#### физико-химические характеристики

Теплота смачивания, мДж кс 0,24			1,800
Набухание, %			
Емкость катионного обмена, г/моль 103		,	4,7
Опгимальное влагосодержание пасты, %			
Плотность, кг/м3		,	$2,54 \cdot 10^{3}$
Температура плавления, С			1770

#### Технические характеристики

Белизна, "о"	
в сухом состоянии	90,0
» обожженном состоянии	83,0
Пластичность по Аттербергу	7,3
Предел прочности при изломе в высущениом состоя-	
нии, МПа	0,3
Усадка, %·	
при высушивании	1,8
» обжиге при температуре 1350° C	15,5

Характеристики обогашенного каолина Турбовского месторождения даны в таблі 6.13-6.15.

Таблица 6.13

#### Химический состав, %, обогащенного каолина Турбовского месторождения (окрашенная разновидность)

Способ обогащения	SiO2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	CaO + + MgO	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	ппп
Отмучивание	44,9 46,7	39,8 36,2	10,7 8,9	0,7 0,6	0,36 0,60		0,65	11,4 13,4
Қислотный (5%-ный раствор HCl) :	48,3	35,5	0,7	0,85	0,47	-	0,20	13,2

#### Физико-технические характеристики

Способ обогащения	Содержание частви, 0, размером больше 56 мкм	Теплота смачи запия, мДж/кг• 0,24	Пластичность по Ат тербергу	Предел прочности при изгибе о <sub>изг</sub> , МПа	Усадка пря высуши- вании, %	Скорость водоогделс ния, 1/см <sup>3</sup>	Водо ютлочение после обжага при темьера туре 1350° С, %	Белизна после обълеч при температуре 1350° С. %	Емкость катионного обмена, г/моль 101
Отмучивание Сухой Кислотный (15%)-	0,70 0,65	1,8 0,93	12,6 12,6	0,3 0,76	3,2 4,8	3,3 5,9	0,0 6, <b>9</b>	_	20,9 —
ный раствор НС1)	0,57	2,32	13,0	0,68	6,8	25,0	82,0	82,0	10,5

Таблица 6,15

## Структурно-механические характеристики

Слособ обогащения	Оптималь- ная влаж- ность, <sup>0</sup> 0	Pm, Па 10-3	Е1, Па 10-Б	F2, Па 10 в	η,. Πας 10-7	РК,. Па 10 в	૮	PK, M, ,	0, c	Eg. Br 102
Огмучивание Сухой Кислотный (15% - ный раствор HCl)	39,0 36,0 52,0	2,7 5,2 4,7	5,2 30,0 4,7	9,4 11,0 5,7	350,0 440,0 74,0	2,7 3,8 3,8	0,39 0,68 0,45	0,77 0,86 4,44	2400 910 775	30,5 66,0 19,1

#### КАОЛИН АНГРЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕННЯ ПЕРВИЧНЫХ и вторичных клолинов

Географическое расположение: Ангренский район Ташкентской областы.

Запасы, тыс. т: A B + C<sub>1</sub> 500 400 (первичный каолин), А + В + + C<sub>1</sub> = 427 220 (вторичный каолин). Эксплуатируется: Ангренским керамическим комбинатом МПСМ

Узссе.

Используется: для производства облицовочных плиток.

Основной породообразующий минерал каолинит тонкочешуйчатый с правильной гексагональной формой частиц.  $N_g = 1.561$ ;  $N_p = 1.557$ .

Минералогические примеси: гидрослюда (во вторичном каолине больше), квари (во вторичном каолине немного), лимонит, плагиоклаз,

Химический состав каолина Ангренского месторождения дан в табл. 6.16.

## Таблица 6.16 Химический состав, %, первичного и вторичного каолина Ангренского

Таблица 6.17

#### физико-химические характеристики каолина Ангренского месторождения

месторо	ждения			Қаолн	н
Основные	Сост каолин		Показатель	первичный	вто- рич- ныл
оксиды	пер- вич-	вто- рич- ного	Оптимальное влаго-		<u>'</u>
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	61,7 22,26 4,16	60,69 24,3 2,20	содержание па- сты, % Плотность, кг/м <sup>3</sup> Температура, °C:	51,0 2,61·10 <sup>3</sup>	23,91
10 <sub>2</sub>	0,32 0,63 0,50	0,69 0,39	спекания плавления	1510 1780	1430 1730
וחח	9.32	11.7	·		ı

Зерновой состав: содержание частиц размером больше 10 мкм

в первичном каолине —  $17.5^{0}_{0}$ , во вторичном —  $32^{0}_{20}$ . Остаток на сите 10 000 отв./см² —  $21.7^{0}_{0}$  для первичного каолина и  $2.7^{0}_{0}$  для вторичного.

Таблица 6.18

#### Химический состав. %, обогащенного каолина Ангреиского месторождения

Способ обогащения	SîO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	cO1T	CaO + MgO	K₂O	Na <sub>z</sub> O	ппп
Центрифугальный: первичного каолина вторичного » Гидроциклонный: первичного каолина вторичного »	46,5 47,0 —	37,0 36,7 —	0,90 1,32 0,80 1,60	- 0,4 0,6	0,63 0,70 0,95 0,75		1,51 1,49 0,60 1,35	12,3 0,31 11,6 13,2

Таблица 6.19

## физико-технические характеристики

Ψη	MINO. TCV	пичес	nnc na	panici	MCIRA	rı			
Способ обогащения	Содержание частиц. %, размером больте 56 мкм	Теплота смачивания, мДж/кг 0,24	Пластичность по Ar- тербергу	Предел грочности при изгибе б <sub>изг</sub> , МПа	Усадка грн высуши- вании. °	CROPOCTS SOLOODER THE	Водопоглощение после обжига при темпера- туре 1350° С, %	Белизна после обжига при температуре 1350°С, °°	Емкость катионного обмена, г/моль 10 <sup>3</sup>
Центрифугальный первичного каолина вторичлого «Гидроциклонный: первичного каолина вторичного »	0,25 0,31 0,5 1,2	_	23,9 27.9	 	7 3 8,2		0,02		  66,0 71,0

Физико химические характеристики каолина Ангренского месторождения приведены в табл. 6.17.

Характеристики обогащенного каолина Ангренского месторождения даны в табл. 6.18 6.20.

Таблица 6.20

## Структурно-механические характеристики

Способ обогащевия	Оптималь- ная влаж- ность, °	Рт, Па 10 з	E., 119 10-5	E2. Ha 10 5	η, Π, 10-7	<i>Р</i> К,, Па 10 з	٧	$PK_1 n_1$	0,, 0	Eg. Bi 102
Центрифугальный. первичного ка-	20.0	F 0								
олина вторичного ка-	30,0	5,8	-=-	•		_	_			
олица Гидроциклонный	34,4	6,5	-=-	-	-	-		_		
первичного	32,0	6,2	26,7	10,7	99,0	3,0	0,94	1,07	107,2	64,2

#### каолин киштымского месторождения первичных каолинов

Географическое расположение: Киштымский райоц Челя бинской области.

Запасы. А ⊢ В ⊢ С₁ = 5714 тыс. т.

Эксплуатируется: Кыштымскым комбинатом.

Используется: в производстве тонкой керамики, огнсупорных матсриалов и в бумажной промышленности.

Основной породообразующий минерал: каолинит. Минералогические примеси гидрослюда, кварц, рудные, хлориг, апортиг.

Химический состав, 00

$SiO_2$		,				65,3 - 73,5	CaO - MgO					0,37-	-2,04
						21,5 - 18,5	$K_2O + Na_2O$	٠				0,34 -	-1,[[
							$\Pi\Pi\Pi$		,	,		5,90	7,01
$\mathbf{TiO_2}$					,	0.33 = 0.57							

Зерновой состав, содержание частиц размером больше 10 мкм - $71.6^{\circ}_{0}$ , метьше 10 мкм —  $28.36^{\circ}_{0}$ . Остаток на сите 10 000 отв. см<sup>2</sup> —  $32.0^{\circ}_{0}$ .

#### физико-химические характеристики

Емкость катионного обмена, г/моль 103	16,3
Температура спекания образцов после отмучи-	•
вагия °C	1730 1760

#### Гехнические характеристики

Пластичность по Аттербергу	7,0 16,7
Предел прочности при изломе в высушенном со-	
стоянии, МПа	1,10-1.80
Усалка при высущивании бо	6*7

Характеристики обогащень, ого каолина Киштымского месторожденыя даны в табл. 6.21 - 6.23.

## Химический состав, $^{0}_{0}$ , Киштымского

Способ обогащения	SiO <sub>2</sub>	Λl₂O₃	Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub>
Электролитный	43,6 48,0 46,4 -49,6	36,7 -38,0 32,2 -36,1	0,47 -4,76   0,88 4,16

Таблица 6.22

#### физико-технические характеристики

Спосо <b>б</b> обогащения	Содержание частиц, од. размером больше Бо мкм	Теплота смачинлия, мДж, ыг <sup>.</sup> 0,24	Пластичность по Ат- тербергу	Предел прочности при изгибе бизг, МПа	Усадка при им уши- вании, 00	Скорость водоотделе- ния, і, см³	Водопоглощение посые обжига при темпера- туре 1350° С. %	Белизна после обжита при температуре 1350° С. %	FMROCTS harmound or official, r/Moje-103
Электролитный	0,9	_	$\begin{vmatrix} 13,5-\\-22,4 \end{vmatrix}$	3,91	_	6,0	_	8,2	
Гидроциклон- ный	0,7	_	_	3,52				_	_

Таблина 0.23

## Структурно-механические характеристики

Способ обогашения	Оптималь- ная влаж- ность, %	Рт, Па 10 ³	Е1, Па 10 з	Eg, Πh 10 6	и. Пас 10-7	РК., Па 10 з	Y	PK('n1', c 1 10's	0,. 1	Fg. Br 10'
Электролитный	33,8	4,6	5,5	6,3	126,0	5,4	$0,47 \ 0,42$	0,64	4400	28,0
Гидроциклонный	31,5	6,7	20,0	43,7	176,0	3 6		2,04	243	159

## КАОЛИН БАЛАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (КОМПЛЕКСНОЕ СЫРЬЕ)

Географическое расположение: Красноярский край РСФСР-3 апасы, тыс. т: А + В -С<sub>1</sub> - 35 595, в : эм числе Кампановское 21 559; С<sub>2</sub> 21 443, в том числе Кампановское 1222.

Используется после обогащения полевощитовый и квариевый концентрагы пригодны для производства тонкой керамики; каолиновый концентрат пригоден для производства керамики с окрашенным черепком.

Обогащается, гидроциклонным мегодом.

Продукты обогащения. полевой шпат:  $K_2O \rightarrow Na_2O$  (14,5%);  $K_2O : Na_2O$  (14,0%) и  $Fe_2O_3$  10.16 0.25%);

квар цевый песок.  $SiO_2$  (99,89°<sub>0</sub>) и  $Fe_2O_3$  (0,07 -0,09°<sub>0</sub>); каолин.  $Al_2O_3$  (29,5-31,9°<sub>0</sub>) и  $Fe_2O_3$  —  $FiO_2$  (1,79-3,75°<sub>0</sub>).

#### обогащенного каолина месторождения

TiO <sub>2</sub>	CaO + MgO	K₄O	Na <sub>2</sub> O	ппп
0,32—0,47 0,52 -1,03	0,83—2,20 0,10—1,06	0,43 -0,77	0,10—0,83 0,12	12,9—13,2 10,8—13,24

Соответствие стандартам: полевой шпат I-11 сорта по ГОСТ 7030—54, кварц — 1 серт по ГОСТ 7031—65, каолин — 1II серт по ГОСТ 4193—63.

#### КАОЛИН ГЛУХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ КАОЛИНОВ

 $\Gamma$ еот рафическое расположение: Глуховский район Сумской области.

Запасы: А - В т С<sub>1</sub> : 36 тыс. т.

Эксплуатируется: Глуховским каолиновым рудником.

Используется: белой разновидности — для тонкой керамики, окра-

шенной - для производства синтетического каучука.

Основной породообразующий минерал: каолинит с неправильной формой частиц с тонкими и небольшими кристаллами.  $N_g=1,559;$   $N_D=1,549.$ 

Минералогические примеси: кварц, тальк, оксиды железа.

## Химический состав, %

S <sub>1</sub> O,	44,48 - 56,60	CaO - MgO 0.	45 - 4,10
Al <sub>2</sub> Ō <sub>3</sub>	23,34 38,24	$Na_2O + K_2O \dots O$	03-0,56
$Fe_2O_3$	0,15-0,324	חחח	0,7 - 20,7
TiŌ <sub>2</sub>	0,25 - 2,08		

 $3 \in$ р повой состав: содержание частиц размером больше  $10 \text{ мкм} -5.00^{\circ}_{0}$ , меньше  $10 \text{ мкм} -94.90^{\circ}_{0}$ . Остаток на сите  $10.000 \text{ отв./см}^2 - 4.7\%$ .

#### физико-химические характеристики

Теплота смачивания, Дж'кт · 10 <sup>3</sup> · · · · ·		2,16
Набухапие, %		
Емкость катионного обмена, г моль 10 <sup>3</sup>		
Оптимальное влагосодержание пасты, %		36,2
Температура, °С:		
спекания		
плавления		1700 -1750

#### Технические характеристики

Окраска, %: в сухом состоянии		٠					٠				Интенсивно желтая
» обожженном состоян	нин										Желтая
Пластичность по Аттербер	гу										62,2
Предел прочности при изло стоянии, МПа	ме	В	Bŀ	ac y	yШ	eн	ш	M	co	·	28,5
Усадка, %: при высушивании . » обжиге при гемпс	Pa	ту	pe		35	o o	ċ	٠	•	•	$\frac{13.3}{26.0}$

$\lambda$ арактеристики	обогащенного	каольна	Глуховского	месторождения	приве-
дены выже. Способ					•

Химический	состав,	°0,	обогащенного	каолина
Гл	ХОВСКОГ	о ме	сторождения	

					CaO +									
					K₂O —									
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>					חחח	,	•		٠	٠	٠	٠	٠	11,41

#### Физико-технические характеристики

Содержание частиц размером больше 56 мкм, 00	0.7
Геплота смачивания, Дж/кг 103	2,0
Пластичность по Аттербергу	40.2
Предел прочьости при изгибе $\sigma_{nst}$ , МПа	16.4
Усадка при высушивании, 00	12,7
Водоноглощение после обжига при температуре	,
1350° C, %	3.4
Белизна после обжига при температуре 1350° C, по	8ć,0

#### Структурно-механические характеристики

Оптимальная влажность, 0	90 0
Модуль быстрой эластической деформации $E_1$ , $\Pi a \cdot 10^{-6}$	9,0
Модуль медленной эластической деформации $\Gamma_2$ ,	
$\Pi a \cdot 10^{-6}$	10,0
Вязкость ип, Пасс	20.0
Предельное напряжение едвига $P_{K_{\bullet}}$ , Па $\cdot$ 10 $^{-1}$	0,8
Эластичность $\lambda$	0,47
Пластичность по Воларовичу $P_{K_{+}}$ ' $\eta_{1}$ , с $^{1}\cdot 10^{-6}$	4,0
Период релаксации $\theta_1$ , с	
Условный модуль релаксации $E_{\varepsilon}$ . Вт $10^2$	14

#### КАОЛИН ДЕРМАНКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ КАОЛИНОВ

Географическое расположение: Корецкий район Ровенской области.

Завасы. А т В т С 1155 тыс. т.

Эксплуагируется Сосновским райпромкомбинатом.

Используется в производстве фарфора хозяйственного назначения. Основной породообразующий минерал: каолинит, частицы с разрушенными гранями сохраняют только огдельные признаки, характерные для каолилита. Встречаются огдельные частиды нонгронита.

Минералогические примеси галлуазиг, квард, гидрослюда, полевой шпат, молибденит, турмалин,

#### Химический состав. 00

$SO_2$			,	,		68,3 -73,1	CaO ← MgO	,	,	0,45 - 1,18
$\Lambda l_2 \tilde{O}_3$		,	,	,		18,6 26,5	$K_2O + Va_2O$			
$Fe_2O_3$						0,20  0,43	ППП	,		9,13-13,17
$T_iO_2$						0.7 - 0.95				

3 ер новой состав; содержание частиц размером больше  $10\,$  мкм —  $29,1^{\circ}_0$ , мстьше  $10\,$  мкм —  $70,9^{\circ}_0$ . Остаток на сиге  $10\,$ 000 отв. см² —  $32\,$  37%.

## Физико-химические характеристики

Геплота смачивания, Дж/кг 10%					0,73
Набухание, <sup>0</sup> 0	,	,			11,12
Емкость катионного обмена, г моль 103					27,5
Оптимальное влагосодержание пасты, $^{0}_{0}$			,	,	37,0

#### Технические характеристики

Белизна, %:				
в сухом состоялии				
» обожженном состоянии				60,ა
Пластичность по Аттербергу				15,1
Предел прочности при изломе в высущение	M	coer	-во	
нии, МПа				-0.63
Усадка, <sup>0</sup> 0:				
при высушивании				5,3
» обжиге при температуре 1350°C				15,7

#### КАОЛИН КВАСОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ КАОЛИНОВ

Географическое расположение Береговский район Закар. патежой области.

Запасы; С<sub>1</sub> 1000 тыс. т.

Эксплуатируется: Квасовским колхозом,

Используется; каолицитовая разновидность для производства кафеля заводом межколхозствоя.

Основной породообразующий минерал: каолините четкими и крупными частицами, имогда с разрушенными и тонкими чешуйками (I) и гидрослюдистые частицы с примесью каолинитовых (II).

Минералогические примеси, кварц, лейкоксен, полевой шпат,

реликты стекла, гидробиотит.

#### Химический состав, 00

									1	11
$SiO_2$					,			,	45,3-65,1	51,4
$Al_2O_3$									24,5 - 35,7	33,8
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>									0.51 - 3.19	0,36
									0.47 - 0.79	0,43
CaO +	Mg	O					,		0.52 - 0.98	1,31
K <sub>2</sub> O -	Na	įςC	)	,	,	,	,		0.03-0.05	7[29
									5,9—13,8	6,00

Зерновой состав: содержание частиц размером больше 10 мкм —  $60.9-60.7?_0$  (I) и  $31.4°_0$  (II), меньше 10 мкм —  $33.3-39.1°_0$  (I) и  $68.6°_0$  (II). Остаток на сите 10 000 отв./см²:  $19.7-45.2°_0$  (I) и  $11-15.7°_0$  (II).

#### Физико-химические характеристики

	1	11
Геплота смачивания, Дж. кг. 103	_	1.02
Набухание, бо	0,86 17	11,19
Емкость катионного обмена, г/моль 10 <sup>3</sup>	2,86 -14,3	25,70
пасты, 00	26.0 - 50.0	81.0
Плотность каолина, высушенного при температуре 110°С, кг'см <sup>3</sup> Температура, °C	$(22,52   2,57)   10^3$	2,67·10 <sup>3</sup>
спекания	1350 - 1430	1250
плавления	1710-1750	1650
Технические хара	актеристики	
Белизна, <sup>0</sup> 0:		
в сухом состоянии , .	<del>-</del> .	•
_ » обожженном состоянии	49,5 - 86,6	86,8
Пластичность по Аттербергу	7,2 -28,2	30.8
Предел прочности при изломе в вы-		
, сушенном состоянии, М∏а	0.57 - 3.55	435
Усадка при высушивании, <sup>о</sup> о     .	3,8-13,6	10,1

## КАОЛИН БОГОРОДИЦКОГО (БАЛКА БЕЛАЯ) МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ КАОЛИНОВ

Географическое распольжение Волновахский район Донецкой области.

 $\beta$  а п а с ы, тыс. 1:  $A=6990,~B=10.455,~C_1=13.430,~A+B+C_1=30.875$ 

Используется: по данным лабораторных исследований, после обогащения пригоден для производства фарфора.

Основной породообразующий минерал: каолинит. Минералогические примеся: кварц, полевой шпат.

#### Химический состав, %

SiO <sub>2</sub>						59,34—68,32	CaO + MgO ·			1,15-1,53
Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	,			ı		21.37 - 28.34	$K_2O + Na_2O$			0,50-1,22
						0.05 - 0.26	ппп		ı	7,61-9,71
TiŌ <sub>2</sub>	ı	,	,			0,40-0,79				

3 ер новой состав содержание частив размеров больше 10 мкм —  $53.7^{\circ}$  , меньше 10 мкм —  $47.3-40.5^{\circ}$  .

#### физико-химические характеристики

Температура,	°C	:					
спекания							1400
плавления						,	17501785

#### Технические характеристики

Белизна, <sup>0</sup> 0:	
в сухом состоянии	87.0
» обожженном состоянии	93,0
Усадка, %:	
при высушивании	$^{2,0}$
» обжиге при температу·	
ре 1350° С	12,0
Пластичность по Аттербергу	6,9

## КАОЛИН АЛЕКСЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ КАОЛИНОВ

Географическое расположение. Алексеевский район Кокчетавской области.

Запасы, тыс. т: А В г С 23 882, С2 113 692.

Используется, пригоден для произволства тонкой керамики.

Основной породосбразующий минерал: каолинит с круппыми хорошо окриста угазованцыми частицами.

Минералогические примеси кварц, слюда, лейкокоси, лимо

#### Химический состав, 00

$S_1O_2$		,				58,43	CaO - MgO							Сл. — 0,80
						18.9-29,3	K₂O · Na₂O	٠	٠	•		٠	•	0,50 -0,94
						0,47 - 1,34 $0.24 - 0.60$	ΠΠΠ	٠	٠		•	,	•	0,21 -9,00

3 е р н о в о й с о с т а в: седержание частиц размером больше 10 мкм —  $48^{\circ}$ е , меньше 10 мкм —  $62^{\circ}$ е. Остаток на си с  $10\,000$  отв. см' —  $57.5^{\circ}$ е.

#### Физико-химические характеристики

 $E_{\rm M}$ кость катионного обмена, г. моль  $\cdot 10^3$  . . . . . . . . . . 6,37 Температура плавления, C . . . 1700 -1840

#### Технические характеристики

Белизна, <sup>0</sup> 0 · в сухом состоянии		81,5—92,7
в обожженлом состоянии Пластичность по Аттербергу		90,7
Усадка, %: при высушивании » обжиге		5,1 13,9

## каолин новоселицкого месторождения

Географическое расположение Екатеринопольский район Черкасской области.

Запасы, млн. т: А + В + С₁ 20,4.

Эксплуатируется: Новоселицким заводом огнеупорных изделий. Используется: для произволства огнеупорных материалов и в качестве добавок к гонкокерамическим массам.

Основной породообразующий минерал каслинит.

Минералогические примеси надроаргиллиг, кварц, халцедон, пирит, биотит, турмалин, цирког...

#### Химический состав. 00

SiO <sub>2</sub> 45,0-	-45.8 CaO + MgO 0,22 0,37
$Al_2\bar{O}_3$ 37,35-	-38,90   K2O + Na2O 0,00 -0,03
$\text{Fe}_2\text{O}_3$ 0.90 -	
$TiO_2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	-1,95
2—11%, мевьше 10 мкм — 89 —	содержание частиц размером больше 10 мкм— 98° о. Остаток на сите 10 000 отв. см² — 0,9 -2,3% от 10 000 отв. см² — 0,9 -2,3% от 10 000 отв.

#### физико-химические характеристики

Теплота смачивания, Дж'кг 103			0.89
Емкость кагионного обмена, г/моль 103	٠		15,99
Оптимальное влагосодержание пасты, %			37,00
Температура, °С			
спекания			
плавления	b	٠	1780 - 1790

#### Технические характеристики

Белизпа, "6.	
в сухом состоящий	_
» обожженном состоянии	87,0
Пластичность по Агтербергу	10.8 - 12.7
Предел прочности при изломе в высущенном	
состоянии, МПа	5,75
3 садка, 00.	
при высущиващий	4,0 5,8
» обжите при температуре 1350° С	21,4
Водопоглощение при обжиге при температу-	
ne 1350° C. 00	9,7

#### каолин владимирского месторождения вторнчных каолинов

Географическое расположение Ольгинский ранон Донецкой области.

Запасы, млн.г:  $A - B = C_1 = 33.8$ ,  $C_2 = 57.2$ .

Эксплуатируется: Велико Ападольским прамогным заводом.

Используется, для производжва высокоотнеупорного шамотного принаса и др.

Основной породообразующий минерал каолинит. Минералогические примеси: квард, микроклиц, кислые плагиоклазы, цирков, ругил, магнетит, турмалии.

#### Химический состав. %

$S_1O_2$ .				45,8 - 47,7	CaO + MgO		0.49 - 0.28
$\mathrm{Al_2}\bar{\mathrm{O}_3}$					$K_2O-Na_2O$	,	0,19-0,21
				0,44 - 0,97	ППП		13,32-13,62
TiO, .				0.56 0.62			

Зерповой состав; содержание частиц размером больше 10 мкм --66,57 88,42° о, меньше 10 мкм 21,58 32,43%, Остаток на сите 10 000 отв./см<sup>2</sup>—  $1.5^{0}_{0}$ .

#### физико-химические характеристики

Оптимальное влагосодержание	пасты, <sup>0</sup> 0	41,9								
Плотность, $\kappa_1/M^3$		$2.606 \cdot 10^3$								
Температура, °С										
спекания										
плавления		1780								
Технические характеристики										
Пластичность по Аттербергу	Васильеву	8,0								
Предел прочности при изломе в	высушенном со-									
стоянии, МПа		1,962 - 2,493								
Усалка %:		•								

#### » обжиге при температуре 1350° С . . Водопоглощение при обжиге при температуре

#### КАОЛИН ПОЛОГСКОГО (ПОЛОЖСКОГО) МЕСТОРОЖЛЕНИЯ вторичных каолинов

Географическое расположение: Положский район Запорожской области.

Запасы, млн. т:  $A = B + C_1 - 17.2$ ,  $C_2 - 11.8$ .

Эксплуатируется: Приазовским рудоуправлением.

Используется, в производстве огнеупорных материалов, электро-

фарфора, парфюмерной и жировой продукции.

Основной породообразующий минерал: каолицит с хорошо выраженными отдельными элементами псевдогексагональной огранки. Кристаллиты изломаны, с несколько закругленными краями.  $N_g = 1.568$ ;  $N_D = 1.560$ .

Минералогические примеси галлуазиг, квари, циркон, ильменит, ругил, лейкоксен, графит, полевой шпат.

#### Химический состав. $0_0'$

$SiO_2$								45.0 - 45.8	CaO + MgO .			0.25 - 0.30
$A1_2O_3$	٠			,				38,6 - 38,9	$K_2O + Na_2O$			
$Fe_2O_3$			٠			,	٠	0.83 - 1.05				13,2-13,6
TiO,		,	,					0.92 - 1.11				

Зерновой состав: содержание частиц размером больше 10 мкм -.  $31.6^{\circ}_{0}$ ; меньше 10 мкм —  $68.4^{\circ}_{0}$ . Остаток на сите 10 000 отв. см<sup>3</sup> — 1—15°,

#### Физико-химические характеристики

Теплота смачивания, Дж кг 103	0.51
Набухание, 😘	2.55
Емкость катионного обмена, г. моль $10^3$	10.04
Оптимальное влагосодержание пасты, 00	75.00
Плотность каолина, высущенного при температуре	
110° C, KI M <sup>3</sup>	2,610
Температура, °С·	•
спекания (образцы после отмучивания) .	1400
плавления	1700

#### Технические характеристики

Белизна, <sup>0</sup> <sub>0</sub> :	
в сухом состоянии	78,0
» обожженном состоянии	87,5
Пластичность по Аттербергу	36,6
Предсл прочности при изломе в высушенном состоянии, МПа	
Усадка, <sup>0</sup> 0:	·
при высушивании	
» обжиге при температуре 1350° C	18,0
Водопоглощение при обжиге при температуре	
1350° C, %	13,8

#### КАОЛИН ЗАПАДНОДИБРОВСКОГО МЕСТОРОЖЛЕНИЯ ШЕЛОЧНЫХ КАОЛИНОВ

Географическое расположение. Покровский район Диепропетровской области.

Запасы до 6900 тыс. т.

Используется: после обогашения полевошпатовый кварцевый и каолиновый концентраты пригодны для производства тонкой керамики и электрокерамики,

#### Химический состав. 00

$S_1O_2$				67,0	CaO				0.37
				20,56					
				0,56					
$TiO_2$				0,27	$Na_2O$				0,25
					ППП				5.3

Обогащается: гидроциклонным методом с последующей флотацией.

Продукты обогашения:

легматит:  $K_2O + Na_2O (9.09^0_0)$ ;  $K_2O$ :  $Na_2O (20,1^0_0)$ ;  $Fe_2O_3 (0.14^0_0)$ : кварцевый песок:  $SiO_2$  (99.4%);  $Fe_2O_3$  (0.14%);  $K_2O - Na_2O$  (0.27%). После флотации Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub> снижается до 0,05%

каолин:  $Al_2O_3$  (37,9 38,7%);  $Fe_2O_3 + TiO_2$  (0,48 0,18%);  $K_2O + Na_3O$ 

(0.16-1.73%).

Соответствие стандартам, пегматит - 1 сорг по ГОСТ 7030—54. кварцевый песок — I сорт по ГОСТ 7031-54, каолин — I—II сорта по ΓΟČΤ 6138—61.

## ФАРФОРОВЫЙ КАМЕНЬ ГУСЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение Владивостокский райог Приморского края РСФСР.

Запасы. 1500 2000 тыс. т, в том числе фарфора 529 тыс. т. Эксплуатируется. Артемовским фарфоровым заволом.

Используется, в производстве тонкой керамики.

Основной породообразующий минерал гидрогермально измененный дашитовый порфир типа вторичных кварцитов.

Минералогические примеси: лимониг, альбит, лейкоксен,

Различаются три основные разповидности фарфорового камня: бесщелочная —  $K_2O$  —  $Na_2O < 0.3^{\circ}_{0}$ ; нормально шелочная —  $K_2O$  —  $Na_2O < 1.33$  —  $2.22^{\circ}_{0}$ ; шелочная —  $K_2O$  —  $Na_2O < 4.83$  5.47° $_{0}$ .

#### Минералогический состав основных разновидностей. 00

·	Бесщелоч- ная	Нормально целочная	Щелочрая
Кварц	56,0	50 55	40 45
каолинит	40,0	20 -29	4 10
Гидрослюды	2,0	14 -22	27-32
Альбит	2,0	2 - 3	24 28
Химичес	жий состав,	00	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	,8 K₂O ) Na₃O		. 0,11 =5,15
Белизна после обжига ?? Предел прочности при из воздушно-сухих обраг обожженных	гибе, МПэ вцов	,	2,26,5
Усадка, %: при сушке огневая полная Водопоглощение образцов, пературе 1410° С Огнеупорность, °С	обожжены 	, , 0, , , 1, х при 10м 18	27 = 1,26 38 = 3,7 3,0 = 19,7

Кроме основного месторождения гусевского фарфорового камия, могут представлять интерес следующие месторождения (табл. 6.24).

Таблица 6.24

## Месторождения фарфорового камня

Месторождение и его географическое расположение	Химяческий со <b>став, %</b>	Запасы, тыс т										
Сайдоно-Цейское месторождение альбитофиров в Северо-Осетинской АССР	SiO <sub>2</sub> 78,8; $\Lambda$ l <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 12,0; Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -0,6; CaO - 0,4; MgO 0,3; K <sub>2</sub> O - 2,3; Na <sub>3</sub> O - 4,0	Ориентировочио 2800										
Чирагидзорское месторождение кварцевых порфиров в АзССР	$S_1O_2 - 73 - 77;$ $Al_2O_3 - 12 - 13;$ $Fe_2O_3 - 0,3 - 2,5;$ $K_2O - Na_2O - 3 - 5$	То же										
Усть-Кяхтньское месторожде- ине кварцево-серицитовых сланцев в Бурятской АССР	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> до 1% (1 разповидность), Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> —до 2% (11 разповидность)	Ориентировочно 1000 Ориентировочно 10 000										

#### Глины

#### огиеупорные глины веселовского месторождения

Географическое расположение: Добропольский район Донецкой области.

Запасы: А + В - С = 11 144 тыс. т.

Эксплуатируется: Веселовским рудником МПСМ СССР и Славянским арматурно-изоляторным заводом.

Используется: в производстве хозяйственного фарфора и электро-

фарфора, стекла и в радиоэлектроникс. Основной породообразующий минерал каолинит,

идрослюда. Минералогические примеси: кварц, оксиды железа.

## √ Химический состав, %

$S_1O_2$	٠	,					•			51.2-	-60,8	CaO +	. Λ	(gO						,	1,45 1,77
$Al_2O_3$		٠			٠		٠			25,9	-32,9	$K_2O$	,	΄,							1,42 - 1,89
$\mathrm{Fe_2O_3}$	٠	٠	٠		٠	•	٠	•	٠	0,83	1,03	$Na_2O_2$			,	,		٠	,		0,34-0,61
${ m TiO_2}$	٠	•	•	,	٠	•		٠	•	0,65	0.87										Сл. — 0,3
												ППП	٠		٠	•	٠	٠	٠	٠	0,34—0,61

Зерновои состав содержание частиц размером больше  $10~{\rm Mpm}-2.06-2.76_{-0}^9$ . Остатор на скте  $10~000~{\rm orb.\,cm^2}-0~0.14_{-0}^9$ .

Емкость катионного обмена, г/моль 10 <sup>3</sup>	20,7 - 28,8
Пластичность	15 - 25
Усадка при обжиге при температуре 1300°C, 00°	15,1—16,0
Водопоглощение после обжига при тем- пературе 1300° С, %	2,03—2,9
Огнеупорность, °С	1580 - 1750

#### огнеупорные глины часовъярского месторождения

Географическое расположение: Артемовский район Донецкой области.

Запасы, тыс. т: А + В + С<sub>1</sub> 41 895, С<sub>2</sub> 1377; в целиках. А + В + С<sub>1</sub> 37 917. С<sub>2</sub> 1259.

-  $C_1$  - 37 917,  $C_2$  1259. Эксплуатируется: Часовъярским комбинатом огнеупорных изделий.

Используется: в производстве отнеупорных изделий, в фарфорофаянсовой, машиностроительной, стекольной, химической и других отраслях промышленности.

Основной породообразующий минерал: каолинит, гидрослюда.

#### Химический состав, 00

$SiO_2$					,	54,356,3	CaO - MgO		,	,		0.92-	-2,53
$Al_2O_3$						31,13 - 34,16	K₂O <sub>+</sub> Na₂O			,	,	2,51-	-3,90
$\mathrm{Fe_2O_3}$		•	,	•		1,2 1,8	$\Pi\Pi\Pi$					7,17	10,2
$TiO_2$						0.92 - 1.45							

Зерновой состав:	содержание частиц размером больше 10 мкм —
	90,7-99 6%. Остаток на сите 10 000 отв. см <sup>2</sup> —
$2.7 - 0.10_0$ .	

Емкость катионного обмена, глиоль 103	26,4
Hабухание, $^{0}$	38,3
Пластичность 26,	0 - 29.0
Плотность, кг $\mathbf{M}^3$ 2,	$67 \cdot 10^{3}$
Предел прочности при изломе в высушен-	
ном состоянии, МПа	10 - 5,65
Усадка при высушивании, $^{0}$ 8,	5 - 10.4
Водопоглощение при температуре	
1300° C, <sup>0</sup> <sub>0</sub> 0,0	02 - 6.8
Огцеупорность, °С	30 - 1730

#### ОГНЕУПОРНЫЕ ГЛИНЫ НОВОРАЙКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение: Константиновский район Донецкой области.

Запасы, тыс. г.  $A \vdash B \vdash C_1 = 70249$ ,  $C_2 = 22885$ .

Эксплуатируется: Дружковским рудоуправлением.

Используется, в производстве огнеупорных материалов и фарфороьых изделий.

#### Химический состав. %

$SiO_2$				47,0-57,1	$K_2O$					1,41-1,79
				27,1-37,4	$Na_2O$					0,15-1,00
					$SO_3$ .					0,10-0,22
${ m TiO_2}$				0,94 = 0,68	$\Pi\Pi\Pi$					10,22-8,88
CaO	MgO	 		2.22 - 1.20						

Зерновой состав, содержание часны размером больше 10 мкм —  $1.96^{6}$ <sub>0</sub>, меньше 10 мкм  $-98.04^{6}$ <sub>0</sub>. Остаток на сите 10 000 отв. 'см<sup>2</sup> — 0.05—0.12%.

Емкость катионного обмена, г моль 103	19 <b>.4</b>
Пластичность	13 43
Предел прочности при изломе, МПа:	
в высущенном состоянии	1140
при обжиге при температуре 1350° С	13 470
Усадка, $^{0}$ $_{0}$ .	
при высушивании	11,5
» обжиге при температуре 1350°C	13,5 21,1
Водопоглощение при обжиге при температу-	
pe 1350°C, 10	
Огнеупорность, °С	15401570

#### огнеупорные глины трошковского (половинского) месторождения

Географическое расположение. Иркутская область. 3 апасы. тыс. г  $A+B+C_1+57\,500$ ,  $C_2=20\,655$ .

Эксплуатируется: Хайтинским фарфоровым заводом, Новоленинским заводом огнеупорных изделий.

Используется, для производства фарфоровых и огнеупорных изделий. Основной породообразующий минерал, каолини и галлуазит в различных соотношениях,

Минералогические примеси: кварц, полевой шпат, слюда.

#### Химический состав, %

$S.O_2$										48.853,7	CaO +	Mg	O					1,37 - 3,12
										28,3 37,3								0,130,43
										0,35  1.12								0,11-0,22
$T_1O_2$	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	0,14 - 0,51	ППП		•	٠	٠	٠	٠	9,43 11.89

Зерновой	состав: содержани	е частиц размеро:	м больше 10 мкм
17, <sup>90</sup> о, меньше 10 м	1 км = 80,1%. Остаток	на сите 10 000 отв.	$cm^2 - 0.08 = 5.69^{\circ}_{0}$ .

Емкость катионного обмена, г моль 10 <sup>3</sup>		25.9 - 33.8
Плотность, кг м <sup>3</sup>		$(2.59 - 2.62) \cdot 10^{3}$
Пластичность		17.9 - 28.8
Предел прочности, МНа:		,
при изломе в высушенном состоянии		
» обжиге при температуре 1350°C .		1.600 - 15.670
Усадка, <sup>0</sup> o:		
при высушивании		
» обжиге при температуре 1350° С		21,2=25,2
Водопоглощение при обжиге при температу	pe	
1350° C, %		0,071,5

#### ГЛИНЫ ТАНКЕРЫССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

сеографическое расположение: Целиноградский ранон Целиногралской области.

Запасы: А т В 2931 тыс. г.

Эксплуагир уется: Целиноградским фарфоровым заводом.

Использустся: в производстве тонкой керамики и санитарно-строительных изделий.

#### Химический состав, 00

									57,7-58,6									
									16,9-35,0	ППП		٠	٠	٠	ŀ	٠,	•	8,0 -10,0
$Fe_2O_3$	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	1,83,0									

#### глины федоровского месторождения

Географическое расположение: Шахгинский район Ростовской области.

Запасы: А В + С, 4292 тыс. т.

Используется пригодны для производства годкой и санитарностроительной керамики.

Основной породообразующий минерал каолини. Минералогические примеси, квари, оксиды железа.

#### Химический состав. 00

$SiO_2$						52,4 = 55,9	CaO					0.20 - 0.60
						266 - 28,4						0.94 - 1,10
												3,22-3,46
$T!O_2$	•	•				0,550,66	$SO_3$ .		٠			0,10-0,34
							ппп					8 30-8 66

Зерновой сосгав: содержание частиц размером меньше 1 мкм 73,8-81,2 $^{\circ}$ <sub>0</sub>. Остаток на сите 10 000 отв. 'см<sup>2</sup> – 10-16 $^{\circ}$ <sub>0</sub>.

Огнеупорность 1500—1700 °С.

#### КАОЛИНОВЫЕ ГЛИНЫ БАЛАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение: Красноярский край. Запасы. А + В + С — 4440 тыс. т.

Используется: пригодны для производства тонкой керамики и облицовочных плиток. После обогащения кварцевый концентрат пригоден для производства стекла.

Основной породообразующий минерал: каолинит, кварц, полевой шпат.

#### Химический состав, 00

SiO <sub>2</sub>	49,0-54,0	CaO T MgO 0,1	7 = 0.86
$Al_2O_3$		$K_2O + Na_2O \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1.2$	<sup>2</sup> 4 −1,54
$Fe_2O_3$	0,4-1,0	ППП 7,7	75 -12,71
$TiO_2$	0,2-04		

#### БЕНТОНИТОВЫЕ ГЛИНЫ ЧЕРКАССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ДАШУКОВСКИЙ УЧАСТОК)

Географическое расположение: Звенигородский район Черкасской области.

Запасы: А + В - С 108 052 тыс. т.

Эксплуатируется: Константиновским заводом «Утяжелитель». Используейся: для производства глиниа и фаянсовых изделий.

Основной породообразующий минерал, монтморилю-

Минералот, ческие примеси кварь, мусковит, тематит, лейкоксен, глальснит.

#### Химический состав, "о

$S_iO_2$	,	50,6 52,8	К₂О - № 20 Сл 0,05
_		_	SO <sub>3</sub> Сл. 0,19
$Fe_2O_3$		7,6 8,4	ППП
$TiO_2$		0,35 - 0 30	
CaO -	- MgO	3.3 - 4.6	

Соотношение ок идов	SiO <sub>2</sub> · Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ~ 3,8 · 1,0
Бечтопитовое число	20 33
Связующая способлесть, МПа	1,57
Емкость катионного обмена, г/моль 10 <sup>3</sup>	70,8·10 ³
Теплота смачивания, Дж'кг · 10 <sup>3</sup>	25,2-49.2
Набухание, %	43,0
Пластичность	27 - 32,3
Удельная поверхность, м <sup>2</sup> /г	b2 <b>4,</b> 6

#### БЕНТОНИТОВЫЕ ГЛИНЫ АКСАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение. Грузинская ССР.

3 апасы. А ⊢ В + С = 391 тыс. т.

Используется: в производстве керамических и других изделий. Основной породообразующий минерал: монтмориллонит, бейделит.  $N_g = 15,27$ ;  $N_p = 15,15$ .

Минералогические примеси: кварц, блогит, плагноклаз,

хлорит, гипс, карбонаты, лимоциг.

#### Химический состав, %

SiO		. 57.7—59.6	K <sub>2</sub> O 1,2 -2,3
$Al_2O_3$		. 22,8-26,7	$Na_2O$ 1,35-2,00
$Fe_2O_3$		. 1,41—1,80	$SO_3$ 0-0,44
			$\Pi\Pi\Pi \dots \dots \dots \dots \dots 4,9 -6,9$
CaO —	MgO .	. 4,568,21	

Зерновол состав: содержание частиц размер и больше 10 мкм — 14.1 - 31.00<sub>0</sub>.

Соотношение оксидов	$SiO_2$ : $Al_2O_3$ —
Commence and active Man	-2.4:5.0
Связующая способность, МПа Емкость катионного обмена, г/моль · 10 <sup>3</sup>	80.0 · 10-3
Теплота смачивания, Дж/кг · 10 <sup>3</sup>	1,25-4,55
Пластичность	6,0-67,0
Удельная поверхность, м <sup>2</sup> /г	397

## БЕНТОННТОВЫЕ ГЛИНЫ КУРЦЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (КИЛА)

Географическое расположение: Симферопольский район Крымскон области.

3 а п а с ы: тыс. т: A  $^{+}$  B  $^{-}$  C  $^{-}$  57, забалансовые - 1215.

Эксплуатируется: заводом Крымстройдегаль.

Используется: для химической промышленности.

Основной породообразующий минерал: монтмори-ло-

Минералогические примеси: кварц, опал, полевой шпт, мусковит.

#### Химический состав, %

SiO <sub>2</sub> · · · · · · ·	48.7 - 52.0	К2О	0.110 - 0.38
$Al_2\tilde{O}_3$	14,7 - 18,0	$Na_2O$	
$Fe_2O_3$	3,19-4,50	$SO_3$ , ,	
TiŌ <sub>2</sub> · · · · · ·	0 - 0.15	ппп	4,29—13,90
CaO + MgO · · ·	7,12 - 8,55		

Зерновои состав: содержание частиц размером больше 10 мкм  $70-73^{\circ}$ 

Соотношение оксидов ,	
Бентонитовое число (коллоидальность)	= 4.9:1.0
Связующая способность, МПа	2,20 116-10-3
Емкость катионного обмена, г/моль · 10 <sup>3</sup>	
Теплота смачивания, Дж/кг 10 <sup>3</sup>	5,51 103,9
Пластичность	27,9
Удельная поверхность, м²,г · · · ·	762

#### БЕНТОИИТОВЫЕ ГЛИНЫ ОГЛАНЛЫКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение: Туркменская ССР. Запасы:  $\Lambda + B - C = 672$  тыс. т.

Эксплуатируется: Огланлыкским бентонитовым рудником.

Используется: в производстве тонкой керамики.

Основной породообразующий минерал монимориллонит.

## Минералогические примеси: бейделит, пыловидный кварц, карбенат, гипс, полевой шпат, биотит, лимонит.

Хит	мический	состав.	0 0

$SiO_2$					69,3-70,7	$K_2O$					,		0,24	0,83
$Al_2O_3$			٠.		14,0 - 17,2	$Na_2O$				٠.			1,80	1,99
$Fe_2O_3$					0.86 - 1.44	$SO_3$ .		,					0	сл.
${ m TiO_2}$					0,16-0,32	ППП							4,9-	-5,32
CaO →	MgO				5,06,0									

3 е р и о в о й с о с т а в сотержание частиц размером больше 10 мкм — 15,5  $-16.5^{\circ}_{-0}$  .

Соотношение оксилов .	,							$SiO_2: Al_2O_3 =: 4:5$
Бентонитовое число .				,	,	,	,	60-100
Связующая спосо€ность,	λ	íЦ	a			,	,	1,74 = 1,84
Пластичность ,								22,5 - 43,6

#### БЕНТОНИТОВЫЕ ГЛИНЫ ПЫЖЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение. Ново-Ушпикий район Хмельницкой области.

3 а п а с ы, тыс. т: A + B + C = 42ь, забедансовые = 128.

Эксплуатируется. Каменец Подольским алебастровым заводом.

Используется: в производстве онкой керамики.

Основной породообразующий минерал монтморилдоннт.  $N_g=1,504-1,510;\ N_D=1,48=1,49.$ 

#### Химический состав, 00

$SiO_2$	60,5 61,22	CaO - MgO	7,99 = 8,36
$Al_2O_3$	20,9 21,7	K <sub>2</sub> O → Na <sub>2</sub> O · · · · ·	0,78 - 1,59
$Fe_2O_3$	1,19 2,07	ППП	4,1-6,2
${ m TiO_2}$ ,	0,11 0,18		

3 ерновой состав, содержание частиц размером больше  $10\,$  мкм  $=67.5-92.8^{9}{}_{0}$ , меньше  $10\,$  мкм  $7.4\,$   $32.5^{9}{}_{0}$ .

Соотногление оксилов						,			$SiO_2: Al_2O_3$
									4.6 1.0
Бентонитовое число									13,0-32,0
Связующая способност:									
Емкость катионного об	мена	, Г	`. M	0.1	ь	10	$)^3$		100,2
Теплота смачивания, Д	(K/Kľ	-1	$0^3$						5,22
На€ухание, °0									95,2
Пластичность									40 - 64,2
Огнеупорность, °С		,							1320 - 1350
Удельная поверхность,	м''г		٠						760 - 842

Кроме описанных выше основных месторождений глин, для производства тонкой керамики представляют интерес и другие месторождения. Характеристика глин этих месторождений приведена в табл. 6.25.

## Характеристика глин, используемых для производства тонкой керамики

Месторождение	Содерж	ание остечных	оксидов, <sup>0</sup> 0	,			
и географическое расположение сго	\$1O3	A. <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Записы, тыст			
Владимирское, Крас- носулинский район Ростовской обла- сти	63,8 - 64,0	21,0—25,9	2,2 5,6	Cı - 6 959			
Власовское, Московская область	51,3 -79,2	13,5 26,8	1,32 - 3,2	$C_2 = 5 192$ $A_{+}B_{+}C =$			
Гольдшмитовское, Уярский район Красноярского края	54,9 bb,6	15,2—29,5	1,04 2,24	315 C1 494			
Уярское, Уярский район Краснояр- ского края	58,3 74,6	16,2 = 37,3	0,7-4,3	$C_2 = 906$ $B = C = 385$			
Чардахлинское, Шам- хорский райоп (Азер€айджан)	55,5 bi,8	25,3 30,5	1,25 –1,3 <sub>6</sub>	B 1 C 513			
Западноу (аганское, Кустанайская об- ласть	42,9	39,7	0,6	20 000 30 000 (ориентиро-			
Айзин-томарское, Целиноградский район Целиноградской области	49,5—60,4	26,1 43,4	0,8 3,3	вочно) A <sub>+</sub> B <sub>+</sub> C - 9 375			
Акчийское, Джезказ- ганский район Джезказганской об ласти	50,3	30,2	2,24	$B_{+}C = 1.014$			
Амангельдынское, Амангельдинский район Кустанай- ской области	30,ს	<u> </u>	0,4 -1,0	A <sub>r</sub> B <sub>r</sub> C <sub>-</sub>			
Балайское, ж/д стан- ция Балай Красно- ярской ж. д.	57,9	23,8	3,4	25 269 A ⊢B <sub>+</sub> C <sub>1</sub>			
Сеплаурское, непода- леку от г. Кабулети (Грузия)	54,1-55,9	26,4 -28,3	2,7 3,7	A <sub>+</sub> B <sub>+</sub> C <sub>1</sub> = 1 642			

	Содерман	ние основных о	ксидов, %			
Месторождение и географическое расположение его	SiO <sub>2</sub>	A12O3	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Запасы, тыс. т.		
Чуманянское, Алавердинский район (Армения)  I	40,5-62,3 63,8-75,4	20,2—35,5 14,5—27,3	0,11-11,4 0,09-7,60	B <sub>→</sub> C <sub>1</sub> − 2 458		
Месторождение Белое Глинище, Карагандинская область	70,1	18,94	1,42	A B+C <sub>1</sub> - 4 390		
Кзыл-Кийское, Ошекая область (Киргизия)	43,1 -76,1	10,2—36,8	1,7=2,5	$A - B C_1 - 906$		
Мойское, Павлодар- ская область	47,4 — 6ö,0	16,0 -35.0	1,1 -4,8	$A_{+}B_{+}C_{1} = -2649$		
Почаевское, Терно- польская область	57,4	17,3	1,6	C <sub>1</sub> - 863		

## Палыгорскит

Палыгорскиг представляет собой водный алюмосилнкат Мg с идеальной формулой R<sub>5</sub> [S<sub>18</sub>O<sub>20</sub>] (OH)<sub>2</sub> (OH<sub>2</sub>) |<sub>4</sub> · 4H<sub>2</sub>O, где R · A|<sup>3+</sup> частично заменен Мд 3+ и Fe3+. Его слоисто-ленточная кристаллическая структура подобна структуре амфибола и образует цеолитоподобные каналы.

Кристаллы двухосные, показатели прелочления  $N_{\rm g}$  1,540—1,558;  $N_{\rm g}$  $N_p = 0.030$ . Для скрытокристаллической разновидности  $N_{\rm cp} = 1.520$ . Установлены формы кристаллов в виде волокой длиной 4-5 мкм или планковидные

длиной 0.5 - 1 мкм.

Частицы кристаллизуются в виде сдвоенных в ленты одномерных пироксоповых цепочек. Соседние ленты сосдиняются вдоль удлинения основаниями теграздров так, что вершины их в каждой чередующейся ленте направлены в противоположные стороны. Благодаря этому через последующую ленту в одном направлении повторяется соразмерное с ней пространство, т. е. канал, строго параллельный ленге.

Единственным месторождением палыгорскита, имеющим промышленное значение, является Черкасское месторождение палыгорскитовых и бентонитовых глин. Географическое расположение: Звенигородский район

Черкасской области,

Запасы: А + В - С = 13 694 тыс. т.

Эксплуатируется: Константиновским заводом «Утяжелитель».

Используется: для буровых растворов.

Основной минерал пальпорскит.

Минералогические примеси: монтмориллониг, кварц, мусковит.

Химический	состав,	%
------------	---------	---

SiO <sub>2</sub>							50,6	CaO + MgO		•	•	٠	٠		7,89
Δ1.Ō-							11.3	K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O		٠	٠	•	٠	٠	U,55
$Fe_2O_3$						٠	7,45	ninn'	٠	•	٠	٠	٠	٠	10,50
$TiO_2$		٠		٠			0,80								

Зерновой состав содержание частиц размером больше 0,1 мкм —  $1.2^{\circ}$ <sub>0</sub>.

Соотношение оксидов	 $SiO_2 \cdot \Lambda I_2O_3 =$
	4,8 1,0
Бентонитовое число	 84 90
Емкость катионного обмена, г моль 10 <sup>3</sup>	
Теплота смачивания, Дж кг $10^3$	 6,32
Набухание, %	 74,0
Пластичность	 41,5
$\Pi$ лотность, кг $'$ м $^3$	 $1,55 \cdot 10^3$
Удельная поверхность, кг м3	 915

## Глава 7 ПЛАВНИ И ОТОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

#### Полевые шпаты

Полевые щивты являются широко распространенными перодообраз эщими минералами. Их кристаллическая структура сложена андонными комплексами. состоящими из тетраэдроь S.O. н АТО., При этом число конов S11+ замещенных

ионами А13+, не превышает половины. Как правил, устанавливаются стехно метрические ознешения S1 Al, равные 3:1 либо 1:1, г. с коми, скеные анисны молут бытт тыражены фермулами SiaAlOs или SiAlO, (Si, Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub>).

Тетраэдры S.O<sub>4</sub> и МО<sub>4</sub> сочленены между собой в грехмерные каркасы. Полости в каркасах могут занимать ноны

Na, Ca, K, Ba, Sr (puc, 7.1).

По зимическому составу полевые шпаты чвляются алюмосиликатами Na, K, Ca и изредка Ва: Na [AlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>] —  $-K[A!Si_3O_8], Ca[Al_2Si_2O_8], Ba[Al_2Si_2O_8].$ Характерион особенностью минералов этой группы является способность образовывать изоморфные, главным образом бинарные ряды: Na [AÍSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>] - Ca [Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>]. Na [AlSi $_3$ O $_8$ ], Ba[Al $_2$ Si $_2$ O $_8$ ].

В соответствии с особенностями химического состава полевые шпаты делят

на три группы.

1) нагриево-кальциевые полевые шпаты — плагноклазы Na[AlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>] — — Са [ $Al_2Si_2O_8$ ], нередко в незначительных количествах присутствует К[ AlSi O ];

полевые шпаты оргоклазы  $K[AISi_3O_8] -$ — Na[AlSi<sub>2</sub>O<sub>8</sub>], иногда в виде изоморфной примеси присутствует Са [Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>]; 3) калиево-бариевые полевые шпаты гиалофаны К [AlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>] —

— Ва [Al<sub>9</sub>Si<sub>9</sub>O<sub>6</sub>], встречаются релко. Плагноклазы

2) калиево нагриевые

 $(100-n) \text{ Na} [AlSi_3O_8] \text{ II } Ca [Al_2Si_2O_8],$ 

где n меняется от 0 до 100. Плотность непрерывно возрастает от  $2.61 \cdot 10^3$  до  $2,76 \cdot 10^3 \text{ Kg M}^3$ .




Рис. 7.1. Схема структуры полевого шпата

Таблица 7.1

## Характеристика полевого шпата

Марка	Характеристика		Область трименения
шіқ	Шпат полєвой, сорт 1, ку- сковой	1	Производство электроизоля- торов, художественного и
ПІК	Петматит, сорт 1, кусковой	Ì	хозяйственного фарфора, а также фаянсовой глазури
Ш2 Қ	Шпат полевой, сорт 11, ку-	}	Производство электроизолято-
П2К	Пегматит, сорт 11, кусковой	ļ	ров
ШВМ	Шпат полевой, сорт высшии, молотый		Производство электроизолято- ров, художественного и хо-
ПВМ	Пегматиг, сорт высший, моло- тын	Ì	зяйственного фарфора и фа- янсовой глазури
ШІМ	Шпаг нолевой, сорт 1, моло- тый	-	Применяется во всех отраслях промышленности
ПΙМ	Пегматит, сорт 1, молотый	J	промышаемности
Ш2М	Шпат полевой, сорт 11, моло- тый		Производство электроизоля-
П1М	Пегматит, сорт 11, молотый	)	торов

Таблица 7.2 Нормы для кускового полевого шпата и пегматита

		Maj	рка						
Показагель	шик	ш≥қ	пік	пак	Методы испытания				
Содержание оксида желсза $(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ , $^0_{0}$ , не более .	0,20	0,30	0,20	0,30	ГОСТ 2642.0 71 и ГОСТ 2642.1—71				
Содержание суммы оксидов кальция и магния (CaO $\vdash$ - MgO), $^{0}_{0}$ , не более	1,5	1,5	1,5	1,5	ГОСТ 2642.0 -71 и ГОСТ 2642.1 71				
Содержание суммы оксидов пислочных металлов ( $K_2O + Na_2O$ ), $^0o$ , не менее	12	11	8	8	ГОСТ 2642 0—71 н ГОСТ 2642.1—71				
Соотношение оксидов массы щелочных металлов $\{K_2O: Na_2O\}$ , не менее .	3	2	3	2	ГОСТ 2642.0 71 и ГОСТ 2642.1 71				
Солержание кварца (свобод- ной SiO <sub>2</sub> ), %, не более Размер кусков, мм	8 20 200	10 20 200	30 20 200	30 20 200	<u> </u>				

Нормы для молотого полевого шпата и пегматита

Показатель	швм	ШІМ	Ш2М	пвм	пім	П2М	Метод испытания
Содержание оксида железа (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), <sup>0</sup> 0, не более	0,15	0,20	0,30	0,15	0,20	0,30	ГОСТ 2642.0—7 и ГОСТ 2642.1—7
Содержание суммы оксидов кальция и магния (СаО — MgO), % не более	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	ГОСТ 2642.0—7 и ГОСТ 2642.17
Содержание оксидов щелочных металлов $(K_2O + Na_2O), ^0 \acute{o},$ не более	13	12	11	8	8	8	ГОСТ 2642.0—7 и ГОСТ 264.21—7
Соотношение оксидов щелочных металлов ( $K_2O$ $Na_2O$ ), не менее	4	3	2	4	3	2	ГОСТ 2642.0—7 и ГОСТ 2642.1—71
Содержание кварда (свободной $SiO_2$ ), %, не болсе	8	8	10	30	30	30	<del>-</del>
Содержание влаги, %, не более	1	1	1	1	1	1	ГОСТ 2642.0—71 и ГОСТ 2642.1—71
Тонина помола (остаток на сите № 0056) по ГОСТ 3584—53, %, не более	2	2	2	2	2	2	_
Тотери при прокади- вании, %, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	ГОСТ 11585—65

129

## (100—n) K [AlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>] nBa [Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>],

где и меняется от 0 до 35%. В виде примеси присутствуют  $Na_{2}O$ , СаO, лиогда SrO Пледность (2,6—2,82)  $10^{3}$  кг/м<sup>3</sup>.

Характеристика полевого ишата, применясмого в производстве тонкоп кера-

мики, дана в табл. 7.1.

Кусковой полевой шпат и пегматит по химическому составу и физическим своиствам должны соответствовать нормам, указалным в габл. 7 2.

Молотый полевой шпат и петматит по химическому составу и физическим свей-

ствам должны соответствовать нормам, указанным в табл. 7.3.

Указанные нормы содержання оксида железа  $Fe_2O_3$  для полевого шпата и пегматита марок ШІК, ПІК, ШВМ, ШІМ, ПВМ и ПІМ разрабоганы для полевого шпата и пегматита Чупинского и Енского несторождений, поставляемых для производства художественного фарфора и фаянсовой глазури. Для полевого шпата и пегматита других месторождений в указанную норму включается сумма оксида железа и оксида титана  $Fe_2O_3 + TiO_2$ .

В полевом шпате и пегматите не допускаются посторонние примеси (турмалин, грана, и др.), видимые невооруженным глазом Содержание слюды для поле-

Таблица 7.4 Нормы для молотого полевого шпата и кварца

		Марка		
Показатель	ПФК	ҚПМ-1	<b>қ</b> ПМ-2	Метод испытания
Содержание оксида железа Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не более	0,3	0,2	0,3	По п. 10 ГОСТ 2642—60
Содержание суммы оксидов кальция и магния СаО MgO, %, не более	2,0	2,0	2,0	По пп. 13 п 14 ГОСТ 2642—60
Содержание суммы оксилов щелочных металлов $K_2O + Na_2O, 0_0^{\prime}$ , не менее	8,0	8,0	7,5	По п. 17 ГОСТ 2642—60
Содержание кварца (свободной $S_1O_2$ ), $\%$ , не более	35	35	40	Ио п. 3.6 ГОСТ 7030—67
Соотношение массы окси- дов щелочных метал- лов K <sub>2</sub> O . Na <sub>2</sub> O, не менее	0,9	0,9	Не норми- рустся	По пп. 18 и 19 ГОСТ 2642—60
$T_{\rm OHII}$ на помола (остаток на сите с сеткой $N_{\rm C}$ 0056), $c_{\rm O}$ , не более	-	2,0	2,0	По п. 3.7 ГОСТ 7030 - 67
Содержание влаги, $0_0$ , не более	Не порми- руется	2,0	2,0	По п. 6 ГОСТ 2642 —ь0

вого шидта и пегмалита всех марок допускается в количестве не более 2 чешуек на 100 зерен во фракциях  $0.8 \cdot 0.63$  н  $0.63 \cdot 0.63 \cdot 0.53$ .

Полевой шпат и пегманит кусковой и молотый, обожженные при температуре 1350—1370° С, должны иметь как на поверхности, так и в излоче числый спек, без «мущек».

Оболащенное кусковое и молотое полевошпатовое сырье может быть следуеших марок:  $\Pi\Phi K$  — пегматит фаянсовый кусковои,  $K\Pi M-1$  — марц-полевошпатовое сырье молотое, copr 1; K11M-2 — кварц-полевошпатовое сырье молотое, серт  $\Pi$ .

По химическому составу и физическим свойствам сырьз должно соответ-

ствовать нормам, указанным в табл. 7.4.

Размер кусков пегматита марки ПФК должен быть в пределах 20—200 мм. Кусковое и молотое кварц-полевошнатовое сырье, обожжение иги температуре 1350—1370° С, должно иметь чистый спек, без эмушек».

В кусковом сырье не должно быть видимых невооруженным глазом засо-

ряющих примесей слюды, турмалина, граната и др.

Молотое полевошпатовое сырье из лейкократовых гранатов, полученное обогащением на Лянгарской обогатительной фабрике, характеризуется следующими показателями.

#### Характеристика молотого полевошпатового сырья

S <sub>1</sub> O <sub>2</sub> , 0%													7	74,5±1	,5
$Al_2O_3$ , $\frac{0}{6}$													He	менее	13,0
$K_2O + Va_2O, a_0$ .													*	<b>»</b>	8,5
$\text{Fe}_2\text{O}_3$ , %													He	более	0,3
$B$ лажность, $^{0}_{0}$										-			>>	*	0,8
Размер зерен, %											٠.		>>	>>	0,5
Содержание зерен р	a	31(6	ep c	М	б	ηε	e	0,3	3 1	IM,	9	6	>>	'n	15,0

Нормы для молотого обогащенного полевошпатового и кварц-полевошпатового съръя, применяемого в стекольной промышлунности, применяем в табл. 7.3.

Таблица 7.5

Нормы для молотого обогащенного подевошпатового и кварц-полевошпатового сырья, применяемого в стекольной промышленности

			Норм	ы для							
Показатель		левошпато зырья мар		кварц-полевошпатового сырья марок							
	ПС-1	ПС-2	пс-3	<b>К</b> ПС-1	КПС-2	КПС-3					
Содержание диоксида кремния SiO <sub>2</sub> , °6, не более		65			73						
миния Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не менсе		16			13						
Содержание железа Fe в пересчете на оксид жолоза Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не более	0,2	0,3	Не норми- руется	0,2	0,4	Не порми- руется					

		Норм	ы для					
Показатель	полевош сырья	патового марок	кварц-полево шпатового сырья марок					
	пс-1 по	с-2 пс-3	КПС-1	КПС-2	KIIC-3			
Содержание суммы оксидов щелочных металлов (Na <sub>2</sub> O <sub>т</sub> K <sub>2</sub> O), <sup>0</sup> 0,								
не менее	10	'		7				
не более	1	ı		1				
на сите с сеткой № 07) по ГОСТ 3584—53, %, не более	·	5	Ï	5				

## Основные месторождения пегматитов и полевых шпатов

## пегматит северо-карельской группы месторождений

Географическое расположение: Карельская АССР. Запасы, гыс. т: пегматит Хето-Ламбина A+B+C=242; Чкаловская группа A+B-C=261; полевой шпат Хето-Ламбина A+B+C=53; Чкаловская группа A+B+C=167.

Эксплуатнрустся: Чупинским рудоуправлением.

Используется: для производства тонкой керамики.

Основной породообразующий минерал микроклин. Минералогические примеси: квари, биотит, гранаты, сульфиды.

## Химический состав, %

6		
	Пегматит	Полевой шпат
SiO <sub>2</sub>	73,2-76,18	63,13
$Al_2O_3$	14,10 - 16,34	21,27
$Fe_2O_3$	0,39-0,40	0,30
$TiO_2$		
CaO	1,30-1,38	0,83
MgO	0,83-1,22	0,50
К₂О	3,435,03	12,04
Na <sub>2</sub> O	2,84 - 3,63	1,62
ППП	0,10-0,08	0,30

Сумма щелочных оксидов, %:4,64 -5,86 (пегматит), 13,7 (полевой шпат).

Соотношение , щелочей:  $K_2O: Na_2O = 1,06 \div 1,77$  (пегматит): 7.4 (полевой шпат).

Температура, °C: 1580—1620 (плавления), 1400—1460 (спекания).

#### пегматит месторождения северная мыльница

Географическое расположение: Свердловская область. Запасы: А  $\vdash$  В  $\vdash$  С $_1$  = 322 тыс. т. Эксплуатируется: Южно Уральским арматурно-изоляторным заво-

ом. Используется: для произведства керамических изделий.

#### Химический состав. о

6'0									70.01	MaO								0.71
$\circ.\circ_2$	•	•	٠	•	•	•	•	•	73,81	MgO	•	•	•	•	•	•	•	Ο, π
$Al_2O_3$						,			14,26	$K_2O$								5,8
$Fe_2O_3$						,			1,05	Na₂O	٠							2,85
									_									
CaO									1 24									

Сумма щелочных оксидов:  $8.65^{0}_{0}$ . Соотпошение щелочных оксидов  $K_{2}O: Na_{2}O - 2-2$ ,2.

#### пегматит нарын-кунтинского месторождения

Географическое расположение: Ольмонский район Иркутской области.

Запасы: А + В + С, - 410 тыс. т.

Эксплуатируется: Хайтинским фарфоровым заводом.

Используется: для производства тонкой керамики.

Основной породообразующий минерал: плагноклаз, альбит.

Минералогические примеси: кварц, биотит.

#### Химический состав, %

						62,2—66,4 18,4—20,27	K₂O Na₂O					9,70—11,80 2,20—6,10
						0-0,28	ппп		,	,		0,10-0,17
						0,3-0,71						
MgO		,	٠	,		0,17-0,18						

Сумма щелочных оксидов:  $11.9-17.90_0$ . Соотношение шелочных оксидов: 1.9-4.4.

#### ПЕГМАТИТ ЕЛИСЕЕВСКОГО (САПАТА БАЛКА) МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение: Приморский район Запорожской области.

Запасы, тыс. т: A - B ,  $C_1$  38,  $C_2 - 145$ .

Эксплуатируется: славянским арматурно-изоляторным заводом имени Артема.

Используется: для производства электродов и тонкой керамики. Основной породообразующий минерал: микроклии.

Минералогические примеси: кварц, рудные минералы, слюда.

## Химический состав, %

$SiO_2$ ,	45.14—78.35 M	gO	 	0.23 - 0.83
$\mathrm{Al}_2 ilde{\mathrm{O}}_3$	12,33—22,96 K	,O	 	9,37
$Fe_2O_3$	0,05-1,51 N	$a_2O$	 	0 - 0.47
$TiO_2$	Сл. П	$\Pi\Pi$	 	2,5-8,47
CaO ,	1.6-2.16			

Сумма щелочных оксидов. 9,85 11,55%.

## пегматит месторождения балка большого лагеря

Географическое расположение: Приморский район Запорожской области.

Запасы, тыс. т: 4  $\cdot$  В  $\vdash$  С<sub>1</sub>  $\cdot$  6286, С<sub>2</sub> = 1557.

Эксплуатир уется: сдавянским арматурно-изоляторным заводем меня Артема.

Используется: для производетва электрофарфора, хозяйственного

фарфора и стекла.

" Основной породообразующий минерал: полевой шпат, мусковит.

Минералогические примеси: кварц, рудные минеръвы, слюда.

## Химический состав, 00

SiO.				75,23—77,08	MgO						0,12-0,35
				14,0-14,8	Ko0						2,35-5,42
				0,26-0,68							3,81-5,66
				' Сл.	ПЦП					,	
				0,54 - 0,13							

Сумма щелочных оксидов: 8,05—9,37%. Соотношение щелочных оксидов  $K_2O: Na_2O - 0,4:1.4.$ Температура плавления: 1180—1400° С.

#### пегматит бельчаковского месторождения

Географическое расположение: Бер**о**зниковский район Ровенской области.

Запасы: A + B + C = 243 тыс. т.

Эксплуатируется: Сосновским быткомбинатом Управления бытового обслуживания населения.

Используется: для производства керамических изделий.

Основной породообразующий минерал: микроклип, нагиоклаз.

№ ЖМинералогические примеси: кварц, биотит, мусковит, серицит, гранат, гидрооксиды железа.

#### Химический состав, %

SiO <sub>a</sub> .				,	68,4075,90	MgO			,				•	Сл. — 0,86
Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub>					14,09—16,59	K <sub>2</sub> O								4,58-10,48
$Fe_2O_3$				,	0,180,39			٠		٠	٠		٠	0,71 - 3,48
					Сл. — 0,02	$\Pi\Pi\Pi$	۰		٠	٠	٠	•	•	0,441,23
CaO .					0,331,03									

Сумма щелочных оксидов: 8,45—9,53%.

Соотношение щелочных оксидов  $K_2O: Va_2O = 1,8:3,25.$ 

Температура плавления: 1450° С.

Кроме описанных выше основных месторождений полевых шпатов для производства тонкой керамики представляют интерес и другие месторождения, характеристика которых дана в табл. 7.6.

#### Таблица 7.6 Характеристика полевых шпатов, перспективных для производства тонкой керамики

Месторождение.	(	Содер.каг.ие	основных	оксидов, %		Запасы,					
теотрафическое расположение	\$iO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	l`e₂O₃	K₂O	Na <sub>2</sub> O	тыс. т					
	Приз	тадожс	каятр	уппа							
Лупикко, непода- леку ог г. Ииг- кяранта:	೯100	14,32	0,49	4,40	4,12	A⊢B⊢					
пегматит обогащенный	74,86	14,02	,	,	· /	$+C_1 - 15.833$					
легмагит Хепониечи	—   —   0,14   4,60   4,12 Пегматит, микроклин, плагиоклазовый										
Серая Горка Пегматит											
Булка			»			$ \begin{array}{c}     -798 \\     A + B + \\     -C_1 - \\     -981 \end{array} $					
·	Ул	ялегск	ая гру	ппа							
Улядоги (Бруснич- пос), ж/д стан- ция Новые ле- ски			Пегматит		ļ	A <sub>−</sub> B ⊢C <sub>1</sub> −					
Жильный шток (Большое)	Пегматит плагиоклазмикроклиновый										
Улялеги (Кюрь- яльское)		∏егма Полев	тит микро ой шпат,	клиновый пегмагит		- 357 1 250					
станция Заозер- ная Краснояр- ской ж/д		0,02-	0,30 -	9,30- 15,5	Следы — 1,60	$ \begin{array}{c c}                                    $					
Слюдянское, непо-				7—11	0,06-3,10						
далеку от г. Слю- дянка Иркутской области	69,61	15,32	1,78	9,27	8,47	2 104 (ориент ровочно					
Компановское, ж/д станция Балай Красноярской ж/д ,	і   Квар	олевошпат прованные	аники,	C <sub>1</sub> - 1 57 C <sub>2</sub> - 3							

Месторождение,			Запасы.			
географическое расположение	5iO₃	11,03	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K₂O	Na₂O	тыс. т.
Тафуинское, При- морский край	72,6	15,9	0,77	3,9		
Огневско-бакен- ское, Восточно- казахстанская область		_	0,10— 0,86	7,55 - 11,95	0,28 ; 2,0	3 830
Джалгызское, Қоктерский рай- он Джамбул- ской области	65 <b>–</b> 79	12—20	0,32 — 1,24	20,25 13,28		18 600 (пегма- тит), 13 350
						(полевої) шпат)

## Гранитондные породы

#### ГРАННТ (РАПАКНВН) ПРИЛАДОЖСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение: Выборгский район Ленинградской области.

Используется пригоден для производства электрокерамики; после обогащения может быть использован для производства абразивов.

Основной породообразующий минерал: микроклин,

Минералогические примеси: кварц, оксиды железа.

#### Химический состав, %

$S_1O_2$		MgO		
			5	,2 5,4
$Fe_2O_3$	2	$1,68-3,12$ $Na_2O$	$\cdots \cdots 2$	8 - 3.0
$T_1O_2$		— ППП		
CaO	1	.39-1.55		

Сумма щелочных оксидов: 8.0 -8.5 о. Соотношение щелочных оксидов К.О: Na.O - 1.8: 1.92.

#### ГРАНИТ КАМГИНО-БРОДСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение: Новограл-Волынский район Житомирской области

Запасы: А В - С - 694 тыс. м<sup>3</sup>.

Эксплуагируется: Новоград-Волынским промкомбинаюм.

Используется: в качестве сгроительного камия; после рудоразборки или обогащения пригоден для производства тонкой керамики.

Основной породообразующий минерал: калиевый полевой шпат, в пегматитовых жилах плагиоклаз.

Минералогические примеси: кварц, гематит, магнетит, кар-

#### Химический состав. 0 п

SiO <sub>9</sub>				71,6-72,9	MgO				0,54 - 0,60
				17,9 - 18,3	$\overline{\text{K}_2\text{O}}$			,	4,20 - 4,30
$Fe_2O_3$	, .			0.24 - 1.54	$Na_2O$		,		2,04-2,35
				-	ППΠ				0,96 1,00
				1,20-1,25					

Сумма щелочных оксидов: 6.24—6.65%. Соотношение щелочных оксидов K<sub>9</sub>O: Na<sub>2</sub>O = 2,1:2,25.

#### гранит семигородского (коростенского) месторождення

Географическое расположение: Житомирская область. Запасы:  $A - B = C_1 - 19931$  тыс.  $M^3$ . Эксплуатируется: Коростенским гранитным карьером.

Используется: в качестве строительного камия; после обогащения пригоден для производства тонкой керамики.

Основной породообразующий минерал: калисвый полевой шпат, плагиоклаз.

Минералогические примеси: кварц, магнетит, гематит, биотит, роговая обманка, молибден, циркон.

#### Химический состав, %

SiO₃					72,373,9	MgO			,			Сл.	0,20
AlهÕ			,		13.6 - 14.2	K <sub>2</sub> O				,		5,30	5,40
Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub>					2,1-3,3	Na <sub>2</sub> O		,				2.90-	-3,40
					0,32 0,36	ППП						0.46 -	-0.86
					1,45 1,03								

Сумма щелочных оксидов: 8,2-8,80 п. Соогношение щелочных оксидов К<sub>2</sub>O: Na<sub>2</sub>O — 1.57: 1.82.

#### граннт лейкократовый лянгарского месторождення (КАРИЧ-САЙСКИЙ УЧАСТОК)

Географическое расположение: Самаркандская область. Занасы: А + В -- С - 24.3 тыс. т.

Эксплуатируется: Лянгарским рудоуправлением.

Используется: после обогащения получают кварц — полевошпатовый концентрат, пригодный для использования в производстве тонкой керамики. Основной породообразующий минерал: нолевой шпат,

микроклин, плагиоклаз, кварц. Минералогические примеси: слюда (биотит и мусковит).

гранат, оксиды железа.

#### Химический состав, %

$S_1O_2$	75,6—76,	2 MgO 0,10 -0,58
$Al_2\bar{O}_3$	15,9-12,	6 $K_2O$ 4,0 -5,9
$Fe_2O_3$	1,25-0,3	8 $Na_2O$ 3,9-4,3
$Ti\bar{O}_2$	Сл. — 0,1	0 ППП 0,33-0,85
CaO	0.77 -0.4	8

Сумма шелочных оксидов:  $7.9-10.2^{0}$ .

Соотношение шелочных оксидов К,О: Na,O -= 1,02:1,4.

Обогащенные кварц-полевошпатовые продукты

Исходное сырье: лейкократовые граниты Лянгарского месторождения.

1) флотацией с последующей электро- и магнитной сепарацией;

2) магнитной сепарацией с последующей селективной флотацией железосодержащих примесей, слюд, полевого шпата и кварца.

Продукты обогащения:

1) полевошпатовый концентрат, кварцевый концентрат, слюда чешуйчагая и молотая, гранат для абразивов:

2) коллективный полевошцатовын концентрат, квары, слюда, гранат, калисвый и натриевый полевые шпагы.

## Химический состав, %, полевошпатового концентрата

$SiO_2$							70,7 77,8
$Al_2O_3$							11,117,8
$\mathrm{Fe_2O_3}$							0.21 - 0.81
K <sub>2</sub> O	. >	a <sub>2</sub>	O				3,50 - 9,58

Зерновой состав полевод патового концентрата: содержание частиц размером больше  $0.3\,$  мгм 7.8-23.7%, больше  $0.06\,$  мкм —  $75.1\,$  89.2%.

Химический состав полевых шпатов дан в табл. 7.7.

## Таблица 7.7

#### Химический состав полевых шпатов

Продукт обогащения	Fc₂O <sub>8</sub>	K₂O → Na₂O	K₂O : <b>N</b> a₂O
Коллективный полевошпатовый центрат	  0,46  0,14	13,1 13,1 12,9 5,7	1,46 1,69 1,19 1,03

Соответствие стандартам: СТУ 89-886-65.

Выход продуктов обогащения:

1) полевошпатовый концентрат и кварцевый концентрат;

2) коллективный половошпатовый концентрат (21,5%), калиовый половой шпат (10,8%), и нагриевый половой шпат (10,3%).

## Кварц и кварцевые пески

В производстве тонкой керамики используются жильный кварц, кварцевый песок и кварцевые отходы каолиновых обогатительных фабрик. Назначение этого сырья — вводить в массу кремнезем как скелетообразующий компонент в структурах силикатных расплавов.

Кварц — минерал с тригональной сингонией состава SiO<sub>2</sub>, со стеклянным жирным блеском, спайностью неявной по 1011 и 0111. Кристалты и зерна случайной формы. В обломочном кварце зерно обычно имеет закругленные края и грани. Плотность — 2,66 · 10<sup>3</sup> кг/м<sup>3</sup>. Имеет ряд модификаций, существующих самостоятельно либо в смесях при различных температурах (рис. 7.2).

Модификации кварца приведены в табл. 7.8.

Кварцевый песок для тонкой керамики должен иметь следующие показатели качества (табл. 7.9).

น -หอืออน




Рис. 72. Схема структуры кварца

#### Таблица 7.8

#### Модификации кварца

Модифилация	Кристалличе- ская система	Ng	$N_{\mathcal{D}}$	П.,отность, кг м³.104	Температур- ная область стабиль,юго состояния, °С
β-кварц	Тригональная	1,55	1,54	2,650	До 573
α-кварц	Гексагональ- ная	1,54	1,53	2,533	573 -870
ү-тридимит β-тридимит	Ромбическая Гексагоцаль- ные пластинки	1,473 1,475	1,469	2,27—2,35 2,333	До 117 117—163
α-тридимит	Гексагональ-		1,487	2,228	870—1470
α-кристобалит	Кубическая		1.466	2,222	1470 -1713
β-кристобалит	Ромбическая псевдокуби- ческая	1,485	1,484	2,38-2,34	Ниже 180—270

#### Таблица 7.9

## Показатели качества кварцевого песка, используемого для производства тонкой керамики

	Copr						
Показатель	I	II					
SiO <sub>2</sub> , %, he menee	95,0 0,2	93,0 0,3					
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + TiO <sub>2</sub> , %, не более	1,0	2,0					
лее	1,0 1,0	2,0					
Содержание каолина, %, ие более Остаток на си. № 4, %, не более	2.0	2,0 5,0					
Влажность, %, те более	5,0	5,0					

Химический	состав,	00,	кварцевых	отходов

Кварцевые отходы обогатизельных фабрик	SiO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe.O.	TiOs	CaO	MgO	1(20+Na3O	ппп
Просяновской:  испромытые промытые глуховецкой: непромытые промытые Дубровской	87,8	7,65	0,08	0,06	0,4	0,70	2,08	1,19
	91,1	5,80	0,07	0,08	0,6	0,14	1,96	0,21
	92,5	4,60	0,04	0,09	1,1	0,12	0,01	1,5
	96,5	1,40	0,05	0,08	1,2	0,07	0,01	0,8
	85,27	8,61	0,13	0,06	0,27	0,10	4,74	0,99

В кварцевом песке не допускаются засоряющие примеси, видимые невооруженным глазом, за исключением примесей полевого шпата. В табл. 7.10 приведен химический состав кварцевых отходов, используемых для производства тонкой керамики.

Кроме кварцевых отходов обогатительных фабрик для производства тонкой керамики могут быгь использованы кварцевые пески следующих месторождений

Характеристика жильного кварца различных месторождений приведена в табл. 7.12.

Таблана 7.11 Характеристика кварцевых песков, используемых для производства тонкой керамики

Месторождение	Содержание основных оксидов, во						
и географическое раслоложение	SiO <sub>2</sub>	Γ¢₂O₃	TiO₂	Запасы, тыс. т			
Неболчинское, Новто- родская область	97,01	0,12	0,03	$ \begin{array}{c c} A & B + C_1 \\                                    $			
Люберецкос, Московская область	98,0 - 99.0	0,02-0,08	0,03	A · B C <sub>1</sub> 22 125			
Егановское, Московская область	90,8-99,38	0,003-0,57		A -B+C <sub>1</sub> - 32 687			
Томилинское, Теренгульский район Ульяновской области	99,2599,77	0.06 0,1	0,020,04	A B+C <sub>1</sub> - 40 932			
район Куйбышевской области	98,06	0,20		$A + B C_1 - 4063$			
Караул-Тау, Башкир- ская АССР	96,5—98,65	0.03-0,28		A -BC <sub>1</sub> - 2 755			

Месторождение	Содержани	Содержание основных оксидов, 0/0						
и географическое расположение	S <sub>1</sub> O <sub>2</sub>	S <sub>1</sub> O <sub>2</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		Запасы, тыс, т				
Ерзовское, Ирбитский район Свердловской области	99,36	1.51		A B C <sub>1</sub> -				
Сугоякское, Красноар- мейский район Челя- бинской области	, ,97,10	0,14		A+B <sub>F</sub> C <sub>1</sub> -				
Дзержинское, Красно- ярский край	97,8	0,1		$A - B + C_1 = -3392$				
Талунское, Иркутская область	94,499,3	0,05-0,37	0,19	5 088				
Авдеевское, Донецкая область	97,34—97,70	0,12-0,16		34 223				
Новоселовское, Харь- ковская область	99,0	0,02 0,04		19 955				
Глебовское, Репкинский район Черниговской области	98,2	0,02 -0,2	0,050,06	5 325				
Согутинское, Киргизия	9395	0,260,35		8 977				
Медвежьегорское (белый кварц), Қарелия	98,8	0,52	0,05					

## Кварц-полевошпатовые пески

#### КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫЕ ПЕСКИ АЗАТ-БАШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение Ташкентский район Ташкентской области.

Запасы: 5—6 млн. т (ориентировочно).

Используются: после обогащения кварцевый и полевошпатовый концентраты пригодны для использования в тонкокерамическом, электроизоляторном, абразивном и стекольном производствах.

Основной породообразующий минерал: кварц (74-78%), микроклин (4,5—7%), плагиоклаз (2,7-3,3%).

Минералогические примеси: турмалин, лейкоксен, пльменит, гематит, магиезит, циркон.

Химический	состав,	0,0

$SiO_2$						83,5-85,0	CaO -	Mg	o					4,5-4,9
$Al_2\bar{O}_3$						5.5 - 3.8	$K_2O$		,			,	,	1,21 - 1,40
$TiO_2$				,	٠	0,27 - 0,31	$Na_2O$			٠	•	•		0,26 - 0,35
$Fe_2O_3$	٠		,			0.18 - 0.22	$\Pi\Pi\Pi$	, ,					,	4,56-5,12

Сумма шелочных оксидов: 1,37—1,75%.

Соотношение шелочиых оксидов К.О: Na.O 4.5: 4.7. Обогащенный кварц-полевошпатовый продукт

Исходное сырье: азат-башские кварц-полевошпатовые пески.

Обогащаются: флотацией с последующей магиитной очисткой в поле высокой иапряженности.

кварца	
жильного	
Характеристика	

			J			ļ,					
			Хим	Химический состав, 0,0	CTAB, 9,0			Плот-	Водопо-	Огие- упор-	
Меслором дение	SIOs	Al2O3	Fe.O <sub>s</sub>	TiOs	CaO ⊥ +MgO	NazO , NazO	ппп	ность, кгим <sup>8</sup> 10 <sup>8</sup>	ETOLIGE- HRC, '0	ность, °С	
Из пегиатиловых жил Се- верпои Карслии	98.5— 99,8	0,14—	0,02	1	Следы — 0,09		0,0-0,19]	; 2,645— 2,653	0,09	1700 1770	
Из кварцевых жил Мур- манской области	95,6— 98,6	0,68 2,90	0,28—	0,0 	0,30—		0,04-	2,645— 2,651	0,16	1710— 1760	
Из кварценых жил Бар линского месторожде- пия (Восточлля Си- бирь)	97,7 	0,38—	0,16-	l	0,03		0,10—	2,643	0,13	1730	
Из Нарымкутинских кварцевых жил Иркурской област и	97,95	0,84	0,15		0,40		0,55	ı			
Из кварцевой жилы «Ги- гант» (Алтайский край)	95.8	1,18	. 1,65	90'0	0,44	0,32	0,47	2,651	0,74	1745	
Из кварцсвых жил Бсль- чаковского месторож- дения (УССР)	95,66 98,05	1,05 - 2,86	0,10—	Следы 0,08	0,39	0,15 0,52		l	l	ı	
					, · · ·						

Продукты обогащения: полевошпатовый концентрат, квари вый концентрат.

## Химический состав, %, продуктов обогащения

		Полєвон патовый концентрат	Кварцевый концентрат
SiO <sub>2</sub>		, 66,3	98,3
$Al_2\bar{O}_3$	,	. 17,5	0,5_
$Fe_2O_3$		. 0,14	0,05
$Ti\hat{O}_2$		. 0,09	0,09
CaO MgO · ·		. 0,35	0,31
K <sub>2</sub> O	,	. 13,0	0.18
Na <sub>2</sub> O		. 1,62	0,12
ППП		. —	-

Выход продуктов обогащения; полевошпатовый концецтрат — 9.1%, кварцевый концентрат — 63,2%.

## КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТО-КАОЛИНОВЫЕ ПЕСКИ чалганского месторождення

Географическое расположение: Амурская область. Запасы, тыс. т: А - В + С<sub>1</sub> — 2857. Основной породообразующий минерал: кварц (83,8%), микроклы, плагиоклаз (14—17%).

11 спользуются: после обогащения пригодны для производства кера-

мических изделий.

Выход полевошпатового концентрата: ∼8°′. Соотношение щелочных оксидов К₂Оп Nа₂Ов ковцентрате: больше 10.

## КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫЕ ПЕСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЕРНМ-НАВОК

Географическое расположенче: Бухарская область.

#### Химический состав, %

	Необогащенные пески	йығотыныоволоП тедтнэннен	концентрат концентрат
SiO <sub>2</sub>	 . 64,25	65,88	98,0
$Al_9\tilde{O}_2$	 18,80	17,72	<del></del> .
ΓiO₀	 . 0,58	0,05	0.04
$Fe_2O_2$	 0,43	0,16	0,05
CaO	 . 0,92	0,17	[0,0]
MgO	 . 0.1	0,1	0.03
K <sub>2</sub> O	 . 12,9	13,2	0,21
Na <sub>2</sub> O	 . 2,07	2,00	0,17
ППП	 0,38	0,48	· <del>-</del>

## КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫЕ ПЕСКИ ПРОСЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение: Диепропетровская область.

## Химический состав, о

									Полевоии вый конце	
S <sub>1</sub> O <sub>2</sub>									64,03 18,60	80,14 9,79
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> TiO <sub>2</sub>		,	:	:		:	:		Сл.	Cл.
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> CaO		•			,	•	•	•	0,10 0,27	0,12 0,44
Mg <b>O</b>	,	:	:			,			0,59	0,24
K₂O_		٠			,		,	,	14,1	8,0 0,82
Nа₂О ППП		:	:	:					1,2 0,49	0,32

В производстве топкой керамики в качестве плавней используются карбонатные породы — мел, доломит.

Мел — осадочная порода, образовавшаяся из остатков микроорганизмов, отлагавшихся в пресноводных морях на протяжении миллионов лет. Мел представляет собой переходную разновидность от органогенных известняков к известнякам химического происхождения. Формула СаСОа.

Минералогические примеси представлены кварцем, полевыми шпатами, гидрослюдами, каолинитом, гипсом, опалом и др. Нерастворимый остаток состоит из \$10,

Плотность,			2,2-2,8
Влажность			30 32
Твердость	по шкале	Mooca	1
Показатель	преломления	я.,	1.36

Химический состав мела основных месторождений приведен в табл. 7.13. Доломит — двойная углекислая соль кальция и магния. В природе встречастся в виде пород разной плотности: более плотная — доломит, менее плотная опока. Формула CaMg (CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Теоретический состав: CaO (30,41%), MgO (21,86%),  $CO_2$  (47,73%).

Доломит характеризуется ромбоэдрическим видом симметрии. В основе кристаллической структуры лежат плоские комплексные анионы (CO<sub>3</sub>)<sup>2</sup>. Катноны металлов Ca<sup>2+</sup> и Mg<sup>2+</sup> располагаются, чередуясь, вдоль тройпой оси симметрии. Ионы обоих типов образуют ромбоэдрическую гранецентрированную решетку.  $N_{\rm g}=1,681$  –1,695;  $N_{\rm p}=1,500-1,513$ . Минералогические примеси кальцит, магнезит, карбонаты железа и мар-

ганца, кварц и др. Плотность  $2.8 - 2.9 \cdot 10^3$  кг м<sup>3</sup>. Твердость 3.5 - 4.0.

Природный обогащенный мел по физико-химическому составу должен соответствовать нормам, указанным ниже.

#### Нормы физико-химического состава природного обогащенного мела

Белизна, <sup>6</sup> 0, не менее Содержание углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций,	90
70, не менее	98,5
Содержание веществ, перастворимых в соляной кислоте, %, не более	0,8
Содержание полугорных оксидов железа и алю-	0,0
миния, 70, не более	8,0
Содержание песка, о, не более	0.015
» свободной щелочи в переслете	0,010
на оксид кальция, %, не более	0.01
Содержание марганца, %, не более	0.01
» меди, %, не более	0,001
» оксида железа, %, не более	0,3
» водорастворимых веществ, %, не	
более	0,10
Содержание ионов $\mathrm{Cl}^1$ и $\mathrm{SO}_4^2$ в водной вы-	
тяжке	гсутствуют 0,15
Vα 014	гсутствуют
№ 0056	0,02
№ 0056	0.05
	, -

Химический состав, %, мела основных месторождений

Месторождение и географическое расположение SiO <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Fe <sub>3</sub> O <sub>3</sub> CaO	MgO 0,20
	0,20
Кричевское (Белоруссия) Копанищенское, Воронеж-	,
ская область 0,20 — 0,08 55,42 Щебекинское, Курская об-	
70071	0,11 0,16
ласть 4,46 0,38 0,42 52,5 Кушниковское, Куйбышев-	0,54
ская область	0,44
CVar of room	0,12— 0,47
Месторождение в географическое ППП СО₃ Н₂О S расположение	5O <sub>3</sub>
Кричевское (Белоруссия) — 36,45 1,5 - Копанищенское, Воропеж-	_
CVOR OF TOOM	Σπ,
WOOM!	-0,05
ласть	_
ская область	_
ская область 42,3	_

Доломиты поставляются в соответствии со следующими техническими требованиями (табл. 7.14).

Химический состав доломита основных месторождений приведен в габл. 7.15.

Таблица 7.14 Технические требования, предъявляемые к доломиту

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Показатель	K.	ласс	Доломит для за- правки и подсыпки				
Honasaren	I	II	порогов мартенов-				
Содержание MgO, %, не менее » SiO <sub>2</sub> , %, не более » полуторных окси-	19,0 <b>3</b> ,0	17,0 5,0	12,0 6,0				
дов Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Mn <sub>3</sub> O <sub>4</sub> , %, не более	3,0	4,0	5,0				

#### Химический состав. %, доломита основных месторождений

Месторождение и географическое расположение	SiO₄	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	ппп
Щелковское, Московская область	0,70— 1,93 0,48 0,64— 0,74	0,05— 0,89 0,10 C.1.	0,33 Сл. 0,20	30,64 30,3 31,0 31,6	19,54— 21,04 20,40 20,5— 21,5	46,16 47,57 47,22 45,50 47,04
Ковровское	1,79— 3,11	$0,44 \\ 0,63$	0,27—	30,7— 31,1	19,6— 20,1	45,5 46,1

#### Волластоиит

Минерал с цепочечным строением. Кольцевой радикал  $Si_3O_9$  с периодом по оси  $b=7,3\cdot 10^{-8}$  см. Структура кристаллов таблитчатая (рис. 7.3). Формула  $\beta$  CaO<sub>3</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>9</sub>. Теоретический состав: CaO (48,25°<sub>0</sub>) и SiO<sub>2</sub> (51,75°<sub>0</sub>).

Плогность, к <sub>Г</sub> /м <sup>3</sup> · 10 <sup>3</sup> :	
ж волластонита	<b>3</b> ,09
β водлястонита	2,87
Гемпература перехода в формы в х-форму, С	$1125 \pm 10$
» плавления, °С	1540
Коэффициент лицейного расширения:	
В-волластонита	6,5-10-6
а-водластонита	11,8 · 10 · 6




Рис. 7.3. Схема структуры волластонита

Характеристика волластопита основных месторождений приведена в табл. 7.16.

Таблица 7.16

#### Характеристика водластонита основных месторождений

			Химичес	кий сос	тав. %	, )		
месторождение и теографическое расположение	. S10 <sub>s</sub>	\$07IV	Fe <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	CaO	MgO	K <sub>s</sub> +	ппп	Запасы, тыс. т
Қайташское, Самар-	51,7	2,25	0,42	41,04	1,5	1,13	0,28	~100
кандская область (Ъ зССР)	38,04	5,78	2,48	40,68	1,30	0,21	_	C <sub>2</sub> -:500

#### Тальк

Тальк представляет собой гидросиликат магния со структурой, аналогичной структуре монтмориллонита (рис. 7.4) с гой лишь развицей, что ь тольке октаздрические положения заполняются  $\mathrm{Mg^{2+}}$ . Два "ктивных гекс., очельных слоя образуют плоские пакеты с помощью слоев  $\mathrm{Mg}$  (OH) $_2$ . Эти пакеты обладают очень прочной внугренней связью, почти полнестью скомпецсированиой. Пакеты связаны между собой слабыми ван-дер-ваальсовыми силами и легко расщ, пляются на пластины.

В природе встречаются горные породы, сод ржащие не менее 70% талька, — собственно тальк и тальковые камни (35—70.) талька), среди которых разли-




Рис. 7.4. Схема структуры талька

чают талько-магнезитовый, талько-хлоритовый и талько-доломитовый камни. Могут встречаться и переходные разновидности, например талько-хлорит-доломитовые и др.

Ниже приведены основные свойства талька.

#### Основные свойства талька

Диагностический гризнак	Характеристика талька
Формула	Mg <sub>3</sub> [Si <sub>4</sub> O <sub>19</sub> ] [OH] <sub>2</sub> или 3MgO ∙4SiO <sub>2</sub> ∙H <sub>2</sub> O
Химический состав	$MgO = 31,74\%$ ; $SiO_2 = 63,5\%$ , $H_2O = 4,8\%$
Изоморфные замещения и при-	• • •
меси	g часто изоморфно замещается FeO (до $2-5\%$ ), иногда NiO (десятые процента); часто присутствуют $Al_2O_3$ (до $29_8$ ), ничтожные при-
Облик кристаллов <sup>U</sup>	меси Ст <sub>2</sub> О <sub>3</sub> , Fe <sub>2</sub> О <sub>3</sub> , CaO, CO <sub>2</sub> , Na <sub>2</sub> O епіуйчатый, таблитчатый, гексаточального и ромбического облика. Если замещает асбест, актиномит и тремолит, облик кри-
Спайность	сталлов волокнисть и

Цвет
Показатели преломления Ватым оттенком $N_{m{g}}=1,575\div 1,590$ $N_{m{p}}=1,538\div 1,545$
Погасание
Твердость по шкале Мооса I, чертится ногтем; пластинки очень гибки. После нагревания твер-
дость достигает 6
Смачиваемость водой Плохая
Плотность, $\kappa r/M^3$
Плотность после обжита при температуре 1400° C, кг/м³ 2,25·10³
Электропроводность Плохая
Теплоповодность »
Огнеупорность, °С Высокая (около 1500)
Теплоемкость, Дж/кг $0.5 \cdot 10^3$
Температура дегидратации, * С 800—1000
» плавления, °C 1530
Кислотостойкость Высокая. Целиком разлагается
только во фтористоводородной
кислоте
Щелочестойкость Высокая
Реакция с раствором СО (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> При нагревании краснеет

<sup>\*</sup> По данным А. И. Августингка и В. С. Вигдергауза, изучавних свойства онотского талька, дегидратация происходит в три периода при температуре: 120 200, 350—500 и 600—1050° С.

Таблица 7.17 Технические условия на тальк молотый Онотского месторождения

	Co	тф
Показатель	I	11.
Белизна, %, не менее Прокаленный, нерастворимый в соля-	90	70
ной кислоте оста- ток, %, не менее Оксиды железа, рас- творимые в соляной кислоте, в пересче-	90	87
те на Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , <sup>6</sup> ⁄ <sub>0</sub> , не		
более	0,5	1,0
Магнитное притяжение, Н, не более Железо, извлекаемое магнитом, 60, не бо-	5	1
лее	0,04	0.08
ППП, %, не более	6,0	8,0
Содержание мышья- ка, %, не более	0,0014	Не нор- мируется
Тонина помола (остаток на сиге № 0090),		
%, не более	2,0	2,0

Основными месторождениями талька в СССР являются Шабровское, Онотское и Сыростанское.

К тальку, используемому в производстве тонкой керамики, предъявляются высокие требования. Тальк молотый Оногского месторождения должен отвечать следующим техническим условиям (табл. 7.17).

#### ТАЛЬК ШАБРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение: Свердловская область.

Запасы, тыс. т: А+
В-С1-87 344, С2-52 492.
Эксплуатируется: Шабровским тальковым комбинатом.
Используется: для производства огнеупорных материалов и облицовочных плиток.

Основной породообразующий минерал: тальк (43—48%), карбонаг магния (40—47%). Минерило, и теские примечей сервелии, хлорит, гидрооксиды железа.

#### Химический состав, 1

SiO <sub>2</sub> .		,	<u>થા,</u> . રુકુના	(/ <b>/</b> ) ,		Сл. — 0,90
$\mathrm{Al_2O_3}$		٠.	Сл. = 1 1)	$M_{\zeta}O$		31,95-32,60
$\mathrm{Fe_2O_3}$	 	٠,	2.81 - 8.20	$\Pi\Pi\Pi$		 6,25-26,40

Какущоветные гос., 3,0355 кс 3 Отпеукоргос. в. 1530 С.

#### тальк онотского месторождения

Геогра Элческо — расположение: Иркутская область. Занасы, чес. 1:  $\Lambda = B - C$ . 3948,  $C_2 = 697$ . Эксплуагируется: Опотским гальковым комбинатом. Основной породообразующий минерал: тальк. Минералогические инпмеси, диоксид, кварц. Цаст сырого прадукта: серый, белый.

#### Химический состав, "о

SiO <sub>2</sub> ,		60,22 - 62,38	CaO , ,	Сл. —0,50
$\mathrm{Al_2O_3}$	,	0,10 1,63	MgO	31,02-32,94
$\mathrm{Fe_2O_3}$		0,11 109	ППП	4,95 — 5,90

#### ГАЛЬКОМАГНЕЗИТ СЫРОСТАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Геор гарическое разисложенче: Миасский район Челябинской области.

Занасы, ыс. т. В. Ст. 25,300, Ст. 15 100.

Экситуатируется. Минесин дальковым комбинатом.

Используе ся: в ким чекот премыныенности.

Основлон исрод образующий минерал, тальк (49,2—  $53,6^{\circ}$  ), магдзя (35,8  $\cdot$  40,6  $\cdot$  ).

Минер. тоги селие примесл: калицит, хлорит, карбонат, магнетит, хом.т, силомобол желеда.

#### Химич-сыей состав. 0,3

	inpoder coefficient	Обогащенный та <b>ль-</b> ковый концен <b>трат</b>
5.O <sub>2</sub>	75,3 - 38,0	
$\mathrm{Al_2O_3}$	0,43 2 14	_
$\Gamma_{12}O_3$	7,3 8,3	2,10 - 3,23
CaO , , ,	0,19 1,10	0,08-0,05
MgO . , . , . , . , .	2,85 - 23.5	31,75 - 30,96
$\Pi$ III	5,3 55	5,52 5,83

Пвет сырого продукты серый, зеленованый. Кроме серовных, для толдоверзмуческой громышленности могут представлять интерес и другие месторых даных вытыка, характерденика которого приведена в тебл. 7.18.

талька
стика
ктери
Xapa

F		udarundnu	Aupuntepherma Lamba				
Месторождение			Химическ	Химический состав, %			Запасы,
и географическое расположение	SiO2	Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> +TiO <sub>2</sub>	Fc2Os+FeO	CaO	MgO	ппп	TEC. T
Веселлисьос (Украипа)	30,7	9'0	10,5	1,3	31,5	25,4	A . B . C₁ == 
Киригтейское, Крескоярский край	υ3,1 55,4	ი,97 0,3ი	0,58-0,05	0,27 3,53	30,6-33,2	5,0 9,3	1. B+C1 2733
		-					1 ( 4830 1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Bernft			
	63,1-72,98	63,1-72,98 0,102,10, 0,05 0,30	0,05 0,30	0,42 2,50	22,76 33 2.	3,43 (,50	$13 \cdot 1 \cdot \frac{C_1}{48 - 50}$
		_	_	I Mentosatbeli	_	_	
Алгуйское, Кемеровская об	73,33	ე, სგ	0,11	92,0	21,34	3,43	r
			Ť.	Жел. овато-серва	<b>'</b> 3		
Норгинская глуппа месторож-	76,18	0.20	0,29	0,56	19,34	3,34	
дений, Южно Осетилская ав- тономная область (Грузия)	52,20	1,33	5,06	1,33	29,3	I	A · B C
			***				C <sub>2</sub> — 245
	_		_				

#### Пирофиллит

Пиробиллит представляет собой природный алюмосиликат со структурой, аналогичной структуре монтмориллонита, с той разгладей, что в пирофиллите октаздрические положения заполняются  $Al^{3+}$ . Дви активных тексэтональных слоя образуют плесите паксты с номощью слосв Al (OII),. Эти паксты, как и у талька, облодей очень прочной внутренней связью, гочти подностью скомпенсиров, нноп Плахеты связанд между собой слабыми тан-дер-врам совымы силами и легко раслепляются на дласипы,

В природе почти не встречаются мономинеральные породы. Обычно пирофиллиту сопутствуют пелевые шлаты, каолитит, клоритоид, диаспор, пирит, ругил, телек, дистеле карбонаты. Мунералогические разновидности — несвдопироф мулит (до 9 в MgO) и агравмающи.

Ословные свойства пирофиллита приведены илж.

•Основные	свойства	пирофиллита
-----------	----------	-------------

Дистностический призлак	Характеристика пирофилчита
Формула	Al <sub>2</sub> [Sı <sub>4</sub> O <sub>10</sub> ] [OH] <sub>2</sub> пли Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·4SiO <sub>2</sub> ·H <sub>2</sub> O
Химический состав	${ m Al}_2{ m O}_3 = {28,30 \atop  m H}_9{ m O}$ , ${ m SiO}_2 = { m CC.70}$ ; ${ m H}_9{ m O} = {5,000 \atop  m O}$
	\(\lambda_0\), изоморфио замещается MgO (до 9\(\text{n}_1\)\) и FeO (до 5\(\text{n}_5\)\); в небольших количествах примеси Fe₂O <sub>31</sub> CaO, TiO₂, Na₂O, K₂O
	Іластинчатый, таблитчатый, однако кристаллов, пригодных для кристаллографического измерения, не встречается
Спайность	Совсріценная (001)
Излот	Неровный
Цвет	белый с жолговатым или зеленоватым оттенком
Показатели греломления	$N_g = 1600; N_{p_1} = 1,588; N_p = 1,552$
Погасанне	Прямое
Твердость по шкале Мооса	1, пластинки очень гибки
Смачиваемость водой	Плехая
Плотность, кг/м $^3$	$(2,66-2,9)\ 10^3$
Электропроводность	Плохая
Теплопроводность	<b>»</b>
Огнеу то учость	Высокая
Температура, °С. дегилратация	730 − 9∪0
разрушения кристалли ческой решетки	1150
плавления	•
	серной кислоте разлагается при сильном нагревания, с соляной и азотной кислотеми не реаггруст
Щелочестойкост: Реакция с раствором	Высокая
$CO(NO_3)_2$	При нагревании сивест

#### пирофиллит суранского місторождения

Географическое расположение: Лепинский рыги Карагандинской области.

Запасы: В + С, = 2200 тыс. т.

Используется пригоден для просее детва тонкой керемачи, кислогоупорных материалов, фаянса.

Основной породообразующий минерал дирофилли:. Минералогические примеси: кирд (1,12-10,9%).

#### Химический состав.

SìO <sub>2</sub>	37,65 - 77.91	$Na_2O$	 	0.10 - 2.10
$Al_2O_3$	11,30-39.40	$K_2\bar{O}$	 	0.12 - 4.30
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	$C_{\text{J}}$ . $\cdot$ 10,8	10,	 	0.87 - 1.08
FeO	0,02 0,07	$P_2O_5$		0.03 - 0.60
MgO	$C_{J} = 0.97$	$H_2O$	 	$0.12 \cdot 1.12$
		$\Pi\Pi\Pi$	 ,	4.12 - 9.28

Цвет в сыром состояная былый, ментоватия, Плотность: 2.78-103 кг м<sup>3</sup>. Белизна: 83°.. Огнеупорность: 1640 4780° С.

#### пирофиллит овручского (нагорянского) мъсторождения

Географическое расположение. Жиллирская область. Запасы: А - В - С<sub>1</sub> = 1690 гьс г. Используется: для производства газовых горолок. Эксплуатируется: Овручским райпромкомбанатом.

Основной породообразующий утцерал пиро иллит. Минералогические примеся: кырд.

#### Химический состав, "о

SiO <sub>2</sub> .		,	٠					53,5365,77	CgO					,		0.10	0.23
								26.61 - 37.19	$M_{k}()$								
$Fe_2O_3$	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	0,49 - 1,₹)	K <sub>2</sub> O								
									III !! !		٠	٠	,			0.12 -	~(.)2

Цвет. розовый, сиреневы... Плотность: 2,72-103 гез3.

Отнеупорность: 1610 1786° С.

У с а д к а: воздушная —  $1.9-3.2^{\circ}$ ; при температуре .200 ( - 2.9-6.5%; при температуре  $1400^{\circ}$  С — 2.7-5.6%;

Водопоглошение при температура 1200° С: 15,6 24,5°С.

#### пирофиллит кырвакарского месторождения

Географическое расположение: г. Пашкосан (АССР). Запасы, тыс. т: В - 1300 [1 ссрт 4700 (I - II сорта)], С<sub>1</sub> 1700. Используется: пригоден в качестве керамического сырыя. Основной породообразующий минерал, парофилит.

#### Химический состав, о

$SiO_2$					56	υC	- ()	$\odot$						0.25 - 1.0
$Al_2\bar{O}_3$	,				21.4 -	-30,8	X.	ĮgO –						0.05 - 0.20
$Fe_2O_3$					0.6 -	-6,0	7	.Oe.	-1	, O				1.12 - 1.05
					•		1	$\Pi\Pi$		,			·	1,5 - 8,5

7.19 O

Огисупорность: 1520 1690° С; 1690 1790° C.

Кроме основных, для тонкокерамижеской промышленности могут представляль интерес и другие месторождения пиробилана, характеристика которых прис. ден. з 7.19.

#### Нефедин (нефелиновые сиениты) -

Нефелин — минерал, кристаллы кодерего кристаллизуются в гексагональной сингодин. Алюмосиликат гипа R (AlSiO<sub>4</sub>), г.г. R - Na. К. Минерал не точно соответстьует формуле из-за некоторого избытка SiO2. Избыточный SiO2 замещает некоторое количество Nat и Al3+ ионом кремния по схеме Na+Al3+ = Si4+. В примссях встречается К2O, СаО и другие окенды. Плэтность  $2.6 \cdot 10^3$  кг/м³,  $N_g =$  $1,532 \quad 1,547; \quad V_p = 1,529 \quad -1,542.$ 

Характеристика нефелиновых сиени-.03 ост. виых месторождений СССР приэтделя в табл. 7.20.

#### Вулканические породы

і Ірименяются в керамической пролышданости в качестве щелочесодержашего спрыя. Являются продуктом вулкаин есках извержении. Образуются при быстрам остывании лавы из масс, богатых дрезиеземом.

Алмический состав остывших пород завьент от состава давы и соответствует смесн полевого шпата и кварца.

В этв...симости от содержания шелочен различают умеренно богатые, богатые

и пересыщенные породы.

1 ю количеству содержащейся воды и строению пород различают три вида вулканических стекол: обсиднан, перлит и нежинсин. В производстве тонкой керамыкы применяются преимущественно перльни и липариты.

Структура перлита обусловлена видом и происхождением кристаллических вкрагленьй. Присутствие кристаллов полевого и и и кварца обусловливает порфировую с.руктуру. Кристаллы мицералов. возным их при рекристаллизации стекла, 1.10 г. определяют сферолитовую или микро-WOL BLILBY CIPYKINDY.

Пістлиты в большинстве случаев имечел я эко выраженную флюидальную, флюидал по встантовую или перлитовую

СТРУКТУРУ.

Запесы,	7. FIC 1	$\sim \! 10~000$	2 <u>0,</u> 261 111	. 41 533 C <sub>2</sub> 164 802	12 000 000	A+ B-	C <sub>2</sub> - 149 C <sub>2</sub> - 406	C2 · 410	C - 500
	ппп	2,5		i	1.7		10	4,88	
	PsOs		1	0,12	0,05				
	os.			0,4	13				
	Tio		1	0,58	0,29	0,35	0,5	0,5	
ran, %	Na <sub>2</sub> O	4,6	2,93 8,32	5,73	7,90	1,5	7.1	7,16	7,8
Хямический и минералогический состан, %	K,O	ວຸ່ເ	4,32	7,13	0,03	1,9 -2,4	52		4,0
วยมดเหน่อ	МпФ	1,0	0,13	0.43	0,11				
I H WHIC	MgO	1,40	1	0,3	98'0	0,8 0,1,	8,0 5,1	1.	
мически	CaO	3,16	3,10	2,69	2,75	5.3	ين. نن	8,33	4,5
X	FcO	4.7	1,39	3,84	3,81	1			
	F,On	1	0,47	ci ci	1,47	3,4	3,4-	10,0	7,0
	Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	\$0,02	29,80	22,61	21,7	20,5— 23,7	20,5—	0,72	22,9
	SIO2	57.6	53.73 58,29	52,75	53,12	40,5	42.7 47.1	45,0	50,0
Местороя дсиве	N . col Dapay	Вакис-Джавар-		Туриявское (Таджилиетан)	Тутекское (Таджикие, ан)	CKOE (Kewcpobeckan officers)	Ап фюшкина релка (Крас- поярския край)	Горячег срское (Краснояре ский край)	(Kengroberah Onthern)

#### АНДЕЗИТ БАКУРИАИСКОГО МЕСТОРОЖЛЕНИЯ

Географическое расположение: Бакуриани (ГрузССР). Запасы: А — В — С<sub>1</sub> — 3587 тыс. т. Эксплуатируется: трестом Грузгорнорудпром.

Используется: для производства кислотоупорных керамических изделий, глазури.

Основной породообразующий материал; андезит,

#### Химический состав. 00

$SiO_2$		CaO 5,12—6,18
		MgO 2,15—3,31
$Fe_2O_3$	7,8 9,2	$K_2O + Na_2O \dots -$
${ m TiO_2}$	0,78=0,98	ППП 0,16—0,80

Температура плавления: 1280—1320° С.

#### перлит мухор-талииского месторождения

Географическое расположение: Бурятская АССР (40 км восточнее Улан-Удэ).

Запасы: А + В + С, — 2,7 млн. т.

Основной породообразующий минерал: перлит с флюидально-перлитовой структурой.

Показатель преломления: 1,504 = 0,003.

#### Химический состав, %

SiO	2			,				69,80—70,50
$\mathrm{Al}_2$	$O_3$		ı				,	12,22—13,72
Fe <sub>2</sub> (	$O_3$	,						0,81—1,58
CaC	)						•	0,80-1,10
Mg(	)		,	,	,			0,32-0,43
SOa				,		,	,	0,12-0,24
$K_2$ C	+	Ŋ	la <sub>2</sub>	0				6,39 - 8,32
ПП	Π							5 <b>,36—5,4</b> 9

Плотность: (2,21-2,32)  $10^3$  кг/м<sup>3</sup>.

#### ПЕРЛИТ АРАСАЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Географическое расположение: АрмССР.

Запасы; более 100 млн. т. Эксплуатируется: Тбилисским керамическим комбинатом.

Используется: для производства керамических изделий.

Основной породообразующий минерал: перлит с флюидальной структурой.

Показатель преломления: 1,498 ± 0,008.

#### Химический состав, %

$SiO_2$	72,0 -74,46	MgO , , . , . , . , . , . , . , . , . , .	0,33-0,76
$Al_2O_3$		K <sub>2</sub> O - Na <sub>2</sub> O , , ,	5,547,79
CaO , ,	0,14—1,41	$SO_3$ , , ,	Сл. — 0,34
	0,1-1,1	$\Pi\Pi\Pi$ , ,	0.34 - 0.78

Плогность: (1,730—1,982) 10<sup>3</sup> кг м<sup>3</sup> (в куске).

Географическое расположение г. Берегово Закарпатской области.

Запасы: А + В - С<sub>т</sub> : 35.5 мл. м<sup>3</sup>.

Эксплуатируется: Береговским пертитовым заводим (карьер Пеликан).

Используется: для производени, персим очноживателей, пригоден для производства стекла и глазури.

Основной породообразуюцей минерал: перлит, обси-

диан, липарит.
Минералогические примеси илипоклед, квари, биотчт-

#### Химический состав, од

$SiO_2$	 71,1 72,0 -74,9	CaO	2,5 -2,2-2,2
$Al_2O_3$	 15,7—15,0—13,6	MgO	0,32 — 0,36 - Сл.
$Fe_2O_3$	 1,99 -1,40 2,31	K <sub>2</sub> O - N2 <sub>2</sub> O	2,77-5,70-4,39
$TiO_2$	 	ппп	2,48

Плотность: (2,34-2,40)  $10^3$  кг  $3^3$ .

Твердость: 5,5—7,0.

Температура плавлетия: 1230—1286 С.

#### обсидиан ташкентского месторождения

Географическое расположеных Таджичилан (23 км ог Ленинабада).

Запасы:  $A + B + C_r = около 5000 тыс. г.$ 

Эксплуати руется: Каїракаумским комбилатом ЖБК-4.

Используется: пригодеч для производство легкоплавких глазурей и облицовочных плиток.

#### Химический состав, о

$SiO_2$						73,05	C∂O			,		,			0,62
$Al_2O_3$						11,80	MgO	•		4					0,14
$Fe_2O_3$			,			1,24	K <sub>2</sub> O	$Na_2$	O		,		,		8,10
$TiO_2$				,	٠	0,1	$SO_3$ .	٠.	٠		,		,	,	0,07
							(11111								1.58

Плотность: (2,4-2,6)  $10^3$  кг  $v^3$ .

Цвет в сыром виде: черный, коричневый.

Цвет после нагрева: бесцветный или светло-серый при нагревании

до температуры 400 500° С.

Кроме перечисленных выше основных месторождений вулканических пород, для тонкокерамического производства представляют интерес и другие месторождения. Характеристика вулканических пород этих месторо сдений приведена в табл. 7.21.

# арактеристика вулканических пород

		Запасы, лыс. м <sup>3</sup>		$C_1 = 265,4,$ $C_2 = 633$	A +B + C <sub>1</sub> -31 547	A+B C <sub>1</sub> -	$A + B + C_1 = -60 \ 200,$	$C_2 = 242\ 000$	
		ппп		l 	,	3,56— 3,74	l	2,33—	
	The state of the s	Na <sub>2</sub> O		2,14— 4,21		1	ı	l	· · · · · · ·
		K20		4,62— 5,71	8,18	5,35— 6,49	l	ı	
тофон хи	ав, %	MnO		0,28-0,46	(	1		ı	
The state of the s	Химический состав,	MgO		0,14 —	0,18	0,4— 0,54	1,1 2,1 Ca 1,7	0,12— 0,33	
protinta by	Химич	CaO		1,02	6'0	1,7—		0,38—	
a undnu		$F_2O_8$		0,75—	1,13	1,56-2,05	1,0-3,0	l	
		A1209		13,01 13,65	14,37	14,64— 15,0	12,1— 14,3	1,92— 2,48	
		SiOs		71,16— 73,80	71,72	71,18— 71,08	70,0— 70,3	72,11— 74,0	
	Месторожнение	и географическос расположение		Воротанское (Армс- ния)	Фонтан-Джраберское (Армения)	Фонтенское (Арме-	Параванское (Грузия)	Кечалдагское (Азер- байджан)	

#### Слюды

Слюды принадлежат к щелочесодержащим силикатам, встречающимся в виде примесей почти во всех видах сырья для тонкой керамики. Присутствие слюд и гидрослюд в сырьевых материалах изменяет их технологические свойства и химический состов, требует корректирования составов керамических масс. Ниже приводится краткая характеристика основных разновидностей слюдистых минералов.

Все минеральные группы слюд кристаллизуются в моноклинной сингонии. причем формы кристаллов близки к гексагональным. Структура кристаллов елоистая. В соответствии с особенностями уимического состава различают следующие подгрунцы биотит (магниево железистая сдюда), мусковит (адюминиевая слюда) и лепидолит (литиевая слюза)

Биотит К(Mg, Fe)3 [Si3AlO10] [OH, F], или

K<sub>2</sub>O · 6(Mg, Fe) · O · Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · 6SiO<sub>3</sub> · 2H<sub>2</sub>O

										Химич	еский с	состав,	١	á							
$SiO_2$	,									32,8-44	4,9 .	MgO	,								0,28 - 28,3
										9,43		K <sub>2</sub> O									6,18-11.4
										0,13-20											0,89 - 4,64
FeO				•		•			٠	0,27-2	7,6	F	•					,	,	4	0-4,23
В	п	ри	ме	ся	x	ВС	тр	еп	ак	тся ТiO <sub>2</sub>	; Na <sub>2</sub> O	$W_2O$	)3.	$M_i$	gΟ	, 5	rO	И	Ţ,	p.	

 $V_g = N_m - 1,60 - 1,66; N_p = 1,56 - 1,60.$ 

Твер тость 2-3; плотность 3.02-3.12 кг/м³.

M V С К О В И Т KAl<sub>2</sub>[AlSi<sub>3</sub>O<sub>10</sub>][OH]<sub>2</sub> или K<sub>2</sub>O·3Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·6SiO<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O

#### Химический состав. <sup>0</sup>о

$K_2O$		ı	·	11,8	$SiO_2$		·		45,2
					$H_2O$				

 $N_g = 1,588 - 1,615; N_m = 1,582 - 1,611; N_p = 1,552 - 1,572.$ 

Твердость 2—3; плотность 2.76 - 3.10 кг  $м^3$ . Лепидолит KLi<sub>1.5</sub> Al<sub>1.5</sub> [Si<sub>3</sub>AlO<sub>10</sub>] [F, OH]<sub>2</sub>

#### Химический состав, %

K <sub>2</sub> O ·	4,82 13,85 SiO <sub>2</sub>	46,90 - 60,06
$LiO_2$	$1,23$ $5,90$ $H_2O$	0,65 3,15
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,33 -28,80 F	1,36 –8,71

Примеси: MgO, FeO, MnO, CaO, Na<sub>2</sub>O, Rb<sub>2</sub>O и др.

 $N_g = N_m = 1.55$ ;  $N_p = 1.53$ .

Твердость 2-3; плотность 2,8-2,9 кг/м<sup>3</sup>.

#### хлориты

Слюдоподобные алюмосиликаты магния, железа и алюминия. Иногда в них присутствуют Ni, Fe<sup>3+</sup>, Cr<sup>3+</sup>.

Общая формула

 $(Mg, Fe)_{n-p} \cdot (FeAl)_{2p} \cdot Si_{4-p}O_{10}[OH]_{2n-2} \cdot H_2O$ 

где n=5.

							Химический	состав,	, ,	6				
MgO	,				,		17,4 -35,9	$Al_2O_3$		L				$13.8 \cdot 21.3$
FeO	,					·	0,7 - 17.4	$SiO_{3}$	,		,			29[8-33]7
$Fe_2O_3$		,		L			0-5,7	$H_2O$				,		11,5 - 14,6

Твердость 2 -2.5; плотность 2.61—2.78 кг/м<sup>3</sup>.

#### **ГИДРОСЛЮДЫ**

Слюдо- или хлоритоподобные минералы. Отличаются тем, что в их состав входит незначительное количество связующих катионов, но зато в большом количестве присутствуют связанные молекулы Н<sub>2</sub>О, легко удаляемые при нагревании.

Гидромусковит K<1Al<sub>2</sub>[(Si, Al)<sub>4</sub>O<sub>10</sub>] [OH]<sub>3</sub>·nH<sub>2</sub>O

Managekan Coetan "0
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Химический состав, 6
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
(к. некоторых раз-
$N_g = N_m = 1,54 - 1,58; N_p = 1,52 - 1,56.$ Твердость 1 – 1,5; плогность 2 4—2 7 кг из
Глауков ит K <sub>&lt;1</sub> (Fe <sup>2+</sup> ·Fe <sup>5+</sup> , Al, Mg) <sub>2-3</sub> [Si <sub>3</sub> (SiAl)O <sub>10</sub> ] [OH] <sub>2</sub> ·nH <sub>2</sub> O
Химический состав, %
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Химический состав 04

#### УКЛЗЛТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Августиник А. И. Керамика. Л., Стройиздат, 1975, 592 с.

Борнеман-Старынкевич И. Д. Руководство по расчету формул минералов. М., «Наука», 1964, 223 с.

Гальперина М. К., Павлов В. Ф. Глины для производства керамических изделий. М., ЦНИИТЭстпром, 1971. 69 с.

Грим Р. Е. Минералогия и практическое использование глин. М., «Мир», 1967, 510 c.

**Каолины.** Под ред. В. П. Петрова. М., «Наука», 1974. 190 с.

Козырев В. В. Сырьевые ресурсы талька, волластонита и пирофиллига для керамической промышленности. М., ЦНИИТЭстиром, 1973. 110-с.

Комская М. С., Мороз И. И., Школьник А. Я. Использевание ганнистого сырья Закарпатья в производстве керамики. Кисв, УкрНИИНТИ, 1968. 39 с Кондрашов Ф. В., Мишулович Л. Я., Павлов В. Ф. Прсидводство керамических плиток для полов. М., Строин дат, 1971. 179 с.

Куковский Е. Г. Особенности строения и физико химические свойства глинистых магериалов. Киев, «Наукова думка», 1966. 128 с.

Куковский Е. Г. Превращение слоистых силикатов, Кисв, «Наукова думка»,

Куколев Г. В. Химия креминя и физическыя химия селикатов. М., «Высщая школа», 1966. 459 с.

Масленникова Г. Н. и др. Технология мемтромерамики. М., «Энергия»,

Ничиноренко С. П. Физико химическая механика дисперсных структур в технологии сгроительной механики. Киев, «Наукова думка», 1968. 73 с.

Мельников И. И. Сос.ояние и перспективы развития сырьевой бизы каолина в СССР. М., ЦНИИТЭстпром, 1969. 71 с.

Месторождения каолинов СССР. Иод ред. В. П. Петрова. М., «Недра»,

1974. 246 c. Ребиндер П. А. Физико-химическая механика — повая область науки, М., «Знание», 1958, 57 с.

Справочник по производству гинса и гипсовых изделли. М., Стройиздат, 1963. 456 c.

Справочинк по производству строительной керамыхи. Т. Г. Под ред. Д. Н. Полубояринова, В. Л. Балкевича. М., «Легкая пидустрия», 1961. 464 с. Сырьевая база бептонитов СССР и их цепользовацие в пародном хозян тве. Под ред. В. П. Петрова, М., «Недра», 1972. 287 с.

#### вспомогательные и добавочные материалы

#### Глава 8

#### МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС, ШЛИКЕРОВ, ГЛАЗУРЕЙ, КРАСОК

#### Поверхностно-активные добавки, стабилизаторы

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) широко применяют в керамической промышленности для ускорения фильтрации, промывания и осаждения материалов путем их коагуляции, ускорения сухого и мокрого помола магериалов, регулирования роста кристаллов в производстве красок.

ПАВ способствуют модифицированию поверхности для перевода красок из водной среды в масляную, облегчают удаление воды при сушке полуфабриката, улучшают смачивание поверхности магериалов, ускоряют помол, стабилизируют свойства шликера и др.

К ПАВ относятся метил и карбоксиметилцеллюлоза (тилоза или КМЦ)  $[C_6H_7O_2 \text{ (OH)}_3 - x \text{ (OCH}_2\text{COONa})_x]_n$ , сополимеры винилацетата с малеиновым ангилоидом, полиакриламиды, полиаммониевые соли стеаратов и др. Эти вещества обладают сильной стабилизирующей способностью, широко применяются в керамической промышленности.

Природное высокомолекулярное вещество агар - агар — продукт, выделяемый из некоторых видов морских водорослей. В нем содержится до 85 90% углеводов, главным образом полисахаридов (пентазанов, гексозанов, галактанов). В силикатной промышленности эти вещества в основном используют как клеящие добавки и для увеличения механической прочности необожженного полуфабри-

Поверхностную активность вещества определяют по уравнению:

$$C_v = RT \frac{\Gamma}{C}$$
,

где С — концентрация растворенного вещества;

Г — адсорбция (избыточная концентрация растворенного вещества в поверхностном слое);

R — газовая постоянная:

T — температура.

При коицентрации ПАВ в адсорбционном слое в десятки тысяч раз большей концентрации их в растворе для проявления поверхностной активности достаточно иметь в растворе ничтожно малые копцентрации ПАВ (согые доли миллимоля на литр).

При достижении критической концептрации ПАВ в растворе, при которой молекулы и ионы образуют мицеллы зассоциаты, активность ПАВ падает. ПАВ в неводных средах на ионы не диссоциируют. Поверхностная активность ПАВ в углеводородных средах слабая, а адсорбция их на твердой поверхности проходит активно.

Замена 10% уайт-спирита бутанолом в растворах алкидных смол улучшает их смачивающью способность. Критическая концентрация мицеллообразования алкидных смол равна 0,3-2 г смолы на 100 мл раствора. Очищенные жидкие пре-

дельные углеводороды характеризуются поверхностным натяжением на граниче с водой близким к 52·10 3 H м.

Качество ПАВ оценивается полярностью. За меру полярности, например растительных массы, быстросохнущих олиф, продуктов пефтепереработки (растворителей, смазочных масел), принимают полижение поверхностного натя жения  $\Delta \sigma = 52 - \sigma$ , где  $\sigma$  — поверхноствое натяжение на грацице раствора вещества в пеполярном очищенном медицинском вазелиновом масле с де талларованном водой. При этом  $\Lambda\sigma$  от нуля для неполярных углеводородов возраста. Да 50 imes× 10 <sup>3</sup> H м для полярных массл и олиф, лаков,

Полярность масел и олиф оценивается оленновым числом или олекновой единицей, когорая выражает концентрацию оденновой кислоты, ммоль л. в деполярном вазелиновом масле. Неполярное вазелицовое масло на границе с водой так же понижает поверхностное назяжение, как и пленкообразующее вещество.

ПАВ разделяют на смачиватели, диспертаторы, стабилизаторы и моющие

вещества

Смачиватели — это растворимые низкомодекулярные вещества, не образующие коллоидных структур ни в растворах, ни в адсорбционных слоях. Типичными смачивателями являются спирты. В керамической промышленности

они применяются при номоле красок и др.

Диспергаторы — высокоактивные вещества, не образующие структур ни в растворе, ни в адсорбционных слоях. Диспертаторы адсорбируются, понижая свободную поверхностную энергию жидкости или твердого вещества, мигрируют в микрогрещины и действуют расклинивающе, облегчая процесс диспенсирования. К диспергаторам относятся карбоновые кислоты, водорастворимые мыда, оргацические основания и их соли, алкидные смолы молекулярной массой 300-1000. Используются для ускорения помола материалов.

Стабилизаторы — вещества, образующие сетчатые гелеобразные структуры в растворе и в адсорбционном слое. Они являются структурно межа ническим барьером в виде гелеобразной защитной оболочки вокруг твердых частиц. При этом частицы распределяются равномерно в окружающей среде, коагуляция отсутствует. Стабилизаторами суспензий, эмульсии и пен являются высокомолекулярные соединения, например КМЦ. Стабилизаторы не являются диспергаторами, так как образованные большими молекулами структуры не могут проникать в микрогрещины твердых частиц. Поверхностная активность стабилизаторов незначительна. Применяются для стабилизации свойств керамических шликеров, красок и др.

Моющие средства обладают смачивающим, стабилизирующим и диспергирующим действиями. Используются для изготовления легковесных огне

упорных материалов на основе образуемых пен и др.

Лецитин (природного происхождения), представляющий собой эфир глицеридов жирных кислот и фосфатидов, является прекрасным смативателем и стабилизатором. Применяется в производстве красок в количестве 0.5 200. В маслах растительного происхождения присутствуют неионогенные триглецириды, анионотенные ди- и моноглицериды, свободные жирные кислоты, а также 0,05 0,07%, примесей фосфатидов (лецигин) в маслах холодного прессования и 0.5-1.0 . в маслах, полученных экстракцией.

Моноглицериды активнее диглицеридов. Наибольшей активностью обладают 2-моноглицериды, так как первичные гидроксильные группы глицерина больше понижают межфазовые нагяжения, чем вторичные. Поверхностное натяжение масел на границе раздела масло воздух марактеризуется линейной зависимостью

от температуры:

 $\sigma_t = 34.5 - 0.062$ : для подсолнечного масла » льняного  $\sigma_t = 34.3 - 0.057$ : » ХЛОПКОВОГО  $\sigma_t = 35,5-0,080$ 

Поверхностное натяжение некоторых НАВ в зависимости от среды на границе раздела фаз приведено в табл. 8.1, изменение свойств льняного масла при термаческой полимеризации в габл. 8.2.

Активность свободных жирных кислот, моно- и диглицеридов зависит от их концентрации в растворе и от полярности среды. Олеиновая кислота снижает постручностное наглжение вазелинового масла, смеси вазелинового масла с толуолом — значительно меньше и натуральной одифы — незначительно, а при повышенных концентрациях поверхностное нагяжение даже повышается. Поэтому добавка жирных кислот и других ационоактивных ПАВ к алкидным смодам не-

Поликонденсационные даковые смолы содержат концевые карбоксильные, гидроксильные, эпоксидные и другие полярные группы, разделенные неподярными ценями часто большими и разветвленными. Поверх-

ностиая активность их проявляется лучше в менее полярных растворителях, чем в полярных. Наличие различных функциональных групп обуслогливает высокие адсорбционные свопслва смол. Полярные и сложно-

Таблина 8.2 Изменение свойств льняного масда при термической полимеризации

Таблина 8.1

Поверхностное натяже ПАВ при темпера			Продолжна тельность термообра-	числ	при те °С, Ла	лпос 1 грари г. 10 з
плв	На гра- иице с воздухом	На гра нице с водой	ботки, ч	Қислотное	Вязкость parype 25	Полера тес жение па водой, Пр
Раствор кислогы: олеиновой рицинолевой ! Этиловые эфиры кис- лог льияного масла	32,5 35,81 30 5	15,59 14,25 —	Сырое масло 9 11 13	3,7 9,05 10,8 13,1	0,036 1,05 2,60 18,69	8,3 13,5 13,9 21,3

эфирные группы, двойные связи больших неполярных цепей способствуют образованию сложных ассоциатов и сетчатых структур, характерных для стабилиза-

Полидисперсность синтетических лаковых смол придает им различные по-

верхностно-эктивные свойства.

При последовательной эксгракции глифталевой одифы метиловым, этиловым, пропиловым, бугиловым и октиловым спиртами выделяются фракции различной молекулярной массы, полярности и поверхностной активности. Фракции молекулярной массой менее 1000 и с высокими кислотными и гидроксильными числами в неполярном растворителе (ксилоле) неэктивны и в ряде случаев даже нерастворимы. В сильно полярном растворителе (циклогексаноне) эти же фракции проявляют высокую поверхностную активность и хорошо адсорбируются. Фракции молекулярной массой более 3000 имеют низкие кислотные числа, пониженные в сравнении со смолой гидроксильные числа и высокую жирность [1%-ные растворы фракции в циклогексаноне снижают поверхностное натяжение раствора (с 35 до 26,5) 10 <sup>8</sup> Н/м, а в ксилоле (с 28,6 до 25,7) 10 <sup>8</sup> Н/м]. Лучшим диспергатором и адсорбентом является этиловая фракция молекулярной моссой 1000— 1800 при содержании се в циклогексаноне 4°ь. Фракции молекулярной массой более 3000 образуют наиболее стабильные дисперсии.

В пентафталевых смолах, модифицированных растительными маслами, с увеличением жирпости диспергирующая (пентизирующая) способность

снижается, а стабилизирующее действие повышается.

По поверхностной активности лаковые смолы располагаются в следующий алкидные > полиэфирные > эпоксидные > фенолформальдегидные > > чочевиноформальдегидные. Комбинированные лаки, например алкиднокарбоамидные, обладают лучшей диспергирующей способностью, чем алкидные и моче-

виноальдегидные смолы.

Полимеризованные лаковые смолы с регулярным черстованием полярных групп и небольших неполярных участков в цепи обладают слабой или вовсе не обладают поверхностной активностью. К ним относятся акриловые смолы, поливинилацетаты, поливиниловый спирт, эфиры целлюлозы, хлорвиниловые смолы, некоторые каучуки.

Блоксополимеры характеризуются высокой поверхностной активностью. Полихлорвиниловые смолы активнее поливинилхлоридных. В растворах полимеризованных смол краски диспергируют плохо. Поэтому пигменты диспер-

гируют в высокоактивных алкидных смолах.

Примером ПАВ также являются производные галловой кислогы в экстрактах коры дуба, валонеи, квебрахо, кальциевые соли лигносульфоновых кислот в отходах целлюлозной промышленности, сульфитно-спиртовая барда, щелочные вытяжки из ржаной и овсяной соломы, из бурого угля или торфа. Эти ПАВ способны не голько стабилизировать шликер, задерживать осаждение твердой фазы. но и увеличивать прочность высушенного необожженного изделия, уменьшать размокаемость, ускорять помол и т. д. Добавка 0.5 20 сульфитно спиртовой барды к керамической массе позволяет сократить длительность ее помола на  $10^{\circ}-20^{\circ}$  a

Препараты метилцеллюлозы (МЦ) и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) являются средствами для суспензирования, пластификации и стабилизании шликера. Натриссую соль КМЦ получают по реакции щелочной целлюлозы с нагриевой

солью монохлоруксусной кислоты

$$(C_6H_7O_2)$$
 (OH)<sub>2</sub> ONa — CICH<sub>2</sub>COONa =  $(C_6H_9O_4)$  OCH ONa

0,3 0,5% КМЦ увеличивают механическую прочность необожженного полуфабриката.

#### Кремнийорганические соединения

Кремнийорганические соединення, как и многие органические пластификаторы, сообщают пластические свойства керамическим массам, улучшают их в процессе сушки и термической обработки. При введении кремнинорганических соединений в непластичные порошки последние приобретают слособность формоваться. Прочность необожженного полуфабриката достигается термической обработкой, в пропессе которой кремнийорганические пластификаторы подвергаются дальней шей полимеризации и образуют полимер типа S.O2, состоящий из кремниикисловодных тетраэдров.

В керамической промышленности используются эмульски жидкого силикона,

пеноподавляющие препараты и силиконовая резина.

Пеноподавляющие препараты применяют как добавки, облегчающие вынимание изделии из форм, или как отверждающие добавки, например

поливинилапетат.

Силиконовая резина служит для изготовления дегалей форм и моделей. Добавка 1 200 препарата «Vinhapas Dispersion A-50», в когором содержится 0.1-0.2% силиконовой пеноподавляющей эмульсии SRE, значительно повышает механическую прочность фарфоровых изделий в сухом состоянии. Для увеличения прочности гипсовых форм этот прспарат смешивают с водой в соотношении 1000:1 и 1-2% смеси добавляют к гипсу. В результате срок службы форм увеличивается от 50-100 до 100-200 оборотов; адсорбционная способность поверхности форм не ухудшается. Добавление к гипсу 0.1-0.2% пеноподавляющей эмульсии SRE и 0.2% освобождающей эмульсии E115 позволяет легко освобождать отливки от гипсовых форм. Образующиеся в гипсе пузырьки устраняют при введении в него 0,3—0,5% изопропана.

Изделия, отлитые в форме из силиконовой резины RTV-M532,

легко извлекаются из них. При этом не требуется смазка форм.

В табл. 8.3 даны свойства некоторых кремнийорганических соединений.

Свойства некоторых ўкремнийорганических соединений

HAOT-	I CM8	0,64	0,873	ı			1,050	1,052	ı	ı	0,865
ypa, °C	кипения	57 55,9 152 167	(2 mm) 171,6 103				65,7 129 245	-30 $121 - 122$ $415 - 420$	82—86	57,2	153—154
Температура, °C	плавления	156,5 134.3 37	F J	226 227			77,8	—72,8 — 47—48	I	1	I
Формула		$CH_3S.II_1$ $(C_2H_5)_2SIH_2$ $(C_6H_5)_3S.H$	$(\mathrm{CH}_4)_8\mathrm{SLC}_6\mathrm{H}_5$ $\mathrm{C}_2\mathrm{II}_8\mathrm{OCII}_2\mathrm{SL}(\mathrm{CH}_4)_3$	$(C_6H_4CH_3)$ $(C_6H_5)$	$(C_6 I I_5) - S I_1 S I_2 (C_6 H_4 C H_3)$	$(C_0II_a)$ $(C_0II_4CH_3)$	CH <sub>3</sub> SiCl <sub>3</sub> (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> SiCl <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <u>3</u> ) SiCl <sub>2</sub>	CH <sub>3</sub> SIF <sub>3</sub> (OCH <sub>3</sub> )4Si (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O) <sub>4</sub> Si	ČĦ <sub>3</sub> ŎSiĊI <u>,</u>	CH <sub>3</sub> Si (OCII <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	(C₂H₅)₃SiOH
Класс		Замещенные альил(арил)- силаны	То же, но с эфирной груп-	Органозамещенный выеший силап			Алкил-(арил)-галоидсила- ны	Эфиры ортокремневой кислоты	Галоидэфиры ортокремие- вой кислоты	Замещенные эфиры орто-	Гидроксилироизводные ор- ганосиланов
Соединение		Метилсилан Диэтилсилан Трифенилсилан	Триметилфенилсклан Этоксиметилгриметилсклан	I, 2, I-тритолил-1,2,1-три- фенилдисилап			Метилтрихлорсидан Диэтидихлорсидан Фенилбензилдихлорсидся	метилгрифторсилан , ! Гетраметоксисилан Тетрафеноксисилан }	Метокситрихлорсилан	Метилтриметоксисилан	Гриэтилгидроксисилан

Различают низко-и высокомолекулярные кремнийорганические соединения. К низкомолекулярным соединениям относятся силаны и их производные. Замещающими радикалами в кремнийорганических соединениях являются метил  $CH_3$ , этил  $C_2H_5^-$ , фенил  $C_6H_5^-$ , хлорфенил  $CIC_6H_4$ , этокси  $C_2H_5O^-$ , фенокси  $C_6H_5O^-$  и гидрокси OH. Соединения, содержащие  $NH_2$ , называют аминосиланами. Низкомолекулярные соединения с силоксановыми группировками атомов

называются органосилоксанами. Перед наименованием циклических органосилоксанов применяется приставка «цикло». Полиорганосилоксаны характеризуются наличием большого числа силоксановых групп. Для низкомолекулярных алкил-(арил)-полиорганосилоксанов указываются сначала число и наименование радикалов и групп, если в цепи вещества атомы Si соединяются через двухвалентные органические радикалы и атомные группы.

Высокомолекулярные кремнийорганические соединения образуются из

высокомолекулярного кремневодорода с макромолекулой

$$\begin{array}{c|cccc}
H & H & H \\
H & Si_{1} & Si_{n} & H
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
H & H & H & H \\
H & H & H
\end{array}$$

путем замещения групп Si—S1 группой Si O Si, Si—R—Si (R двухвалентный радикал) и т. д., а водорода — органическими радикалами и группой атомов.

Низкомолекулярные кремнийорганические соединения: 1) замещенные алкил-(арил)-силаны (органозамещенные силаны);

замещенные алкил-(арил)-силаны (органозамещее
 алкил-(арил)-галоидсиланы;

3) эфиры ортокремневой кислоты: алкокси-(арокси)-силаны с группами

Si OR, где R — органический радикал;

4) галоидэфиры ортокремневой кислоты: алкокси (арокси)-галоидсиланы продукты одновременного замещения в SiH4 атомов водорода указанными группами и галоидами;

5) замещенные эфиры ортокремневой кислоты: продукты замещения в SiH<sub>4</sub> атомов H одновременно органическими радика, гами, а также алкокси-(арокси)-

группы;

6) гидроксилпроизводные органосиланы (силанолы): продукты одновременного замещения водорода S1H<sub>4</sub> органическими радикалами и группами OH;

7) органоаминосиланы — алкил-(арил) амипосиланы и аминогалоидсиланы. алкокси-(арилокси)-аминосиланы — содержат NH<sub>2</sub>-группы, замещающие II в SiH<sub>4</sub> и в галоидсиланах, являющиеся замещенными аминогруппами или входящими в состав органической атомной группы;

8) низкомолекулярные органосилоксаны (в том числе и циклосилоксаны) —

соединения, включающие цепь  $-S_{i}$ —О $-S_{i}$ —, в когорой к  $S_{i}$  присоединены орга-

нические радикалы или атомные группы;

9) ниэкомолекулярные алкил-(арил)-полиорганосиланы соединения, отличающиеся от соединений третьей группы тем, что в первых атомы Si чередуются не с кислородом, а с двухвалентными органическими радикалами Si-R-Si, где R— например  $CH_2$ ,  $C_6H_4$  и т. д.

Высокомолекулярные (полимерные) кремний органические соеди-

нения:

1) алкил-(арил)-полисиланы -- атомы H замещаются органическими двухвалентными радикалами или атомными группами при сохранении связей Si -Si; 2) органополналкил (полнарил) силаны — продукты замещения агомов Н,

а также связей Si—Si связями Si—R—Si;

3) полнорганосилоксаны — продукты замещения агомов H, а также связей S1—Si связями Si O—Si (большинство кремнийорганических полимеров построено из таких силоксановых цепей);

4) полиорганометаллосилоксаны — продукты замещения водорода с обра-

зованием цепей —Si -O - Mc -O -Si -, где Ме - Mg, 11, Cr, P), Sn и др.

#### Силаны

Замещенные силаны. К замещенным силанам относится соединентя  $H_3SiR$ ,  $H_2SiR_2$ ,  $HSiR_3$  и  $SiR_4$ , где R — органический радикал. Силаны получают действием на хлор-, алкил- и арилхлорсиланы металлорганическими соединениями металлов Mg, Zn, I.i, Hg. Например,

$$H_3SiC1 - Zn (CH_3)_2 \rightarrow CH_3SiH_3 + CH_3ZnC!$$

или

$$SiCl_4 + 4RMgCl \rightarrow SiR_4 = 4MgCl_2$$

Реакции идут в присутствии катализаторов (этилового эфира, ароматических углеводородов и этилового эфира ортокремневой кислоты). Чем больше радика-

лов, тем устойчивее соединение.

Тетралякилсиланы жидкости плотностью меньшей, чем плотность воды, в которой они не растворяются. При пормальном давлении тетраалкилсиланы перегоняются без разложения. Пары взрываются в присутствии кислорода и при наличии пламени. При этом образуется SiO<sub>2</sub>.

Метилсиланы парообразны. Замещенные силаны не реагнруют с кислотами, не омыляются водой и щелочами. Силаны, имеющие в молекуле часть

водорода, взрываются и легко омыляются щелочами.

Алкил-(арил)-галоидсиланы. К ним относятся RSiH<sub>2</sub>Cl, RSiCl<sub>3</sub>. R<sub>2</sub>SitlCl, R<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub>. RSiHCl<sub>2</sub> и R<sub>2</sub>SiCl. Эти соединения получают замещением хлора в SiCl<sub>4</sub> и органохлорсиланах металлорганическими соединениями. Например,

SiCla + RMgX - RSiCla + MgClX до получения

где Х галоид.

Алкил-(арил)-галоидсиланы можно получать также прямым синтезом из St и металлического галондалкила в присутствии Cu, Ag при температуре 240—500° C. Алкил-(арил)-галондсиланы — бесцветные жидкости с резким запахом галонда от гидролиза с влагой воздуха, кислогами и щелочами, легко гидролизуются, конденсируя продукты гидролиза; хлор в них может обмениваться на радикалы и группы

Эфиры ортокремневой кислоты — алкокси-(арокси)-силаны. Эфиры ортокремневой кислоты Si (OR)4 получаются действием слиртов и фенолов на SiCl4.

По Л. И. Менделееву эта реакция идет по следующему уравнению.

$$SiCl_4 + 4C_2H_5OH = Si(OC_2H_5)_4 + 4HCl$$

Процесс заключается в последовательном замещении хлора спиртами и фсиолами в  $SiCl_4$  при температуре  $20-40^{\circ}$  С с постепенцым повычением се до  $80^{\circ}$  С. Эфиры ортокремневой кислоты гидролизуются с конденсацией продуктов гидролизи.

Галоидэфиры ортокремневой кислоты алкокси-(арокси)-галоидсиланы. К ним относятся соединения типа  ${\rm ROSiF_3}$ ,  ${\rm (RO)_2SiCl_2}$  и  ${\rm (RO)_3SiCl}$ . Галоидэфиры ортокремневой кислоты получают действием на SiCl растворенных в бензоле спиртов и фенолов, причем реакция этернфикации должна пройти не полнистью.

$$SiCl_4 + mROH (ROH)_m SiCl_{4 - m} - mHCl$$
,

гле m = 1.2 или 3.

Замещенные эфиры ортокремневой кислоты. К ним относятся монозаме денные (элкилтриалкоксисиланы) RSi  $(OR')_3$ ; дизамещенные (диалкилдиалкоксисиланы)  $R_2$ Si  $(OR')_2$ ; тризамещенные (триалкилалкоксисилан)  $R_3$ SiOR'. Заме-

щенные эфиры ортокремневой кислоты получают этерификацией алкил-(хлор)силанов, например спиртами

$$R_2SiCl_2 - |\cdot| 2R'OH \rightarrow R_2Si(OR')_2 + 2HCI$$

Выделяющаяся вода при реакции групп ROH с HCl гидролизует эфир с образованием полимерных продуктов с силоксановыми связями. Гидролиз замещенных эфиров идет так же, как и с  $SiCl_4$  и Si (OR), по в итоге получаются другие про-

дукты.

Гидроксилвроизводные органосиланы. К ним относятся соединения типа R<sub>3</sub>Si (OH), R<sub>2</sub>Si (OH)<sub>2</sub> и RSi (OH)<sub>3</sub>, называемые еще органогидроксиланами. Получают их гидролизом в щелочной среде [ Aлк ]<sub>2</sub>SiCl<sub>2</sub>, {Ap }<sub>2</sub>SiCl<sub>2</sub> с отщеплением НСI или дизамещенных эфиров ортокремненой кислоты с отщеплением ROH. Реакция идет с частичной поликондепсацией. Органодигироксилацы склонны к гидролизу и конденсации в полимертые продукты линейного и диклического строения. Молекулярная масса полимеров более 50 000 70 000.

**О**рганоаминосиланы. К ним относится  $SiH_m$  (NH<sub>2</sub>)<sub>4</sub> m, гле m=0 3,

 $(SiH_3)_2NH$  — аминодисилан;  $(SiH_3)_3N$  аминотрисилан.

Получают органоаминосиланы при взаимодействии в несколько стадий аммиака с  $H_3$ SiCl. Алкил-(арил) аминосиланы  $R_3$ SiN $H_2$  получают по реакции алки ими арилхлорсиданов с аммиаком:

$$R_3$$
SiX · · 2NH<sub>3</sub>  $\rightarrow R_3$ SiNH<sub>2</sub> + NH<sub>4</sub>X

Алкокси (арилокси)-аминосиланы относятся к типу  $(RO)_m (NH_2)_{1-m}$ , где m=1-3.

#### Полимерные кремнийорганические соединения (силнконы)

Полиорганосилоксаны. По составу и свойствам силиконы занимают промежуточное положение между органическими и пеорганическими материалами. Силиконы получают гидролизом мономеров с последующей копденсацием  $R_m Si\, X_4$ , например, метил-, этил- или фенилилорсильнов и их смесей, эфпров и эфиров, замещенных оргокремностой, и других соединений с фуньлиональными групп ми X (галонды, алкокси , ароксигруппы, группы  $NH_2$  и др.). Гидролиз мономеров протекает по следующей схеме

где т 1: 2 и 3.

Избыток воды, а также температура и кагализаторы конденсации способствуют образованию высокомолеку при гидролизе кремчентилового эфира при добаглении водно спиртового раствора с последующей конденсацией продуктов гидролиза по смеме

гедролиз S: 
$$(OC_2H_3)_4$$
  $H_2O > (C_2H_5O)_5$  S  $OH + C_2H_5OH_5$   $OH_3$   $OH_3$   $OH_4$   $OH_5$   $OH$ 

конделения 2 (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O)<sub>3</sub> S[OII  $\rightarrow$  (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O)<sub>3</sub> SiOSi (OC, H<sub>3</sub>I<sub>3</sub> — II<sub>2</sub>O , chea это кендисилова эн

гидролиз (C<sub>2</sub>H O)<sub>2</sub> SiOSi (GC<sub>2</sub>H<sub>0</sub>)<sub>3</sub> , H<sub>2</sub>O → (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O)<sub>3</sub> SiCSi (OC<sub>2</sub>H<sub>6</sub>)<sub>2</sub> Ott С<sub>2</sub>H<sub>3</sub>OH → та такситі дроксидислі поксі і

копденсация ( $C_2H_5O$ ) SiOS<sub>1</sub> ( $OC_2H_5$ )<sub>2</sub>  $OH \vdash HOSi$  ( $OC_2H_5$ )<sub>3</sub>  $\rightarrow (C_2H_5O)$  [Si ( $OC_2H_5$ )<sub>2</sub>O]<sub>3</sub> $C_2H_5 \vdash H_2O$  и т. д.

Если воды вводится мало, то возникают линейные полимеры. Содержание атомов Si в молекулах полимера

$$X = \frac{n}{n-m},$$

где и и т — число молей эфира и воды.

Формула действительна при n-1 и m < 1. Увеличение количества воль удлиняет и разветвляет силоксановые цепи полимерных молекул. Со временем возрастает вязкость полимеров. Процесс заканчивается желатинизацией, Катализаторы и температура до 45° С ускоряют процессы гидролиза и конденсации, особенно в кислых средах, например в соляной кислоте. Полный гидролиз и связывание всех групп ОН вызывают появление избытка воды, причем реакции идуг быстро, почти сразу.

R Si (OH) в воде нестоек:

гроисходят ступенчатая конденсация

и внутримолскулярная дегидратация

$$(OH)_2 \to O H_2O$$
диадама оп

Лиалкилсиланон нестоек и немедленно полимеризуется с образованнем смесн циклических низко- или высокомолекулярных диалкилполисилоксанов

$$xR_2SiO \rightarrow (R_2SiO) x$$

или

$$R_2SIO_FHOS_1-O-HOS_1\rightarrow HOS_1-O-S_1-O-S_1OH$$

$$R_2 \qquad R_2 \qquad R_2 \qquad R_2 \qquad R_2$$

$$R_2 \qquad R_3 \qquad R_4 \qquad R_2$$

$$R_4 \qquad R_5 \qquad R_5 \qquad R_5 \qquad R_5$$

$$R_5 \qquad R_6 \qquad R_7 \qquad R_8 \qquad R_9 \qquad R_9$$

$$R_8 \qquad R_9 \qquad R_9 \qquad R_9 \qquad R_9 \qquad R_9$$

В шелочной или нейтральной среде R2SiX2 образует высокомолекулярные линейные полимеры и частично низкомолекулярные циклические соединения. При недостатке воды для полного гидролиза ступенчатая конденсация приводит к возникновению полимеров типа (XR2SiO) тStR2X. Полиорганосилоксаны применяются при изготовлении огнеупорных материалов, деталей гипсовых форм и др.

Кремнийорганические жидкости. Кремнинорганические силоксановые жидкости — низкомолекулярные соединения, получаемые путем гидролиза алкилгалондсиланов, замещенных эфиров ортокремневой кислоты и их смесси при функциональности 1-2.5. Чем больше функциональность, тем больше атомов Si в силоксанной цепочке вещества.

Низкомолекулярные циклические силоксановые полимеры преобразуются в высокомолекулярные, где число атомов Si достигает 37 в молекуле. Полимерные циклические молекулы расщепляются на липейные или разветвленные молекулы с группами RaSiO на концах.

Процессы согидролиза и конденсации моно- и дифункциональных соединений ндут по схеме

$$2R_3SiX - \lambda R_2SiX_2 + (x + 1) H_2O \rightarrow R_3SiO (SiR_2O) xSiR_3 + (2x-2) HX,$$

где X — степень полимеризации, которая с увеличением  $R_2SiX_2$  растет и зависит от условий конденсацин.

Фактически получается смесь органосилоксанов - линейных и циклических продуктов полного гидролиза  $R_2 SiX_2$ . Жидкие полимеры с развствленной структурой молекул получают из смеси алкил-(арил)-хлорсиланов с тримстилнагрий-

оксисиланом (CH<sub>2</sub>) SiONa.

Кремнийорганические жидкости или масла прозрачны, беспветны, стойки к окислению и нагреванию. При нагревании уменьщается их вязкость. С ростом числа атомов в молекуле и молекулярной массы вязкость, температура кипения, плотность и диэлектрическая проницаемость жидкости увеличиваются. Креминиорганические жидкости характеризуются большим удельным электрическим сопротивлением, в широком интервале частот они сохраняют низкий таштенс угла лиэлектрических потерь.

Полиметилсилоксановые жидкости затвердевают при низких температурах (от 44 до -86° С). Поэтому их применяют в качестве смазочных масел, консистентных смазок для работы при температуре от -50 до 200° С, гидравлических жидкостей, амортизационного масла, жидких диэлектриков в полировочных пастах, процитки электрогехнических материалов, например конденсаторов, работающих при повышенных температурах. Их вводят также в керамические массы в качестве связующего компонента. Этими жидкостями пропилывают ткани. бумагу, дерево и др. Для гидрофобизации применяют жидкость, содержащую

смесь полимергомологов 
$$\begin{bmatrix} R \\ . \\ -Si \\ R \end{bmatrix}_x$$

Гидрофобизация матерналов достигается и обработкой их эфирами ортокремневои кислоты или парами алкилхлорсиланов. Для повышения проводимости света и атмосфероустойчивости линзы и оптические стекла покрывают кремнийорганическими жидкостями.

Антивспенивателями органических жидкостей является полиметилсилоксан. водных сред жидкости с более круппыми радикалами. Промышленностью выпускаются следующие гидрофобизирующие жидкости ГКЖ-10, ГКЖ-11

ГКЖ-12, ГКЖ-13, ГКЖ-94, ГКЖ-280, ГКЖ-377, ГКЖ-561 и др.

Кремвийорганические смолы. Наиболее распространены смешандые поли метилфенил или полиэтилфенилсилоксановые смоды. Смоды получают из метилэтил- и фенилалорсилацов опредсленной функциональности. Для метилалорсилацов функциональность составляет 2,4—3; для смеси CH<sub>3</sub>SiCl<sub>3</sub> и (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>2</sub> 3 и 2. Полиметилсилоксановые смолы, полученные гидролизом при умеренном изгревании мономеров и при отношении групп CH<sub>3</sub> к Si меньше единицы, представляют собой хрупкие стеклообразные вещества,

При обработье алкилсиланхлоридов спиртом сначала получают замещенные эфиры оргокречневой кислоты. Гидролиз их проводят в водной среде в присутствии кислогы или в растворителе, например, серного эфира или бутилового епирта с водон для образования линейных полимеров. Затем следуют операции по увеличению молекулярной массы продуктов гидролиза (гидроксилпроизводные). отверждения конденсацией остаточных ОН-групп у атомов S1, разрыва связей Si--C и полимеризации циклических молекул с применением катализаторов (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, FeCl<sub>3</sub>·6H<sub>2</sub>O и др.) и высокой температуры. Опцепление радикалов при разрыве связи Si С дает возможность создания цепей поперечными силоксановыми моликами Si O Si. Необходимым условием этого процесса является продувание продукта воздухом при температуре 170—250° С или нагревание его с перекисями, например с перекисью бецзоила (С. Н. СОО),, при темисратуре

выше 100° С. Полиорганосилоксановые смолы или бесцвенны, или имеют цвет от светио-желтого до коричневоло. Смоды малорастворимы в воде, но растворимы в различных органических растворителях. Растворимость их зависит ог стецени конденсации чем она больше, тем меньше растворимость. Растворимость увеличивается с увеличением величины органических радикалов.

При температуре 300° С на воздухе смолы медленно окисляются. Продукт полного термоокисления ( ${}^{1}{}{}^{0}{}_{2}$ ) $_{x}$  является прочным диэлектриком. Полиэтилсилоксановые смолы получаются из  $(C_2H_5)_2$ Si  $(OC_2H_5)_2$ ,  $(C_2H_5)_2$ Si  $(OH)_2$ ,  $(C_2H_5)_2$ Si  $(1_2$ .

Гидролиз их идет с тремя молями воды и при нагревании до температуры 85° С. Молекулярная масса отдельных фракций смол равна 1700—10 000, отношение

числа групп С. Н. и SI составляет 0.5 1.5.

Полисило ксановые смолы обладают высокой механической прочностью, эластичностью, термопластичностью, особенно полиалкиларилсилоксановые. Диэлектрические свойства полисилоксановых смол выше чем органических. При нагревании диэлектрические свойства изменяются медленно. Стеклоткани, пропитанные этими смодами, применяют для электроизоляции электрических машин. Это позволяет допускать нагревание машин до температуры 200° С и кратковременно до 250° С вместо 105—130° С, увеличивать срок службы и надежность машин. Смолы применяют также для изготовления стеклотекстолита, стекломиканита, стеклодакоткари и др.

Полиорганосилоксановые эластомеры. Эластомеры стойки к нагреванию и действию кислорода. Прочность и эластичность эластомера увеличиваются с ростом числа звеньев атомов в цепи молекулы и молекулярной массы. Из раствора полидиметилсилоксанового эластомера выделены фракции молекулярной

массой (1,5-6,1)·106.

С повышением температуры от 63 до +200° С механические и диэлектриче-

ские свойства эластомеров изменяются мало.

Высокая тепловая устойчивость эластомеров (например, полиметилсилоксанового) позволяет примет, ять их для прокладок, работающих при температуре от —50 до | 200° С. Эластомеры устойчивы к действию воды и нагреванию, являются анмически стойкими защитными покрытиями. Применяются эластомеры при изготовлении деталей гипсовых форм.

#### Электролиты

Назначение электролитов — повышать текучесть шликера или глинистой суспензии при их мицимальной влажности. Электролиты вьодят в керамические суспензии в небольших количествах. 0.02 - 0.5%. К ими относятся сода, щавелево-кислый натрий, шавелевокислый аммоний, пирофосфорновислый натрий, дубильный экстракт, например, кора дуба, валонет, квебрахо, лигосурыфат наприя, таниин и др. В воде электролиты лиссоцвируют на ионы, которые покрываются водными оболочками. В соответствии со способь стью к адсорбции на отрящательно заряженной частице катионы располагаются в следующии рял:  $H^+ > AI^{3+} > Ba^{2+} > Sr^{2+} > Mg^{2+} > NH_4^{1-} > K^+ > Na > Li^+$ . Каждый ион при адсорбции может вытеснять ион, находящийся справа от него. Вытеснение ионов в этом ряду происходит только тогда, когда их концентрации равны.

В глинистых материалах обменными кагиопами являются Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, H<sup>4</sup>, K<sup>2-</sup>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, анионами SO<sub>5</sub><sup>2</sup>, CI<sup>-</sup>, PO<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>. Понный обмен играет важную роль при пригоговлении керамических изделий. При ионном обмене часть ионов твердой фазы переходит в мидкость, а ионы мидкой фазы, адсорбируясь твердыми частицами, образуют на их поверхности электрический заряд, приводящий к флокуляции (загустеванию) или дефлокуляции (разжижению) системы. Величины и направления броуповского движения, кругящего момента, гравитационных изменений, сил от галкивания и притяжения в шликерах регулируются добавками элек-

трольтов. ПАВ и других веществ.

Электролиты разжижают глинистые суспензии и керамические шликеры. При диспертировании глины в растворе силиката гатрия протекает реакция, в результате которой адсорбированные ионы кальция осаждаются в виде нерастворимого силиката кальция, а их место замещают ионы натрия.

Глина — 
$$Ca^{2+}$$
 ,  $Na_2SiO_3=$  глина —  $Na^+$  —  $CaS_1O_3$ 

Таким же образом образуются нерастворимые оксалаты, силикаты, пирофосфаты кальция и железа и др. При этом ноны  $\cdot$  коагулянты  $\mathrm{Ca^{2+}}$  и  $\mathrm{Mg^{2+}}$  — освобождают воду, ранее находившуюся в их гидратной оболочке, что приводит к на-

копледню в системе свободной воды и повышению текучести шликера при неизменной влажности. Высокая гидратация ионов натрия препятствует полной нейтрализации частиц, а остаточный отрицательный заряд сохраняется таким, что глинистые частицы отгалкиваются. В результате этого увеличивается текучесть системы.

При разжижении материалов увеличивается толщина диффузного слоя за счет увеличетня количества сольватированных катионов на поверхности частиц. При элекгродинамическом равновесни между общим зарядом введенных в керамическую суспедзию катионов с отрицательным зарядом глинистых частиц разжижение достигает оптимума, причем снижается вязкость суспензии. С увеличением концентрации электролита частицы сближаются, вязкость суспензни возрастает, так как подлижается Спотенциал в связи с уменьшением толщины диффузного слоя. На разжижение влияют не только катноны, но и анионы. В связи с этим при оди, и г том же катиопе, пепример Nat, но разных анионах разжижающий эффект так гу соедитений, как NaOH, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, различен. Аналогично ведут себя и колгулянты Ca (OH)<sub>2</sub>, CaSO<sub>4</sub> и др. Сильное увеличение количестка эл ктролитов в пликере вызывает структурообразование, проявляющееся в его загуслевании (тиксотропин) при некотором выстанвании, так как Ca2+ и Mg2+, не вступившье с анионамы электролитов в реакцию, накапливаются в своих гидрагных оболочках. Жесткость воды для приготовления шликера не должна превышать 5° F.

Вредными примесями, спижающими качество шликера, являются растворимые сульфаты и гипс, попадающие в него с массой и из гипсовых форм. Это вызывается прасутствием иона Ca<sup>-+</sup> и апиона SiO<sub>1</sub>-, ускоряющих коагуляцию шликера.

Щелочные электролиты, вводимь е в количестве  $0.05 = 0.15^{o}$ , в пересчете на сод ржание пелочных оксидов, например  $\mathrm{Na_2O}$ , поцижают показатели структурно-меманических свойств, разрушают структуру, а также вызывают пентизацию и стаб илизацию глинистых суспензий. Большая концентрация электролитов в гынинстых суспензиях вызывает гидрофильную коагуляцию или повышение вязкости каолиновой суспензии с понужением 5-потенциала. Қ таким электролитам относятся NaOH,  $\mathrm{Na_2CO_3}$ , натриевое жидкое стекло, фосфаты и особенно полифосфаты и атрия  $(\mathrm{Na_5P_3O_{10}}, \mathrm{Na_6P_4O_{13}}, \mathrm{NaPO_3})_n$ .

В результате электролитической диссоциации щелочных электролитов обра-

зуются исны R+ и ОН-

$$\mathrm{Na_2CO_3} + \mathrm{H_2O} = 2 \mathrm{Na^+} + 2\mathrm{OH}^+ + \mathrm{H_2CO_3}$$

Неорганические кислоты, нейтральные или кислые соли двух и более валентных катионов повышают показатели структурно-механических свойств и лиофобную коагуляцию глинистых суспензий. Хлориды Na $^-$ , NH $_4^+$ , CaCl $_2$  не изменяют знака  $\xi$ -потенциала глинистого материала, катионы Al $^{3+}$  и другие изменяют его на положительный. Анионы SiO $_4^{2-}$ , Cl $^-$  в присутствии катионов R упрочняют структуру. Влияние SiO $_4^{2-}$  устраняется действием Ba (OH) $_8$ .

Пигиосульфонаты (сульфи гно-спиртовая барда), гуматы (вытяжки из торфа, бурогс удля), танцаты (дубители) вагрия, щелочные вытяжки из соломы, содержащие лигнин, цельюлоза, пецтозаны и другие органические вещества, кремпевая кислота, мыла и мылообразующие вещества увеличивают разжижение шликсров. Эффективными разжижителями суспензий являются натриевые соли этилендиамии, гстраацетата и других аминов, карбоксиметилцеллюлозы и сахарозы,

моно и поливинилсульфонаты и др.

Комби, прование добавок позволяет регулировать основные показатели структурре механических свейств керамических масс и суспензий. Разжижающе действуют на клолиновую суспензию туматные вытяжи жидким стеклом, а также выняжи или основе жидкого стекла геред вытяжкой с едиим нагром. Кремневая кислота ослабляет структуру. Вытяжки из соломы содой упрочняют структуру керамических масс, снимая вязкость. СаС12 и AIC13 иовышают вязкость и предельное напряжение сды гга масс, олеат нагрия увеличивает вязкость и уменьшает предельное папряжение сдвига. Добавки к члсовъярской глине гумата натрия и соды свижают период релаксации, повышают пластичность и эластичность. Сульфитно-

спиртовая барда па 5 – 9°0 снижает влажность масс и сохраняет пластическую прочность. NaOH, сода с ПАВ или без них снижают показатели структурно-ме ханических свойств каолиновых суспензий. Жидкое стекло и горфяные выгяжки снижают вязкость монтмориллонитовых суспензий, а сода, NaOH с ПАВ повышают ее. Поны Va<sup>+</sup> и OH слособствуют прониканию воды в межпакстные просгранства монтмориллонита, способствуя диспертированию, повышают прочность

Структуры.

Для разжижения керамических суспензий целесообразпо использовать смесня электролитов, например соды с силикатом натрия и др. В процессе созревания иликера или тлинистой водной суспензии под деиствием электролитов однова деитных катионов конгломераты глинистых частиц распадаются. Этот процесс ускоряется при нагревания суспензии и ее длитель юм перемешивании. Здесс ускоряется при нагревании суспензии и ее длитель юм перемешивании. Здесс ускоряется при нагревании суспензии и ее длитель юм перемешивании. Здесс ускоряется при нагревании слидатация, которая связана с прониканием сольватированных катионов к поверхности агрегированных частиц, в связи с чем происходит набухание и диспергировацие глии. В небольшой степени гидролизуются полевые шпаты и в сильной степени — силикат патрия. При созревании глиныстых суспензий также медленно идут реакции замещения двухвалентных катионов в сорбщонном комплексе одновалентными катионами вводимого электролита. При этом изменяется степень набухания и разжижелия глин. Нон Na<sup>+</sup> действует здесь сильнее нопа К <sup>+</sup>, наиболее слабое действие оказывает N Н . Катионы Са <sup>-</sup>, Mg<sup>2</sup>

и 11° обладают агрегирующим (флокулирующим) действием. Длительность набухания глин зависит от содержания в них катионов  $Ca^{2+}$  и  $Mg^{2+}$  и составляет 7 — 15 дней, а для каолинов 2 4 дпя, лессов 1 2 дня. Механическое диспергирование ускоряет созревание глинистых суспензий и керамических шликеров. У величение дисперсности глины и растворения солей, содержащихся в глине и каолине, изменяет вязкость и загустеваемость шликера. Увеличение тонины помола шликера ухудшает его своиства. Чем больше в шликере тонких частицтем медленнее набирается черепок изделия, тем больше усадка и склонность массы к растрескиванию в сушке.

На своиства иликеров влияют остаточные электролиты в каолине от электролитического метода обогащения их на каолиновых заводах. Такие каолины содержат значительное количество иона-пептизатора \a и иона-коагулянта Ca² . Ион \Na вводится при обогащении каолина в виде силиката натрия, ион Ca² - в виде навесткового молока и хлорида кальция. Влияние остаточных электролитов отрицательно вызывает расслоение шликера или его уплотнение, требующее повышенное количество воды. Формовочная масса на основе натриевого каолина зыбка, легко проминается, имеет пониженную влажность, плохо формуется. Формовочная масса на основе кальциевого каолина плохо проминается, порисга, формовочная масса на основе кальциевого каолина плохо проминается, порисга, формовочная повышенной влажности.

На практике литейные и формовочные свойства масс регулируют, нейтрелизуя избыточную щелочность соляной кислотой или хлоридом кальция в мешалке или при помоле сырьевых материалов. Для уменьшения плотности массы в нее добавляют раствор жидкого стекла или другие добавки. Излишек ионов кальция в сольватном слое глинистых частиц удаляется замещением этих катнопов понами натрия с последующим обезвоживанием глинистой суспензии или шликера на фильгр-прессах и выведсцием с фильтратной (ретурной) водой части нопов кальция.

Силикат цатрия наиболее эффективный электролит, так как он обеспечивает большой диапазон минимальной вязкости керамической суспензни при довольно значительной его концентрации.

Высокая разжижающая способность растворимого стекда \a2SiO3 nH<sub>2</sub>O обусловлена образованием коллоидной кремневой кислоты вследствие ее гидрола инческого раслада в воде. Коллоичная кремневая кислога адсорбируется поверхнестью глинистых частыц, а освобождающаяся при этом значительная часть воды разжижает шликер.

Гидросили каты патрия хорошо растворяются в воде, осаждаются этпловым спиртом. Натриевое растворимос стекло Na<sub>2</sub>O·MSiO<sub>2</sub> характеризуется переменным составом. Молуль М колеблется от 1 до 4. Чаще равен 3. Изгогавливается Na<sub>2</sub>O·MSiO<sub>2</sub> в виде силиката-глыбы или жидкого стекла. Примеси в сили-

кате-глыбе резко снижают ее растворимость в воде. В растворимом стекле по должно содержаться более  $0.7-2.0^{\circ}$  Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и  $0.4-0.8^{\circ}$  CaO.

Растворимость силиката-глыбы растет с уменыпением содержания S<sub>1</sub>O<sub>2</sub>, с ростом температуры до 100° С и с повышением давления. При температуре 100° С степень гидратации паром силиката-глыбы состава Na<sub>2</sub>O⋅3S<sub>1</sub>O<sub>2</sub> растет с увеличением дисперсности (особенно для зерсп размером 1 мм) и времени гидрагацип. Нагревание пара до температуры 125° С увеличивает присоединение воды. При температуре 150 −200° С вода не присоединяется к стекловидному силикату нагрия. Получены гидратированные силикаты натрия с 2,7 −3,3 молекулами S<sub>1</sub>O<sub>2</sub> и 0,5 −3,0 молекулами гидратной воды.

В процессе гидратации вода, проникая в сгруктуру силиката-глыбы, гидратирует ноны Na+ с образованием вокруг них гидратных оболочек. Гидратные оболочки удерживаются силами электростатического взаимодействия зарядов. При этом ослабляются связи щелочных катионов с кремнеземистым каркасом, а сам гидросиликат легко растворяется. Часть нонов Na+ замещается H+, еще больше разрыхляя структуру силиката. В результате получаем гидросиликат  $[Na+H+(OH_2)_x] S_{10}O_{2n+1}$ , где n-1; 2; 3 и больше 3; x — количество гидрати рующих силикат молекул воды.

Гидрагированный стеклообразный силикат [Na<sub>2</sub>O (3 -3,5) S<sub>1</sub>O<sub>3</sub> · (2 2,5)  $\times$  × H<sub>2</sub>O I, измельченный в среднем до размера 0,08 мм, растворяется полностью в воде в течение часа Горячая вода, перемещивание и увеличение степени гидратации силиката ускоряют растворение. Растворимость Na<sub>2</sub>O · 3SiO<sub>2</sub> показана ниже.

Растворимость 4.

		r at 150pm no	C124 D
Трисиликат.			
стек пообр	азный гидратиро	ованный	
c 17,23%	$H_2O$		97
кристалли	ческий гидратир	ованный	
c 21,89%	H <sub>2</sub> O		87,59
Негидратирова	анный силикат.		
стеклообра	азный .		85,12
кристалли	ческий		88.95

Remover

При растворении гидросиликат распадается на комплексные глдрагарэзап ные ионы Na\* и кремнекислородные (с частачной замэнэй Nэ\* из Н\*) энцэны

$$[{\sf NaH}\;({\sf OH}_2)_x]\;{\sf Si}_n{\sf O}_{2n+1}\to [{\sf NaH}\;({\sf OH}_2)_x]^{2+} \\ \cdot [{\sf Si}_n{\sf O}_{2n+1}]^{2-}$$

Растворимое стекло получают сухим и мокрым способами, а также возгонков. По первому способу смесь кварцевого песка, соды или сульфата натрия плавят при температуре  $1300-1500^{\circ}$  С

$$MSiO_2 + Na_2CO_3 = Na_2O \cdot MSiO_2 + CO_2 \uparrow$$
  
 $MSiO_2 + Na_2SO_4 + C - Na_2O \cdot MSiO_2 + CO_2 \uparrow$ 

Растворимое стекдо в виде силиката-глыбы измельчают и растворяют в автоклавах под давлением (3—8) 10° Па в течение 3—5 ч. Затем раствор фильгруют и концентрируют в вакуум-выпарке.

По второму способу кремцеземистый материал (диатомит, трепел, маршалит, инфузорную землю, аморфнын  $SiO_2$ ) растворяют в едком натре в автоклаве под давлением по реакции

$$MSiO_2 + 2NaOH - Na_2O \cdot MSiO_2 - H_2O$$

Затем отфильтрованный раствор выпаривают. Жидкое стекло получают под действии NaOH 35 40% ной концентрации на кремнии или силициды (Mg\_Si, FeSi)

$$Mg_2Si + 2NaOH + 5H_2O = 4H_2 - 2Mg(OH)_2 - Na_2O \cdot SiO_2$$

#### Силикат натрия растворимый (силикат-глыба) (ГОСТ 917 -41)

. Показатель	Содзвын	Содово- сульфаткый	Сульфатный
С. к. жание, 00. не болес кремнезема (ангидрила кремневой кислоты S1O2) оксида железа и оксида алюминия серного ангидрида касида натрия сприкатный модуль	71,5-73,0 0,70 0,40 0,36 26 - 27,5 2,65 - 3,0	70-72,5 1,20 0,60 1,50 25 27,5 2,63 30	70 = 72,5 1,50

Таблица 8.5

#### Стекло натриевое жидкое (ГОСТ 13078 67)

Показатель	Содовос	Содово-сульфатное		
В тетни вид	Густая жидкость жел- того или серого цвста без механи- ческих включений, видимых невоору- женным глазом	Густая жидкость ол желтого до коричневого цвета без механических включений, видимых невооруженным глазом		
Содержание кремнезема, <sup>0</sup> о Содержание, <sup>0</sup> о, не более.	31 -33	28,5 -29,5		
оксида железа и оксида алюминия · · · · · · оксида кальция · · · ·	0,25 0,20	0,40 0,25		
серного ангидрида в перс- счете на серу	2,65-3,40	0,40 10 -11 2,65 -3,00 1,43 -1,50		

Способом возгонки растворимое стекло получают путем обработки смеси  $\mathrm{SiO}_2$  и NaCl водяным паром

Реакция происходит при температуре от 575—640 до 1100 1200° С.

Техническое жидкое стекло представляет собой мутную желтовагого цвета жидкость с модулем 2,65 3,40 и плотностью 1,36—1,5 г/см³. Жидкое стекло содержит также примеси, % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + F<sub>2</sub>O<sub>3</sub> до 0,4, CaO до 0,25 и SO<sub>3</sub> до 2,0. Чем выше модуль жидкого стекла и чем меньше его концентрация, тем выше вязкость растворов силикатов нагрия. Жидкое стекло используют при разжижении глинистых и каолиновых суспензий, при приготовлении буровых растворов, ксрамических шликеров. Жидкое стекло реагирует с хлористым кальписм и магнием следующим образом:

$$Na_2O \cdot MSiO_2 \rightarrow MeCl_2 \rightarrow x1I_2O$$
  $MeSiO_3 \cdot xH_2O \rightarrow (M-1)SiO_2 \rightarrow 2NaCl_{chibio_1}$  в драгиро заявый

Жидкое стекло твердеет на воздухе. Ускорителсм отверждения является  $\mathrm{Na_3SiF_6}$ 

$$2Na_2SiO_3 + Na_2SiF_6 -- 6H_2O -- 6NaF -- 3Si (OH)_4$$

Это дает возможность применять жидкое стекло при изготовлении керамических плиток для пола, сухой штукатурки, искусственных камией и др., так как образующийся кремнекислый гель обволакивает и связывает зерпа наполнителя.

Гидросиликаты калия являются также разжижителями керами ческих суспензий каолинов и глин. Калисвое жидкое стекло сходно по свойствам с натриевым жидким стеклом. При M < 5 калиевое жидкое стекло не кристалли зуется. Оно растворяется в воде лучше, чем натриевое жидкое стекло. Получают калиевое жидкое стекло сухим и мокрым способами.

В табл. 8.4—8.8 даны технические требования к составу некоторых электролитов и их свойства.

. Таблица 8.6 Сода кальцинированная синтетическая  $Na_2CO_3$  (ГОСТ 5100—49)

Показатель	Техническая	Фогографи- ческая	Оптичеська
Внешний вид	Мелкокристал, тичес цвета. Относител		
Общая шелочность в пересчете на углекислый патрин Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ,	, in the second	100,00	
% <sub>0</sub> , не менее	95	95	96
ППП, %, не более	3,5	3,5	2,5
00, не более	При растворении в воде допуска- ется легкая муть	0,1	0,3
Содержанис, <sup>0</sup> 0, не более:	11-11 (101114114114114114114114114141414141414		
хлористого натрия	1	1	0,5
сернокислого нагрия железа	Не определяется 11е нормируется	0,1 0,01	0,03 0,005

Таблица 8.7 Натрий фосфорнокислый двузамещенный Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 12H<sub>2</sub>O (ГОСТ 4172—48)

Химически Чистый Показатель Чистын. чистый для анализа Внешинй вид . . . . . . . . . . Бесцветные, прозрачные, выветриванщиеся на воздухе кристаллы, раство римые в воде. Относительная молекулярная масса 358,17 Содержание, ос: нерастворимых в воде веществ 0.002 0.005 0.01 0,001 0.003 0.005 0.0005 0.001 0,002 сульфатов SO<sub>4</sub> . . . . . . . . 0.005 0.020.04 0,001 0.001 0,003 0,0005 0.001 0.003тяжелых металлов сероволоролной групцы Рь . . . . . . . . . 0.0005 0.001 0.002мышьяка As . . . . . . . . . . . 0.00050.001 0.002

Показатель	Чистый для апализа	Чистый
Вилиний вид	Белые легко ра де кристаилы,	створимые в во относительная
Содгржание №а3РО4 12Н2О, о, не менее	молекулярная 97,5	масса 380,16 95,0
Содержание. 00. нерастворимых в воде в преств	0,005 0,003	0,01 0,005
сульфатов SO <sub>4</sub> железа Ге	0.02 $0.0005$	0,05 0,002
тяжелого фосфорновислого двузамещен- кого Ха₂НРО₁	1,0	1,0

Модулем является отношение числа грамм-молекул кремнезема SiO<sub>2</sub> к числу грамм-молекул оксида нагрия \и20:

$$M = \frac{A}{\overline{A}} \cdot 1.032,$$

4 - содержание SiO<sub>2</sub>, %<sub>0</sub>;

I -содержание Na<sub>2</sub>O, %;

1.032 — отношение относительных молскулярных масс оксида натрия и кремнезема,

#### Глава 9

#### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### Фильтровальные ткани

Степензию верамической массы обезвоживают на фильтр-прессах различных гипов. В качестве фильтровальных пологен используют ткани из хлопчатобумажгол вряжи или синтстического волокиа. бельтинг Фарт. 2013, 2014, 2015 гост 332 -69), фильтродиагональ хлопчатобумажную арт. 2070, 2071, 2072, 2073 (ГОСТ 504 68), фильтромиткаль хлопчатобумажный (ГОСТ 487-68); ткань филь провединую капроновую (ГОСТ 8801-58), ткань фильтр-прессовую капроновую (ГУ РСФСР 17-2899 69); ткань капроновую арт. 21615 (ВТУ МГ 59460) и др.

Срок службы хлопчагобумажной ткани удлиняют противогнилостной пропиткой, сначала полотно выдерживают в горячем содовом растворе (температура 10 70 С) в течение 3 ч и в аммиачном растворе медного купороса, после чего толотно промывают холодной водой и высушивают. Хорошо пропитанное полотно имеет равномерную синевато эсленоватую окраску. Наличие желтых и белых пятен свидетельствует о перавномерной пропитке. Составы растворов для пропитки полотна даны киже,

#### Соловый раствор

Гопячая вода, л . . . . . . . . 200 Кальцинированиая сода, кг . . . 8,5

#### Аммиачный раствор медного купороса

Горячая вода, л	•	-170
Кальципированная сода, кт		_2
Медный купорос, кг		
25% ный раствор аммиака, л		13

Расход каждого раствора 190-200 л на  $100 \text{ м}^2$  обрабатываемого пологна.

Для удлинения срока службы фильтровальной ткани под верхнее голотно. покрывающее шигы фильтр пресса, подкладывают второе полотно из ткапи бол с грубой фактуры (бельтинг, капрон). Долускается использование для этой недля огремон прованных полотен,

Расход фильтровальной ткани зависит от количества обе изомиваемо, і массы и кратности использования фильтровальных пологен до окончательного и чтоса, Норму расхода фильтровальной ткани  $H_{\Phi, \, \mathbf{T}}$  на 1 т готовой продукции определяют по формуле

$$H_{\Phi, T} = \frac{N \ln M_0 100}{H_{\Phi, T} Q_{\Phi, T} (100 - H_{\Phi, T})},$$

 $\lambda'$  — число щитов в фильтр-прессе:

/ — длина или площаль одного фильтровального пологна, соответс венно м или м<sup>2</sup>:

число полотен на шите фильтр-пресса;

 $M_0 =$  количество сухой массы, кг. . .

 $\mathcal{U}_{\Phi, \ 1} =$  кратность использования фильтровальных пологен на щите фильгр-

 $Q_{\mathbf{q}, \ n} =$  производительность фильтр-пресса по сухой массе,  $\kappa_{\mathrm{f}}$ ;  $\Pi_{\mathbf{q}, 1} =$  потери ткани при раскрое,  $\gamma_{\mathrm{f}}$ 

Потери фильтровальной ткани при раскрое составляют 2 - 5% в производстве фарфора, фаянса, манолики. Норма расхода фильгровальной гкани на 1 г продукции равна 1,25 = 1,4 м. Кратность использования полотен до износа составляет примерно 270 раз.

Количество сухой массы  $M_0$  рассчитывают по формуле

$$\mathcal{M}_0 = \frac{M}{\left(1 - \frac{H_{00p}}{100}\right)\left(1 - \frac{H_{\Phi}}{100}\right)},$$

где M — удельный расход свежей сухой массы;  $\Pi_{\rm CCP}$  — количество отходов массы в виде обрезков,  $\theta_0$ ;  $\Pi_{\rm th}$  — количество отходов массы при формовании, сушке и оправке изде

Количество ткани  $T_{\Phi}$  г на один фильгр-пресс определяют по формуле

$$T_{\oplus \cdot T} - ln V.$$

Характеристика фильтровальных тканей приведена ниже.

Бельтинг хлопчатобумажный фильтровальный (ГОСТ 332 69), Филь повальный бельтинг — суровая неаппретированцая хлопчатобумажная ткань. Назначение - фильтрация через нее растворов, не содержащих свободных кис-

Бельтинг выпускают марок Ф — для фильтрации растворов при температуре до 100° С и давлении до 0,1 МПа и ФНП для фильтрации растворов при темпе ратуре до 100° С и давлении до 3,5 МПа. Показаголи физико-механических свойств бельгинга приведены в табл. 9.1.

Техническая характеристика фильтромиткаля (ГОСТ 487 68). Фильтро миткаль представляет собой суровую неаппретированную ткань, изготовленную из к топчатобумажной пряжи, предпазначенную для фильтрации жидкостей, чтобы отделить их от твердых органических и неорганических тел. Характеристика ткани дана на с. 178.

Ткань предназначена для фильтрации под давлением до 1 МПа при температуре от 0 до 100° С слабокислых, нейтральных и щелочных растворов. Ікан. вырабатывают следующих артикулов и ширины (габ.т. 9.2),

#### Показатели физико-механических свойств бельтинга

Марка	Поверх- ностная	чис	ью нитей н	а 10 см	Нагрузка при разрыве, Н, не менее, полоски размерами 50×200 мм		
бельтинга	плотность, г,м²	по о	снове	по утку	по основе	по утку	
Ф ФНП	930±30 1350±30			58±2 54±1	2796 3434	1668 2741	
, Марка бельтинга	Удлине: разры	ние при ве, %	нейная суровой	ъная ли- плотность і пряжи,	Ширина ткани, см	Голщина тканя, мм	
	по основе	по утку	по ос-	по утку			
Ф	<b>40</b> ±2	10±2	83,3×6	83,3×6	85±1,5; 100±1.5, 110=2,0;	2,0±0,2	
ΦНП	35≐5	12 <b>±</b> 2	58,8 × 14	58,8×14	118±2,0; 128±2,0 85±1,5; 112±2, 128 + 2	2,3±0,2	

Примечание. Переплетение ткани — саржа равносторонняя двухремизная (полотияная). Условное обозначение по ГОСТ 9799—61  $|y_2-x_3|$ 1.1)

Таблица 9.2

#### Артикулы и ширина фильтромиткаля

Артикул фильтро миткаля	2074	2075	2076	2092	2093	2094
Ширина, см	84,5±2	100±2	105=2	70±2	80±2	92±2

#### Техническая характеристика фильтромиткаля

Номер пряжи * по основе и утку Поверхностная плотность, г м² · · ·	20/3 500 ± 23
Число нитеј, на 10 см.	170 1
no ochobe	178 ± 4
	110 = 4
Нагрузка при разрыве полоски разме-	
рами 50×200 мм средняя по пар-	
тии. Н. не менее	
го основе	1324
	981
» yrky	981

Удлиненце при	p	аз	рь	ве	n o					
по основе	٠			٠		٠	٠	٠	٠	$37 \pm 5$
» ytky .									٠	10±2
Толщина, мм										$_{1}\pm0.2$
Переплетение										Гаринтурт.ое

<sup>?</sup> Емпусксеткя фильтромить ль т. . 15 жм до 4. в с теми же довазателями, ято и твань из пряжи  $\Lambda=0.3$ , но нагрузьа при резриве полески размерами 20× 00 мм, по основе не ме при разувые положен размереми тод со что по основа на ме нее 1226 Н. по утку не менее 883 Н. При жом число таких об разцов в партия не должи превышень 35°, от общего числа испытанных образмов.

Техническая характеристика фильтродиагонали артикулов 2070, 2071, 2072. 2073 (ГОСТ 504-68). Фильтродиагональ представляет собой суровую неаппретированную ткань, изготовлению из хлопчагобумажной крученой пряжи, предназначаемую для отделения вредных органических и пеорганических тел от жидкостей. Фильтродиагональ гредназначена для фильграции под давлением до 4.9 МПа при температуре до 90° С неколлоидных, нейтральных и щелочных растворов. Ткань вырабатывают четырех артикулов (табл. 9.3).

> Таблица 93 Артикулы и ширина фильтродиагонали

Артику і фильтродиаго-	2070	2071	2072	2073
Ширина, см	86,5=2	97,5=2	100±2	105=2

#### Техническая характеристика фильтродиагонали

Номер пряжи го основе и утку *	20,3
Поверхностдая птотность, г м <sup>2</sup>	590±0,00‡
Число интей на 10 см.	
	220 = 4
» y1Ky	1104
Нагрузка при разрыве полоски раз-	
мерами 50×200 мм средняя по нар	
тий, Н, пе менее	
LIO OCHOBE	1952
» y1Ky	981
Удлинение при разрыве, <sup>0</sup> ,	
по основе	34 = 4
» у <sub>т</sub> ку	
Толцина, мм	$1,4\pm0.2$
Переплетение	Саржевое 2 2

<sup>\*</sup> Выпускается такке г прями Л. 40 в с теми же техническими показалелями что г тътнь из пряды № 203, но нагрузка прт р зуще полоски размерами 50, (00 мм по основе не непер 186+ Н, по угду је менее 8\*3 Н. При том число таких образдов в партии не должно презыгиль 350, от обыего числа испытанных образцов

Техническая характеристика капроновых тканей для сит (ОСТ 17-64 71). Ткани капроновые для сит вырабатывают полотияным переплетением из капроповой мононити по основе и утку. Номер ткани определяют числом отверстии на 1 см. После ткачества ікани аппротируют с нанесением полиметилметакриловом эмульсии с одновременным растягнвачием по щирине и термообработкой.

Показатели физико-механических свойств капроновых тканей для си: ука-

заны в табл. 9.4. Ширина ткапи 97 = 2 см.

Таблица 9.4

## Показатели физико-механических свойств капроновых тканей для сит

Линейная плот- ность,		я плот-	10 см п	нитей на по основе у ткани	разрыве 1.50× ие менее			живого
Нс мер ткани	текс (номер), нити по основе/ по утку	Поверхностная ность, г/м², не	I сорт	II сорт	Нагрузка при р полоски ткани ×200 мм, Н, и	Число отнерстий на I см *	Размеры отверстий, мкм	Коэффициент сечения, 0, *
7	100 10	125	70±10	70 ±20	785	49±4	- 1093- <b>二</b> 110	58,5
$\begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{pmatrix}$	50, 20	78 87 90 110 120	80±10 90±10 100±10 110±10 120±10	80 ±20 90=20 100 ±20 110=20 120=20	587 638 687 785 834	64±5 81±6 100±7 121±9 144±10	1013±101 874±79 763±75 677±71 596±59	65,6 62,0 58,2 54,6 51,2
13 14 15 16 17 18	20 50	45 50 50 55 60 65	130±15 140±15 150±15 160±15 170±15 180±15	130±25 140±25 150±25 150±25 170±25 180±25	343 343 392 441 441 490	169 ±12 196±14 225±16 256±18 289±20 324±23	619 ±57 564 ± 35 517 ± 52 475 = 46 438 ± 45 405 ± 44	64,8 62,3 60,1 57,8 55,5 53,0
$\begin{bmatrix} 19 \\ 20 \\ 21 \\ 23 \\ 25 \\ 27 \end{bmatrix}$	10/100	35 35 38 45 45 40	190±11 200 ±13 210 ±13 230 =14 250 ±15 270±16	190±15 200±17 210±17 230±18 250±20 270±22	245 245 245 294 245 343	361±25 400=28 441 ±31 529=37 625=44 729 ±51	420±39 394±37 370±37 329±32 294±31 264±28	63,7 62,0 60,4 57,2 54,0 50,8
$\frac{29}{32}$ }	6,67 150	35 40	290 ±23 320 ±23	290±30 320±30	343 343	841±59 1024=72	258 ⊭26 226 ⊭23	56,0 52,3
35	5/200	35	350 = 23	350±30	294	1225 = 85	219±22	56,1
38	4,250	28	380±23	380=30	245	1444 = 101	195±21	54,9
43	4,250	32	430±26	430±34	294	1849±130	165 <b>±</b> 18	48, 7
46   49	3,33/300	28 30	460±28 490±29	460 ±36 490 ±39	245 245	2116 <del>=</del> 150. 2401 <del>=</del> 170	150 ± 16 143 ± 15	50.2 47,7
52 55 58 61 64 67 70	2,22,450	20 20 25 25 25 28 30 30	520±31 550±33 580±35 610±37 640±38 670±40 700±42 730±44	520 ± 42 550±44 580±46 610±49 640±51 670±54 700 ± 56 730 ± 58	196 196 196 196 196 245 245 245	2704 ±190 3025 ±210 3364 ±235 3721 ±250 4696 ±285 4489 ±315 4900 ±340 5329 ±375	142±15 132±14 122±13 114±12 106±12 99±11 93±9 87±10	53,4 51,5 48,9 46,0 45,1 35.5 41,5 42,0
76   490	3,33,300	30 30	760 ± 46 490 ± 29	760 ± 61 490 ± 39	245 245	5776±405 2401±170	82±9 143±15	48,9 47,7

#### Факультатныно.

## Показатели физико-механических свойств фильтровальной капроновой ткани (ГОСТ 18436—73)

Ширина ткани, см Поверхностная плотность, г м <sup>2</sup> Число нитей г.а 10 см.	116—2 219—11
по основе	
» утку	236—7
мерами 50×200 мм. Н. не менее	
по основе	1800
» утку	1700
Удлинение при разрыве полоски размерами $50 \times 200$ мм, $\theta_a$ , не более	
по основе	86
» утку	<b>3</b> 6
Толщина ткапи, мм, не более	0,5
Воздухопрогицаемость, дм³/(м².с)	10 30
Структура пити.	
основы	Капроновая непромытая
	15 6 6 500
утка	Капроновая 29 текс,
	f - 00 - 110
Переплетение	Саржа равносторонняя
	двухремизная $y_2 = x (1/1)$

При в сматте Плюсовые допуски по поверхностной плотности и чисту в стей на .0 см не ограничиваются Фильтровельная ткать должна применяться при температуре не более 71° С и перепаде давления ге более 0,49 МПа.

Ткани применяют в керамической промышленности для декорирования изделий, перевода рисунка шелкографаретным методом и др.

#### Мелющие тела, бруски футеровочные

В качестве мелющих тел при мокром помоле масс, глазурей, ангобов, красок в шаровых мельницах используют природную кремневую гальку и искусственно изготовленные высокоглиноземистые (уралитовые) шары или цилиндрические тела.

Кремпевая галька, представляющая собой округлые образования аморфной кремпекислоты, должна имет...

однородную плотную структуру с раковистым матовым изломом, инородные включения и слоистость не допускаются;

кремнезема  $97^{0}_{t}$ , оксида железа  $0.5 - 1.3^{0}_{0}$ ;

в изломе после обжига при температуре 1300 1350° С белый цвет. Допускаются сероватые, желтоватые и кремоватые оттенки, а также более темные поверхности толь, иной до 1 мм, устраняемые при обкатке гальки перед использованием, железистые включения и прослойки не допускаются;

шаровидную, овальную или неправильную форму без впадин на поверхности: диаметр 30 80 мм; размеры гальки овальной и неправильной формы не более 100 мм по паибольшему и не менее 30 мм по наименьшему сечениям;

гвердость не ниже 7 (по шкале твердости Мооса).

Мелющими телами могут также служить шары днаметром 3—5 см, изготовлен ные из обычного, пирконпевого или корупдового фарфора и уралита (состав, 10 глина 30, глинозем 62,8, доломит 7,2). Предел прочности при изгибе на 20° уралита составляет 21 МПа. Шары характеризуются плотностью 295—310 кг ч³, высокой твердостью и механической прочностью, низким коэффициентом испираемости и высоким шлифовальным деиствием. При их использовании произведительность шаровых мельниц возрастеет на 30—50° п.

Изное кремневой гальки составляет 0,5-0,8%, изное шаров из обычного фаг-

фора и уралита  $2-4^{\circ}$  от их массы.

Пля сохранения массового содержания шаров в мельницах при каждой загрузке материалов добавляют мелющие тела в количестве соотвстственно их истиваемости, составляющей для кремневой гальки 0,050, для шаров из уралита - 0.025 от их массы за 1 ч работы мельницы.

Изношенные (диаметром менее 10 мм) шары удаляют. Мелющие тела, используемые впервые, предварительно обкатывают в течение 16 ч в шаровой мельнице, загруженной песком и водой, после чего их тщательно промывают и сортируют.

Оптимальное массовое соотношение размалываемых материалов, шаров и воды

составляет 1: (1.2 - 1.8): 1; степень заполнения мельницы -85 - 90%.

Футеловочные блуски (клепка), применяемые для внутренней облицовки шаровых мельниц, изготавливают из кремня, фарфора, стеатита или высокоглиноземистого уралита.

К кремневым футсровочным брускам предъявляют те же требования, что и к кремневой гальке. Размеры брусков колеблются от 200×90 до 200×120×

х 80 мм в зависимости от размеров футеруемых мельшиц.

При укладке кремневых брусков для раствора применяют цемент марки 400 или выше и чистый кварцевый песок. Для ускорения отверждения цементного паствора барабан через 10 ч после укладки футеровки закрывают деревянной крышкой и пропаривают в течение 14 ч. После сугочной обкатки барабан и песок ппОМывают водой.

Лля специальных целей мельницы футеруют листовой резиной. В гаких мельницах измельчают ZrO2, ВсО, плавленую магнезию. Для мокрого помола ВеО применяют шары из бериллия; для плавленой магнезии — шары из плавленой же магнезии, для ZrO2 из плавленого диоксида циркония и для сухого

помола - из карбида циркония.

Истираемость футеровочных брусков и мелющих материалов, определенная на круге Баушингера, г/см², дана ниже.

Кремень подольский						0,0042
Фарфор футеровочный Силекс бельгийский						0,014 - 0,015
Силекс бельгийский					•	0.015
Песчацик:						
						0,015
т рубозернистый			,			0,033

Характеристика шаровых мельниц при помоле массы и глазури дана ниже.

ээффициент загрузки при помоле:	
массы	
глазури	
исло рабочих циклов между пересортировками	
мелющих тел при помоле:	
	50
tiliay pii	13
этери, %:	
при пересортировке кремневой гальки 6	8
при первичной обкатке кремневой гальки 5-	-6
лительность службы кремневой футеровки, ч 60	000

При помоле определяют следующие показатели: норму расхода мелющих гел для помола массы  $H_{\mathrm{M. \ T. \ M}}$  на 1 т изделий

$$H_{\text{M. I. M}} = \frac{M_{\text{III. M}} C_{\text{M}}}{100 \ \Pi_{\text{O}0}} \left( K_{\text{HCT}} T_{\text{M}} - \frac{\Pi_{\text{M. T}}}{P_{\text{M}}} \right);$$

норму расхода мелюцих тел для помола глазури  $H_{\text{ч. т. г.}}$  и ангоба  $H_{\text{ч. т. 3}}$ на 1 т продукции

$$H_{\text{M. r. a}} = \frac{\Gamma C_{\text{r}}}{100 - \overline{H}_{\gamma 0}} \left( K_{\text{HC}\gamma} T_{\text{r}} - \frac{\overline{H}_{\text{M. r}}}{P_{\text{r}}} \right);$$

$$H_{\text{M. r. a}} = \frac{A C_{\text{a}}}{100 - \overline{H}_{\gamma 0}} \left( K_{\text{H}\gamma} T_{\text{a}} + \frac{\overline{H}_{\text{M. r}}}{P_{\gamma}} \right);$$

порму расхода мелющих тел на 1 т готовой продукции  $H_{\mathrm{M-T}}$  находят как сумму расхода их для помола массы, аштоба, глазури

$$H_{\text{M} \cdot \text{T}} = H_{\text{M} \cdot \text{T} \cdot \text{N}} + H_{\text{M} \cdot \text{T} \cdot \text{R}} + H_{\text{M} \cdot \text{T} \cdot \text{P}};$$

массовое количество компонентов массы  $M_{\mathrm{III.\,M}}$ , предназначенных для помола в шаровых мельницах для получения 1 г готовой продукции,

$$M_{\rm III. M} = \frac{M_{M_{\rm II. M}}}{100};$$

где  $\mathit{M}_{\mathrm{III.\,M}}$  — количество компонентов массы, измельченной в шаровых мельни-

удельный расход, кг, брусков футеровочных на 1 т готовой продукции  $H_{6, \, \Phi, \, N}$ , ангоба  $H_{\mathcal{C}, \, \Phi, \, a}$  и глазури  $H_{\mathfrak{G}, \, \Phi, \, r}$ 

$$H_{6. \, \Phi. \, M} = \frac{G_{\Phi. \, M} M_{M_{.II. \, M}}}{Q_{\rm M} T_{\Phi. \, M} 100};$$

$$H_{6,\Phi,\sigma} = \frac{G_{\Phi,\sigma}A}{Q_aT_{\Phi,\sigma}}; \quad H_{6,\Phi,\tau} = \frac{G_{\Phi,\tau}\Gamma}{Q_{\tau}T_{\Phi,\tau}};$$

общую норму расхода футеровочного материала

$$H_{6, \Phi} = H_{6, \Phi, M}^{*} + H_{6, \Phi, a} + H_{6, \Phi, r}$$

 $C_{\rm M},\, C_{\rm a},\, C_{\rm r}$  — коэффициенты загрузки мелющих тел на 1 т измельчасмых массы, ангоба и глазури;  $K_{\text{ист}}$  — коэффициент встирания шаров,  $9_0/4$ ;  $T_{\text{м}}$ ,  $T_{\text{s}}$ ,  $T_{\text{c}}$  — длительность помола, 4, массы, ангоба, глазури;  $H_{\text{м, т}}$  — потери мелющих тел при пересортировке,  $9_0$  от массы

загруженных шаров;

 $P_{\rm M},\ P_{\rm a},\ P_{\rm r}$  — потери мелющих тел при первичной обкатке, %; ной пересортировкой и перевеской мелющих тел при помоле массы, ангоба, глазури;

М, А, Г — удельные расходы сухих массы, ангоба и глазури на производство 1 т гоговой продукции, кг;

 $G_{\Phi, M}$ ,  $G_{\Phi, a}$ ,  $G_{\Phi, r}$  — массы футеровки шаровых мельниц для помола масс.

 $T_{\Phi, \, M}, T_{\Phi, \, a}, T_{\Phi, \, r} =$  массы футерован шаровых вемяниц дел помола массы, ангоба, глазури, кг/ч; — длигельность службы футеровки при помоле массы, ангоба, глазури, ч;

 $Q_{\rm M},\ Q_{\rm a},\ Q_{\rm r}$  — производительность шаровых мельниц для помола массы, ангоба и глазури, кг.ч.

Расход мелющих тел на изготовление 1 т фарфора дан в табл. 9.5.

Таблица 9.5

т тогоду иг ту месмощих тем т	та изготовлен	ие і т фарфор	а
Мелющие тела	Для изго	тов јения	
эленющие тема	массы	глазури	Bcero
Кремневая галька	9,4 2,5	5,0 1,0	14,4 3,5

#### Сетки

Сетки предназначены для сит, применяемых при контроле размеров частиц измельченных и природных материалов при их обогащении, процеживании керамических суспензий и других материалов.

На с. 184 даны наиболее распространенные области применения сит в кера-

мической промышленности (ГОСТ 3584 53).

Просеивание каменистых материалов, боя капселей, плиг и др.	2; 1,25
Просеивание сырья, процеживание суспен-	-, -,
зии чля изголовления огнелиорных изде-	
лий	1
Просеивание измельченного сырья для изго-	-
тор томия ориепринасов полевого или изго	
товления огнеприпасов, полевого шпата,	09 и 07
кварца, черспка и др.	00 1. 01
Просеивание сырья, полихлорвинила перед	05
изготов, тением форм	00
Просеивание гипса для изготовления форм	045
перед растворением водой	040
Процеживание сустензии массы для изго-	
товления огнеприпасов на основе глино-	0355
зема, просеивание гипса для литья капов	0000
Процеживание суспензий керамических масс	
и глазурей из мешалок и шаровых мельниц	
перед подачей в сборники; просеивание	
гипсового щебня на вибросите или сиге	
«Бурат» после измельчения на бегуне.	
дезинтеграторе, в шаровой мельнице	
н др.; контроль остаткоз на сите сырья,	02
гипса, черепка, масс, глазурей и др.	
Процеживание суспензии глазури	016
Заливка воды в шаровые мельницы через сег-	014
чатые фильтры	014
Процеживание суспензии глазури, заливка	0105
воды в шаровые мельницы	0125
Пропускание суспензии измельченных ото-	
щающих материалов через вибросито, слив	01
кобальтовой глазури и др.	01
Изгоговление трафарета фогохимическим ме-	
тодом; процеживание суспензии глазури	
через вибросито, подглазурных и надгла-	00
зурных красок и др.	09
Контроль остатка молотого гипса на сите	0085
Изготовление трафарста фотохимическим мс-	
тодом и др., процеживание суспензии гла-	0051
зури через вибросито	0071
Контроль остатка на сите огощающих мате	
риалов, масс, суспензии глазури, красок	00.50
и др	0056
Контроль остатка на сиге полихлорвинила,	005
суспензии глазури, красок и др	005

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейа а м и изготавливают из термически обработанной проволоки, из сплавов цветпых мегаллов контрольные К и высокой точности В (ГОСТ 3584 53); сеткл № 2,5-0071 -- из латуни марки Л80 (ГОСТ 1019-47), сетки № 0125-004 - и фосфористой бронзы (ГОСТ 5017-49). Переплетение проволок в сетках простое гладкое; для ссток № 015 -004 — саржевое.

Номер сетки	Ширина. мм
2,5 016	1000, 1300, 1500
014 0071	1000, 1300
0063 004	1000

Длина сегки должна быть не менес 1 м.

Номер сегки соответствует размеру стороны ячейки в свету в миллиметрах г характеризует максимальный размер просеянных частиц. Номера ссток со стороной менее 1 мм обозначают без запятой после нуля.

Сетки проволочные тканые гладкие с квадрат. ь мі ячейками общего назначения (ГОСТ 3820—47) предназначены для разделения сыпучих тел по размеру зерна, для ограждения, для арматуры бетонных перегородок и т. д. Сетки изготавливают из стальной низкоуглеродистов термически обработанной проволоки (ГОСТ 3282 -46) или из антикоррозийн и:

В зависимости от лиаметра проводоки изгогавливают сетки малой М, нормальной Н. большой Б плотности. Ширина сетки от 600 до 2000 мм, длила кусков 2 и 5 м.

Сетки фильгровые изготавливают из проволочной гкани, полученной переплетением проволоки основы (продольные проволоки) с проволокой утка (поперечные проволожи) без образования ячеек. Применяют для фильтрации, обезвоживания и сушки (ГОСТ 3187-40). Сстки фильтровые изготавливают из термически обработанных металлов и сплавов: стали низкоуглеродистой марок (т. С Ст. 1, Ст. 3 (ГОСТ 380—50), Ст. 0,8, Ст. 10, Ст. 15, Ст. 20 (ГОСТ 1050—52); нержавеющей стали; стали типа грмко; меди (ГОСТ 859 41); латуни марок Л68 и Л6С (ГОСТ 1019—47); фосфористой броизы (ГОСТ 493—41); никеля и монельметалля (FOCT 492-52).

Сетки из рифленой (канилированной) проволокі с квад ратиы ми ячейками предназначены для проссивания руд, коксакаменных утлей, строительных и других сыпучих материалов, а также для филь трации суспензий в химической промышленности (ГОСТ 3306 62). Сетки изготавливают из холоднотянутой стальной углеродистой пружинной проволоки классов 11 и 111 (ГОСТ 9389-60), а также из холоднотянутой стальной низкоуглеродистой проволоки общего назначения (ГОСТ 3282 46) шириной 1000, 1250, 1500 1750, 2000, 2500 мм; длиной 1000—5000 мм.

В табл. 9.6-9.11 приведены основные характеристики отечественных и зарубежных сеток.

Номер стандартной американской сетки соответствует числу отверстий на дюйм (25,4 мм) — число МЕШ, номер стандартной немецкой сетки — числу Отвепстий на 1 см.

Наиболее распространены в производстве тонкой керамики сетки проволоч-

ные из сплавов цветных металлов (ГОСТ 3584-53).

Удельный расход латунной или медной сетки для процеживания массы  $H_{\rm c.\, c.}$ , ангоба  $H_{\rm c.\, a}$  и глазури  $H_{\rm c.\, r.}$ , м², на 1 т готовой продукции определяют по форму-

$$H_{\text{c. M}} = \frac{f_{\text{c. M}} M n_{\text{M}}}{Q_{\text{c. M}} T_{\text{c. M}} \left(1 - \frac{H_{\text{p.}}}{100}\right)}; \quad H_{\text{c. a}} = \frac{I_{\text{c. a}} A n_{\text{a}}}{Q_{\text{c. a}} T_{\text{c. a}} \left(1 - \frac{H_{\text{p}}}{100}\right)};$$

$$H_{\text{c. r}} = \frac{f_{\text{c. r}} \Gamma n_{\text{r}}}{Q_{\text{c. r}} T_{\text{c. r}} \left(1 - \frac{H_{\text{p}}}{100}\right)},$$

 $t_{c,\kappa},\,t_{c,\tau},\,t_{c,\tau}$  - площадь сетчатого полотна, натягиваемого на рамк. вибросит для обогащения массы, ангоба и глазури, м: И. А. Г - удельный расход сухих массы, ангоба, глазури на 1 г готовой продукции, кг/т;  $n_4,\ n_5,\ n_7$  — кратность процеживания массы, ангоба, глазури;  $Q_{\rm c.u.},\ Q_{\rm c.a},\ Q_{\rm c.t}$  — производительность вибросит при процеживании массы, ангоба, глазури, кг ч (по сухой массе);  $T_{\rm c,\,M},\;T_{\rm c,\,a},\;T_{\rm c,\,r}$  — длительность службы латунной (медной) сетки пра процеживании массы, ангоба, глазури, ч:  $\Pi_{\rm p}$  потери сетчатого полотна при раскрое.  $^{6}_{0}$ .

Таблица 9.6

# Основная характеристика сетки проволочной тканой с квадратными ячейками контрольной и высокой точности (ГОСТ 3584—53)

	l	Число	Число	Живое	Номи- нальный		1 м" «И, кг
Номер сегки	Днаметр проволо- кн, мм	проволок на 1 дм сетки	оволок ячеек сеченне размер и 1 дм на 1 см² сетки, учейки	размер мчейки в свету,	латун- ной	из фос- фористой бронзы	
2,6 2,5 2 1,6 1,25 1 09 085 08 07 063 06 056 045 042 04 0355 028 025 0224 02 018 016 015 014 0125 014 015 0105 0085 0085 009 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096	0.50 0.50 0.50 0.50 0.45 0.40 0.35 0.35 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.10 0.69 0.09 0.08 0.075 0.055	32,3 33,3 40 49 59 74 80 87 91 90 114 118 126,5 139 175,5 182 200 222 238 264 278 303 323 323 400 435 515 566 588 625 667 740 800 1 040 1 180 1 180 1 250 1 140 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180	10,4 11,2 16 23,8 34,6 54,9 64 75,5,5 82,6 98 130 139 160 193 252 308 331 400 494 567 694 763 918 1 000 1 890 2 130 2 630 3 140 3 400 4 450 5 476 5 100 6 100 1 000 1 00	70,3 70,0 64,0 60,8 58,5 55,0 51,3 54,6 53,0 48,0 48,8 51,0 48,2 50,9 54,0 49,0 44,5 43,3 40,8 30,7 33,8 32,7 30,0 33,8 32,7 30,0 33,8 32,7 34,6 31,6 32,1 30,0 28,7 31,4 34,9 36,0 31,0 28,7 31,4 34,9 36,0 32,0 31,0 28,7	2,50 2,00 1,00 1,25 1,00 0,900 0,630 0,500 0,450 0,450 0,355 0,280 0,224 0,200 0,180 0,160 	1,14 1,18 1,41 1,39 1,33 1,28 1,38 1,10 1,20 1,27 1,00 1,04 0,97 0,94 0,72 0,55 0,58 0,61 0,65 0,62 0,72 0,76 0,72 0,53 0,564 0,46 0,43 0,40 0,43 0,40 0,30 0,42	0,53 0,40 0,40 0,43 0,40 0,43 0,39 0,42 0,21 0,22 0,21

# Характеристика сетки саржевой прядковой (ГОСТ 3187—46)

		ый диаметр	Номинальное число						
Номер сетки	проволе	оки, мы	прядей	на 1 дм	нитей в	з пряди			
	по основе	по утку	по основе	по утку	по основе	по утку			
105 114 128	0,12 0,11 0,1	0,18 0,16 0,15	105 114 128	118 125 135	8 8 8	5 5 5			

Таблица 9.8

## Характеристика сеток фильтровальных гладких и саржевых (ГОСТ 3187-46)

		Сетки	гладк	ие		Сетки одиост	сарже пно qо	ис в <b>и</b> с		Сетки двуст	саржев ороньи	ыe
Номер сетки	ный метр	иналь-   диа-   про- ки, мм	вое ни	нналь- число теп 1 дм	Men Men	иналь- і дна- і про- ки, му	ное н	вналь- число ктей 1 дм	ный метр	иналь- і диа- э про- ки, чм	106 H H	иналь. число тей 1 дм
	1.0 OC HOBe	ро Утку	по ос- нове	по утку	нове по	по утку	по ос- нове	по утку	по ос- по	по утку	по ос-	по утку
24 · 28	0,7 0,6	0,4 0,4	24 28	250 250	1,2	0,7	24	286	1	0,6	24	250
32 36 <sub>1</sub>	0,6 0,5	0,4	32 36	250 250	0,9	0,6	32	332	0,7	0,3	32	300
40 44	0,5 0,45	0.32	40	312	0,7	0,5	40	400	0,6	0,4	40	375
48 52	0,45	0,3 0,3	44 48	333 333	0,6	0,45	48	444	0,5	0,35	- 48	- 428
56	$0,45 \\ 0,4$	$0.28 \\ 0.28$	52 56	358 358	0,5	0,37	<del>_</del> 56	540	0,4	0,3	_ 56	<del></del> 499
60 64	$0,4 \\ 0,35$	$0,28 \\ 0,22$	60 64	$\begin{array}{c} 358 \\ 454 \end{array}$	0,45	0,3	64	<u> </u>			_	_
68	0,32	0,22	68	<b>4</b> 54		_		666 —	0,37	0,28	64	537
$\frac{72}{76}$	0,3 0,3	$\begin{bmatrix} 0,2 \\ 0,2 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c c} 72 \\ 76 \end{array}$	500 500	0,4	0,25	72	800	0,35	0,22	72	680
80	0,28	0,18	80	555	0,35	0,2	$\frac{-}{80}$	1000	0,3	0,2	- 80	750
	0,28 0,25	0,16	90	625 625	0,3	0,2	90	1000	<del>,</del> -	_	_ !	
120	0,22	0,16	120	625	$0,25 \\ 0,25$	0,18 0,16	$\frac{100}{120}$	$1100 \\ 1250$	0,23	0,18	120	 832
	$\begin{array}{c c} 0,2 \\ 0,18 \end{array}$	0,14   0,12	160 200	714 833	0,2	0,16	160	1250	0,22	0.16	160	937
-00	0,10	0,12	~00	333	0,12	0,14	200	1428	0,20	0,14	200	1070

### Общий удельный расход сетки $H_{\mathbf{c}}$ рассчитывают по формуле

$$H_{c} = H_{c, M} + H_{c, a \neg} H_{c, r}$$

По нормам потери при раскрое латунной сетки составляют для фарфора,

По нормам потери при раскрое латунной сетки составляют для фарфора, фаянса и майолики 5%.

Для ситового обогащения массы, глазури и ангоба нормы расхода сетки равны соответственно 0,023; 0,002 и 0,025 м²/т.

Длительность службы сетки на виброситах при процеживании массы составляет примерно 28 ч; глазури — 40 ч.

Таблица 9.9

# Характеристика сетки проволочной тканой гладкой с квадратными ячейками общего назначения (ГОСТ 3826-47)

Номер сетьи	Номянальцый размер яченьй в свету, мм	Номи <sub>п</sub> альный диаметр проволоки, мм	Плость	Номер сетки	Помина цин размер ячейси и свету, мм	Номинальный диамстр проволоки, мм	Haor to TB
20 18 16 14 12 11 10 9 3,2 2,8 2,5 2,2 2 1,8 1,6 1,4	20 18 16 14 12 11 10 9 3,2 2,8 2,5 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1	1,6; 3 1,6 3 1,6 3 1,4 2,5 1,2 2,5 1,2 2,5 1,2 2,5 1,2 2,5 1,2 0,4; 0,5; 0,7 0,4; 0,5; 0,7 0,4; 0,5; 0,6 1,2 0,4; 0,5; 0,6 1,2 0,4; 0,5; 0,7 0,3; 0,4; 0,45 0,3; 0,35 0,65 0,28; 0,35; 0,4 0,28; 0,35; 0,4 0,28; 0,35; 0,4	ммнмнмнмнмнмнннвннвнн	8 7 6 5,5 5 5 4,5 4 4 3,5 1 0,9 0,8 0,7 0,63 056 0,5 0,45	8 7 6 0 5,5 5 4,5 4 3,5 1 0,9 0,8 0,7 0,63 0,56 0,5	0,7; 1,2 1,8 0,7 1,2; 1,8 0,7 1,2; 2 0,7 1,6; 2 0,5 1,6; 2 0,5 1; 1,4 2,2 0,5 1; 1,8 0,6 1; 1,4 0,7: 1; 1,2 0,25; 0,3; 0,35 0,25; 0,3 0,25; 0,3 0,25; 0,25 0,3 0,25; 0,25 0,28 0,22 0,25; 0,28 0,22 0,25; 0,28 0,22 0,25; 0,28 0,22 0,25; 0,28 0,22 0,25; 0,28 0,22 0,25; 0,28 0,22; 0,25; 0,3 0,22; 0,25	M Н $M$ $M$ Н $M$ $M$ $M$ $M$ $M$ $M$ $M$ $M$ $M$ $M$
				04	0,4	0,2; 0,25	Ь

# Характеристика сеток из рифленой проволоки с квадратиыми ячейками (ГОСТ 3306-62)

Номер сетки	Номи нальный размер ячейки в свету, мм	Номи- нальный диаметр прово- локи, мм	Номер сетки	Номи- пальный размер ячейки в свету, мм	Номи- пальный диаметр прово- локи, мм	Номер сетки	Номи- нальный размер ячейки в свету, мм	Номи- нальный диам.етр прово локи, мм
	ки прост	ые	Сетки	с проме м рифлен	жуточ- ием	комб	Сетки бинирован	ные
4 5 6 8 10 12 13 15 10 20 25	4 5 6 8 10 12 13 15 16 20 25	1,6 2 1,8 и 2,2 3 3 и 4 3 5 5 н о	25 32 35 40 45 50 55 60 70 73 80 100		4,5 5 5 u 6 6 6 u 10 0; 8 u 10 10 10 10	3 4 6 8 10 12 13 16 20 22 25 28	3 4 6 8 10 12 13 16 20 22 25 28	1,2 1,0 2,2 3 3 3,6 3,6 3,6 4,5 3,6 u 4,5

Таблица 9.11

#### Характеристика зарубежных сеток

· <del></del>	США			ЧДР	
ССТКИ ССТКИ	Размер яченки, мм	Число ячеек на 17см²	Номер сетки	Размер яченки, мм	Число ячеек на 1 см²
5 6 7 8 10 12 - 14 16 18 20 - 25 30 - 35 40 - 45		3,0 4,2 6 8 11 17 - 20 30 49 64 - 25 100 - 144 196 - 256	1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 14 16	6,00 3,00 2,00 - 1,50 - 1,20 1,02 0,75 - 0,60 0,54 0,49 0,43 0,385	1 - 4 - 9 - 16 - 25 36 - 64 - 100 121 144 196 256

США			ГДР		
Номер сеть <sup>г</sup>	Размер ячейки, мм	Число ячеек на 1 см²	сегля Номер	Размер ячейки, мм	Число ячеек на 1 см²
50 60 70 80 100 120 140 170 200 — 230 — 270 327	0,297 0,250 0,210 0,177 0,149 0,125 0,105 0,088 0,074 - - 0,062 - - 0,053 0,044	400 529 729 961 1 521 2 210 3 480 4 490 5 240 9 504 12 100 16 130	20 24 30 40 50 60 70 80 90	0,3 0,25 0,20 0,150 0,120 0,102 0,088 0,075 0,066 	400 576 900 1 600 2 500 3 600 4 900 6 400 8 100 -

#### Заглаживающие материалы

Заглаживающие материалы используют для отделки поверхности отформованных изделий, а также при нанесении деколи и промывке переводных рисунков. К заглаживающим материалам относятся естественная морская губка и син-

тетические эластичные пористые материалы (пенополнуретан и др.). Естественную морскую (греческую) губку добывают у берегов Адриатического и Эгейского морей. Она представляет собой скелет морских организмов, специально обработанный. Губка обладает упругостью, мягкостью, впитываемостью, водопоглощением, высокой механической прочностью. Водопоглощение ее превышает собственную массу более чем в 30 раз. Цвет губкг соломенный с красноватыми и коричневатыми оттенками. Форма губки может быть круглой, плоской, тарелкообразной и др. Размер губки 100—150 мм в попереч никс. Губка не должна содержать посторонних включений (камней, известняка г др.), должна имсть однородную волокнистую ткань, водопоглощение — не менес

Удельный расход губки на оправку и отделку отформованных и отлитых изделий  $H_{\Gamma,\; \Phi_1}$  а также на декорирование изделий  $H_{\Gamma,\; \Delta}$  на 1 т гоговой продукции

г, определяют по формулам

$$H_{\text{t.}, \Phi} = \frac{N \left(c_{1}n_{1} + c_{2}n_{2} + \cdots + c_{n}n_{n}\right)}{100 \left(1 - \frac{\Pi_{6}}{100}\right) \left(1 - \frac{\Pi_{0}}{100}\right) \left(1 - \frac{\Pi_{y}}{100}\right) \left(1 - \frac{\Pi_{\phi}}{100}\right)} = NK_{\Phi}c_{\text{ep}};$$

$$H_{\text{r.}, A} = \frac{VDc_{A}}{100 + 1 - \frac{\Pi_{\phi}}{100}} + \frac{VK_{A}c_{A}D}{100},$$

где

N — число изделий заданного ассортимента на 1 т готово.

продукции, тыс. шт.;

 $K_{\Phi},\ K_{\mathcal{A}}$  — коэффициенты расхода губки с учегом технологических огходов и отходов при обжиге и раскраске изделий;

 $n_1,\; n_2,\; \ldots,\; n_n$  — соотношение количеств отдельных видов изделий в обшем объеме выпуска, %;

 $\epsilon_1,\;\epsilon_2,\;...,\;\epsilon_n$  — удельный расход губки на 1000 иг. изделий по вид $\epsilon^{\Lambda}$ ассортимента, "0;

 $\epsilon_{
m cp}$  — средний удельный расход губки на 1000 шг. изделий по видам ассоргимента, г:

 $\Pi_{\zeta}$ ,  $\Pi_{\eta}$ ,  $\Pi_{\psi}$  - потери от боя и технологические отходы при политом и утельном обжиге и изготовлении изделий (формованин. литье), <sup>0</sup>%;

 — количество изделий, декорированных деколью, печатью и другими мегодами,  $\theta_0$ ;

сд — удельный расход губки на 1 т изделий, декорированных деколью, печатью и т. д., г;

 $\Pi_{
m o.~д.}$   $\Pi_{
m J}$  — отходы в виде боя и неисправимого брака при закрепления красок в обжиге и декорировании изделий, %.

Общий удельный расход губки  $H_\Gamma$ , г,на отделку полуфабрикага и на декорирование изделий деколью и печатью определяют по формуле

$$H_{\Gamma} = H_{\Gamma, \Phi} - H_{\Gamma, \Pi^{\bullet}}$$

Удельный расход губки для обработки 1000 шг. огформованных и оглитых изделий составляет примерно для тарелок 8 г; для блюдец 1,5 г; чашек и кружек 1,5 г; чайников 3,6 г; мелких изделий 1,2 г; крупных изделий 10 г. Общий расход губки составляет 22,9 г г. Удельный расход губки на 1000 шт. изделий, декорированных деколью и печатью, составляет примерно I г. Общий расход губки составляет 3,1 г т. Расход губки на все производство составляет 26 г г.

Пенополиуретан эласгичен при температурах минус 15 плюс  $100^{\circ}$  С, негигроскопичен, стоск к действию бензина и смазочных масел, не горит-

Плотность, кг м $^3$  . . . . . . . . . . . . . 25 -60 Размер пор, мм . . . . . . . . 0,4 - 3,2 Предел прочности при растя-

Характеристика водной вытяжки пенополнуретана дана ниже.

Пенополнуретан отвечает гребованиям МРТУ 6-05-1150 -68.

## Смазки, масла, мастики и другие материалы

Для защиты металлических поверхностей оборудования от коррозии, смазки, уплотнения вакуумных установок и др., а также для гехнологических целей применяют различные смазки, масла, мастики и другие магериалы органического происхождения. Их характеристики приведены на с. 191-193 и в табл. 9.12-9.19.

#### Физико-техническая характеристика смазки УН (технического вазелина) (ГОСТ 782 59)

поверхностей от коррозии. смазки, для технологиче-Внешний вид . . . . . . . Однородная мазь от свеглоских пелей до темпо-коричневого цвета (FOCT 782 59) Тсмпература каплепадения, °С, не 54 (FOCT 6793-53) Кинематическая вязкость при гомпературе 70° С, м2/с, не менее . . . 0,002 (ΓΟCT 33 -53) Испытание на коррози о . . . . . Выдерживает  $(\Gamma OCT 5757 - 51)$ Кислотное число ча 1 г смазки, 0,28 (FOCT 5985 59)

Вазелин технический изготавливают сплавлением в любых соотношениях петролатума (ГОСТ 4096 –54) и петролатума из серпистои нефти (ГОСТ 4096 –54), парафина (ГОСТ 784 -53) и церезина (ГОСТ 2488—47) с маслами индустриальными (ГОСТ 1707—51 и ГОСТ 2854—31), цилиндровым П (ГОСТ 1841—51), кубовыми отходами приборных масел (ГОСТ 1707—51) и тяжелыми парафиновыми и озокеритовыми диспиллятами. Технический вазелии является универсальной низкоплавкой смазкой.

Техническая характеристика вакуумной смазки (ГОСТ 9645 -- 61)

(1001 9040	-01)
НазначениеД	ля уплотнения стеклянных и мстальических подвижных соединений вакуумных установок
Diemain 200	чнородная липкая мазь от желгого до темно-коричневого цвела с характерной для каучука сгруктурой (ГОСТ 9645—61)
Температура каплепадения, °С, не менес	50 (FOCT 6798-53)
Состав, %: каучук натуральнын церезин (ГОСТ 2488 -47) всех	15 <u>±</u> 1
марок, кроме 57 остаток после вакуумной раз-	20 ± 1
гонки вазелинового медицин- ского масла (ГОСТ 3164—52) вязкостью при гемпературе 50° С 65—120 сСт и темпе- ратурой вспышки не менес	
234° С, очищенный до свет- по-желтого цвета	65 ~ 1
CCII - 1 -	Отсутствуют (ГОСТ 9645—61)
Техническая характеристика МС-70 (ГОСТ	9/02 -01)
Назначение	Пля смазки узлов трения и антикоррозийного покрытия механических поверхностей приборов и механизмов Однородная мазь, в тонком слое прозрачная, от светло- до темно-коричневого цвета, при растяжении между пальцами дает небольшой ус (ГОСТ 9762 -61)
Температура каплепадения, С, не менее	80 ( <b>FOCT</b> 679353)
Динамическая вязкость при температуре 0° С и среднем градиенте скорости деформации 10 с 1, Па с, не более	200 (ГОСТ 7163 – 54) 210 –275 (ГОСТ 5346 -50)
при температуре 50 С, Па	0,2
Содержание водорастворимых кис- лот и щелочей Содержание воды, о, не болес	Отсутствуют (ГОСТ 6307 – 60) 0,1 (ГОСТ 1044—41)
Зольность, % Содержание механических при-	2.9 - 3.5  (FOCT  1461 - 59)

Состав, %: стеарин технический дистил- лированный, температура за- стывания не ниже 52° С	
(ΓΟCT 6484—53)	8±0,3
гидрооксид бария (реактив) (ГОСТ 4107—48) стеарат алюминия церезин марки 80 (ГОСТ	До полного омыления $5 \pm 0.5$
2488—47)	5 <b>±</b> 0,5
135 000—225 000 масло приборное МВП (ГОСТ	0,008—0,01
1805—51)	Недостающее до 100% коли- , чество

 $\begin{tabular}{ll} $T$ a $ 6.12 \\ $T$ ехническая характеристика заливочного вакуумного состава \\ $(\Gamma OCT 9647-61)$ \end{tabular}$ 

(1001 301)				
Показатель	Хрупкий состав	Пластичный состая	Метод непытаний	
Внешний вид	Однородная твердая масса от светло-желтого до коричневого цвета	Однородная твердая масса черного цвета		
Температура каплепадения, °C, не менее	65	65	ГОСТ 6793—53	
при температуре 25° С, мм, не менее	2,0 Отсуто	5,0 твует	ГОСТ 2400 51 ГОСТ 1044—41	
собность	Выдерж	ивает	ГОСТ 9647 -61	
канифоль сосновая (ГОСТ 797—55) церезин (ГОСТ 2488—47)	80=1	75 <b>±</b> 1		
всех марок, кроме 57 озокерит при темпера- туре каплепадения	20±1	_	_	
не менее 75° С битум (ГОСТ 6617—56)	<del></del>	10±1	_	
марки IV остаток после вакуумной разгонки вазелинового медицинского масла (ГОСТ 3164—52) вязкостью при температуре 50°С (65—120)10-4 м²/с и температурой вспышки не менее 234°С, очищенный досветло-жел-	[	5± 1		
того цвета	Недостающее до чество		-	

Заливочный вакуумный состав применяют для скрепления редко разбираемых соединений вакуумных установок.

динении вакуумных установок.
Техническая характеристика масла авиационного МС-20с (ГОСТ 9320-60)
Кинематическая вязкость при тем- пературе 100° С, м²/с, не менее 0,002 (ГОСТ 33—53) Отношение кинематической вязко- сти при температуре 50° С к ки-
нематической вязкости при тем- пературе 100° С, не более
Содержание:
Селективных растворителей Отсутствуют (ГОСТ 1057—59) водорастворимых кислот и ще- лочей
Температура вснышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не мене иее
Температура застывания, °С, не более
свинца мархи C-2 (ГОСТ 3778—56), кг/м² 10 <sup>-3</sup> , не более
методу Папок при температуре 250° С, мин, ие менее

Масло заливают в трансформаторы, масляные выключатели и другую высоковольтную аппаратуру, а также используют в производстве керамических красок. Масло трансформаторное сернокислой очистки (ГОСТ 982—53) содержит 0,2% депрессатора [Азербайджанского научно-исследовательского института (АзНИИ)].

Таблица 9.13
Техническая характеристика масла трансформаториого
(ГОСТ 982 -54)

Показатель	Трансфор- маторное масло с присадкой ВТИ-1	Трансфор- маторное масло	Метод испытаний
Кинематическая вязкость, м²/с, не более, при температуре: 20° С	0,003	30,0	
	0,001	9,6	} FOCT 33—53

Показатель	Трансфор- маторное масло с присадкой ВТИ-1	Трансфор- маторное масло	Метод вспытат.ий
Кислотное число на 1 г масла, мг/КОН, ие более	0,03	0,05	ΓΟCT 5985 -51
Осадок после окисления, %, не			
более	0,05	0,10	FOCT 981 -52
более	0,20 0,005	0,35 0,005	ΓΟCT 1461—52
водорастворимых кислот и щелочей механических примесей Температура вспышки, опреде-	Отсут	сгвуют	ΓΟCT 5307—52 ΓΟCT 6370—59
ляемая в закрытом тигле, °С, не менее	135	135	ГОСТ 5355—52
Температура застывания, °С, не более	45	—45	ГОСТ 1533—42
инем, баллы, не более	2	2	ГОСТ 6473 —53
Содержание присадки ВТИ-1, %	0,009-0,015	_	ΓΟCT 5448—53
Прозрачность при температуре 5° С		Прозрачно *	_

Масло, налитое в стеклянную пробирку диаметром 30—40 мм, при охлаждении до температуры 5° С должно остаться прозрачным.

## Техническая характеристика ацетона реактива «Чистый для анализа» (ГОСТ 2603-51)

Относительная молекулярная масса Плотность, кг/м³, не более Температура при давлении 10 <sup>5</sup> Па, при которой отгоняется не менее 95%	58,0 792,4
препарата, °С	55,5—57,5 99.0
Содержание, %:	2.77
кислоты в пересчете иа CH <sub>3</sub> COOH	0,002
Щелочность в пересчете на ОН	0,001
Характеристика	
	жидкость с характер-
	ным запахом

П р и м е ч а н и е. Эфиры в пересчете на  $\mathrm{CH_{3}COOCH_{3}}$ , альдегиды, спирты, вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий, нерастворимые в воде органические примеси определяют по ГОСТ 2603-51.

## Техинческая характеристика ацетона технического (ГОСТ 2768—60)

Марка А	Марка Б
Опалесценция	} отсутствует
791—794	790—793
99,5	98,5
55 <b>,</b> 5—56 <b>,5</b>	55,5—57,0
0,002	0,003
0,002	0,003
0,5	1,5
2	0,5
	Опалесценция 791—794 99,5 55,5—56,5 0,002 0,002 0,5

Примечание. Щелочность испытывают по ГОСТ 2768-60.

## Техническая характеристика нафтализола (ГОСТ 10243—40)

Определение	Раствор фенолов (смесь бензофено- ла, трикрезола и ксиленолов) в нафтеновом мыле (мылонафте)
Рецепт, мас. ч.: фенолокрезолы каменно- угольной смолы нафтеновое мыло керосино- вой фракции нефти, со- держащее около 45% чи- стых нафтеновых кислот Виеший вид	Смешиваются при температуре около 85° С  Однородная маслообразная чернобурая жидкость; в тонком слое проходящего света прозрачна 1040—1080  Растворяется в воде и спирте во всех соотношениях. Водные 1—10%-иые растворы нафтализола прозрачны, допускается опалесценция
Содержание, %, не более:  свободной щелочи в пере- счете на КОН	1 32 32 <b>±</b> 3

Техническая характеристика керосина тракторного (ГОСТ 1842 52)

Показатель	Керосин тракторный	Керосин тракторный высокоокта- новый	дотэМ йинет апэн
Октановое число, не ниже Фрикционный состав: при температуре, °C, перетоняется:	40	45	FOCT 511—52
10%	Не менее 110— не более 180		
50% · · · · · · ·   90% · · · · · · · ·	Не менее 190— не более	нее 190   Не менсе   240	FOCT 2177—48
9800	27 <b>5</b> Не более 300	Не более 290	
Кислотность на 100 мл керосина, мг/КОН, не более Зольность, $^0$ ъ, не более Содержание смол в 100 мл керо-	4, 0,0		ГОСТ 6041 -51 ГОСТ 1461-52
сина, мг, не более Содержание серы, %, не более Испытание на медную пла-	41 1,		ΓΟCT 1567 –52 ΓΟCT 1771 –48
стинку	Выдер≀	кивает	ΓΟCT 6321 52

 $\Pi$  р и м е ч а н н е. Водорастворимые кислоты и щелочи, механические примеси и вода отсутствуют.

Таблица 9.16

Техническая характеристика синтетического этилового спирта (ГОСТ 9674-61)

	(1001 0014 01)	
Показатель	Очищенный	Для производства дивинила
Внешний вид	Бесцветная, прозр жащая механическ кос	их примесей жид-
Содержание этилового спирта (кре-		
пость), %, не менее	95,0	92,0
изопропилового спирта, не более	0,05	0,2
диэтилового эфира	Не допускается	Не более 1,0
на серу	» »	Не пормируется
лимеров)	5	500
сухого остатка	10	10
уксусноэтиловый эфир	250	250

#### Техническая характеристика олифы глифталевой (ГОСТ 8040-56)

Определение	Продукт взаимодействия растительных масел, глицерина и фталевого ангидрида с добавле пием сиккатива и уайт спирита
Назначение	Для разведения густотер тых красок
Вязкость по вискозиметру ВУ при температуре 20° C, °ВУ	8—14
Содержание пленкообразующего вещества, %, не менес	50
Содержание растворителя, <sup>0</sup> 0, не более Кислотное число, мг/КОН, не более	50 12
Отстой в течение 24 ч при температуре 20° С, %, не более	1
Прозрачность после отстоя в течение 24 ч при температуре 20° C	Полная. Допускается опалесценция
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не менее	32
Содержание смоляных кислот	Отсутствуют
Время высыхания при температуре 18—22° С и относительной влажности воздуха 60—70%, ч, ие более	24
Предел прочности пленок при изгибе по шкале гибкости, мм, не более	_ 1
Водостойкость пленки	Достаточная

Для изготовления глифталевой олифы применяют следующие материалы: растворимые масла: подсолнечное (ГОСТ 1129-55), соевое (ГОСТ 7825-55) с содержанием золы не более 0,02%, рыжиковое с содержанием золы не более 0.08% и льняное (ГОСТ 5791—51) с содержанием золы не более 0.05%;

глицерин дистиллированный (ГОСТ 6824—54) динамитный;

ангидрид фталевый (ГОСТ 7119-54);

глет свинцовый (ГОСТ 5539-50) марки 1;

уайт-спирит (ГОСТ 3134—52);

сиккативы — свинцовый, марганцовый и кобальтовый, изготовленные на

маслах с содержанием не менее трех активных металлов.

В народном хозяйстве применяют нефтяные высокоочищенные парафины марок B<sub>1</sub> 50-52, B<sub>2</sub> 52-54, B<sub>3</sub> 54-56 и B<sub>4</sub> 56-58 (ГОСТ 16960-71), а также для производства жирных кислот—марки Т (технический очищенный); для производства синтетических жирных кислот-марки С (для синтеза); для производства спичек-марки Нс (неочищенный); для различных целей - марки Нв (неочищенный высокоплавкий).

Нефтяные парафины характеризуются кристаллическим строением и белым цветом. Парафин Нс имеет желтый цвет, Нв — от светло-желтого до светло-коричневого. Очищенные парафины не имсют запаха.

Требования к парафинам приведены в табл. 9.19.

Техническая характеристика глицерина различных марок (ГОСТ 6259-82)

Показатель	Чистый для внализа	Для микро- скопии	Чистык
Формула	Густая прозр скопыческая	Н—СНОН С рачная бесцве- я жидкость, с наяся с водой	тная гигро- мешиваю-
Относительная молекулярная масса		92.09	
Коэффициент преломления $n_D^{20}$	1,4728-	-1,4744	1.4710
Цвет	Выдержива	ет <b>с</b> я по ГОСТ	1,4744 1 6259—52
сульфатов), %	0,001	0,001	0,002
хлоридов Сі	0,00025	0,0005	0,002
фитов SO <sub>4</sub>	0,01	0,02	0,02
ной группы Рь	0,0001	0,0005	0,0005
эфиров жирных кислог в пересчете на С₃Н₁СООС₂Н₅	0,1 0,00005	0,1 0,00005	0,2 0,0002

Примечание. Вещества, обугливаемые серной вислогой, сахарозу в глюкозу, вещества, восстанавливающие аммиачный раствор серебра, реакцию водного раствора испытывают по ГОСТ 62:9-52.

Таблица 9.18

Техническая характеристика канифоли сосновой (ГОСТ 797-41)

_		Сорт	
Показатель	высший	первый	подота
Формула	отгонке см дяным пар смолы. До	$C_{20}H_{30}O_2$ я масса, полу еси смоляных ом легучейча бывается подс акцией сосног	кислот с во- сти сосновой ечкой соснь
Виешний вид	Прозрачн	ая стекловидн Желтый	Темно-
Содержание, %, не более влаги	0,3 0,05 0,05 6	0,4 0,05 0,10 8	оранжевы 0,5 0,07 0,10 10
нее	68 168	65 160	52 150

Примечание. Канифоль применяют в производстве красок и для других

				=	Пормы для мароь	£		,		
Помазатель	B, 50—52	B <sub>2</sub> 52 – 54	B³ 2∜ 20	B4 56—58	Г с госу дарственным Знаком качества	£ .	Ö	IIc	Н	TOUT
Температура плавлеция, °С	20 25	52 52 54	54 54 56	56 56—58	32	20	45—52 42	42 50	50 57 64	ГОСТ 4255 48; для марок С, Нс и Нв ГОСТ 16960 71
Содержание масла, %, не 60- лее	8,0	0,5	0,5	0,5	1,8	2,3	2,2	5,0	2,3	FOCT 13577—71
Устойчивость цвета, сутки	7	7	7	7	4	4	He or	I Не определяется	ется	FOCT 13577-71
Глубина проникания иглы при нагрузке 1 Н, мм, нс более	18	91	14	13	Hc	Нс определяется	 1яется		20	FOCT 16960—71
Фракционный состав: при гначала перегонки, С, не ниже		_	_	_	-		320			
до <i>t</i> 400° С перегоняет- ся, %, пе менее · · · ·			He	Не определяется	иется		09	IIc o	Пе опре- деляется	FOCT 1012071
97% перегоняется при тем- пературе, °С, не выше							160			

Продолжение табл. 9.19

	Today and transfer	•	
Показатель	110рмы дам маров.    1	C Hc HB	FOCT
Температура вспышки, °C, не ниже · · · · · · · · ·	Нс определяется	160 He on- 160 редс- ляет- ся	FOCT 6356—52
Содержание, <sup>9</sup> 0, не болес. серы	Отсутствует	0,05 То же 0,15 0,2 Отсут- Сле- ству- ды ет	5   FOCT 1437—56 -   FOCT 2477 65
механических примесей фенола	» Не определяется	Orcyrctbyfor 0,01 Orcyr- He onpe- crby- деляется et	1 FOCT 6370—59 FOCT 1057—67
водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствуют	 Не определяются	FOCT 6307 – 60

Августиник А. И Керамика. Л., Стройнздат, 1975. 592 с.

Андреанов К. А. Кремнийорганические соединения. М., Госхимиздат,

1955, 376 c. Божант В., Хваловски В., Рдтоуски И. Силиконы. М., Госхимиздат, 1960. Ермилов П. И. Диспергирование пигментов. М., «Химия», 1971. 298 с. Зальманг Г. Физико-химические основы керамики. М., Госстройиздат,

Зиновьев А. А. Химия жиров. М., Пищепромиздат, 1952. 179 с.

Иванов-Городов Н. М. Норми ование расхода сырья и материалов в производстве бытовой керамики. М., «Негкая индустрия», 1969.

Крешков А. П. Кремнийорганические соединения в технике. М., Пром-

стройиздат, 1956. 289 с. Куколев Г. В. Химия кремиия и фазическая химия силикатов. М., «Выс-

шая школа», 1966. 462 с.

Милс Р. Н., Льюнс Ф. И. Силиконы. М., «Химия», 1964. 255 с.

Мороз И. И. Совершенствование производства фарфоровых и фаянсовых

изделин. М., «Легкая индустрия», 1973. 247 с.

Орлов Н. Ф., Андросова М. В. Кремпийсрганические соединения в текстильной и легкой промышленности. М., «Легкая индустрия», 1966. 239 с. Ребиндер П. А. - «Журнал ВХО имени Д. И. Менделсева», 1966, 11, № 4, c. 362.

Рейнольдс В. В. Физическая химия нефтяных растворителей. М., «Химия»,

Тагер А. А. Физико-химия полимеров. М., «Химия», 1968. 536 с.

Технологические инструкции по производству фарфоровой хозяйственной посуды. М., ЦНИИГЭИлегиром, 1971. 72 с.

Шварц А., Перри Ж. Поверхностно-активные вещества. М., И.Т. 1953. Шенфельд Н. Неионогенные моющие средства, М., «Химия», 1965.

Эрман В. Ю., Толстая С. Н., Таубман А. Б. — «Коллондный журнал», 1969, 31. № 4, c. 611.

Gunter N. Temperaturwechselbeständigkeit von Geschirroporzellan. «Silikattechnik», 1970, N 21, S. 425 -428.

Kirchner H. P., Gruver R. M. Strengthanisotropy, grain size relations in cera-

mic oxides. «J. Amer. Ceram. Soc.», 1970, 53, N 5, p. 232 -236. Koch H. Else werunreinigunden in Poczellan. - «Keram. Z.», 1970, 22, N 8,

S. 536 - 539. Kröckel O. Der Einflus der Porosität auf die mechanische Festigkeit von Kera-

mischen werkstoffen. «Silikattechnik», 1972, N.3, S. 83-87.

Mattyaszovsky-Zsolnay M. — J. Amer. Ceram. Soc., 1977, N 9, S. 299-306. Motoyuki J. Method of manufactururing low thermal expansion porcelan (Nippon joki kabushiki kaisha) USA, kl. 117-118.

Navetschko M., Navetschko K., Stobierski Z. Bedania mikras kopowe tenstary azkljiv dia Porcelany elektrotechniczaej. — «Sklar i ceram.», 1971, 22, N5, p. 143—

Rychorst J. - «Sprechsaal für Keramik, Glas, Email, Silikate», 1970, N 21. Straub F. Überlegungen zur Festigkeit keramischer Werkstoffe. - «Ber. Disch. Keram. Ges.», 1969, 46, N 299-308.

Scholze H., Lowsky W. Blasenverteilung in Porzellanglasuren. - «Keram. Z.».

1968, 20, N 12, S. 777 778.

Schuller K. Der Einflufder Quarzaflösung beim Brand auf die Kristallisation von Nadelmullit. «Ber. Disch. Keram. Ges.», 1961, 38, N 5, S. 241-244. Zapp P. Warmeausdehnung von Porzellanmassen und Glasuren in Abhängigkeit von der Brennhöhe. - «Ber. Disch. Keram. Ges.», 1971, 48, N 8, S. 337-342.

#### РАЗЛЕЛ IV

#### методы контроля

#### Глава 10

#### КОНТРОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВОВ СЫРЬЯ, МАСС И ГЛАЗУРЕЙ

#### Общие положения

Пля химического анализа из средней пробы анализируемого материала отбирают 10—15 г и измельчают в агаговой ступке, чтобы не было крупинок. Пробу хранят в банке с притертой пробкой, из которой после перемешивыния берут навески для анализов.

В глинах, каолинах, полевых шпатах, пегматитах, тальке, фарфоровых

массах и песке определяют содержание:

 $\Pi\Pi\Pi$ , SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO, MgO,  $\Gamma$ e<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>O, SO<sub>3</sub>; в полевошпатовых глазурях, кроме того, содержание Li<sub>2</sub>O;

в глазурях со стронцием и бором: ППП,  $S_1O_2$ ,  $B_2O_3$ ,  $AI_2O_3 + Fe_2O_3$ ,  $S_1O_3$ CaO, MgO, K<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>O;

в глазурях со свинцом и бором вместо оксида стронция содержание оксида

в глиноземе ППП,  $S:O_2$ ,  $R_2O_3$ ,  $Al_2O_3$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $TiO_2$ ;

в доломите, мраморе и известняке, гипсе - нерастворимый остаток, сумму полуторных оксидов ППП, А12O2, Fe2O3, Т:О2, СаО, MgO;

в карбонате стронция — нерастворимый остаток, SrO, CaO; в карборунде — SiC, SiC + Si, Si металлический, SiO<sub>2</sub>;

В ЖИДКОМ СТЕКЛЕ -- ВОДЫ, Кремнезема, Оксида натрия и молуль жилкого

Иногда применяют физические методы: например, содержание КаО, Na2O, Li2O и др. определяют пламенным фотометром с помощью калибровочных рас-

Специальные сведения, необходимые при проведении химических анализов.

даны в табл. 10.1 -10.5.

Таблица 10.1

#### Окрашивание пламени соединениями некоторых элементов

Элемент	Цвет пламсив	Элемент	Цвет пламени
Калий Медь Натрий Кальций	Фиолетовый Зеленый, голубой Желтый Коричнево-крас- ный	Бор	Зеленый Бледно-синий

Плотность d и упельный объем v воды при разных температурах

i; °C	d, KΓ/M³	υ, M³, ΔΓ × ×10−3	t. °C	d, кг/м³	v, M³/kr× ×10−³	t. °C	₫, кг/м³	υ, м³/кг× ×10 <sup>8</sup>
-10 -5 0 4 10	998,15 999,30 999,87 1000,00 999,73	1,00180 1,00070 1,00013 1,00000 1,00021	20 30 40 50 60 70	998,23 995,76 992,24 988,07 983,24 977,81	1,00177 1,00435 1,00782 1,01207 1,01705 1,02000	80 90 100 110 120 130	971,83 965,34 958,38 951,00 933,40 935,20	1,02899 1,03599 1,04343 1,05150 1,06010 1,06930

Таблица 10.3

#### Температура кипения воды при различных давлениях

<i>Р,</i> МПа	t, °C	<i>Р.</i> МПа	t, °C	<i>Р.</i> МПа	t, °C	P. MIIa	t, °C
0,1	99,1	0,5	151,1	0,9	174,5	3,0	235
0,2	119,6	0,6	153,1	1,0	179,0	4,0	251
0,3	132,9	0,7	164,2	1,5	197,4	5,0	265
0,4	142,9	0,8	169,6	2,0	201,4	10,0	312

Таблина 10.4

#### Вязкость воды при разных температурах

t, °C	та·с·10-2	t, °C	η, Па∙ с∙ 10-²	t, °C	η, Πα· c· 10-2
11	0,01274	16	0,01116	21	0,00986
12	0,01240	17	0,01088	22	0,00963
13	0,01207	18	0,01061	23	0,00941
14	0,01175	19	0,01035	24	0,00920
15	0,01145	20	0,01010	25	0,00899

Жесткость воды. Жесткость воды — мера содержания в ней растворимых солей Са и Мд.

Постоянная жесткость Жп обусловлена содержанием сульфа-

тов и хлорилов и не исчезает при кипячении.

Временная жесткость Жа обусловлена наличием в воде бикарбонатов. При кипячении они переходят в нерастворимые карбонаты, и жесткость воды снижается.

Общая жесткость Жо обусловлена общим содержанием солей Са и Мд. Жесткость выражается в ммоль Са и Мд в 1 л воды или в градусах жесткости. Немецкие градусы жесткости 1° - 1 мас. ч. СаО в 100 000 мас. ч. воды (10 мг СаО на 1 л воды). 1 мас. ч. МдО эквивалентна 1,4 мас. ч. СаО. 1° французский —  $0.5603^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$  английский —  $0.7987^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$  американский —  $0.056^{\circ}$  немецкого.

Временную жесткость определяют титрованием 100 мл воды 0,1 н. раствором HCl. Число мл HCl соответствует жесткости, моль на 1 л.

Титрование ведут по метилоранжу. Общую жесткость определяют после нахождения временной титрованием той же пробы смесью NaOH и Na CO2.

Воду смягчают, добавляя Са (ОН)2, СаО, Na2CO3 и др. Наиболее полная очистка воды от солей Са и Мg достигается солями фосфорных кислот.

Растворы. Растворы всех веществ характеризуются определенной концентрациен, т. е. количеством растворенного вещества в общем количестве смеси в процентах.

Раствор, содержащий в 1 л 1 моль растворенного вещества, называется молярным. Раствор, содержащий в 1 л число граммов растворенного вещества, равное его молекулярной массе, называется нормальным.

Для перехода от одних выражений концентрации раствора к другим при-

меняют следующие формулы:

$$A = \frac{100B}{100 + B} = \frac{M_{\mu}}{100}$$
;  $B = \frac{100A}{100 - B}$ ;  $M = \frac{A10\rho}{M}$ ,

где A, B — количество растворенного вещества соответственно в  $100\ r$  раствора или 100 г растворителя, г:

M — количество растворенного вещества в 1 л раствора, моли:

и — относительная молекулярная масса растворенного вещества;

 $\rho$  — плотность раствора, г/см<sup>3</sup>.

Правило креста. При приготовлении растворов определенной копцентрации смешением растворов разных концентраций или разбавлением одного раствора применяют правило креста: слева в колонку пишут концентрации растворов (при разбавлении вместо второй концентрации пишут нуль), в центре креста записывают требуемую концентрацию раствора. Вычитая по диагонали из большего числа меньшее, получаем цифры, пропорциональные количествам. мас, ч. смешиваемых растворов, обеспечивающие нужную концентрацию. Цифры, выражающие концентрацию смешиваемого раствора с его количеством, мас. ч. находятся на одной горизонтальной строке.

Пример. Для приготовления 40%-ного раствора Н<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> из 98 и  $27^{\circ}_{\cdot 0}$ -ных необходимо 13 мас. ч.  $98^{\circ}_{\cdot 0}$ -ной  $H_{\circ}SO_{4}$  и 58 мас. ч.  $27^{\circ}_{\cdot 0}$ -иой  $H_{\circ}SO_{4}$ . Спо-

соб дает погрешность до 0.5%.



Индикаторы и буферные растворы. Составы применяемых инликаторов ланы в табл. 10.5.

Состав ацетатного буферного раствора дан ниже.

Кристаллический уксуснокислый натрий, г 2 н. раствор уксусной кислоты (или 123 мл 98% - ной уксусной кислоты, разбавленной 

Состав а м м и а ч н о г о буферного раствора пан ниже.

Хлористый аммоний, г . . . . . . . 67.5 25%-ный раствор аммиака, мл . . . . . . 570 

#### Составы индикаторов

# Концентрации стандартных растворов (содержание TiO<sub>2</sub> и Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> до 1%)

<b>Индикатор</b>	Составляю-	Растворитель	растворо	в (содержа Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> до 1	1%)
Ксиленоловый оранжевый, метиловый оранжевый	0,1 г инди- катора	100 мл воды	Номер рабочего стандартного рас твора	Коппенърдина ТЮ <sub>2</sub> и Ре <sub>2</sub> О <sub>3</sub> , умл	ества растно в Г. мл. псоб че для прино им стандарт-
Хром темно- синий кислотный	0,2 г инди- катора	10 мл буфер- ного раствора аммиака. До 100 мл добавляют эти- ловый спирт	Howep CTannal TBOPa	<u> </u>	Колич ров В 1 ходимн товыен
Флуорексон	0,4 г инди- катора 0,33 г ти- молфталек- сона 40 г CaCl <sub>2</sub>	—	1 2 3 4 5 6	0,000005 0,000010 0,000015 0,000020 0,000025 0,000030 0,000035	5 10 15- 20 25 30 35
Дифенил- карбазон	0,5 г инди- катора	100 мл 95%- ного этило- вого спирта	7 8 9 10	0,000035 0,000040 0,000045 0,000050	40 45 50

Хлористый аммоний помещают в мерную колбу вместимостью 1 л, растворяют в небольшом количестве воды, добавляют раствор аммиака, затем доливают воды до метки. Полученный буферный раствор проверяют на отсутствие ионов Са и Мg индикатором кислогным хромом темпо-синим. Раствор красноватого цвета иейгрализуют трилоном до перехода окраски в синюю.

Стандартные растворы (табл. 10.6 10.7). А зотнокислый алюминий  $Al~(NO_3)_3$ ,  $20~r~Al(NO_3)_3$  растворяют в 1 л дистиллированной воды

и тшательно перемешивают.

Устапавливают титр раствора: в стакан вместимостью 300—400 мл пипеткой отбирают 100 мл стапдартного раствора, добавляют 2—3 капли индикатора метилового оранжевого и нагревают на электрической плитке до кипения. В стакан по каплям добавляют 10%-ный раствор аммиака до перехода окраски в желтую. Стакан с раствором ставят на теплую электрическую плитку с закрытой спиралью и выдерживают до полной коагуляции гидроксида алюминия. Осадок фильтруют через слабый беззольный фильтр (белую или красную ленту) и промывают горячим раствором  $Al(NO_3)_3$ . Фильтр с осадком переносят в прокаленый и взвешенный платиновый или фарфоровый тигель, осторожно озоляют, прокаливают в печи при температуре  $1000-1100^\circ$  С в течение 1 ч и после охлаждения взвешивают. Прокаливание повторяют до постоянной массы. Титр определяют не менее трех раз и вычисляют среднюю массу осадков.

Тигр стандартного раствора  $Al(NO_3)_3 - T_{Al_2O_3}$ , выраженный в граммах

 $A1_2O_3$ , определяют по формуле

$$T_{\mathrm{Al}_{z}\mathrm{O}_{3}} = \frac{G}{100},$$

G — масса осадка,  $\Gamma$ ; 100 — объем раствора, мл.

Хлористый кальций CaCl<sub>2</sub>. 5 г Ca(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> растворяют в 40 мл HC1(1:1), раствор перемещивают. В мерной колбе вместимостью 1 л доводят объем раствора до метки водой и тщательно перемешивают.

#### Концентрации стандартных растворов (содержание $TiO_2$ и $Fe_2O_3$ выше 1%)

Номер рабочего стандарт ного	Копцеп трация ТіО <sub>2</sub> и Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ,	твора, ходимое готовле	ство рас- мл, необ- для при- ния стан- раствора	Номер рабочего стандарт- ного	Концен- трация ТЮ2 и Fe2O3.	твора, м ходимое готовлен	ство рас- ил, необ- для при- ния стан- раствора
раствора	1/Ул	A	В	раствора	г/мл	A	В
1 2 3 4 5 6	0,00005 0,00006 0,00007 0,00008 0,00009 0,00010	5 6 7 8 9	25 30 35 40 45 50	7 8 9 10 11	0,00011 0,00012 0,00013 0,00014 0,00015	11 12 13 14 15	55 60 65 70 75

Таблица 10.8

#### Факторы весового анализа

ваемое ваемое ваеши	Опредс- ляемое вещество	Фактор Г	ig Γ	Взвеши- вземое вещество	Опреде- ляемое вещество	Фактор Г	lg Г
Alpo <sub>4</sub> Baso <sub>4</sub> Baso <sub>4</sub> Baso <sub>4</sub> Caco <sub>3</sub> Caso <sub>4</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> BaO <sub>2</sub> CaSO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> CaO CaO CuO	0,4180 0,6576 0,5832 0,4202 0,5603 0,4119 1,2517	62 113 81 757 76 581 62 344 74 842 61 482 0,9750	Fe KCI KCIO <sub>4</sub> K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> MgP <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Mn <sub>3</sub> O <sub>1</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> K <sub>2</sub> O K <sub>2</sub> O K <sub>2</sub> O MgO MnO	1,4297 0,6317 0,3399 0,5406 0,3623 0,9301	65 525 80 052 53 137 73 284 55 903 96 851

Таблица 10.9

## Вязкость и плотность жидкого стекла с силикатным модулем 2,63

Плотность,	Вязкость.	Плотность,	Вязкость,
г/см <sup>3</sup>	Па-с-10-1	г/см <sup>3</sup>	Па·с·10-і
1,038	0,027	1,265	0,077
1,070	0,030	1,325	0,160
1,100	0,031	1,385	0,460
1,150	0,037	1,452	1,940
1,210	0,050	1,511	10,740

Плотность водных растворов  $Na_2CO_3$  и  $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$  при температуре  $20^{\circ}$  C

		Содерж	ание, г				Содерж	ание, г	
Плот- ность,	Na <sub>2</sub>	CO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	10H <sub>2</sub> O	Плот- ность, г/см <sup>8</sup>	Na	1 <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	10H <sub>2</sub> O
г см <sup>а</sup> '	в 100 г	в1л	в 100 г	віл	17012	в 100 г	віл	в 100 г	віл
1,009 1,019 1,029 1,040 1,050 1,061 1,071	1 2 3 4 5 6 7	10,09 20,38 30,88 40,59 52,51 63,64 74,98	2,70 5,40 8,10 10,8 13,5 16,2 18,9	27,22 55,03 88,37 112,30 141,80 171,90 202,50	1,082 1,092 1,103 1,114 1,124 1,135 1,146	8 9 10 11 12 13 14	85,5 98,2 110,3 125,5 134,9 147,6 160,5	21,6 23,3 27,0 29,7 32,4 35,1 37,8	233,6 265,8 297,8 330,8 364,3 398,6 433,3

Таблица 10.11

Содержание,  $9_0$ , SiO<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>O и H<sub>2</sub>O в водных растворах силиката разной концентрации и при различных значениях силикатного модуля

		Сод	ержан	ие, %				Сод	ержан	ие, %	
Мо- дуль	Плот ность, г/см <sup>3</sup>	S1O2 + - Na2O	S1O <sub>2</sub>	Na₂O	H <sub>2</sub> O	Мо- дуль	Плот- ность, г/см <sup>8</sup>	S1O2 + +Na2O	S1O <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> O	Н₂О
1,5	1,036 1,075 1,160 1,260 1,380 1,525	3,8 7,6 15,1 22,7 30,3 37,8	2,3 4.5 9,1 13,6 18,2 23,7	1,5 3,0 6,0 9,1 12,1 15,1	96,2 96,4 84,9 79,3 69,7 62,2	3,0	1,036 1,075 1,160 1,260 1,380 1,525	4,6 9,2 18,2 27,5 36,7 45,9	3,4 6,9 13,8 20,6 27,5 34,4	1,2 2,3 4,0 6,9 9,2 11,5	95,4 90,8 81,6 72,5 63,2 54,1
2.0	1,036 1,075 1,160 1,260 1,380 1,525	4,2 8,5 16,9 25,4 33,8 42,3	2,8 5,6 11,3 16,9 22,6 28,2	1,4 2,8 5,6 8,5 11,3 14,1	95,8 91,5 83,1 74,6 66,2 57,7	3,5	1,036 1,075 1,160 1,260 1,380 1,525	4,7 9,4 18,8 28,2 37,6	3,6 7,7 14,6 21,9 29,2 —	1,0   2,1   4,2   6,3   8,4   —	95,3 90,6 81,2 71,8 62,4
2,5	1,036 1,075 1,160 1,260 1,380 1,525	4,4 8,8 17,5 26,3 35,0 43,8	3,1 6,2 12,4 18,7 24,9 31,1	1,3 2,5 5,1 7,6 10,2 12,7	95,6 91,2 82,5 73,7 65,0 56,2	4,0	1,036 1,075 1,160 1,260 1,380 1,525	4,8 9,7 19,4 29,1	3,9 7,8 15,5 23,3	1,0 1,9 3,9 5,8	95,2 90,3 80,6 <b>70</b> ,9

8.0

	00 , III M		37,45	36,87	36.98	35.69	35.12	34 55	33.00	33.39	39,77	32.23	31.70	31 17	30.65	30,17	29.62	29.12	28.62	28.13	27.64	97.16	25,12	26,21
1	ه ر ۵		62,55	63,13	63.72	64.31	64.88	65,45	66.01	66 68	67.23	67.77	68,30	68.83	69,35	69.83	70,38	70,88	71.38	71,87	72,36	72.84	73.32	73,79
твердого вещества 2, 65 · 10 <sup>3</sup> кг, м <sup>3</sup>	ρ, πε, Μ <sup>3</sup> × × 10 <sup>3</sup>		1,64	1,65	1.66	1,67	1.68	1.69	1.70	1.71	1,72	1,73	1.74	1,75	1,76	1,77	1,78	1,79	1,80	1,81	1,82	1.83	48.1	1,85
10 <sup>3</sup> кг, м <sup>3</sup>	η, ο <sub>υ</sub> Μ		52,50	51,71	50,92	50,16	49,40	48,65	47,91	47,18	46,46	45,76	45,06	44,37	43,68	43,02	42,35	41,69	41,04	40,40	39,92	39,30	38,68	38,10
щества 2,65	gc. 00	ļ	47,50	48,29	49,08	49,84	50,60	51,35	52,09	52,82	53,54	54,24	54,94	55,63	56,32	56,98	57,65	58,31	58,96	59,60	60,08	60,70	61,32	06,19
твердого ве	$\frac{\rho_{\star}}{\mathrm{KI},\mathrm{M}^3 \times} \times 10^3$	9	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	1,49	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59	1,60	1,61	1,62	1,63
	η Ιπ. %	72.00	73,23	72,12	71,04	70,00	69,91	67,88	66,86	65,85	64,87	63,89	62,94	61,99	61,67	60,16	59,25	58,36	57,49	56,62	55,79	54,94	54,11	53,29
	£ %	96 77	77,02	27,88	28,96	30,00	31,09	32,12	33,14	34,15	35,13	36,11	37,06	38,01	38,93	39,84	40,75	41,64	42,51	43,38	44,21	45,06	45,89	46,71
	ρ, κг/м³× × 10³	1 30	75,1	17.1	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	62,1	0°,1	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,40	1,4]

## Расчетное время отбора проб в зависимости от температуры суспензии при глубине отбора 12,4 см

Tex-	Время отста	ивания суспевзии (от	бора проб) для части:	ц размером <i>d</i> , мм
пера- тура, °С	0,03	0,01	0,003	0,001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	64 c c 62 c c 59 c c c 55 c c c 55 c c c c 55 c c c 49 c c 44 c c c 44 c c 6 c c 44 c c 6 c c 6 c 6	26 мин 40 с 25 мин 59 с 25 мин 20 с 24 мин 41 с 24 мин 04 с 23 мин 29 с 22 мин 54 с 21 мин 20 с 21 мин 20 с 21 мин 20 с 20 мин 51 с 20 мин 51 с 20 мин 54 с 19 мин 26 с 18 мин 57 с 18 мин 32 с 18 мин 32 с 18 мин 48 с 17 мин 48 с 17 мин 48 с 17 мин 48 с 17 мин 42 с 16 мин 19 с	1 ч 46 мии 41 с 1 ч 43 мин 57 с 1 ч 41 мии 18 с 1 ч 38 мин 45 с 1 ч 36 мин 17 с 1 ч 36 мин 57 с 1 ч 31 мин 38 с 1 ч 29 мин 27 с 1 ч 27 мин 29 с 1 ч 25 мин 21 с 1 ч 24 мин 02 с 1 ч 24 мин 02 с 1 ч 21 мин 12 с 1 ч 20 мин 36 с 1 ч 17 мин 41 с 1 ч 15 мин 16 с 1 ч 14 мин 10 с 1 ч 12 мин 40 с 1 ч 11 мин 10 с 1 ч 10 мин 20 с 1 ч 06 мин 20 с 1 ч 05 мин 16 с	44 ч 26 мин 50 с 43 ч 18 мии 30 с 42 ч 12 мин 44 с 41 ч 08 мин 45 с 40 ч 07 мин 13 с 39 ч 08 мин 0 с 38 ч 10 мин 40 с 36 ч 23 мин 43 с 35 ч 43 мин 30 с 34 ч 45 мин 40 с 33 ч 10 мин 0 с 33 ч 10 мин 0 с 31 ч 35 мин 0 с 31 ч 35 мин 20 с 31 ч 35 мин 20 с 30 ч 53 мин 20 с 30 ч 16 мин 40 с 29 ч 40 мин 0 с 27 ч 11 мин 40 с 27 ч 11 мин 40 с

Определяют титр раствора CaCl<sub>2</sub> весовым методом. В стакан вместимостью 300-400 мл пипеткой отбирают 100 мл приготовленного раствора, добавляют 2-3 капли индикатора метилового оранжевого и нагревают до кипения. Сняв с плитки, добавляют при помешивании 20 мл насыщениого раствора щавелевокислого аммония и нейтрализуют раствором аммиака до перехода окраски раствора в желтую. Раствор с осадком должен стоять в теплом месте в течение 2 ч, затем осадок отфильтровывают через плотный фильтр (синюю ленту). Стенки стакана и фильтр тщательно обмывают 1%-иым раствором щавелевокислого аммония до полного удаления CI (проба с 1%-ным раствором азотнокислого серебра). Фильтр с осадком помещают во взвешенный тигель, осторожно озоляют и прокаливают до постояиной массы при температуре 900-950° С. Производят ие менее трех определений и высчитывают среднее значение.

Титр раствора CaCl2 определяют по формуле, данной на с. 206.

Углекислый литни Li $_2$ CO $_3$ . 2,4727 г Li $_2$ CO $_3$ , предварительно высущенного до постоянной массы при температуре  $105-110^\circ$  С (соответствуют 1 г Li $_2$ O), помещают в мерную колбу вместимостью I л, растворяют в 25 мл HC1 (1:1). Раствор доводят водой до 1 л и перемещивают. 1 мл раствора содержит 0,000 г Li $_2$ O.

Разбавляя раствор дистиллированной водой, готовят стандартные рабочне растворы следующих концентраций, г/мл: 0,000002; 0,000006; 0,000008; 0,00001; 0,00002; 0,00003; 0,00004; 0,00005.

#### Характеристика латуиных сеток

Номер сетки	Нор- мальный размер ячейки в свету, мм	Диаметр прово локи, мм	Число ячеек на 1 см² сетки	Номер сетки	Нор- мальный размер ячейки в свету, мм	Диаметр прово- локи, мм	Число ячеек на 1 см² сетки
2,5	2,50	0,50	11,2	0224	0,224	0,13	763
2,0	2,00	0,50	16	02	0,200	0,13	918
1,6	1,60	0,45	23,8	018	0,180	0,13	1 040
1,25	1,25	0,40	34,8	016	0,160	0,10	1 480
1,00	1,00	0,35	54,9	014	0,140	0.09	1 890
09	0,900	0,35	64	0125	0,125	0,09	2 130
08	0,800	0,30	82,6	0112	0,112	0,08	2 710
07	0,700	0,30	98	01	0,100	0,07	3 460
063	0,630	0,25	130	009	0,090	0,07	3 900
056	0,560	0,23	160	008	0,080	0,055	5 476
05	0,500	0,22	193	0071	0,071	0,055	6 400
045	0,450	0,18	252	0063	0,063	0,045	8 270
040	0,400	0,15	331	0056	0,056	0,040	10 085
0355	0,355	0,15	400	005	0,050	0,035	13 900
0315	0,315	0,14	494	0045	0,045	0,035	15 000
028	0,280	0,14	567	004	0,040	0,030	20 450
025	0,250	0,13	694		İ		

Содержание Li<sub>2</sub>O, %, вычисляют по формуле

$$Li_2O = \frac{KV}{G} 100,$$

где K — концентрация лития в испытуемом растворе, полученная с помощью пламенного фотометра, г/мл:

V — общий объем испытуемого раствора, мл:

G — навеска, г.

14\*

Калий — и атрий К —Na. 1,5830 г КС1 и 1,8858 г NaC1, предварительно высушенные до постоянной массы, соответствуют в пересчете 1 г К $_2$ О и 1 г Na $_2$ О. Навески помещают в колбу вместимостью 1 л, растворяют в небольшом количестве воды, доводят объем раствора до метки и перемещивают.

1 мл основного стандартного раствора содержит 0,001 г  $\rm K_2O$  и 0,001 г  $\rm Na_2O$ . Из полученного раствора путем разбавления приготавливают стандартные рабочие растворы следующих концентраций, г/мл: 0,000002; 0,000004; 0,000006; 0,000008; 0,00001; 0,000002; 0,00003; 0,00004; 0,00005.

Содержание оксидов К и Na определяют так же, как и содержание Li<sub>2</sub>O.

$$K - K_1 + \frac{a - a_1}{a_2 - a_1} (K_2 - K_1),$$

где  $K,\ K_1,\ K_2$  — концентрации оксида калия (или натрия) в испытуемом, в менее и более концентрированных стандартных растворах;  $a,\ a_1,\ a_2$  — показания фотометра для испытуемого, менее и более концентрированных стандартных растворов.

Сернокислая медь CuSO<sub>4</sub>. 0,1572 г CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O растворяют в воде, раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки водой и перемешивают. 1 мл раствора содержит 0,00004 г меди.

Оксид железа  $\mathrm{Fe_2O_3.~0,1~r}$  высушенного при температуре  $105-110^\circ$  С оксида железа помещают в коническую колбу вместимостью 500 мл, приливают 50 мл разбавленной в соотношении 1:1 HCl, нагревают на водяной бане до полного растворения Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, охлаждают, переливают раствор в мерную колбу вместимостью 1000 мл, разбавляют водой до метки и перемешивают. 1 мл стандартного раствора содержит 0,001 г Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Рабочий стандартный раствор готовят из 50 мл основного раствора, который отмеряют пипеткой, переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл и разбавляют водой до метки. 1 мл рабочего стандартного раствора содержит  $0,00005~\mathrm{r}~\mathrm{Fe_2O_3}.$ 

Диоксид титана TiO2. 0,2 г TiO2, предварительно прокаленного при температуре 1000° С, сплавляют в платиновом тигле с 6-7 г пиросернокислого калия. После охлаждения сплав растворяют в 150 мл 10°0 ного раствора H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> при нагревании. Раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки  $5^{0}_{0}$ -ным раствором  $\mathrm{H_{2}SO_{4}}$  и перемешивают. 1 мл стандартного раствора содержит 0,0002 r TiO<sub>2</sub>.

Реактивные растворы. Сернокислый цинк ZnSO<sub>4</sub>. 7,2 г ZnSO<sub>4</sub> растворяют в небольшом количестве воды. Если раствор помутнеет, то его отфильтровывают. Раствор разбавляют водой до 1 л и тщательно перемешивают.

Для приготовления 0,05 н. раствора 9,3 г трилона Б растворяют в небольшом количестве воды. Раствор фильтруют, разбавляют водой до 1 л и перемешивают.

Устанавливают поправку (коэффициент К) на соотношение растворов ZnSO1 и трилона Б. Для этого в колбу вместимостью 250 мл пипеткой отбирают 25 мл 0.05 н. раствора трилона Б, приливают 10 мл ацетатного буферного раствора, разбавляют водой до 150 мл, прибавляют восемь капель индикатора ксиленолового оранжевого и титруют раствором ZnSO<sub>4</sub> до перехода окраски в розовую. Титр определяют три раза и находят среднее значение. Коэффициент K вычисляют по формуле  $K \sim 25/V$ , где 25 — объем раствора трилона В, мл;

V — объем раствора ZnSO<sub>4</sub>, израсходованный на титрование, мл.

Титр трилона В устанавливают следующим образом: в коническую колбу вместимостью 250 мл отбирают пипеткой 15 мл стандартного раствора  ${
m A1~(NO_3)_3}$ (см. с. 206), приливают из бюретки 75 мл 0,05 н. раствора трилона Б. Содержимое колбы кипятят 2-3 мин на электрической плитке. Раствор охлаждают до комнатной температуры, нейтрализуют водным расгвором аммиака (1:1), добавляя его по каплям до перехода окраски индикаторной бумаги конго в слаборозовую. Приливают 10 мл ацетатного буфериого раствора, восемь капель индикатора ксиленолового оранжевого, раствор разбавляют водой до 150 мл. Избыток трилона Б оттитровывают раствором ZnSO $_4$  до перехода окраски в розовую. Титр раствора трилона Б  $T_{\rm Tp}$  ( ${\rm Al_2O_3}$ ), выраженный в граммах  ${\rm Al_2O_3}$ , вы числяют по формуле

 $T_{\text{Tp (Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub>)}} = \frac{15T_{\text{Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub>}}}{75 - KV}$ ,

15 — объем азотнокислого алюминия, взятый для титрования, мл;  $T_{\mathrm{Al_2O_1}}$  — титр стандартного раствора азотнокислого алюминия, г  $\mathrm{Al_2O_3}$ ;

75 — объем 0,05 н. раствора трилона, мл; K — поправка на соотношение растворов ZnSO4 и трилона Б; V — объем раствора ZnSO<sub>4</sub>, израсходованный на титрование, мл.

С помощью количественного анализа определяют содержание элементов или химических соединений в некоторой пробе в процентах. Содержание, %, вещества в пробе определяют по формуле

$$X=\frac{B\Gamma}{A}\ 100,$$

где B — масса прокаленного остатка данного вещества, г;

Г — фактор пересчета, который представляет собой соотношение 1 моля определяемого компонента к 1 молю взвешенного вещества (габл. 10.6);

A — масса пробы, г.

Содержание вещества, %, по нормальности раствора в пробе определяют по формуле

$$X = \frac{V_{\mathrm{T}} N \vartheta}{10a} \,,$$

где N — нормальность раствора с известным титром (число молей вещества, растворенного в 1 л раствора);

а — навеска, г:

 $V_{
m r}$  — количество раствора известной концентрации, израсходованное на титрование анализируемого раствора;

Э — количество граммов искомого вещества, моли,

Содержание Y, г. мл, искомого вещества в анализируемом растворе с помощью вещества B в растворе с известным титром определяют по формуле

$$Y = \frac{\partial_1 V_2 T}{\partial_2 V_1},$$

иЛН

$$Y = \frac{9_1 N V_2}{100 V_1} ,$$

где  $eta_1$  и  $eta_2$  — количество соответственно искомого вещества и вещества B,

T — концентрация вещества в растворе с известным титром, г/мл; N — нормальность раствора с известным титром;

 $V_1,\ V_2$  — объемы, мл, анализируемого раствора и раствора B, пошедшего на титрование  $V_1$ , мл анализируемого раствора.

При определении титра какого-либо раствора  $N_{\mathtt{1}}$  путем титрования его раствором с известным тигром  $N_2$  расчет производят по формуле

$$N_1 = N_2 \frac{V_2}{V_1} .$$

В результате анализа вводят поправку на зольность фильтра и загрязненность реактивов, определяемые контрольным анализом.

Основные данные для проведения технических анализов состава сырья, масс

и глазурей приведены в табл. 10.8-10.14.

214

The state of the s

Таблица 10,15	Методика и метод определения	4	Весовой, желатиновый, Через Биин добавить 2 мин порячей Изо- смешать и чере, 5 мин добавить 2 мин горячей Изо- смешать и чере, 6 мин финаценай Изо- белую ленту. Осадок промыль горячей Идо до имерянов, и промы добавить при 4—1100° с, прадить 1—2 сыдии НеС, пол- гиляя НЕ, Выдарите, промышить при 4— 1000° С, до достоянно масеы Р, силаниять оседем с к к 250°, и поавить в смеов- нить оседем с к 250°, и поавить в основ- праводинить изо Део бою ми, используется в праводинить изо Део бою ми, используется в праводинить изона 25°, 28°, 35°, 44	Томе	Весовой сплав с 30 мл НСІ націчть до растнорения, отфил этровать, промыть ченыре раза горячей НДО и создать Остатов трекращения выделения СО, охимлить распреред НД, выпари до вламного ситатка, гате так же, как в анализе № 1, разбанить НдО до 250 мл	и каолинов В с с о в о й Наческу Р рас во рас в на рас в
Анализ химического состава сырья, масс и глазурей	Пригоговление пробы	8	Диоксид креминя, глипы и песок Навесту — 1 г высущить при t — В — 1 г высущить при t — 1 г высущить при t — 100° С и преращения выделения СО с прекращения выделения СО с прекращения выделения СО с при техноли и	лвзирусмое всцество иссок   Тожс	Анализируемое вещество глипозем Навеску Р — 0,5 г име ушить при <i>t</i> — 105° (, пробу сп.г.лив с 5 г К <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) бавен. при <i>t</i> в 10° (, в течение 5 мин	те в ещества водине вытяжки глин $200$ гоздунно-сухой прыйы $\gamma$ $H_2$ О до 1500 мл смешать, долить $H_3$ О до 2 л, выстоять 1 $2$ дня Филлиронать дол призрачного филлирата на диойном фильгры. Выпарить 1000 мл, прокалить $_{12}$ и $_{12}$ $_{13}$ $_{13}$ $_{14}$ $_{15}$
Анализ хими	Основиме реактивы и формула для определения содержании веществ, %	2	А надизируемые Навс Навсти на руемые Навс Навсти плотностью 1, 19 · 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°	Апал То ме	в безводный лотностью 1,19·10 <sup>1</sup> , разб плотностью 1,84·10 <sup>3</sup> рму.у (1)	А и а и и з и р у е м ы Н <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Н F SIO <sub>2</sub> = (P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> ) 2000 1 dv. (2)
	Помер анализа	1		61	, m	*

<u> </u>	- <u>H</u>	Венества кирборунд Весоной можно и платновой чилко до ма 18-80, и 10-15 ма 18-80, и
Анализируемое вещество: жидкое стекл $A$ нализируемое вещество: жидкое стекл $A$ на средней пробы на веска $A$ = 2—2, 5 г ( $A$ )	мые вещества Высушенную при 1-5 бг Nа <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> спла титле в электропент прекрачисия высущен Н <sub>5</sub> () — с до 2.4 мл, добавить 10 мл обработку этиловым ог раз выпарить до 10 мл	3 и р у е м о с Навеску Р ~ = 454—500° С, с стоя: пой массь
A на и и в $A$ на	Анализнруемые Спирт См формулу (1)  10 же, что и в антлизе № 1 и этнлопый   Нь Нега См формулу (1)  11 прека предагательный прека прека Сорза на прек	$\Pi_2$ SO <sub>4</sub> плотностью 1,84·10 <sup>3</sup> НСІ плотностью 1,19·10 <sup>3</sup> , разбавленная растьор ВаСі 19%, разбавленно NH,OI 1 10%, ный растьор ВаСі 1%, ный растьор Адіо 3 100 = $\frac{P_1 - P_2 + 0.343P_4}{P}$ (4) Содержине SO, $P_3 = 0.343P_4$ (5)

90

4	пести водой до 300 мл, дль от стояться обиль ровут в не неороимс вохидея через овинов до им. Nag.So, Нагреть ири с неть 100 см. Nag.So, накратеры и подторить Остански промыть 1% ньм раствором ИСІ проль точности. обр.ботать ИЕ Если остатор мал, определение точное точности. обр.ботать ИЕ Если остаповения Сод. Выпарить досуха, осадок осупнения Сод. Выпарить досуха, осадок осупнения Сод. Выпарить досуха, осадок осупнить до исченнорить горичей 14.0, досадок у маления и трам сорячей 14.0, досятку іри промять до исченнорина молов Сі (пробатором до под промять до исченнори до под под под 10, пым раствором АКОО), Очильтрая силть 10, фильтрая силть 10, фильтрая силть и не водиной бане, К сстатку доб звить и не не промыть осадок до удысния и не промыть осадок до удысния не водиной бане. К сстатку доб звить и не не промыть промыть осадок до не промыть и промыть под 1 см. не не не промыть промыть и не не не промыть при к не и не зодумения и промыть при к не и не зодумения и промыть при к не и не зодумения и промыть при к не и не зодумения и промыть при к не и не промыть при к не и не зодумения и промыть при к не и не зодумения и промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не зодумение и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не промыть при к не и не при к не и не промыть при к не при к не при	У с к о р е и н ы й плокалениую навеску $\gamma$ 5 мл концентрированного Міз и 5 мл 40%-ного растеоры 11 Н нагревать 30 млн ис до кипеня, доблить 2 3 мл НГ и выпарить досуха. Остаток и 4 мл концентрированного Міз выпарить Повторигь 3 раза, прокалить до удаления $CO_2$ и при $t=1100^\circ$ С 10 мин до постоянной массы $P_2$	ры  с сплав, горячую Н <sub>5</sub> О в чашке, 5 мл II <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (для восстановления РыС <sub>2</sub> ) и н Пс копц, с набытком 5 7 мл высушить на водяноп 6 мг догатов остатов  желатиновый Сманания Слатиновый Сманалич № 1 После выщелачивания слава к растнору добавить 5 мл 3%-ного раствора НвОг	В сеовой В сеовой В самили на веску, 1 2 капли НДО, 3, 3 мл 11,5 Од, 10 — 15 мл 11,5 Од, 10 — 15 мл 11,5 Од, 10 — 15 мл 11,5 Од, 10 — 15 мл 11,5 Од, 10 — 15 мл 11,5 Од, 10 — 15 мл 11,5 Од, 10 — 15 мл 11,5 Од, 10 мл 12 мл 11,5 Од, 10 мл 12 мл 12 мл 11,5 Од, 10 мл 12 мл	
တ	з и р у е м о е в с щ е с т в о; силикаты Навеску Р — 0,5 1 + 3—4 1 безводиото NagCO, натревить до слаимения и прекращения имделеция СО <sub>2</sub> . Богатые оргалиять при т 600 700° С до смещения с безводным NagCO <sub>3</sub>	назирусмое вещество кварциг Навеску Р., І г беру на остатка при определении ППП (см. анализ. № 20)	13 и р у с м о е и с щ е с т в о. стекла с Предварительно измельченную наве ску Р 0,5 г силавить с з г Nа <sub>5</sub> CO <sub>3</sub> и 0,1 г KNO <sub>3</sub> до однородного (остояния 3 и р у е м о е в е ш е с т в о	См анализ № 1	зируе Навесі
24	А н а л м НадСО, безподный тителого на л м Над 1, плотностью 1, 37 · 10², разбавленна 1; 1 потностью 1, 37 · 10², разбавленна 1; 1 потностью 1, 84 · 10³ 1% · 11 н растьор желатна 1% · 11 н растьор желатна 1% · 11 н растьор дв NO м ный раствор дв NO м най раствор дв	Анал То же и NII3 копц. См. форму.1у (1)	А н а л н  N 2 <sub>2</sub> CO <sub>0</sub> безводный х ч.  KNO <sub>3</sub> 19, чый раствор H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 14 <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> конц. 40%-гый раствор IIF  CM. формулу (1)		Анали II <sub>8</sub> SO, плот ностью 1,84·10 <sup>3</sup> III <sup>6</sup> IIINO <sub>8</sub> плотностью 1,410 <sup>4</sup> HCI плотностью 1,19 10 <sup>3</sup> IICI, разбашленная 1:3 SIC. Pr 100. (6)
	j)	01		12	2

### Кремпий

3

c)

218

**карбору**ид 0 0 Ε ے 9 0 'n

•	и т т	י אר איי אר איי פי ע	TRADUCT STRUCT BY THE STRUCT STRUCT	od at
Тоже		Панеска Р 0,5 г	0,5 r	
$SIC + SI - \frac{P_1}{P} I00;$	(7)			
$S_1 - \frac{P_1}{P} 100 - S_1C.$	(8)			
ыС (см. анализ № 13)				

В е с о в о й положить навеску, добавить 1—2 кап и 1½0, 3 о ми Нg 50, 10 15 мл HF, выдарить на водляоц бы с остаток поместный положеный примить 100 мя разбавленной НС, кипятить 20—30 мин. фильтровать через синкою ленту, проминать орожей Нд, кипятить 20—30 мин. Прокалить фильтр при f — 700° С до постоянной массы P<sub>1</sub>

. 9 вещс ٠ О ٥ > ۵ Ħ ⋖.

15 Хром темно-сяний Аммиачи, ын буфершый раствор Трилога Б ную под Аммиачи, ын буфершый раствор Трилога Б ную под Аммиачи, ын буфершый раствор МН4 м мет ытор амми раствор МН4 м м м м м м м м м м м м м м м м м м м	

К ом п лексомстрически и в коническую колбу добанить 10 мл аммилачного буферного рассиюра, 7 8 ка пс. ь 1°0, чого раствора NII4NO, и титрого вять раствором грилона Б до перемода окраски в синюю отобрать в ставан аликвот-, подкислять ИІ., фильтровать задить ИІ!, фильтровать ую ленту Олустать фильтр ман Раст юруить осадок в раз НСІ и голгорить осаждение кыть, 3 мая горячии 1% ным кыть, 3 мая горячии 1% ным

m nat каолины, глины, плажные . G μ Ħ O ш e Z Z ø. Z

- -	
Habeena P	
$H_1O = \frac{P - P_1}{P} \ 100. \tag{10}$	

Весовой с навеской сущиль при t-105-0хладить в эксимлоре в течене Повторить до постоянной максы  $P_3$ Бюкс с 110°С, о 15 мин I

влажный "" CTB 0; веще e M o e л'и'з иру на < <

大きのなのない

6

HH -

;	См. формулу (10)	Навеска Р = 1 г	Весовой Массы $P_t$ при $t = 50^{\circ}$ С до постоянно Массы $P_t$
81	См. формулу (10)	А и"а"и и з и р у е м о е в е щ е с т в о; гипс (крисгаллически і)  Навеска Р — 1 г  Нап  В фарф  в фарф  в фарф  в при т	Бесовой Печенна) Весовой Печенная править в муфельной печение 30 — 40 мн. при 1 — 300—400 мн. при 1 — 300—400 мн. при 1 — 300—400 мн. при 1 — 300—400 мн. при 1 — 300—400 мн. при 1 — 300—400 С. Повторить до постоя при 1 — 300—400 мн. при 1 — 300 мн. при 1 —
19	19 Гипс безводный	Аналінзируемое вещество: жидкос стекло	гво: жидкое стекло

В е с о в о t Постанить тигель на водяную баню, вы-парить исду, порходжать нагревание на воздушной бане, затем прокалить при t· 600 700° С до посточнией массы  $P_z$ руемое вещество: жидкос стекл 2—3 г безводного гипса прокалить в вы-соком тигле при t = 900° С до постояний массы. Доблять I 2 г жидкого стекла.-Масса тигля с содержимым  $P_1$ 

(11)

100

 $=\frac{P_t - P_2}{P}$   $= \frac{P}{P}$ 

H20=

павеска

۵,

стекла

Потери при прокадивания (ППП) Наиеска  $P \sim 1$  г анализа № 16 ализиру (12) Ξ ⋖ 100 P . IJ

силикаты остатка cyxoro вещества: ИЗ e M ist

В е с о и о й Навеску прокалить 1 ч при  $t \sim 900^\circ$  . В «исктропечи Охладать и эксикаторс в те чен ис 15 мин. В энесить. Повторить до пс сточной массы  $P_1$ Навеску 0,5 г и 2,5 г илавня сиешать и добавить еще 1 г плавия. Постепенно сплавить при 4 800° С в гечение 15 мин до одпородного состояни. Тиель охла- дить. содержимое перенести в стакии, принить 30 мл горячей Н-60, 25 мл H-80, и перенести в мериую колбу иместимостью 100 мл, довести подей до метии. Из раствора определяют содержиние Т10, и Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> силикаты Апализируемые вещества: Оксид титана NagB.O,

безводный

° C Te-

(2:1) H<sub>5</sub>SO<sub>4</sub> плотностью 1,84·10³, разбашлен-пяя 1:5 H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> плотностью 1,2·10³ 3°0°-ный раствор Н<sub>2</sub>O<sub>2</sub> TiO<sub>2</sub> K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O, коэффициент (ло градуировоч-ной кривой); проба, взятая для определения с учегом разбавления (13) $TiO_s = \frac{K}{0.0045}$  100, × 0,0045 где

Фотоэдектроколориме.

Трический Коми раствора добавить 1 мл Народия 3%-ного раствора Игода, до 100 мл. Налигь вховету калориметра (ссли есть муть, то фильтролать) Если содгоржане Тібу < 1%-то длина кловеты 50 мм; если > 1 // длина содеботь па ФЭК-М при стием светофильтре. По градувровочной кривой определить содержание Тібу.

	ный Комплексометр и чесьи и п Добавить ипдиокармии, 20% иный растир КОН по изменени окрасии, загем 2 зма КОН (ри 12) гитровать ирилоко Б до гашения флуоресцепции и персхода окраски в фиолетовую	Комплексометрический Добавать в комплексом Темно систо. Добавать в каписль хрома темно систо. 10 мл трялона Б. 20 мл 20% ного растрера Na() н долитровать трилоном Б до переходы окраски в сине фиолетоную (при естесивенном освещении или лампах дневного сиета)	Комбинированный Комбинированный Комбинированный проводеление проводить парадлению в обоих стакавах, Осадок финктровать через пользукт в анализе. № 18. Фильтр высупления в почения 30 мин Довески до потоятия в почения 30 мин Довески до потоятия в постоятия в постоятия обработ и СКН), Сеадок распорный массы (СВО + SrO), Осадок распорный массы (СВО + SrO), Осадок распорный пой Н <sub>3</sub> О до осутствия опор СІ на фильтре обработ агь 25 ми Н <sub>3</sub> SO, и промыть холодист Н <sub>2</sub> O до осутствия опор СІ на фильтре обработ агь 25 ми H <sub>3</sub> SO, и промыть горичей Н <sub>3</sub> O дь колбу К фильтрату долить 11 г. Мин Н <sub>3</sub> SO, и напрети, 10 f 80° Си и тро-
n	у є м о є в є щ є є т в о; карына обогащенный Плавеку Р — 0,5 1, 5—6 г Nа <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> в Nа <sub>2</sub> B <sub>3</sub> C), разбалавенного 2:1, пла в нтъ при (—960 950°C. После осты нс, разбалавенной г такан со 100 км вания перенеси и стакан со 100 км нс, разбалавенной 1:3 После растиоре нс, разбалавенной 1:3 После растиоре в нтъ НС), разбалавенную 1:1, до растворе в нтъ НС), разбалиную 1:1, до растворе в нтъ НС), разбалиную 1:1, до растворе раствора уротронина, шитреть до ( — в предода уротронина, шитреть до ( — в предода уротронина, шитреть до ( — в предода уротронина, шитреть до ( — в предода уротронина, папрать на сталам од 5%, пьм раствором уротролина	ализируемые всщества: карбонаты, гияс Установить титр трилона Б по СаО Растаор после выделения полуторных оксидов (сид анализ № 24) довести в мер- яой колбе до 500 мл Огобрать 25 мл рас творы, долить И <sub>2</sub> О до 100 мл Кипятить до удаления NH <sub>3</sub> (то лакмусу), охладить е добынть Н <sub>2</sub> О до 100 мл	А н а л и з и р у е м ы с в п с с т в а глазури, содержащие SrO и B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 19.10 <sup>3</sup> , разбавлен- (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 500 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O до 600 мл (см. анализ № 21) долить H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O до 10 мл (см. анализ № 21) долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит H <sub>2</sub> O долит
٠.	0.5 н раствор трилона Б НСК конц.) разбольченняя 1: 1, 1 В н Nа₂В н Nа₂В 20%, ый раствор КОН 20%, ый раствор КОН 1 раствор САГ, фиксанальный вания Nа₂СО, безводивый з н 0.5% чый растворы уротровина вить НС КСІ (соль)    КСІ СаО	A H a J M B M B M B M B M B M B M B M B M B M	А нализируем нед плопистые 1,19,103, разбавлен- ная 1:3 (N14,13,C2,H4,O2, и темпенный растиер 10%, ный раствер N14,OH ная 1:4 0,1 н. раствер КМпО4 0,1 н. раствер КМпО4 0,0 0,00ыу - 1,1794g) 560 0,00ы V — объем КМпО4; g — масса СаО + SrO (V и g   сред ние из дыух залачений)
1	3.0	37	∞ 

Весопой (М. 4.) Садить 30 мл (М. 4.) Садить 30 мл (М. 4.) Садитов. Нейтранизовать м. 4.01, дет в. о. стояться, фильтронать через синоковатем. В прометь то отсутстия в волов С1 и промедить при т = 100° С до постоянном массы Р. Перецесты в конческую колбо выпарить до сухого остя ка и высушить при т = 140° С в течение 2 ч. Остудить, долинь 2 м. 4. Дет 6. Не 4. Остудить долить при т = 140° С в течение 2 ч. Остудить, долить при т = 140° С в течение 2 ч. Остудить, долить при т = 140° С в течение 2 ч. Остудить, долить и в дет 6. Не 6. SrO 11 B2O3 глазури, содержащие Фильтрат (см. андлиз № 21) выпарить до 150 200 мл, подъмслять НС3 C ещеетв 15% Hair pactbop NH<sub>4</sub>OH II<sub>5</sub>SO<sub>4</sub> innonuocraso 1,84·10<sup>4</sup>, pa i6abaeh-iiii i 1 i 1 i 4 i 4 i 4 ii. I a pactbop iMmto<sub>4</sub> C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>OH afcontornian ((<sub>2</sub>H<sub>3</sub>)<sub>2</sub>O afcontornian C i O = 0.002M 100, (29) HNO, плотностью 1 4-131, разбавлен-я 1 5 17 (М.н.): 2-14,03, пасыщенные раствор на поду. 1846 в най-паствор N. H. O. H. 63 2 иру объем 0.1 и раст КМпО<sub>4</sub> титр КМпО<sub>4</sub> по СаО Аналив 100, 0.0028

8

15 N. M. Mopos

остатов нодгоп выгляки стич HECOR, CILBRATH Фильтрат и промывные поды после спределения  $R_{\rm g}(t)_{\rm g}$  (см. апализ  $N^{\rm g}$  94) высрить до 200 м т ъещества: пещестио **л** гализируемые O зируе œ CaO۹,

Подкислить ИС, нагреть до ьипения, гри помешнымии осаждать (NII4,2,2,4,0), заиси долять МІ4,4 Ф до перемуда окраски в метую Оставить на 2 ч, фильтропать через синюю лешу Промыть 1%-ным рытаборы (NII4,2,4,4,6,2 до перугетану попои СI (пробле AgNOs) Фильтрат используют в яным ю № 40 фильтрат используют в яным ю № 40 фильтрат переточиной масым Ри

См виваниз № 35 См формучу (26)

Фильтрат после определения R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и FeO (см. инализы N° 26 и 33) выпарить, долинь H<sub>2</sub>O до 200 мл в мерную колбу, взять 50 мл раствора пинсткой. Осталь ное см. в анализе Ne 45

См. анализ "У 35

}	
l **	n.
7	1
i	
	n
1	69
	2
1	 
, 	
	_

#### CHAPKATM 7 В E 3 h e 10. H M H рγ и 11 3 γH

К опре- дия дове-	(N) 1 Ma 3 LMa	
151 02 12 05	(lc)	Wr,4.90
Pactuop (NII.) Pactuop (NII.) C. Haching Ld. Acatogy, H 1% Lish pactuop (NII.) C. Ll. Os D. O. O. O. D. D. O. O. D. D. O. D. D. O. O. D. D. O. O. D. D. O. O. D. D. D. O. O. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D.	$H_2^{\bullet}$ SO <sub>4</sub> разбаниенная $C_4O = \frac{VTK 100}{P}$ ,	IAE V OGLEM KMIO4; CGO, T THID KMIO4 IIO CGO, K GAKTOD IICPETALL IIA
4.9		

О садов, фильтровать через сниюю ленту, ореадов, фильтровать через си проба промыть  $\mu_0$  отсутствия вонов СІ (проба на AgNOA). Оледок смыть с фильтра в ста кан, долить 50 мл  $\Pi_2$  SO4,  $\Pi_2$  до до 100 мл, нагрев  $\mu_0$  с 70 80° С и титровать КМпО4, до устоитивой окраски

## магиия

## каолины, песов вещесть а. ĭ E ٥ -

4.3 п.0.5 н. раслвор трилона b пробу Р 0; ределить тит урмя темно синий или тамол талсь пр. г дойо у Р 0; 5 г охи их дойо у Р 0; 5 г охи их дойо у ределицай растили грил году пробу Р 0; 5 г охи их дойо у ределицай будерний растили грил году пробу Р 10; муз СОз п. п. п. п. п. п. п. п. п. п. п. п. п.

retp Transcla b no MgSO<sub>3</sub>.

retlabelle co 6 r Nas CO<sub>3</sub>.

con transclaim of 5 b min.

yerte n close n cooperate of min.

Sour pactrophenia oxagariba

sun amechanoribo 300 mil.

sun omechanoribo 300 mil.

sun omechanoribo 300 mil.

sun opmare koule Nils

sun opmare koule Nils

sur o 5 r NH4Cl, 15 mil.

sup. yo, ponutta, harpet d'a

sup. yo, nutta promata

ta follaba 0,5% sham pactribe.

# e

0.025 н раствор трилона Б 25%-ный раствор трилона Б 100 (25%-ный раствор винной, кислоты Хром темно синии Аммиачий буферный расткор лит.  Аммиачий буферный расткор лит.  Аммиачий буферный расткор лит.  Аммиачий буферный расткор лит.  МдО - 400 (Vo - V) 1007 (сс) раст пит.	Опреденить тигр 7 г. 0,718 (71, -7, 0,718 (71, -7, 0,718 (71, -7, 0,718 (71, -7, 0,718 (71, -7, 0,718 (71, 0,
	раствор трилона Б пи в пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи

титр трилона Б по МеО · Т.

— титр трилона Б ням после нахождения на фильтрата (см. анать 50 мм фильтрата, дозенсаминя выти виннон
заминачного буферного бинель, хрома темно см.

Комплексометрический нарагический и уческий сура-гом и стихом при естественном освещении или ламлах днелного света.

Весовой списовать по второй день через гинюм леиту, промыть  $NH_1OH$  до исчельления чения, спобы на  $AgNO_4$ ). Прохалить месты  $P_1$ силикаты пещества; Σ HCI mnorhocraso 1,19·10° (NH4)sNaHPO4 NH4OH P,0,363 MgO -

15

После определення СеО (см. анализ № 40) фильтрат выпарить до 200 мл. до лять НСІ до кислої режили, затем (NH<sub>4</sub>)» № 11РО<sub>4</sub> при помещина, ин и NH<sub>4</sub>OH до щелочной режини и сщ. 11) объема раствора Mg2P2O7 карбонаты, a веще 2 ⊠ руе ٠. 7 =

фактор пересчета на МgO

0,363

40

(33) іа Б раствор 100. - V) 75(a) 1 0,05 н. раствор трилона Аммиачный буфернын р. Хром темно синий 5 MgO

Фильтрат и громиршые воды после определении ΣR<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (см. анализ № 24) разбавить И<sub>2</sub>O до 500 м. в мерцой колбе. Определяют МgO 1 исле дахождения со держания Са()

Комплеков Метричесь и боло образовать интерков 12-ми фильтрата, добавить 4,50 до 100 мл, 40 мл аммизаного буферного раствора, 8 капслъ хрома темьсо-синего Титровать триловом В до исрохода краски в синою (при естетисном в дамия дневного сеста)

глип и каоливов ALICH SEKKE дество сухол остаток модной z. o Ú пзиру Апал

См анализ № 41 Z ; 4.3 (32) апализ № формулу (э 41

Фильтрат после определения Са() и SrO (см. анализ № 38) выпарить до 150 мл, долить 40 мл алмпанного буфермого даствора и 7—8 капель хрома Темно-(36) я <u>п</u>

вещества;

c

ру

×

A II e

48

Комплскоометр и ческий Гитровать трилоном Б до перехода окраски в синюю при естественном освещении или ламнах дневного света B2O3 II SrO глазури, содержацие

См, апализ №

Б; Био Ми 0,025 в. раствор трилона 1 10%-ный раствор NH<sub>4</sub>OII Аммычлый буферсый рас Хром темно-синий объсм трилона Е интр трилона Б MgO  $\frac{VT}{P}$ 1: > [гдс

226

15\*

55 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5
--

1 popularia (1900)	(еняы) Колориметричсский Колориметринования (помплексмей и монтрот выпары до был, долать 2 мл лимонной кислоты и NH4ОП до ры 7 (поляжусу), затем кислоты и NH4ОП до ры 7 (поляжусу), затем кислоты лимонной до кислоты прифина. Эмс СПС1, четражунть В другой пробиры (растиор В) 0,5 мл разбальенной 10 15 мл Н4ОN и тее растроры, приблигенные в пробирку А. Затем в пробирку В по каплям долять стандарт накимой окласка	в с с о в о й остаток прокалить при $t$ —600° С 10 мин, доликть 30—4 0м иторачей $t$ , 40.4 ми NH, O.H., неремещать, прокиндтить, фили ровать через белую леиту. Осадок промиль 8 9 раз горячей H <sub>2</sub> O. Фильграт нарреть ло кинения, добавить 3 мл (NH, 15,20, имлярить до 10—15 мл, долить 2 мл 1.5% ного растара 8 оскемки нолика до желтой окраси. Нарреть 5 мин до $t$ —60° С. отстоять 2 ч и фильг ровать через белую леиту Промять осадок H <sub>2</sub> O. Фильг рат выширить до 15 мл, перепссти в плат иновую члику и выпарить, нагреть до исчезновения NH <sub>3</sub> (P <sub>1</sub> ). Осадок растворить в воде Раствор используют в мальтах к 60°, 63 сели есть перастворимый осадок, то его высушить, озолить фильтр и прокалить до массы $P_1$	ламенио-фотомет рический Пламенио-фотомет рический Кобальто-нитрит пи в	25 (йли 30) мл раствора, 10 мл СоSO4, 12 мл МоNO2, 2 мл НСН8 СОО на превать на килящие водзной бале 1 и под частовым стем- лом, выпарить до 10 мл при помешивании, Охледить, долить 50 ТО мл хододной Н20, перемещать, отстоять остдом, фильт ронать и чустоя стеклянный фильтур № 3—4 под леть мам отсосом Осадок промыть № 3—4 под леть мам отсосом Осадок промыть № 3—4 под леть мам отсосом Осадок промыть № 3—5 мл ма Баба и пре КМпО4, добавить 10 15 мл Н3SO4 и перемещать Нагревать на водяной бане при 4—80° С, от систематовым жентого осадка (нанидиет МиО3) и еле 15 мли. При- пить эликногу щавелевон кислоты до обес- цвечивания. Избиток кислоты тгруют КМпО4, до устойчивой окраски  См. анализ № 55  расчетный (по сумме ще- лочи м х оксидов)
r	Оксид меди ем о е в е щ е с т в о с каолин обогаш Паческу каолина $P \sim 5$ г и 30 мл раз-Завлентой $1$ : 1 $\mathbb{N}$ No, ал оргати в осадом филь промыть о 6 раз горячей $\mathbb{N}_2$ О и удалить	Сумма щелочных оксидов (Na <sub>2</sub> O + K <sub>3</sub> O)  и р у е м о е в е щ с с т в о: каолин обогащенный давеску Р ~ 0.5 г, 2 · 3 калли Н <sub>2</sub> O, О давеску Р ~ 0.5 г, 2 · 3 калли Н <sub>2</sub> O, О давестроллитке досуха на реврементроллитке досуха на дол нероворов (ов разеров на предостава на	уемое вещество: каолин обогаш Навеску Р — 0,5 г. Н40,2 мл. Н500-1 Навеску Р — 0,5 г. Н40,2 мл. Н500-1 Павеску Р — 0,6 г. Н40,2 мл. Н500-1 Пинтке Остаток прокали в тем Н500-1 Пинтке Остаток прокали в тем Н50,2 мл. Н40,0. На пресъ, фильтровать, долить Н40,0 по 100 мл. в мерную колбу. Приготовить стандартный раствор NaCl — КСl (см. с. 211)  Оксид калин  См. апализ № 58 (Р — 0,2 г для полсвых пинатов)  и р уемые вещества силикать Сиределяют после нахождения № 8-0	(см. анализ № 57). Растнор супьфатов довести до 100 мл. Н <sub>2</sub> O и мерной колбе. Растово КМпО4, 250 мл. горичет Н <sub>2</sub> O и дликами ур порцию КМпО4, нагреть, до 1 — 80° С.  Оксид натрия  Оксид натрия  См. анализ № 58  з и р у е м ы е в е щ е с т в а: силикаты См. анализ № 58  з и р у е м ы е в е щ е с т в а: силикаты См. анализ № 57) и К <sub>2</sub> O (см. анализ № 57) и К <sub>2</sub> O (см. анализ № 50)
64	А н а л и з и р у Н NO <sub>8</sub> разбалленная 1: 1 и 1. 3 50% пый риствор кислоты лимонной 10% пый раствор NH <sub>4</sub> CNS СНС <sub>1</sub> , 6H <sub>2</sub> O NH <sub>4</sub> CNS СНС <sub>1</sub> , 6H <sub>2</sub> O NH <sub>4</sub> CNS СНС <sub>2</sub> , 6H <sub>2</sub> O NH <sub>4</sub> CN CLO — P D 100, (42) Спо — P D 100, (42) рад приминого к пробе В: 0,0004 гитр стандартного раствора	Р Н Р Н Р Н Р Н Р Н Р Н Р Н Р Н Р Н Р Н	r z z z z	50%-пый раствор НСН <sub>3</sub> COO 2.5%-пый раствор НСН <sub>3</sub> COO 2.5%-пый раствор НСН <sub>3</sub> COO 2.5%-пый раствор Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
	( <u>a</u>		, ss	62 63

4	V <sub>1</sub> , V <sub>2</sub> нз анализа № 60	Магний уранилацетатой й Раствор ил холоду — магинй — ураналадети и о латлям (1,8 мм из 1 мг сульфатору перемешать до появления осадка. Отстоять 1,5 ч при компатиой температуре. Очильторовать под разрежением черев стеклюдив филигу, промизь 3 — 4 раза реактивным раствором, потом долить 96%-ный раствор (2-k,6,4), отсосать илд вакуумом 10 15 мми, сушить 15 мми при t — 100° С	O 6 L C M H SI H PACTBOP OCTYAULO, TUTPOBATE HCI NO METHAOPAHMY AO 6.104410-P030B0FO OTTCHKA	.ы См. анализ № 58	В е с и и о й  Растнор разбавить Цус), нагреть до <i>t</i> =  = 60 70° С. эх садить и фильгровать чере с и и оо дои у. Фильтр промыть Цус), долеть пСС коти. З і мя (100 мл). Раствор № 14 21[СТ довести до полутора объемои иход стого ръдвора. Раствор перемення и с и сидом месте 1 – 2 и изять профу № 14 21[СТ на полноту осаждения. Чрет 2 и фильтровать, промыть и сидом извесить до миска № 1	О К и с л и т с л в п о с к и с л о т и о е р а з л о ж е и и е пробу 10 мл 4NOs, 20 мл 4CI выпарить досуха и в водяной бане. Остаток смочить 4CI, выпарить до исчезнозения 4CI и NOs, Долигь 10 мл 4CI, выдержать 10 ми 4 и орячей 4дО, перемецать и фильтровать через стибою ремслатрат а фильтровать через стибою ленту. Промыть горячей 4дО 7—8 врз. Фильтрат абагрализовать 4CI (И от объема), долисти до минения. Добавить 10—15 мл ВаСI, в минятить 3 5 мин и оставить 15 мл ВаСI, в минятить 3 5 мин и оставить 15 мл ВаСI, в минятить 3 5 мин и оставить 15 мл ВаСI, в минения добавить 10—15 мл ВаСI, в минения добавить 10—15 мл ВаСI, в минения добавить 10—15 мл ВаСI, в минения и моставить и т у с минения СI (проба с АgNOs) финьтр с о ад мл опусты и прольтить при постоя и продестоя и миссы P. 1—8 м 0 900° С до постоянно и муссы P.	
8	•	зируемые вещества: силикаты Определяют после нахождения Z, R <sub>2</sub> O весовым методом (см. анализ № 57). Взять осадок сульфліон и 10 мл H <sub>2</sub> O	яруемое п Навеску Р чей Н <sub>*</sub> О, псро	Оксид лития язируемые веществя: силикаты См. анализ № 58	Золо емое веще с Навескур = 1 богать НУЮ, и в Н у раза долить В и сиць а Ии, обрай раст.юрения	зируемые зещества: силист Пробу р ~ 1 г амсушить при f = - = 105-110° С	з и р у с м и с в е щ е с 1 и л силилаты Папсе, у Р ~ I г с Д.5 5 г Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> и 0,1. NaNO <sub>3</sub> в платиновом тип.е сплавить ния ния
63	іде 1,849 — фактор пересчега $K_2SO_4$ 0,4366 — фактор пересчета $Na_2SO_4$ пла $Na_2O_4$ пресчета $P$ на	Анали  UO <sub>2</sub> (CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> · 2H <sub>2</sub> O (уранилацетат)  Mg (CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> H (CH <sub>3</sub> COO)  90- и 90% ими растворы C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> OII  N <sub>2</sub> O — P <sub>1</sub> 0,0201  N <sub>2</sub> O — P  лде 0,0201 — фактор пересчета, получен-	А нализн 0,1 и раствор НСІ Na <sub>2</sub> O — 0,0031 <i>V</i> 100, (47) где V — объем 0,1 и. раствора НСІ: 0,0031 — гитр ИСІ по Na <sub>2</sub> O	Аналя См. анализ № 69 По валибровочной кривой	Анализиру с Н NO <sub>3</sub> коиц, НС! коиц Алориси вода 10°2-ный раствор N; H <sub>4</sub> · 2 IIC !	НСІ плотностью 1.19-10 <sup>3</sup> Н в л л н н м плотностью 1.19-10 <sup>3</sup> Н м л дотностью 1.4-10 <sup>4</sup> 10%, чид раствор NH, 011 10%, чид раствор ВаСі $_2$ SO $_3 = \frac{P_10.343}{P}$ 100, (49) где 0,343 — фактор пересчета ВаSO $_4$ из SO $_3$	А н а л и з
-	62	63	49	65	99	29	89

4	Весовой Нагреть в ста- Отобрать 100 мл раствора. Нагреть в ста- жае до киления, долить 1 мл. НС1 и 10 мл ВаСь, клиятить 3-5 мин, останить пла 12 ч. Филгровать через синою ленту, промыть до удаления сонов С1 (проба с АgNOs). Прокалить при t - 850 900° С 40 мян до постоянной млссы P 1	To me	ньями глил То же	енный Весовой Бесоха до 50 мі раствора выпарить досуха до постотано і масем Ра	весолом Весолом 1000 мл раствора импарить досуха на водянои бане, остатов, ласущить ври $t = 1.05-110^{\circ}$ С до постоянном м сы $P_1$		ины $ \begin{array}{c} \mathbf{Becobo\pi} \\ \mathbf{Variny} & \mathbf{coephow} & 19.70 \\ \mathbf{npokanin}, \ \mathbf{Du} & \mathbf{t} & 500, \mathbf{c}, \mathbf{u} & \mathbf{oetsgribo} \\ \mathbf{Macch} & P_{2} & \mathbf{very} \\ \end{array} $	AH ITHE H KROOLLUB  A PLEBTON CIPHUCCELLH 50 MJ DECTORU H IB DAGLIND AGNO, H MGUINE (TOSEO OF MENDERHOE KOLLMGETED), 1. MALLIDENT, INTROBED BAGGETEN, AGNO, INTROPER, MENDERHOM MENDERHOED MAGGETEN AGNO, PORO OCH OKPACENT	объемний пипеткой отобрить 20 мли раствора, долить 0,2 мл интройецы, 3 г мангита и титровать по фенолфталенну 01 г, растворором NaOH, После окращивания добляны г манлита сели окраже всерезда, титренита	٥	В <sub>2</sub> 03 и SrO См. апализ № 76
ю	ем и е вещество каолни обогице Плиску Р. 20 г и 700 мл Н <sub>2</sub> О киля- гить 10 мин, фильромать через сильою пенту, осадок промыть горячей Н <sub>2</sub> О и удалить Фильгръг Довести Н <sub>2</sub> О до 250 мл и мерной колбе	изируемос вещество: инпо фильтрат после нахождения содержа ния полугорных оксидов (см. анализ № 24) довести до 500 мл НаО в мерной колбе. Отобрат. 100 мл, нейтр. чизовать НС. по метилоранжу	е в с щ е с т в о; сухол остаток водноп в фильтрат после выделения кремнезема (см. анализ N. 4) допести до 2.0 мл 112O м мериоп колбе, о обрать 50 м, непгрализовать НСI по метилоранжу	BOLOBACTHOPHIMME BULLCTBH  y e m o e b c iii e c t b o. b o iiii obola a  H abecky P ~ 20 r c 100 m H H <sub>2</sub> O KHING  THE c obpair shi nonduminimom 10 min. Pactbop durariposati vepes atmos iii. Pactbop durariposati vepes atmos iii.  H acadala arbonomis — 6 pla ropaque iigi)  H acadala arbonomis — 6 min force ii.	труемые вещества: гливь, каолини Приготовление подной вытижей см. апализ № 4	н пров	3 и р у с м ы с в е щ е с т в а; гэчиги, каолины Приредсияется после нахож с и я содер- ма из видорастворимых солей (со ана п пи ' д з з	Xnopm/-non  Weet o cynot settiof perhol, bbsts mil  Sethodiff the MILCNS. to durchanhinomy partbopy Agno, O perholater non- in knominerala (vil mil mil mil mil durent no Syd Mmilion) in mendie nonferti no Syd Mmilion, un mil mil milion tonfer  it tofpath JO Mm	Окгид бора рамое и е и е с тво: борная кислл Навеку $P \sim 1$ г растворить в холодной $H_{\rm W}$ O, ли не щой $C$ O <sub>2</sub> , в мерной колбевместимостью 250 м.1	ИЗ П] В а]	ные венцествов в плазури, содсржащие В Навеску Р 1 г сплавить с 6 г Nа <sub>2</sub> CO <sub>0</sub> , тинель резмо охладить в водае. Сылав вы пропосить 12 В воде. Сылав вы пропосить 12 в следение 12. 14 ч. Рествор поместить и молбу с обратным холодильником. А доблить В НСІ Конц. до растворения сплама и 100 мл ВаСl., ней рализовать Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> Добавить 3 г Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> и иния. Охладить, H <sub>2</sub> O довести объем гить 30 мин. Охладить, H <sub>2</sub> O довести объем
63	Анализир у 11С.1	Анал SO <sub>2</sub> P.0.343 500 100. (51)	Апасизируемое То ле Сл. фэрмулу (51)	Анализиру Х Р <sub>1</sub> 2 <sup>7</sup> 3 100. (52)	Анализи 		Англиз $_3$ $_4$ $_4$ $_5$ $_6$ $_6$ $_7$ $_7$ $_7$ $_7$ $_7$ $_7$ $_7$ $_7$	10% In F in 2 in 3 in 9 in 10 c in C in C in C in Data and Michael Min Data and Min Data and Min Data of C in Min Data in C in Min Data of C in Min Data of C in Min Data of C in Min Data of C in Min Data of C in C in Min Data of C in C in Min Data of C in Min	$A$ нал нз н $\frac{11a \text{ грофена}}{\text{M.1. uT}}$ $\frac{\text{A. H. u. uT}}{\text{0.1 pacraop NaOH}}$ $\frac{V7230}{25P}$ $\frac{100}{25P}$ $\frac{(56)}{10}$ $\frac{\text{где } 7$ - тигр 0.1 и раствора NaOH по $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{$	Лна	А и а и и а и р у е м ь N а со. везводный 1 н. раствор ПС1 10%-ны раст пор ВаСід N а со. в на таписильй раствор 0,1 н. раст пор N д о н. и раст пор М и и рофена Манни
-	5	0	₹	?:	i÷		74	Ç	95	2.2	æ

m	,0 2.0 MU B MEPHOLI KOL. 63. (M.CTOMID 1,2) 4, (M.DEDEDOBAID IR MEDRIYO AGAGY AM CETH MOCTOM AGACTH BENDOR C. 40 pathem XO. 6440. MICHAROMA, HEITDPARTHOMA, BIO MCHMIODANA, I B. DACTBODOW II C. H. KHIRINID 20 MMI OVARAMID H ICKTPATANDA DE LO METANDOMINA, NAOMI
2	$B_zO_3 = \frac{V^0.00318~^{\circ}750}{103P}~^{104)},  (.7)$ $IRe~0.00348 \cdot IHP~NcOH~ uo~B_gO_3$
	بر

## Оксил пинка

# Анализируемыс вещества: симилаты

Плыеску Р с 0,5 г разлызот смесью НЕ Ну504 Сотатов раствориют и НС1, добавляют 18-0 до 250 мл в мернол колбе. Алыкво-сую порцяю 25 50 мл перевосят в мляческую колбу, доли влот Ну0 до 160 мл. Раствором № 1,0 н по универсысому индикатору устанав ливают р115			
HFO4 HCJ pacabarein.as. 10% HBH pacabo NL4()II Augenraance.a. 0.05 ii pactrop tearnous B Augeration by Jephent pactbop (pH 5.2-5.8) 0.1% i bi i pactrop scenience.	$Z_{\text{IIO}} = \frac{V_{\text{IP}} K_{\text{U},002} v_3 4n}{P} I^{40},$ (55)	1.4e К коэффицист пормыль пости трысить Б постав дартному раст гору / 4504, п — тыгр трысины Б по 2пО, п — аликвоплость	

Комплексометрический апетемальное, 1-3 мл честилаценот 1, 1-3 мл честилаценот 1, 15 мл апетемальное буф, регото растворы и 5 капель кемленалового ордимерого ти-ропать три-

# Анализируемые вещества: силикаты

2

1-edo	(ලෙ)	(09)	орт: Спас
0.05 H. pactbop tranolli B 0.10°-Hell, pacthop ach iclotoboro opsi- IIP + H <sub>8</sub> SO <sub>4</sub> NH <sub>8</sub> , passbalencan 1:1 NH <sub>8</sub> , passbalencan 1:1 NH <sub>8</sub> , passbalencan 1:1 NH <sub>8</sub> , pactbop trappacentami i 0.05 H. pactbop ZnSO <sub>4</sub>		2031	объем исходного растворл: объемы 2пsO <sub>1</sub> , пошед име на титромание
0.05 H. parted producti B 0.10°-Hell, parthop keu teltotob 11P + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> N.H <sub>3</sub> , passobleutan 1:1 N.H <sub>3</sub> , passobleutan 1:1 N. Half Sypephin parteop 10% Half parthop englokental 0.05 H. parteop ZnSO <sub>4</sub>	3.100	$Z_{\rm HO} = \frac{V_0 K_1}{P} - \frac{(V_{\rm L} - V_2)}{P} = \frac{0.002031}{P}$	того 50 г. ие
PAJICO L. S. KCH BRI 1: FREDR D FREDR D FREDR D FREDR D	700107	7	исход г 2тк ровын
0,05 н. раствор трало и 1 0,10°-тып, 5 астьор кен те- пото 111 + H <sub>8</sub> SO <sub>4</sub> N H <sub>8</sub> , разбавленчая 1 : 1 Анетан иый борерыми ра 10% ими рествор гидров 0,05 н. раствор NuP	V <sub>p</sub> K <sub>p</sub> 0,001 <sup>9</sup> 75-100	۵,	объем исходного объемы ZnSO <sub>1</sub> , на интромание
pacti Hiso Dasoa Histif Wiff parting Pacti	,	$\frac{V_0K_1}{P}$	
0,00 H. 0,10-H  N.10-H  IIF 7  N.14. 1  Aueran  10% H  Pactbo	A1203	!	iac $V_1$ , $V_2$

К навеске P · 0.5 г добавить НF — Hotel I locate этого ок. дов. растворить и II и, перенести в мерную колбу вмесиг мостью %0 мл, довести НgO до метки

h o m n n e k c o m e t p n u c c k ii ñ

R n p k c y t c t b h u a n o m n ii h a
Vurabechevo nodimo h touio masca iiioe
konhuectbo phinoha b harbera, noa-tu b — a
kanbara, katherdoxobro opurakeurou ii Nilj
go knaarboro oticiika, talca 20 m.i. uutaniioro ôydepuoro pacurupa, 10 mn raypunchamanna do Accino oticiika, hai perb ii trtpobara ZnSO, "Licutia 10 mn baf, khinatiilb ii tun pobella ZnSO,

## Оксил циркония

Анализируемые вещестья фритта, глазурь, огнеупоры

Навеску 5 г NаусОз 1000° С Сторини, фило раза Nac. раствором II			
5,05.5.0	(19)		
0,05 H. pactbop trhanolia b Nog.CO, beshogunia h Lidi. 200, Hain pectrop N.Cl 1 in pactbop IICl NCHIMEHOUS to oparaceur) 100, Hail pactbop IICl NCHIMEHOUS to oparaceur)	$ZrO_{\circ} = \frac{VT109}{P}$	где $T=$ 11гьр грилона В по ZiO $_2$	
2		где	

Harecky P ~ 0.1 charrents c 3 5 r Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> that L ~ 900 1000° C Calar neares, owthen pin harpera nutl, dealing poolars, charisty proposers a pasa NaCl Ocalars and process c transfer the pactropom IICL is an ase inposer during pactropom IICL is an ase inposer during pactropom IICL is an ase inposer during pactropom IICL is an ase inposer to the pactropom IICL is an ase inposer during pactropom IICL is an ase inposer to the pactropom IICL is an ase inposer to the pactropom IICL is an ase inposer to the pactropom IICL is an ase inposer to the pactropom IICL is an ase inposer to the pactropom IICL is an ase inposer to the pactropom IICL is an ase inposer to the pactropom IICL is an ase in pactropom IICL in pactropom IICL in pactropom IICL is an ase in pactropom IICL in pa

K on hise keomet phheer his K patedy godsbuild  $0 \text{ mas N}_{\rm F}H_{\rm c}$ +KCl, herepe do know the kell allows kently of the strength godson of the area for the form by the kently of the ker of the ker and the kently for the ker of the kently for

В табл. 10.16—10.19 приведены основные методы определения размера частиц глинстых материалов, применяемых в производстве тонкой керамики.

Таблица 10.16

# Контроль гранулометрического состава сырья и масс

Формула для определения содержания, о	A Pt 1st. A Macta octained and Agailant and Agailant	A. Vp			
М чодика определения	Замоленную пробу растирают лестию, сметкой кистью, выдинают на сиго, смеченное водой. Погру гиса воду, промывают до продачение исте смызыют в члы кучт выпаривают при й 110° С.	To ac	Суспсивию взиучь, юги и пресносят на предвары, чт пы, му иреносят на предвары, чт пы, му иренося та подоба самое тонк» ст и уст промывают суспеция под от провары промывают с сита и чистую ичдику. Осталлые ста в смачи высиг подоба чобирают в определенном порядке. Остали и пречесят на перцу и чашку, азполненную на промывытеля в промывытеля в промывытеля подоба, сито переносят, и чашку, азполненную на промывытеля промывытельный в промывытельный промывают в промывытельный промывытельный промывают в промывытельный промывают в промыв		на следующее сито набора и по- вторяют операцию до тех нор, пока ще промост осталок че- рез самое тонкос сито, Поме- порт сита в сушильный шкаф при f.— 100—110°C, на 2 ч динают на самом меньюм сито, улиженном ца подцол, набор за кръваяют крышкой и слетка уда- ряю в теченне I мил. ( ита раз- бираят, сухой от плок счищают на бумагу в вычешнаяют
Подготовка пробы	Ситовый впализ мокрым свособом на высущенную до состоя пой миссы пробуР . 100 г. 35, р. врыжляют. зализают по-	Пробу V., 00 см³ от бирают после перемеши-	250-300 г пробы слегка разрыхдахог в фарфорокой ступке, высущивает при 700 110 С. в течение это и полаждают. Из высу пенной пробы отобирают рую псрепесят и сосуд и рую псрепесят и сосуд и разлапают волой, доолучения свободно текущей сус вензии. Перемения аст	のでは、 ではないのでは、 こうとうないできません。	`
Аппаратура н реастны	Ситол фарфоровые ступка и кисть, поский сосуд, сита № 2, 4, 009, 003ы, 0085, весты технические с точ постью 3,01 г	To me	Сига № 0.15м, 009 и 0.2, месть технические с точностью 0,01 г, жета аналитические с точностью 0,000 г, сушпывый шкаф или установка для сушки инфракрасными лучами, жельшкам, сосуд вместным кальшкам, сосуд вместным мостью 2 дм³, лаборатор ная мешалка, чашки фарфоровые, ступка		
Сырье	Глица, песок, мологый пегматиг, полевой шпаг	Глацистая суспензия, шликер	Kao 1 1.3 ofo! 1.1(P). 14 l		

# Ситовый анализ сумим способом

	A P. 106							
Мятернал прости черел сил., достеровленые умень г. депцеровленые умень стай Остуки на ситах Взве- шисают	Тоже	•	То же, сита помещают на ме- ханический встряхиватель, дли- тельгость встряхивания 15 мин					
Навеску материала, вы сущенную з сушильном шкафу до по созыно, мас сы P - 50 100 г. при I 105 110° С помещают па сиго с наибольшим дна мен ом отверстия	To me	a	R					
Hadod chr. nech texam- uegar c toutoctho 0,02 r cymrthhan mraф	То жс. сито № 02	То жс. сита № 014. 0056, 0045	То же, сига № 1; 25, 08, 0056 с донышком и крыпкой					
Песок, порошок, висушен- ный в распылительом су- шилкс	Мел молотый	Мел природный обог ащен- ный	Полевой шиат, пегматит 80					

Сырьет.п.м.
Аппаратура и резкіньы прибор Сабанина, стаканы вместимостью 500 600 мт с делег тумть. 1 и 2 см. 1,5—2 и 3 5 дм; стеклянная налоча с плоским резиновым наплечеником, сель пломер, уровень, пять фарфоровых чашев, плоскодонняя колба с холодильником или стеклинной трубкой дликей 25—30 см

Подготовка пробы: воздушно сухую или высущенную при гемпературе  $105-110^{\circ}$  С пробу  $P_0$  — 16—15 г разминают в фарфоровой ступке.

Методика одреждения

Формула для определсция содержания в

1

Пробу просенвают через сито № 1. Остаток с сита переносят в предварительно высущенную и взвещенную чашку и высущивают при t= $= 105 - 110^{\circ}$  С до постоянной массы  $P_1$ . После удаления частиц d>1 мм отвешивают навеску 5 г для дальнейшего апализа. Навеску переносят в чашку, заливают дистиллированной водой, растирают нальцем с резиновым напальчником, помещают в колбу и добавляют 0.5 мл раствора крепкого аммиака. Колбу закрывают и кипятят в гечение 1 ч. Прокипяченную и охлажденную суспензию переносят из колбы на сито № 021, помещают в чашку диаметром 15 см и заливают дистиллированной водой, чтобы уровень воды был несколько выше дна сита. Сито осторожно поднимают и опускают в воду до тех пор, пока на исм не останутся отдельные зерна. Сито с остатком переносят в другую чашку и несколько раз повторяют промывание. Промывные воды из второи чашки перелосят в первую чашку. Сито с частицами диаметром 1-0.20 мм сушат при t - 105 -110° С до постоянной массы. После высушивания частицы, прошедшие через сито при легком постукивании, переносят в чашку с суспензией, а остаток

чашке  $P_2$ . Отделение частиц d < 0.01 мм производят на приборе Сабацина. Сифон прибора наполняют водои и укрепляют на муфте так, чтобы его всасывающий конен находился несколько ниже отметки 2 см в стакаце. Суспензию в чашке взбалтывают и после 20 25 с отстацвания осторожно декантируют во вторую чашку, в которой она вновь отстаивается 45 50 с. После этого часть суспензии сливают по стеклянной палочке в стакан прибора до огметки 4 см, взмучивают стеклянной палочкой и через 100 с с момента прекращения движения суспензии сливают сирсном в большой стеклянный прибор. Через 100 с в столбе суспензии между делениями 2 и 4 см остаются только частицы d -= 0.01 мм. После сливания повторяют взмучивание суспензии в первой чашке, декантируют ее во вторую чашку и перегосят суспензию в стакан.

на сите взвешивают в предварительно высушенной

$$P = \frac{P_1 100}{P_0} ,$$
 ic  $P = \text{содержани}$ 

где P — содержание частиц диаметром более  $1\,$  мм,  $^{10}_{0}$ ;  $P_{0}$  — масса навески, пересчитанная и высушенная при  $t=105-110\,$  С, г

$$P_{1-0,20} = \frac{P_2100}{P_0}$$
, где  $P_{1-0,20} = \frac{P_2100}{P_0}$  содержание частиц диаметром  $1-0,20$  мм,  $9$ ;  $P_2$  масса частиц, оставшихся на сите № 021, г

Для проверки полноты отделения частиц d = 0.01 мм сифон устанавливают на 2 мм ниже деления 6 см, содержимое стакана дополняют дистиллированной водой до деления 12 см и взмучивают. Через 300 с жидкость сливают в стакан до деления 6 см и вновь доливают до деления 12 см, дают отстояться в течение 300 с. Взмучиващие и сливание повгоряют до получения прозрачной жидкости в ста-

кане между делениями 12 и 6 см.
Стакан с суспензией, содержащей частицы менее 0,01 мм, оставляют на сугки для отстаивация, прозрачный раствор осторожно удаляют декантацией или сифонированием. Содержимое стакана переносят в другой стакан вместимостью 500 – 600 мл и доливают воды до деления 6 см, взмучивают и оставляют в покое на 2 ч, после чего суспензию сливают сифоном до деления 2 см. При этом частицы d = 0,01 - 0,005 мм слукаются ниже деления 2 см, а частицы d < 0,005 мм сливаются с верхним слоем воды. Взмучивание, отстаивание и сливание пролоджают до тех пор, пока слой жидкости на уровне 6 2 см после взмучивания не станет прозрачным.

Когда отделение частиц полностью окончено и в стакане осгаются только частицы от 0.01 до 0.005 мм, избыточную воду из стакана сливают сифоном, частицы смывают во взвешенную чашку, высущивают при t - 105— $110^\circ$  С и взвешивают  $P_3$ .

После отделения частиц d < 0.01 мм в стакане остаются частицы d ог 0.2 до 0.01 мм, которые разделяются на фракции 0.20—0.05 и 0.05 0.01 мм. Сифон в стакане устанавливают ниже деления 6 см, доливают дистиллированной водой до деления 14 см и взмучивают стеклянной палочкой. Через 30 с после взмучивают стеклянной палочкой. Через 30 с после взмучивают стеклянной галочкой. Через 30 с после взмучивают стеклянной галочкой. Через 30 с после взмучивают стеклянной сливают до деления 6 см в ворой стакан вместимостью 1,5—2 дм³. При этом частицы d > 0.05 мм успевают спуститься за деление 6 см, а в верхнем сливаемом слое остаются частицы d < 0.05 мм. Взмучивание и сливание продолжают до тех пор, пока верхний слой жидкости толшиной 6 см через 20 с после взмучивания не станет прозрачным. Когда отделение частиц достигнуто.

$$P_{0.01 \ 0.005} = \frac{P_{3}100}{P}$$

где  $P_{0,01}$   $_{0,005}$  — содержание частиц диаметром 0,01-0,005 мм,  $^{9}$ о;  $P_{3}$  — масса остатка частиц d=0,01— 0,005 мм

 $P_{0.005} - 1 - (P_1 + P_{1-0.20} + P_{0.01-0.005})$ 

избыточную воду после отстаивания из обоих стаканов сливают сифоном, а осевшие в них частицы смывают во взвешенные чашки.

1

Воду из чашек выпаривают на водяной бане, остатки просушивают до постоянной массы при  $t \cdot 105-110^3$  С, охлаждают в эксикагоре и взвешивают. В чашке с остатками из первого стакана остались частицы d=0.20-0.05 мм, из второго стакана — частицы d=0.05-0.01 мм

Таблипа 10.18

#### Контроль гранулометрического состава методом седиментации с применением подвижной пипетки

Сырье каолип обогащенный, гли шстое сырье. Аппаратура и реактивы песы аналитические с точностью 0,0001 г, колба вместимостью 300 см $^3$  с обратным колодильником, фарфоровая чашка d=16 см (эксикатор d=25 см с хлорестым кальцием), часы, бюксы, сушильный шкаф, секундомер, термометр с ценой делетия 0,5°С, прибор с подъемной пипеткой, пирофосфат патрия

Подготовка пробы: воздушно-сухую или высущенную при температуре  $105-110^{\circ}$  С пробу P=10-15 г разминают в фарфоровой ступке.

Методика определения

1

Формула для определения содержания, %

гле т

Цилиндр прибора заполняют дистиллированной водой до верхней отметки (200 мм) и несколько раз отсасывают по 10 см³, пока зеркало воды опустится на 2—3 см. Это снижение, измеренное с точностью до 1 мм, делят на число отобранных проб и получают понижение высоты зеркала воды при отборе одной пробы. Температура суспензии должна поддерживаться постоянной (желательно 20° С), температура воздуха помещения не должна колебаться более чем на 2° С.

Из высушенной до постоянной массы пробы берут навеску *P* из расчета 1 → 0,005 г на 100 мл седиментационного цилиндра. Навеску переносят в колбу и заливают 0,1% ным раствором пирофосфата нагрия из расчета 4 мл на 1 г навески. В колбу добавляют 100—120 г диститлированной воды и кипятят с обрагным холодильником 1 ч. Суспензию охлаждают до комнагной температуры, добавляют 100 мл дистиплированной воды и переносят в седиментационный цилиндр.

В цилиндр доливают дистиллированную воду до отметки и оставляют для выравнивания температуры на 2 ч. После этого суспензию перемешивают

Формула Стокса

$$\tau = \frac{9h}{2g} \left(\frac{2}{d}\right)^2 \times$$

 $\times \frac{\eta}{p_{\mathrm{T}} \rho_{\mathrm{K}}}$ ,

время падения частиц с эквивалентным *d* на глубину *h*, c;

g — ускорсние свободного падения

η — динамическая вязкость воды, Па•с;

 $ho_{\rm T}$  — плогность твердого вещества, кг/м³ (для каолина и глины 26~050);

мешалкой 1 мин. Мешалку медленно опускают на дно цилиндра и также медленно поднимают. Цилиндр быстро устанавливают в заранее фиксированное положение, опускают пипетку в нижнее положение ( $h=200\,\mathrm{мм}$ ) для отбора первой пробы и включают секунломер.

Период отбора первой и последующих проб определяют по формуле Стокса с учетом уменьшения высоты суспензии после отбора. Продолжительность отбора 10 см<sup>3</sup> около 20 с при постоянной скорости.

Взятые пробы суспензии сливают в предварительно высушенный и взвешенный с точностью до 0,0001 г бюкс. Воду из бюкса выпаривают на песчаной бане, остаток высушение сущильном шкафу при  $t=105-110^\circ$  С. Бюкс с высушенным остатком охлаждают в эксикаторе, взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г.

Навеску массой 10 г переносят в колбу, добавляют 10 12 мл 10%-ного раствора пирофосфата натрия, доливают дистиллированной воды до 120-150 мл. закрывают пробкой с обратным холодильником или стеклянной трубкой и кипятят 1 ч. Если предварительная проба глины с НС1 указывает на высокое содержание СаСО3, количество пирофосфага увеличить вдвое При наличии в глине CaSO<sub>4</sub> навеску обрабатывают 0,5—4 мл 0,2 н. или 0,05 н. раствора HCl на I0 г навески. Обрабоганную НС1 глину промывают дистиллированной водой до исчезновения ионов С1-, затем переносят в колбу, доливают воду и кипятяг 1 ч. Прокипяченную и охлажденную суспензию промывают через сито с отверстиями  $d=0.063\,$  мм в большую чашку. В чашку доливают воду так, чтобы она покрыла дно сита. Для облегчения прохождения суспензии через сито его несколько раз полнимают и опускают.

Суспензию из чашки персносят в седиментационный цилиндр и доливают волу до 1 л. Остаток на сите с отверстиями d = 0.063 мм переносят на сито с отверстиями d = 0.20 мм и отделяют частины d = 0.20 мм. Фракцию, прошедшую через сито № 0.20, вычисляют по разности в общем ходе анализа.

Установленные по уровню цилиндры с суспеняней взбалтывают 1 мин, после чего замеряют температуру суспензии.

После прекращения движения суспензии в цилиндре пипсткой отбирают пробы через определенный период для фракций диаметрами менее 0,05, 0,01, 0,005 и 0,001 мм в зависимости от температуры и глубины погружения пипстки. Для ускорения расчетов времени отбора пробы суспензии пользуются специальными таблицами или номограммой в логарифмическом масштабе

 $ho_{ ext{-} ext{-} ext{-}}$  плотность жидкости, кг/м³ (для воды 1000)

$$P=\frac{a_nV}{vB}$$
100,

где Р — содержание частиц определенного диаметра, %;

ап масса сухой пробы п в объеме пипетки за вычетом массы диспергатора, г;

 V — объем суспензии в седиментационном цилиндре, мл;

v — объем суспензии в пипстке, мл;

В — масса исходной навески, г

#### Контроль гранулометрического состава ускоренным методом с помощью торсионных весов

Сырье: глины, каолины, керамические суспензии. Аппаратура и реактивы: весы юрсионные до 1000 мг, химический стакан вместимостью 0.8 1.0 л, семундомер, чашечка из алюминиевой фольги d=2.5 см и массой не более 100 мг

Подготов ка пробы пробу массой 1,2-1,3 г. принятой по сухому веществу шликгра, пропущенного через сито  $10\,000$  отк см², растворяют в  $8-10\,$  мл воды.

#### Методика определения

Формула для определення содержания, °0

Освобождают арретир торсионных весов и устанавливают стрелку на нуль. Закрывают арретир и устанавливают стакан строго в центре чашки весов. Погружают чашечку в воду, стараясь не захватить при этом пузырей воздуха. Освобождают арретир, определяют массу чашечки в воде и вынимают ее из стакана.

В стакан заливают пробу шликсра, затем доливают воду до уровня, и суспензию перемешивают мешалкой 2-3 мин. После перемешивания в стакан вновь помещают чашечку на расстоянии 12,4 см от верхнего уровня суспензин и включают секундомер. Масса частиц, осевщих в определенные периоды, фиксируется непосредственно во время перемещения стрелки торсионных весов. При определении гранулометрического состава шликера время оседания частиц 0,05-0,01 мм принимают 25-15 с, частиц 0,01-0,005 мм от пачала определения — 2 ч 8 мин 15 с. Массу частиц d < 0.005 мм определяют по разнице масс.

При определении содержания частиц других размеров время осаждения находят по формуле Стокса или по специальной таблице

~		PV
q <sub>max</sub>	•	v

гдс q<sub>тах</sub> — максимальная масса всех осевших частии:

> Р — масса начальной навески суспензии в пересчете на сухое вещество;

 V — объем суспензии, находящейся над чашечкой;

объем суспензии в стакане

$$q_1 = \frac{P_1 100}{q_{\text{max}}};$$

$$q_2 = \frac{P_2 100}{q_{\text{max}}};$$

$$q_3 = \frac{q_{\text{max}} - (q_1 \div q_2)}{q_{\text{max}}},$$

где  $q_1,\ q_2,\ q_3$  — содержание отдельных фракций,

P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>— массы соответетвующих фракпий

#### Глава 11

#### КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЫРЬЯ И МАСС

#### Подготовка пробы

Отбор средней пробы квартованием. Сырге рассыпают тонким слоем на площади 1 м², разбивая предварительно круппые куски и комья, делят пробу двумя диагоналями на четыре равных треугольника. Отбирают сырье из двух противоположных треугольников, рассыпают его тонким слоем в виде прямоугольника и повторяют квартование до тех пор, пока отобранное из двух противоположных греугольников количество сырья не будет соответствовать требуемому для испытаний.

Пепыталья	Проба, г
Химические	2025
Определение влажности	100
Определение гранулометри-	
ческого состава	200
Керамические	5000

Подготовка глинистого сырья для испытаний. Шликерный способ: высущенную до воздушно-сухого состояния глину, измельченную и просеянную через сито с отверстиями диаметром 2—3 мм, замачивают в воде до образования подвижной суспензии. При замачивании глину всыпают в сосуд с водой небольшими порциями. Через 48 ч выстанивания массу перемешивают, образовавшийся шликер процеживают через сито с стверстиями диаметром 1 мм (36 отв./см²), повторно перемешчивают. Готовый шликер обезвоживают в плоских гипсовых формах до нормальной влажности.

Пластический способ высушенную и измельченную глину, количество которой должно быть таким, чтобы образовалась формовочная масса, не прилипающая к рукам, замачивают в воде. Воду к глине добавляют постепенно. Замоченную и перемешанную глипу сбивают в ком и оставляют во влажной ткаки на сутки.

#### Влажность

Различают абсолютную и относительную влажность материалов. Абсолютная влажность,  $^{0}_{co}$ 

$$W_{\text{a.6c}} = \frac{G_0 - G_1}{G_1}$$
 100;

относительная влажность

$$W_{\text{OTH}} = \frac{G_{11} - G_{1}}{G_{0}} = 100,$$

тде  $G_0$  и  $G_1$  — масса влажной тробы и пробы после высушивания. Весовой метод определения влажности см. г.т. 10, с. 218.

Метод МХТИ. Влагомер МХТИ (рис. 11.1) состоит из весов ВНЦ-2 с двойной шкалой (верхняя часть — потеря массы в процентах, нижняя — в граммах). Над одной из чашек весов установлена инфракрасная лампа мощностью 500 Вт с отражателем.

Пробу устанавливают на чашку весов под лампой и уравновешивают. Лампу включают через реостат ЛАТР-1 до достижения максимальной для данного материала температуры. Испытание заканчивается, если в течение 3 мин стрелка весов не перемещается. Длительность определения  $10 \cdot 15$  мин. Погрешность результата — не более 0.5%.

Спиртовой метод. Во взесшенную фарфоровую чашку помещают 10 г измельченного влажного материала, приливают 15 см<sup>3</sup> этилового спирга крепостью 96°, перемешивают и зажигают. После сгорания спирта и охлаждения чашки до комнатной температуры, процедуру повторяют. Взвешивают чашку с точностью ло 0,01 г и вычисляют влажность, %, по формуле

$$W_{abc} = \frac{G_1 + G_2 - G_3}{G_3} 100 - 0.3,$$

где  $G_1,\ G_2,\ G_3$  - масса соответственно чашки, навески и чашки с навеской после сжигания спирта; 0,3 - эмпирическая поправка, об.




Рис. 11.1. Схема влагомера МХТИ для ускоренного определения влажности:

1 -- двухсотграммовые весы ВНЦ-2 с градун-1 — двухсогграммовые весы впил-г с градунрованной шкалой;
 2 — инфракрасцая лампа;
 3 — огражатель;
 4 — чашка с испытуемым материатом (чашка Петри);
 5 — штатив;
 6 — зажим;
 7 — трансформатор;
 8 — ручка для регулирования напряжения

Карбидный метод. Основан на быстро протекающей реакции между карбидом кальция и водой, содержащейся во влажном материале,

$$CaC_2 + H_2O = Ca (OH)_2 + C_2H_2.$$

По количеству выделившегося ацетилена подсчитывают количество участвовавшей в реакции воды и влажность материала, %, по формуле




Рис. 11.2. Схема карбидного аппарата для определения влажиости:

 сосуд с притертой пробкой;
 резиновая трубка;
 т бюрет-ка;
 сосуд с водой;
 резиновая трубка

$$W_{\text{отн}} - 0.1339 \stackrel{V}{G}$$
 ,

где V -- объем вытесненной из бюретки воды;

G — навеска влажного материала.

Длительность определения влажности на аппарате (рис. 11.2) 10-15 мин, погрешность 0,5-0,7%.

#### Плотность

Формула для определения плотности

$$\rho_{\rm H} = \frac{G}{V_{\rm H}} - \frac{G}{V_{\rm T} - V_{\rm H}},$$

где G — масса образца после сушки;  $V_{\tau}$  — истинный объем образца;  $V_{\tau}$  - объем тела;

V<sub>л</sub> - объем пор.

#### Данные для расчета плотности материала при определении гидростатическим методом

Масса пробы в ноде, т	Плот- ность, кг <sub>/</sub> м <sup>3</sup> >, × 10 <sup>-3</sup>	Масса пробы в воде, г	Плот- ность, кг/м <sup>3</sup> ≿ ≿ 10 <sup>-3</sup>	Масеа пробы в зоду,	Плот- носіь, кі/м <sup>3</sup> × > 10-3	М.ссс пробы в воде, г	XICH Mg K HUCH
2,778 2,780 2,782 2,784 2,786 2,788 2,790 2,792 2,794 2,798 2,800 2,802 2,804 2,806 2,810 2,812 2,814 2,816 2,818 2,820 2,822 2,824 2,826 2,828 2,838 2,840 2,842 2,838 2,840 2,844 2,848 2,850 2,852 2,854 2,848 2,850 2,852 2,854 2,848 2,850 2,852 2,854 2,848 2,846 2,848 2,850 2,852 2,856 2,866 2,866	2,246 2,247 2,249 2,251 2,253 2,255 2,257 2,259 2,261 2,263 2,265 2,267 2,270 2,272 2,274 2,276 2,281 2,283 2,285 2,287 2,289 2,291 2,293 2,295 2,297 2,300 2,302 2,304 2,306 2,308 2,310 2,312 2,314 2,316 2,318 2,311 2,323 2,325 2,327 2,329 2,332 2,334	2,864 2,866 2,868 2,870 2,872 2,874 2,876 2,878 2,880 2,882 2,884 2,886 2,898 2,892 2,894 2,900 2,902 2,904 2,904 2,912 2,914 2,918 2,918 2,920 2,922 2,924 2,926 2,928 2,938 2,938 2,938 2,938 2,940 2,938 2,940 2,948	2,336 2,338 2,340 2,343 2,345 2,347 2,349 2,351 2,358 2,362 2,362 2,362 2,363 2,363 2,371 2,373 2,375 2,378 2,388 2,388 2,390 2,393 2,400 2,402 2,404 2,407 2,409 2,412 2,417 2,419 2,417 2,419 2,423 2,423 2,423 2,433	2,950 2,952 2,954 2,956 2,958 2,960 2,962 2,966 2,968 2,970 2,972 2,974 2,978 2,980 2,982 2,984 2,986 2,988 2,990 2,992 2,994 2,998 3,000 3,002 3,004 3,014 3,016 3,018 3,020 3,022 3,024 3,028 3,030 3,032 3,030 3,032 3,034	2,435 2,437 2,439 2,441 2,444 2,446 2,449 2,451 2,456 2,459 2,466 2,471 2,473 2,475 2,478 2,483 2,488 2,490 2,493 2,498 2,500 2,503 2,508 2,510 2,511 2,521 2,524 2,529 2,531 2,537 2,539	3,036 3,038 3,040 3,042 3,044 3,046 3,048 3,050 3,052 3,054 3,056 3,064 3,066 3,068 3,070 3,072 3,074 3,077 3,077 3,077 3,078 3,080 3,080 3,080 3,090 3,094 3,096 3,096 3,102 3,104 3,106 3,108 3,110 3,112 3,114 3,116 3,118 3,120	2,542 2,544 2,547 2,550 2,552 2,553 2,563 2,563 2,563 2,563 2,570 2,578 2,589 2,589 2,592 2,594 2,594 2,608 2,610 2,618 2,612 2,628 2,628 2,638 2,638 2,638 2,638 2,644 2,644 2,644 2,646 2,649 2,655 2,655

Пробу материала предварительно измельчают и проссивают через сито

(10 000 отв./см<sup>2</sup>). Допускается остаток на сите не более  $0,1-0,2^{0}$ .

Пикнометрический метод. Взведивают цикнометр с жидкостью определенной плотности. Жидкость выливают, пробу помещают в пикнометр, частично заполняют его водой и кипятят 30 мин. Затем вакуумируют 30 мин. Доливают в пикнометр жидкость определенной плотности  $G_2$  до метки.

Плотность, кг.см3, массы определяют по формуле

$$\gamma = \frac{G_1 \gamma}{G_1 - (I_2, \dots, G_3)}$$
,

где  $G_1,\ G_2,\ G_3$  — масса соогветственно абсолютно сухой пробы, пикнометра с жидкостью и пикнометра с навеской и жидкостью;

5 4 3 2 1

Рис. 11.3. Схема прибора для определения плотности методом гидростатического взвешивания (весы Архимеда):

 $I \leftarrow$  пикнометр с пробов;  $2 \leftarrow$  стакан с водой;  $3 \leftarrow$  подвеска;  $4 \leftarrow$  киючок гирьки;  $\delta$  - гирька

уж - плотность жидкости. Взвешивают на аналитических весах. Мегод гидростатического взвешивания. Для гидростатического взвешивания применяют прибор, изображенный на рис. 11.3. Высушенную до постоянной массы пробу помещают в пикнометр, который на 14 наполнен жидкостью (дистил, ировацной водой, керосином, ксилолом, толуолом), и взвешивают. Рых-

лую пробу кипятят и вакуумируют.

Для гидростатического взвешивания весы приводят в положение, показанное на рис. 11.3. Определяют миссу пикнометра с пробой в жидкости. Затем пикнометр освобождают от пробы, промывают, сушаг, наполняют дистиллированной водой и снова гидростатически взвешивают. Плотность, кг м³, рассчитывают по формуле

$$\rho = \frac{G_1 \gamma_8}{G_1 g \left(G_2 - G_3\right)},$$

где  $\gamma_B$  — плотность воды при температуре опыта, кг м<sup>3</sup>;

g — ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с².

Зпачения ув при температуре от 13 до 30° С приведены в табл. 11.1.

Данные для расчета плотности материала гидросгатическим методом приведены в табл. 11.1.

#### Удельная поверхность дисперсных материалов

В основу определения положено предположение, что количество свободной энергии при смачивации изменяется за счет уменьшения поверхностной энергии

$$S = \frac{Q_1 10^3}{g}$$

где  $Q_1$  — удельная теплота смачивания, о пределенная экспериментально, Дж/кг; g — полное количество тепла, Дж/м $^2$  (при температуре  $20^\circ$  С равно  $116~\mathrm{M}\mathrm{J}\mathrm{x}$ : м $^2$ ).

Теплоту смачивания определяют в адиабатическом калориметре. Для этого навеску глины 1—2 г высущивают до постоянной массы и проссивают через сиго. Пробу в запаянной стеклянной ампуле помещают в металлическую корзицку внутреннего стакана калориметра. Стакан заполняют водой (на 150 см³), закры-

вают крышкой, в которой размещены термометр Бекмана, мешалка (1 с ¹) и давилка. Все это устанавливают в наружный стакан калориметра. Наружный стакан закрепляют в термостатс-резервуарс вместимостью 14 дм³ с водой, снабженном мешалкой. После установления постоянной температуры в калориметре в течение 10 мин записывают показания обоих термометров, а затем давилкой разбивают ампулу с пробой. Температура во внутреннем стакане возрастает. Запись ведут по показаниям внутреннего термометра Бекмана. Одновременно с помощью электронагревателей уравнивается температура воды в резервуаре и во внутреннем стакане калориметра. Это фиксируют в течение всего периода изменения температуры,

$$Q = \frac{\Delta t_{\text{ofm}} K}{q};$$

$$\Delta t_{\text{OOM}} = t_{\alpha} - t_{\text{H}} \pm t_{\text{CP 10}},$$

де Q— интегральная теплота смачивания, Дж; К водный эквивалент калориметра, кг:

q — навеска пробы, кг;

 $t_{
m L}$ ,  $t_{
m K}$  — начальное и конечное показания термометра;  $t_{
m CD \ 10}$  — поправка.

$$t_{\rm cp}_{10} - t_{\rm K} \frac{T}{10}$$
,

где T — время изменения температуры.

#### Набухание

Пробу глины высущивают, расгирают и просеивают через сито № 0355. Навеску глины, по величине равную площади пористого фильтра (26 г), помещают в прибор слоем высотой 10 мм. Устанавливают индикатор в гнездо поршиня. В ванночку наливают воду так, чгобы пористый фильтр, на который помещена проба, был погружен в воду, и записывают показания индикатора через определеные промежутки времени: 60, 120, 300, 609, 1800, 5400, 14400 с; загем через 1, 2, 3 суток до полного прекращения пабухания.

Определяют влажность образца после прекращения набухания. Максимальное набухание, м<sup>3</sup>/кг, определяют по формуле

$$H=\frac{hS100}{F},$$

где h - высота набухания, определяемая по индикатору;

S площадь образца, м²;

F навсека, кт.

Набухание  $\dot{H}$  можно рассчитать в процентах: для этого число делений индикатора увеличивается в 10 раз.

Объем пор образца в массе, м<sup>3</sup> кг, высчитывают при допущении, что они полностью заполнены водой

$$V = \frac{\Delta W}{100} - V_{\rm E},$$

где  $\Delta W$  - разность вдажностей в начале и конце опыта,  $0_0$ ;

 $V_{\rm H}$  — максимальный объем набухания.

Набухание определяют также на пробах порошка, спрессованного при давлении 148·10<sup>5</sup> Па.

Результаты опытов оформляют в виде таблиц или графиков h ( $\tau$ ).

#### Емкость катионного обмена

Определение суммарной емкости катионного обмена. 10 г высущеннои глины заливают 20-30 см<sup>3</sup> 1 п. раствора хлористого бария. Размещав суспензию, дают ей отстояться и декантируют по стеклянной палочке в воропку с фильтром. Добавление хлористого бария и декантацию повторяют несколько раз. Отмытую от реактивов глину переносят без потерь на гот же фильтр и промывают до отрицательной реакции на Ca2+, затем переносят ес в колбу с широким горлом, добавляют 500 см<sup>3</sup> 0,05 н. раствора Н<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, взбалтывают и фильтруют через плотный фильтр в сухую колбу или стакан.

50 см3 фильграта титруют 0.1 н. раствором щелочи по фенолфгалсину до

слабо-розовой окраски.

Суммарную емкость катионного обмена, г. моль 103.0,1 кг. находят по фор-

$$E = \frac{(a-b)\,500\cdot 0,1}{10c\cdot 50} - \frac{a-b}{c}\,100,$$

а, b — количества 0,1 н. раствора щелочи, израсходованной соответственно на контрольное титрование 50 см3 0,05 н. раствора H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и титрование 50 см<sup>3</sup> фильтрата, см<sup>3</sup>;

с — навеска глины, г;

10 и 0.1 — коэффициенты пересчета.

Определение основного состава обменных катионов, 100 см<sup>8</sup> глинистой суспензии известной концентрации гвердой фазы подвергают в химическом стакане пятикратной десорбции соответствующим десорбентом. Количество десорбента — 100 см3, время десорбции — 30 мин. После каждой десорбции суспензию декантируют в воронку с фильтром.

Десорбентом для К и Na является 0,5 и. раствор углекислого аммония, для

Са и Мд -- 3%-ный раствор КСІ в 60%-ном спиртовом растворе.

Определение суммы К и Na. Фильтрат вторично фильгруют, переносят в фарфоровую чашку и выпаривают досуха на водяной бане. Сухой остагох обрабатывают небольшими порциями 50% ного раствора спирта и фильтруют через плотный фильтр до отрицательной реакции на фенолфталены. Фильтрат переносят в фарфоровую чашку и выпаривают досуха на водяной бане. Осадок растворяют в 100 мл 0,1 н. раствора НС1, нагревают до удаления СО2 и титруют 0,1 н. раствором шелочи по нидикатору фенолфталенну.

Количество, г/моль 103/0,1 кг, К и Nа находят по формуле

$$X_{t} = \frac{a-b}{10c} 0, 1 = \frac{(a-b) 10}{c},$$

где

a — количество 0.1 н. раствора HCl, см<sup>3</sup>;

b — количество 0,1 и. раствора щелочи, израсходованиой на титрование, см<sup>3</sup>;

c — концентрация твердой фазы, кг. на 100 см $^3$  суспензии;

10 и 0.1 — коэффициенты пересчета.

Определение суммы Са и Mg. Фильтрат выпаривают до 100 см<sup>3</sup>, вторично фильтруют и разбавляют дистиллированной водой до 200 см<sup>3</sup>. 20—50 см<sup>3</sup> раствора титруют 0,1 н. раствором трилона Б с индикатором хромом темно-сииим. Количество, г/моль 10<sup>3</sup>/0,1 кг, Са и Мg иаходят по формуле

$$X_2 = \frac{a10 \cdot 200 \cdot 0, 1}{bc},$$

где a — количество 0,1 и. раствора трилона Б, см $^3$ ;

b — количество фильтрата, см3;

с — концентрация твердой фазы, кг, иа 100 см<sup>3</sup> суспензии.

#### Пластичность

Стандартный метод. Число пластичности глин определяют нак разность между влажностями, соответствующими нижней границе текучести и пределу раскатывания глинистого теста.

Для определения нажней границы текучести берут 100 г глины из среднен пробы, высущивают до воздушно-сухого состояния, разбивают в фарфоровой

ступке и проссивают через сито с отверстиями диаметром 0,5 мм.

50 г просеящной глины помещают в фарфоровую чашку диамстром 100 мм, заливают водой, тщагольно перемешивают шпагелем до образования однородного теста и распределяют на две чашки пластом толщиной 1 см. Пласт разрезают




Рис. 11.4. Общий вид прибора Васильева:

1 — станина; 2 — чашка для испытуемой массы: 3 — деревянный диск; 4 — цилиндрический. стержень; 5 - винт; 6 опорная плита

посередине специальным шпателем так, чтобы образовался просвет шириной вверху 3, а выизу 1 мм. Чашку закрепляют на верхнем деревянном диске прибора Васильева (рис. 11.4). стержень на высоте 75 мм. Затем его освобождают, и он свободно падает на опорную плиту вместе с чашкой. Эту операцию повторяют трижды. Испытание считается законченным, если пласты глины после гретьего падения стержия соелиняются.

После этого весовым методом определяют содержание влаги в массе, соответствующее нижней границе текучести. Если пласты не соединяются, в массу тобавляют воду; если пласты соединяются раньше третьего папения стержня — сухую глину. Массу тщательно перемещивают, и определение повторяют дважды.




Рис. 11.5. Схема балансирного конуса

Для определения границы раскатывания массу раскатывают в жгуты диаметром 3 мм до тех пор, пока эти жгуты не начнут распадаться. Затем определяют содержание влаги, соответствующее границе раскатывания.

При определении нижней границы текучести и предела раскатывания массу

взвешивают с точностью до 0.01 г.

Влажность W, %, определяют по формуле, данной на с. 243.

Число пластичности  $\hat{\Pi}$  вычисляют по формуле

$$\Pi = W_1 - W_2,$$

где  $W_1$ ,  $W_2$  — влажность пробы, соответствующая нижней границе текучести и пределу раскатывания.

Границу текучести можно определять также с помощью балансирного конуса

(рис. 11.5).

Граница текучести соответствует влажности, при которой конус под действием собственной массы ( $76 \pm 0.2$  г) погружается в пробу на 10 мм. Пробу закладывают в чашку d=8 см и h=3 см вровень с бортами чашки. Конус смазывают вазслином, опускают острием на поверхность глины не ближе 2 см от борга чашки и наблюдают за его погружением. При погружении конуса до метки 10 мм определяют влажиость пробы, соответствующую границе текучести. При необходимости корректируют влажность массы, как описано выше.

Метод Земятчинского. Пластичность характеризуется деформационной способностью глины. Определение производят на приборе (рис. 11,6), в котором деформирующая сила характеризуется приложенной нагрузкой, а деформационная способность глины — деформацией образца до начала растрескивания. Число пластичности находят по формуле

$$\Pi = (d - h) P,$$

гле d — диаметр образца, см;

 h – размер образца в направлении приложения силы в момент появления трещин, см;

Р — нагрузка, приложенная к образцу в момент появления трещин, Н.

Образец готовят из пластичного теста в виде шара диамстром 46 см (по шаблону) и помещают между площадками прибора. Положение стержня прибора фиксируют по шкале. Стер-




Рис. 11.6. Общий вид прибора Земятчинского:

I верхняя съемная площадка;
 2 шкала на стержене;
 3 обойма сталины,
 4 щилиндрический стержень,
 5 — зеркала,
 6 — съемная площадка;
 / — площадка
 ка прибора




Рис. 11.7. Схеча прибора ГИКИ.

1 — прижимные кольца, 2 — муфты;
 3 — фиксирующие винты;
 4 — стержни;
 6 — стальной шарик,
 7 — стержень с миллиметровыми делениями;
 8 — нониус;
 9 — металлический конусообравный наконечник,
 10 — обойма,
 11 — стеклянная пластинка;
 12 — врадкающаяся площадка;
 13 — горизоптальная подставка,
 14 — ввинчивающиеся ножки

жень освобождают и постепенно нагружают образец, насыпая дробь в сосул. При появлении трещин на образце стержень фиксируют и отмечают показания по шкале. Определяют массу использованной дроби. Число пластичности вычисляют как среднеарифметическое из 10 показаний.

Метод ГИКИ. Чис 10 иластично ти рассчитывают по солрогивлению, оказываемому глиной, погружению свободно падающего с высоты груза. Испытания проводят дважды при различной влажности массы на приборе ГИКП (рис. 11.7). Иластичную глиняную массу помещают в обойму и выравнивают поверхность. Обойму усганавливают на вращающуюся площадку прибора, после чего отключают электромагнит, удерживающий шарик (д. 31,75 мм, P 129,0 H). Шарик надает с высоты 600 мм и оставляет на поверхности массы отпечаток, глубина которого измеряется с точностью до 0,1 мм. На одной пробе массы делают три замера, поворачивая столик прибора на 120°, и вычисляют среднеарифметическую.

Число пластичности (формусмость) определяют по формуле

$$H = [W \mid \operatorname{ctg} \alpha (17 - H)] \operatorname{ctg} \alpha; \operatorname{ctg} \alpha = \frac{W_1 - W_2}{H_1 - H_2},$$

где W — абсолютная влажность глины;

и — угол поворота шарика;

Н — глубина погружения шарика в массу, мкм.

#### Литейные свойства каолинов и шликеров

По порогу структурообразования (ПС). Порог структурообразования (ПС) характеризуется плотностью суспензци, определенной пикнометром, при которой упругость каолиновой суспензии (разность между плотностью суспензии, определяемой ареометром, и плотностью такой же суспензии, определяемой пикнометром) уменьшается до нуля.

В сосуд вместимостью 1 л наливают около 500 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, нагрегой до температуры 80 100° С, при перемешивании добавляют каолин.

чтобы получился густой шликер, и оставляют на 1 ч.

Шликер пропускают через сито № 02 и определяют его арео- и пикнометрическую плотности. Для этого мерную колбочку вместимостью 100 мл, предварительно высущенную, наполняют суспензией до метки. Суспензию, полавшую на стенки колбочки выше метки, удаляют кусочком бумаги. При наполнении колбочки суспензией необходимо следить, чтобы в нее не попали пузырьки воздуха. Колбочку с суспензией взвешивают с точностью до 0,1 г. Отношение массы суспензии к массе такого же объема воды (100 г) дает плотность суспензии.

Часть суспензии перемешивают и наливают в цилиндр диаметром 40—50 мм вместимостью 500 мл, в когором трижды смешивают, поднимая и опуская мешалку, состоящую из диска с отверстиями на вертикальном стержне. Загем в цилиндр осторожно опускают ареометр и записывают его ноказания. Определение повторяют при перемешивании шликера до тех пор, пока показание ареометра не достигнет максимального, которое и принимают за близкое к истинному.

В зависимости от густоты шликеров применяют набор ареометров, пригодных для определения плотности от (1,30—2,00) 10 <sup>3</sup> кг.м<sup>3</sup>. Диаметр нижней неградуированной части ареометра должси быть 14,5—20,5 мкм. Затем шликер разбавляют дистиллированной водой до концентрации, при которой упругость составила бы (0,16 0,12) 10 <sup>3</sup> кг м<sup>3</sup>, и упругость доводят до [(0,12—0,08)—(0,08—0,04) 1 10 <sup>3</sup> кг м<sup>3</sup>. После каждого разбавления шликера водой его следует тщательно перемещать в течение 5 мин и определить ареометрическую плогность.

Пикнометрическую плотность, соответствующую ПС, находят графическим

или расчетным способом.

Графический способ. На оси абсцисс откладывают два значения пикнометрической плотности шликера, а на оси ординат — два соответствующих значения упругости. Через две точки проводят прямую до пересечения с осью абсцисс. Точка пересечения и дает плотность, при которой исчезает структурообразование в шликере.

Расчетный способ При плотности шликера 1,246 г/см³ упругость составляет 0,114 г/см³, а при плотности шликера 1,195 г/м³ – 0,043 г/см³. Следовательно, уменьшение упругости на (0,114-0,043)=0,071 г/см³ соответствует изменению плотности шликера на 1,246-1,195=0,051 г.см³, а при уменьшении

упругости на 0,043 г 'см $^3$  илогность шликера уменьшится на X, кот $\Rightarrow$ рое вычисляют по формуле

$$X = \frac{0.043 \cdot 0.051}{0.071} = 0.030 \text{ r/cm}^3.$$

Таблица 11.2

#### Определение качества каолина

Врсия	Время, с. и характер						
вы-	истечения 200 см° каолица						
SHPH CISH:	жоро-	пчохого, но	непри-				
	хоро-	пригодного	годиого				
30 с 30 мин	4-6 7-8	До 30 Капаст	Қапаст Загу- стевает				
3 ч	10-12	Загустевает	То же				

Таким образом, плотность шликера, при которой упругость снизится до нуля (ПС), будст 1,195-0,03 = -1,165 г/см $^3$ .

Хорошими литейными свойствами обладают шликеры с ПС 1,28— 1,36 г см<sup>3</sup>.

По вязкости суспензии. Приготавливают 2 л каолиновой суспензии 50%-ной концентрации. Определяют вязкость суспензии вискозиметром ВПШ. Хорошими литейными свойствами обладают каолиновые суспензии 50%-ной концентрации вязкостью 4 10 Па·с.

По текучести суспензии. Приготавливают каолиновую суспензию

 $50^{9}_{0}$ -ной концентрации. Определяют текучесть после перемешивания суспензии вискозиметром Энглера с отверстием 6 мм через 30 с, 30 мин и 3 ч. Качество каолина определяют по табл. 11.2.

#### Деформации сдвига во времени при постояиной нагрузке

Для этой цели применяют прибор с плоскопараллельными пластинками -

прибор Толстого (рис. 11.8).

Прибор с плоскопаравлельными пластинками по отсчету деформаций может быть индикаторным и оптическим. Рабочей частью прибора в обоих случаях являются пластинки размерами 20×50 мм и толщиной 0,6 мм. Внутренняя поверхность пластинок рифленая, скос рифления направлен в сторону, прогивоположную направлению усилий, деформирующих массу.

Цена деления индикаторов, применяемых для измерения деформации образцов керамических масс, 10 и 2 мкм. Точность измерения деформации индикато-

рами 1 мкм.

Для оптического отсчета применяется микроскоп МИР-1 с ценой деления 35—58 мкм. Точность измерений составляет примерно 20 мкм. Отсчеты проводят

через 1; 5; 10; 20; 30 и 45 с; затем — 1; 2; 3; 5; 7,5; 10; 12,5 и 15 мин.

В процессе опыта фиксируются нагрузка P, r;  $\tau$  — время, c;  $\epsilon$  — деформация по шкале индикатора, мкм. Через 15 мин образец разгружают (аналогично нагружению) и фиксируют деформацию образца по индикатору в те же промежутки времени, что и при нагрузке в течение 3 мин. Образец нагружают последовательно возрастающими грузами до его разрушения.

Данные, вычисленные для каждой нагрузки, заносят в табл. 11.3.

На основании данных табл. 11.3 строят вспомогательные графики  $\varepsilon_0/P$ ,  $\varepsilon_2/P$ ,  $\frac{d\varepsilon_1}{d\tau}$  P. На графиках  $\varepsilon_0/P$ ,  $\varepsilon_2$  P соединяем прямой точки, наиесенные по

данным табл. 11.3, с началом координат, на графике  $\frac{d\varepsilon_1}{d\tau}/P$  гочки соединяем прямой, отсекающей на оси абсцисс отрезок, соответствующий условному статическому пределу текучести  $P_{k1}$ .

Для дальнейших расчетов выбирают любую точку на прямых всех трех графиков и рассчитывают основные структурно-механические характеристики по

следующим формулам:

модуль упругой деформация, Па  $E_1-P/\varepsilon_0;$  модуль эластической деформации, Па  $E_2=P/\varepsilon_2;$  вязкость, П  $\eta = \frac{P-P_{k_1}}{d\varepsilon_1.d_1};$ 

#### эластичность




Рис. 11.8. Схема прибора с плоскопараллельными пластицками (прибор Толсгого):

1 — винт крепления; 2 — крючок для крепления нитки; 3 — верхняя пластинка; 4 — груз; 5 — загрузочное устройство с электродвитателем; 6 — грузовая площадка; 7 — установочные винты; 8 — монтаживя плита; 9 — гнездо для крепления нижней пластинки обоймы; 10 — плита; 11 — регулнровочный винт; 12 — грубая настройка самописца; 13 — блок; 14 — тонкая настройка самописца; 15 — индукционный датчик



пластичность, с 1


$$H = \frac{P_{k1}}{n};$$

период истинной релаксации, с

$$Q_1 = \frac{\eta_1}{E_1 + E_2};$$

Таблица 11.3

#### Деформация образцов керамических масс



условный модуль деформации

$$E_{\rm B} = \frac{20 \cdot 10^5}{\varepsilon_0' + \varepsilon_2' + \varepsilon_1' t};$$

деформации, см. 10-4 или % от суммы деформаций

$$\varepsilon'_{0} = \frac{20 \cdot 10^{5}}{E_{1}};$$

$$\varepsilon'_{2} = \frac{20 \cdot 10^{-5}}{E_{2}};$$

$$\varepsilon'_{1} = \frac{(20 - P_{h_{1}}) \cdot 10^{5}}{h_{1}}.$$

Величины гдеформации, выраженные в процентах от их общей суммы, наносят на диа рамму (рис. 4.3) и определяют структурно-механический тип исследуемой массы.

Метод авгоматической записи реологической кривой в/Р основан на принципе сдвига двух плоскопараллельных пластинок с рифлеными поверхностями. Прибор состоит из следующих основных элементов: обоймы, представлющей собой две плексигласовые пластинки (рабочая площадь  $3\times5$  см²), повернутые друг к другу рифлеными поверхностями; гнезда для крепления нижией пластинки; регулягора положения нитки, к когорой подвешивают груз; системы регистрации смещения верхней пластинки; монтажной плиты. В комплект прибора входят преобразователь импульса датчика, записывающее и нагрузочное устройства.

#### Пластическая прочность структуры глинистых паст и суспензий

Конический пластомер для паст. Пластическую прочность паст определяют на приборе рычажного типа (коническом пластомере), снабженном индикатором для отсчета глубины погружения конуса (рис. 11.9). Нагрузка на конус F создается уравновешенным рычагом второго рода с переменной длиной плеча и набором гирь. Минимальная нагрузка на конус (масса конуса и стержия) составляет примерно 220-260 г; максимальная — 120 кг.

Используют конуса, угол при вершине которых в осевом сечении равен 30 или  $45^\circ$ , высота — 2.5 см. Индикатор для отсчета глубины погружения конуса

3

Рис. 11.9. Схема конического пластомера для определения пластической прочности:

1 — рычаг; 2 — нагрузка; 3 — стержень;
 4 — нидикатор; 5 — конус; 6 — чашка

имеет цену деления 0,01 мм и обеспечивает гочность отсчета до 0,005 мм. Точность расчета пластической прочности равна 0,5—0,05%.

Для контроля технологического процесса приготовления пластической массы может быть применен упрощенный конический пластомер с конусом, угол при вершине которого 45° (рис. 11.10). Минимальная нагрузка в этом случае составляет 264 гс, максимальная — 12,5 кгс. Погружение конуса рассчитывают с точностью до 0,5 мм, пластическую прочность пасты - 2 -8%, что удовлетворяет требованиям производственного контроля. Испытуемую пасту закладывают в чашку прибора, фиксируют начальное положение конуса, Затем стержень, на котором укреплен конус, освобождают, и под действием собственной массы он погружается в пасту. Погружение конуса постепенно, по мере увеличения поверхности соприкосновения с пастой. замедляется и, наконец, прекращается.

После останова конуса фиксируют показание индикатора h. Затем нагружают конус большей нагрузкой и снова фиксируют глубину погру-

жения. Нагружение повторяют до полного погружения конуса в пасту. Показания записывают в табл. 11.4.

По данным опыта строят вспомогательный график, с помощью когорого рассчитывают пластическую прочность пасты по формуле

$$P_{\mathrm{T}} = K_{\alpha} \frac{F}{(\Delta h)^2}.$$

Таблица 11.4

Таблица 11.5 **Коэффициенты** *К*а

( \h) <sup>3</sup> , См <sup>2</sup>	$\Delta h$ , cm	h, cm	F, re
	•		

по акад.	П, А. Ре	биндеру	
Угол, град	30	40	80
$K_{\alpha}$	1,109	0,658	0,413




Рис. 11.10. Скема кончческого пластомера упрощенного типа:

I — нижняя площадка, 2 — нижняя стойка, 3 — намерительная линейка; 4 — сосуд для пасты; 5 — ножки, 6 — конус; 7 — нон чус; 8 — накладки, 9 — винт стержня; 10 — втулка, 11 — верхняя площадка; 12 — индикатор; 13 — держатель индикатора; 14 — накладка; 15 — стержень, 16 — противовес, 17 — стойка, 18 — серьга; 19 — рычаг: 20 — подвеска для груза




Рис. 11.11. Схема конического пластомера для определения пластической прочпости малоконцентрированных суспензий (КМС):

1 — плига основания, 2 — электромагнит для святия грузов; 3 — стойки для крепления мехавизма перемещения электромагнита; 4 — плагформа для грузов; 5 — мехавизм перемещения электромагнита, 6 — подъемное устройство; 7 — коромысло; 8 — стрелка; 9 — стойка; 10 — мерная лицейка с доннусом; 11 — конус; 12 — стержень; 13 — сосуд для суспензии, 14 — платформа для сосуда с суспензией; 15 — платформа для вавны

Зависимость  $F/(\Delta h)^2$  выражается прямой, проходящей через начало коорди-

Для расчета пластической прочности паст  $P_{\mathbf{m}}$  применяют коэффициент  $\mathbf{K}_{\mathbf{\alpha}}$ , который зависит от угла конуса. Значения Ка для конусов с различными углами

приведены в табл. 11.5.

Конический пластомер для малоконцентрированных суспензий и шликеров (КМС). Конструкция прибора (рис. 11.11) предусматривает возможность определения пластической прочности практически неразрушенной структуры малоконцентрированных подвижных суспензий, керамических шликеров и их тиксотропных свойств.

Нагрузка на конус составляет не болсе 10 гс. Для повышения точности измерения и избежания толчков, возникающих при изменении нагрузки, используется электромагнитный метод последовательной разгрузки предварительно уравно-

вещенных плечей прибора.

Прибор позволяет исследовать суспензии глин и каолинов и керамические

Методику определения  $P_{\rm m}$  см. на с. 254.

$$P_{\mathbf{m}} = K \frac{F}{(\Delta h)^2} - a,$$

где а — конструктивная постоянная прибора.

#### Вязкость

В зависимости от вязкости исследуемых систем применяют различные методы ее измерения.

Рабочий орган прибора для определения вязкостн	Исследуемый диапазон вязкости, Па
Вискозиметр истечения	10-3-102
Капилляр постоянного диаме-	10 1 105
тра	$10^{-1} - 10^{5}$
Падающий груз	10-1101
Пластомер с плоскопараллель-	
ными пластинками	$10^{3} - 10^{8}$
Вращающиеся цилиндры	$10^{2}$ — $10^{11}$

Метод истечения жидкости через капилляр основан на определении времени вытекания определенного объема исследуемой системы через капилляр, радиус и длина которого известны. Вязкость в данном случае вычисляют по уравнению

$$\eta = \frac{\pi r^4}{8l} \cdot \frac{P\tau}{V}$$
, или  $\eta = CP\tau$ ,

где r, l — характеристики капилляра;

Р - давление истечения;

V — объем жидкости, вытекшей за время au;

С — калибровочная постоянная прибора.

Вискозиметры истечения являются наиболее простыми приборами.

Метод падающего груза. Предусматривает определение скорости свободного падения груза известного объема и массы в суспензию. Для измерения вязкости пользуются законом Стокса.

Коэффициент вязкости у исчисляют по уравнению

$$\eta = \left(114, 1 \frac{P}{D} - 54, 5D^2 \gamma\right) \frac{\tau}{H}$$
,

где P — масса груза, г;

D — днаметр груза (шарика), см;

у — плотность суспенайи (шликера), г см<sup>3</sup>;

т - время падения шарика, с;

Н - расстояние, проходимое шариком, см.

Чтобы при падении шарика не возникло турбулентного движения жидкости, нскажающего результаты измерений, скорость падения долдна быть не очень большой, а диаметр сосуда — значительно превышать диаметр шарика.

Метод вращающихся цилиндров. Предусматривает определение вязкости в широком диапазоне. Прибор состоит из двух коаксиальных цилиндров. один из которых (обычно внеш-




Рис. 11.12. Схема шарикового вискозиметра Гепплера:

I - 9лектромагнит; 2 -стальной шарик; 3 — вертикальная стальная трубка; 4 - платиновые контакты; 5 — электрическая лампа; 6 — сигналиэнрующая электрическая цепь




Рис. 11.13, Схема вискозиметра Коля




Рис. 11.14. Облийв д в искозиметра Энглера:

1 — запорный стержень. 2 — термометр; крышка внутреннего цилиндрического сосуда: внутренний цилиндрический медиый сосуд. 5 — врешний цилиндрический медный сосуд: 6 — мерная колба

ний) вращается. После установления стационарного течения суспетнии между цилиндрами определяют вязкость по частоте вращения цилиндра

$$\eta = K \frac{P}{\alpha},$$

где K — постоянная прибора:

Р — усилие, приложенное к внешнему цилиндру;

α — угловая скорость цилиндра или угол закручивания пиги.

Вискозиметры для измерения вязкости масс и суспензий тонкой керамики. Вискозиметр Гепплера (рис. 11.12) представляет собой цилиндр, который заполняют суспензией. В суспензию опускают стальной шарик и секундомером замеряют время его прохождения между деленияма цилиндра. Цилиндр может вращаться вокруг горизонтальной оси. Перевернув цилиндр вверх дном, замеры повторяют. Длина цилиндра -500 мм, диаметр — 14-15 мм. Цилиндр закреплен в штагиве и имеет в нижней части кран для слива суспенени.

Туда же впаяны платиновые контакты, включенные в сигнализирующую цепь. Диаметр стального шарика 10 мм, масса 7 -8 г.

Вискозиметр Коля (рис. 11.13) состоит из цилиндра 2, в который через воронку 1 наливают суспензию. Цилиндр оканчивается мундштуком 4, под отверстие которого ставят мерную колбу 5. Нажимая на рукоятку кольца 3, переводят цилиндр в крайнее нижнее положение. При этом открывают отверстие мундштука и включают секундомер. Фиксируют время заполнения суспензией мерной колбы до отметки 100 см<sup>3</sup>.

Вискозиметр Энглера (рис. 11.14) состоит из двух цилиндрических медных сосудов, вставляемых один в другой и соединенных посередине




Рис. 11.15. Схема вискозиметра Вейлера-Ребиндера:

1 — редуктор; 2 электродвигатель; 3 - испытуемыя шликер; 4 — стрелка, 5 стальная проволока; 6 неподвижная круговая шкала: 7 — внутреннии цилиндр; 8 — внешний полый цилиндр

Рис. 11.16. Общий вид (а) и суема (б) поршневого вискозиметра ВПШ:

 1 — корпус прибора 2 — фиксирующий винт; 3 — сосуд для исследуемого вещества, 4 - поршень, 5 - шток, 6 стопа, 7 платформа для грузов, 8 — шкала

жесткой трубкой. Суспензия вытекает через конусное отверстие диаметром 5-7 мм в ценгральной трубке сосуда. Объем истечения 100 см3. Вязкость определяют три раза. Для нахождения относительной вяз-

кости время истечения шликера относят к времени истечения воды в тех же условиях. Для определения загустеваемости время истечения шликеров относят к времени истечения его через 30 мин выстанвация при сохранении постоянной температуры опыта.

Прибор Вейлера-Ребиндера (рис. 11.15) служиг для определения эффективной вязкости диспереных упругих систем. Прямоугольная рифленая пластинка прибора подвешена на жесткой нитке к пружинному динамометру. По начала испытания пластилка полностью погружена в кювету, когорая закреп. лена на подъемном столике. При опускании столика с кюветой с постоянной скоростью пружина растягивается, в системе возникает напряжение сдвига, пропоршиональное растяжению пружины, которое межет быть измерено микроскопом, снабженным окулярным чикромегром, или по микрошкале.

Поршневой вискозиметр ВПШ (УНИПСП) (рис. 11.1с.) сохраняет постоянное давление и объем жидкости в течение всего времени истечения, что повышает точность определения. Отверстия для истечения жилкости выполнены непосредственно в поршне, что упрощает конструкцию прибора, а перегекание жидкости идет без перехода в среду меньшей плотности (воздух), что обеспечивает заданный характер течения.

На площадку устанавливают сосуд для шликера, в котором помещается поршень со сквозными отверстиями. Число отверстий можно изменять в зависимости от вязкости измеряемой системы (4; 8; 16). Платформа для грузов укреплена на стержне, край платформы, перемещаясь по шкале, фиксирует глубицу опускания поршля в цилиндр со шликером.

Вязкость находят по времени опускания поршия на определенную глубину. При постоянной нагрузке Р вязкость определяют по формуле

$$\eta - K_{\rm np} \frac{P}{Q}$$
,

где  $K_{\rm HP}$  — конструктивная постоянная;

 $\hat{Q}$  — расход массы во времени, см $^3$  с.

Вискозиметр Воларовича служит для определения наименьшей пластической (бингамовской) вязкости, условного динамического предела текучести и эффективной вязкости высококонцентрированных суспензий паст. Вязкость определяют по объему массы, выдавленному из насадки за определенное время пол лействием нагрузки.

Вискозиметр снабжен набором насадок, размеры которых указаны в габл. 11.6

Чтобы избежать эффекта пристепного скольжения массы, в огверстиях насадок парезана пезьба.

Для определения вязкости пасты предварительно обрабо. танную массу помещают в цидиндр вискозиметра, а затем продавливают для заполнения насадки. Под действием приложенной к поршню прибора нагрузки масса вытекает через насадку. В процессе опыта фик сируют время вытекания массы

с точностью до 0,1 с. После

Таблина 11.6 Размеры насадок для вискозиметра Воларовича

Размеры	, 1	Номер н	асадки	
т асадый, ем	1	2	ى ا	1
Радиус <i>r</i>	0,250 2,5	0,325 2,5	0,525 2,5	0,525 4,85

прекращения гечения прикладывается большая, чем в начале опыта, нагрузка. и опыт повторяют до полного погружения поршня в цилиндр вискозиметра.

В каждом опыте определяют объем выдавледной массы. Вязкость рассчитывают по формуле, указанцой выше.

При исследовании высоковязких масс выявляются некоторые недостатки конструкции прибора, ограниченные размеры цилиндра по сравнению с объемом выдавливаемой массы; отсутствие предварительного уплотнения массы; при больших нагрузках возникают перекосы рычага и штока, искажающие результаты измерений.

Для исследования высоковязких масс целесообразцее применять вискози-

метр ВГП, конструкция которого учитывает эти недостатки.

Поршневой вискозимегр ВГП с гидравлическим нагружением (УНИИСП) (рис. 11.17, а и б) состоит из вискозиметрической насадки, гидравлического пресса и пробоотборника.

Насадка представляет собои цилиндр для исследуемой пасты из нержавеющей стали ( $d_{\text{ви}} = 40 \text{ мм}$ ), в нижнюю часть которого ввинчивают трубку длиной 35 мм и  $d_{\rm BH} - 3$  мм.

Цилиндр закреплен на плите, имеющей логок с мерной линейкой для определения объема выдавленной массы и затвор. Масса в цилиндре сдавливается поршнем, без зазора входящим в цилиндр.

Вискозиметр предназначен для исследования высоковязких уплотненных паст — формовочных керамических масс. Соотношение объема пробы в цилиндре к выдавливаемому объему 70:1 обеспечивает стационарные условия течения. Давление создается гидравлическим способом, обеспечивающим плавность нагружения поршия. Нагружение ведуг до превышающей предел текучести величины, с затем давление падает вплоть до прекращения течения, что позволяет




Рис. 11.17. Общий вид (a) и схема ( $\delta$ ) вискозиметра ВГП для иластических масс: t — поршень; t — цилиндр, t — нож-запор; t — насадки: t — шкала; t — приемный лоток

наблюдать его при малых давлениях и унифицирует степень уплогнения массы

перед началом течения. Вязкость определяют по объему выдавленной массы за время 10, 30, 60 в 240 с после начала опыта и вычисляют секундный расход массы. В это же время по манометру фиксируют давление P. Результаты опыта наносят на график Q (P) (рис. 11.18), по когорому определяют величины  $P_{\Sigma}$  и  $P_{\mathcal{J}}$ .

Вязкость рассчитывают по формуле

$$\eta=K_{\mathrm{H}}\,rac{P_{\mathrm{H}\mathrm{p}}}{240Q}$$
 ,

где  $K_{\rm H}$  – коэффициент, отражающий форму трубкі, разный  $\frac{\pi r^4}{8l}$ , где r и l — характеристики трубки, см;

240Q — полный объем массы, выдавленной за 240 с.

$$P_{\rm np} = 0.5P_A (0.34P_E + 0.16P_A).$$

гле РА давление через 10 с после начала опыта;

 $P_E$  и  $P_{\mathcal{A}}$  — определяют по рис. 11.18. Гидравлический пресс снабжен манометром с диапазоном измерений 0-

2,5 МПа. Для проведения опыта пробу вырезают пробоотборником без нарушения структуры исследуемои массы и закладывают ее в цилиндр прибора.


Устройство для определения текучести пластичных фарфоровых масс измеряет их текучесть впроцессе формования на станке, рабочие органы (форма и ролик) которого вращаются в одну сторону с разными угловыми скоростями.

При формовании масса растекается, на своем пути последовательно замыкает размещенные вдоль образующей формы, изолированные друг от друга, электрические контакты и фиксируег время достижения того или иного контакта. По времени и расстоянию между контактами определяют относительную вязкость

формовочной массы в потоке.

Устройство монгируют на формовочном станке. Выводы электрических контактов формы штепсельным соединением связаны с расположенными на валу формовочного станка кольцами и установлен-

мовочного станка кольцами и установленными на общей траверсе медно-графитовыми токосьемными щетками, подключенными к соответствующим реле, вгорой провод к которым подведен от источника питания. Второй провод подведен также и к верхнему контакту формы пижцей токосъемной пары. Реле включены в цепи питания счетчиков времени. Выключатель схемы механически сблокирован с формующим роликом.



Тиксотропные свойства шликеров и суспензий

Рис. 11.18. Графики зависамисти расхода керамических масс (1 и 2) от павления

Тиксотропные свойства определяются временем, в течение когорого структура шликеров или суспензии достаточно упрочняется.

Качественный метод основан на опредслении времени, в гечение которого глинистая суспензия, палитая в пробирку, загустевает пастолько, что не выливается из нее. В основу количественных методов положено увеличение сопротивления системы сдвигу в результате тиксотропного упрочения ее структуры за определенный интервал времени. Для этой цели могут быть использованы специальные приборы, а также конический пластомер КМС и вискозиметры истечения.

#### Скорость водоотдачи

Скорость водоогдачи определяют путем измерения количества массы, образовавшейся на поверхности гипсовой формы (на стержне, тигле, пластинах) за определенный интервал времени. Этог метод моделирует производственный метод шликерного литья керамических изделий. Он требует применения стандартных гипсовых деталей.

Сущность метода заключается в следующем: керамический шликер заливают в стандартный гипсовый тигель, имеющий высогу 3 см, толщину стенок 3 мм, внутренний диаметр вверху 4 см, внизу 3 см. Через определенное время шликер выливают, тигель высушивают и взвешивают. По количеству шликера, осевшего на поверхности тигля, определяют водоотначу.

#### Усалка

Для определения усадки на образцы размерами  $50 \times 50 \times 8$  мм штампом или штангенциркулем наносят метки по днагонали на расстоянии 50 мм. Образцы сушат сначала на воздухе, уложив их на стекло, а затем в сушильном

шка ру при скорости подъема температуры 10 -- 20° С.ч. Максимальная темпера-

тура 100 110° С.

Через 2 ч после достижения максимальной температуры образцы вынимают из сущильного шкафа, охлаждают в эксикаторе и взвешивают на технических весах с точностью до 0,1 г. Затем образцы снова помещают в сушильный шкаф и через каждый час взвешивают до достижения постоянной массы. На высушенных образцах расстояние между метками измеряют с точностью до 0,1 мм.

Линейную усадку, %, на воздухе определяют по формуле

$$\alpha_{\rm c} = \frac{l_0 - l_1}{l_0} \ 100,$$

где  $l_0,\ l_1$  — расстояние между метками на сыром и высушенном до постоянной массы образцах, мм.

Усадку вычисляют как среднеарифметическое пяти параллельных образцов. Объемную усадку, %, на воздухе определяют по формуле

$$\beta_{c} - \frac{v_{0} - v_{1}}{v_{0}} 100,$$

где  $v_0$ ,  $v_1$  — объемы сырого и высушенного образцов, см $^3$ . Для определения усадки в процессе обжига высушенные образцы после замера обжигают по заданному режиму. На обожженных образцах замеряют расстояние между метками с точностью до 0.1 мм.

Линейную усадку, %, после обжига определяют по формуле

$$\alpha_{00} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} 100,$$

где  $l_2$  — расстояние между метками на обожжением образце, мм. Объемную усадку, %, после обжига определяют по формуле

$$\beta_{00} - \frac{v_1 - v_2}{v_1}$$
 100,

где  $v_2$  — объем образца после обжига, см<sup>3</sup>.

Общее изменение линейных размеров образца после сушки и обжига опрелеляют по формуле

$$\alpha = \frac{l_0 - l_2}{l_0}$$
 100.

Общее изменение объема образца после обжига определяют по формул-

$$\beta = \frac{v_0 - v_2}{v_0}$$
.

#### Огнеупорность

Сущность определения отпеупорности заключается в установлении температуры, при которой трехгранная усеченная пирамидка высотой 30 мм, со сторонами верхнего и пижнего оснований соответственно 2 и 8 мм, "зготовленная из испытуемой глипы или массы и установлениая на площадку из огнеупорной массы. деформируется гак, что ее вершина опускается до плоскости подставки (ГОСТ

Образцы формуют в специальной разъемной форме из пластичной массы при рормовочной влажности. Отформованные пирамидки сущат сначала на воздухе, затем в сущильном шка ру при температуре 100—110° С. При использовании непластичного материала порошок, пропущенный через сито с отверстиями диаметром 0,2 мм, затворяют в 10% ном водном растворе декстрина, а затем формуют пирамидки. Так же определяют огнеупорность обожженных изделий.

Высушенные пирамидки устанавливают с контрольными пироскопами (огнеупорность пироскопов подбирают выше и ниже ожидаемой огнеупорности образцов) на необожженную подставку из огнеупорной глины. Пирамидки вдавливают в подставку на 2-3 мм. Зарисовывают схему размещения образцов на подставке и устанавливают се в печь. При огнсупорности материала 1580-2000° С можно пользоваться лабораторной печью с вращающейся подставкой для образцов, обеспечивающей равномерность их нагревания. Скорость подъема температуры

в интервале 1000—1500° С — 10—15° С/мин, после 1500° С — 3—5° С. мин. Можно пользоваться также силитовыми и коиптоловыми печами. Обжиг прекрашают, когда вершина образца коснется подставки.

Составы масс для огнеупорных подставок приведены в табл. 11.7.

#### Спекаемость

Спекаемость характеризуется водопоглошением образцов, обожженных при нескольких

температурах.

Для изготовления образцов среднюю пробу глины высущивают до воздушно-сухого состояния, измельчают, просеивают через сито с отверстиями лнаметром 0.75 мм и замачивают в воде до получения рабочего теста. Пробу проминают в ла-

Таблица 11.7 Составы масс для изготовления огнеупорных подставок

İ	Состав масс, °°		
Материал	l	11	ПП
Шамот из обожжен- ного каолина Каолип после отмучи- вания Огнеупорная глина Корунд Прокаленный глино- зем	50 40 10 —	30 30 30	13 35 35 35

I, II - для испытаний легкондзвких и высокоогнеупорных материалов, 111 для специ альных видов керамики,

борагорной глиномялке или вручную и оставляют вылеживаться в течение суток. Затем изготовляют образцы в виде плиток или кубиков массой 50 г. Образны высущивают до остаточной влажности 3 5%.

Образцы обжигают в окислительной среде в силитовых или других дабораторных печах. Скорость подъема температуры 1-4° С.мин. Температура контролируется платино-платинородиевой термопарой. Конечную температуру обжига устанавливают по показаниям термопары или керамических пироскопов.

Образцы легкоплавких глин обжигают при температуре 850 1150° C, тугоплавких и огнеупорных — 1000 -1450° C. Для каждой из контрольных температур обжигают не менее трех образцов. При каждой контрольной температуре образцы выдерживают в течение 30 мин. Обожженные образцы взвешивают с точностью до 0,01 г. Взвешенные образцы кипятят в воде в течение 3 ч и затем охлаждают, не вынимая из воды, до комнатной температуры и взвешивают. Перед взвешиванием избыток воды с поверхности образца удаляют влажной тканью.

Образцы можно насыщать водой под вакуумом в течение 15 мин. Водопоглощение B, %, вычисляют по формуле

$$B = \frac{G_2 - G_1}{G_1} \ 100,$$

где  $G_1$ ,  $G_2$  — массы высушенного и насышенного водой образцов, г.

#### Температура деформации под нагрузкой

Температура деформации под нагрузкой характеризует интервал размятчения, в котором начинается сначала незначительная, а затем ярко выраженная пластическая деформация материала.

В процессе определения устанавливают зависимость между характером деформации образца, находящегося под определенной нагрузкой, и температурой его нагревания.

При испытании легкоплавких глин и масс используют раздвижную силитовую печь (рис. 11.19), при испытании высокоогнеупорных материалов и масс криптоловую печь с рычажной системой нагрузки и устройством для непрерыв-

ного наблюдения (рис. 11.20). Образцы для испытаний или формуют из пластичных масс, или выпиливают из готовых изделий в виде цилиндра размерами 50×30 мм, площадь основания приморі о 10 см², откл діения размеров по высоте и диаметру не более ± 1 мм.




Рис. 11 19. Схема установки для определения деформации под нагрузкон легкоплавких материалов:

I— винг, 2 — печь; 3 — нижний зажим, 4 — образец; 5 — верхний зажим; 6 — упордля индикатора, 7 — индикатор, 8 — трубчатый охлаждаемый корпус; 9 — шток, 10 — груз, 11 — опора

Температуру начала деформации под нагрузкой легкоплавких материалов определяют пузем сравнения кривых темперагура — деформация для образца под давлением 9,8 Па и для такого же образца без нагрузки. Точка расхождения кривых соответствует деформации материала под нагрузкой. Скорость подъема температуры 3° С/мин.

Деформацию огнеупорных материалов под нагрузкой определяют при давлении 19,6 Па. До температуры 800° С скорость ее подъема составляет 10° С/мин,

выше 4-5° С мин. Окончание испытаний определяют по сжатию образца на 40% от первоначальной высоты. Для оценки результатов используют три критерия (рис. 11.21):

1) гемпературу начала размягчення (НР), точка, лежащая на 3 мкм ниже высшей гочки кривой (конца геплового расширения);

2) температуру, соответствующую сжатию образца на 400: точка на кривой, лежащая на 20 мкм ниже ее высшей точки;

3) температуру, соответствующую сжагию образца на 40%: точка на криво $\hat{n}$ , лежащая ниже ее высшей гочки на 200 мкм.

Интервалом размятчения называют разность температуры НР и температуры,

соответствующей сжагию образца на 40%.

При внезапнои потере прочности материала отмечают также температуру разрушения.




Рис. 11 20. Схема уст. новки для определения деформации под нагрузкой ут играния материалов:

1 - трубка для измерения температуры, 2 — груз, 3 — электрическая крицтоловая печь; 4 — нерхиий штемпель; 5 - стальные тросики; 6 - дисковая шкала; 7 кронштейн для установки барабана самонишущего прибора: 8 уравновешивающий груз




Рис. 11.21. Диаграмма температура-деформация:

1 — расчетная кривая; 2 — опытная кривая

#### Коэффициент термического расширения (КТР)

КТР определяют как увеличение длины (линейный) или объемя (объемный) образца при нагревании на 1° С, отнесенное к первоиачальной длине или объему:

линейный КТР

$$K_{\mathrm{T}} = \frac{L_{1} - L_{0}}{L_{0} (t_{1} - t_{0})};$$

объемный КТР

$$\beta = \frac{V_1 - V_0}{V_0 (t_1 - t_0)} ,$$

где  $L_0$ ,  $L_1$  и  $V_0$ ,  $V_1$  — соответственно начальные и конечные линейные размеры и объемы образца;

 $t_1$  и  $t_0$  — конечная и начальная температуры.

Для измерения КТР используют оптический дилатометр ГПКИ (рис. 11.22) или кварцевый дилатометр Н. В. Соломина (рис. 11.23). Дилатометр ГИКИ позволяет находить КТР в интервале температур 20—1350° С, дилатометр Н. В. Соломина — в интервале температур 20-800° С.

Для испытания на дилатометре ГИКИ берут образец в виде стержня длиной 100 мм с заостренными краями, при испытании на дилатометре Н. В. Соломина — в виде цилиндра диаметром 4—5 мм и длиной 100 мм. Скорость подъема температуры 3—4° С/мин.




Рис. 11.22. Схема оптического дилатометра ГИКИ:

7 — трубчатая электрическая печь;
 2 — смотровые трубки;
 3 — испытуемый образец;
 4 — металлическая обечайка;
 5 — корундовые трубы,
 6 — стопорные винты

Рис. 11.23. Схема кварцевого дилатометра Соломина:

/ — печь; 2 — кварцевая труба; 3 — зажимы, 4 — микроскоп; 5 — визирная рамка; 6 — кварцевый стержень; 7 — столик; 8 — защитный экран; 9 — гальванометр, 10 — термопара; 1/ — испытуемый образец. /2 — ленточная пружина

#### Термостойкость глазури и ее согласованность с температурой черепка

Метод последовательного нагревания в воздушной среде. Глазурованные керамические изделия или лабораторные образцы нагревают в воздушной среде до температуры 100° С, выдерживают при этой температуре 15—20 мин, выинмают из нагревательного устройства и погружают в воду при температуре 18—20° С. После охлаждения образцы вынимают из воды, вытирают и осматривают. При отсутствии повреждений глазури опыт повторяют, повышая температуру на 25° С, до ее повреждения. Для более легкого выявления дефектов на глазурованную поверхность наносят несколько капель чернил или краски.

Автоклавный метод. Глазурованные керамические изделия или образцы обрабатывают в автоклаве в течение і ч под давлением 0,35 МПа, затем охлаждают в воде при температуре 18—20° С. Число циклов, которое выдерживают образцы без повреждения глазури, карактеризует ее качество в условиях влаж-

метод пластинок. Из керамической массы формуют образцы площадью (15×170) см², толщиной средней части 3 мм и концевых участков 6—7 мм. Среднюю часть пластинки после первого обжига (55 мм) покрывают глазурью толщиной 3—4 мм и обжигают по заданному режиму. Если глазурь при охлаждении сжимается больше, чем черепок, то глазурованная часть пластинки становится вогнутой; если глазурь сжимается меньше, чем черепок — выпуклой. При равенстве или достаточной близости КТР черепка и глазури образец практически не деформируется. При обжиге пластинок необходимо непрерывно наблюдать за нх поведением. Для этого используют микроскопическую трубу с окулярной микроскопической шкалой, позволяющей учитывать собственную деформацию образца.

#### Глава 12

#### КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ

В таблице описаны методы контроля эксплуатационных свойств фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий, применяемых в производстве тонкой керамики.

ки. Ко	нтроль эксплуата	ционных свойств из	зделий
Вид изделий контролируемые параметры	Метод	Аппаратура и реактивы	Методика определения
1	2	3	4
	1	Габарит	
и малой осей изделий оваль- ной формы, толщина че- репка	Непосред- ственное измерение (ОСТ 17-84—71, РСТ УССР 1211—68)	Измерительный инструмент, обеспечивающий точность до 1 мм	_
Тарелки: диаметр	Метод ГИКИ	Измерительный инструмент ГИКИ	Тарелку устанавли вают на площадку при бора и фиксируют с щитками. Высотомер располагают у проти воположных крае тарелки так, чтобы и мерительная линейи проходила через центу В местах пересечены измерительной лине ки с высотомерами о ределяют диаметр
высота	То же	Высотомер	<u> </u>
глубина угол наклона борта	» »	Глубиномер »	Подвижные планы передвигают по пазалинейки и карстки та чтобы указатели пло но прилегали к борт Угол наклопа бор определяют по шка
	В	местимость	
Полые и глубо- кие тарелки	Непосред- ственное измерение	Мерный ци- линдр	Изделие заполняя водой до верхнего кр (чайники, кофейн ки — до шарнира Воду переливают мерный цилиндр. Пизмерении глубок тарелок их заполня водой пиже наружнокрая на 25 мм

	_	0	1
1	2	3	₹.
	1		

#### Деформация

	Де	формация	
Изделия: плоские	OCT 17-84—71	Набор сгупен- чатых линеек, нзмернгельный клип	Изделие опрокидывают вверх дном и прижимают к плите или стеклу. Измерительный клин вставляют в щель между краем изде, ня и плоскостью плиты. Деформацию, мм, определяют по максимальному зазору. Ступенчатые лиценки служат для определения сортности из слин. Первая ступенья соответствуст И, вторая — ИІ сорту, гретья — браку.
*	_	Профилограф ГИКИ	Определяют деформацию всего прорыя тарелки. Тарелку устанавливают на гурнетку. Подвижную стрелку фиксируют на делении, соответствующем диаметру тарелки. Вертикальную стойку индикаторной головки закрепляют в рабочем положении. Профиль гарслки снимают, медленно поворачивая турнетку на один оборот
полые	OCT 17-84-71	Измерительный инструмент, обес- печивающий точ- ность до 0,1 мм	По разнести макси- мального и минималь- ного диамстров изде- лия
обжигаемые н <b>а</b> ножках	_	Штангенцир- куль	Измеряют диамстры по верхнему краю из- делий. См. форму- лу (1)*
обжигаемые на бомзе	_	Конус, измери- тельная пластин- ка	Внутрь изделия вставляют інпсовый конус. Зазор между краем изделия и конусом по измерительной пластинке показывает деформацию, мм

* Формулы для расчета даны в примечании к габлиц	*	расчета даны в примечан	ик	с таблице	
--	---	-------------------------	----	-----------	--

1		3	1
Вазы на высо кой пожке	OCT 17-84—71	Измерительный инструмент, обеспечивающий точность до 0,1 мм, стекло или плита	Измеряют разности максимальной и минимальной высог края изделий, установлен ных на ровную поверх ность (стекло или пли ту)

#### Цвет (белизна)

Любые изделия	OCT 17-84 -71	Эталоны белиз- ны (одна сторона их покрыта гла- зурью)	Сравнивают с этало- нами белизны
То же	ОСТ 17-84—71, арбигражный	Фотометрический измеритель белизны системы ГИКИ	Из дна изделия вырезают плоскопарад- лельные плитки размерами 30×50 мм; гла- зурованная поверх- ность их должна быть ровной, гладкой, без изъянов. В оконцах прибора укрепляют две пла- стинки — баритовую и испытываемую, включают лампу, га- ходящуюся внугри прибора, н, вращая ру коятку винта, передвигают ее до тех пор, пока стрелка гальванометра не займет ну- левое положение, пос- ле чего лампу выключают. Белизну находят по шкале прибора

#### Просвечиваемость

Лобые изделия   ОСТ 17-84—71   м	Электродампа Осматривают изделия против дневного рассеянного света или электродампы мощностью 100 Вт на расстоянии 1 м, при этом долже: просматриваться см. уэт пальцев с обрали й стороны
----------------------------------	--

L	2	3	4
Любые изделия		Шаровой фото- метр ФМШ-56 или ФМШ-56м с фильтром № 1	Методом прессовання из пластичной массы изготавливают образцы размерами не менее 30×30 мм, толщиной 0,5—3 мм (с интервалом 0,5 мм). Далее по инструкцин прибора, См. формулу (2)

	l ,		( мулу (2)
	Механич	еская прочность	
Плоские изделия  Сопротивление	OCT 17-84-71	Бумага	120 тарелок (блюдец), через одну переложенные бумагой, укладывают в стопку так, чтобы края изделий не касались. Нижние изделия не должны разрушаться через 5 суток
удару: по дну	<del>-</del>	Прибор ГИҚИ	Изделие устанавливают на остроконечные опоры. При включении в сеть электромагнит на своем сердечнике удерживает стальной шарик. При разрыве цепи шарик падает иа дно изделия. Предельное сопротивление удару рассчитывают по максимальной высоге падения шарика, вызвавшего полное разрушение. См. фор-
по краю	_	Маятниковый прибор	мулу (3)     Тарелку устанавливают на площадку прибора гак, чтобы перед началом испытаний край шайбы молотка касался края нзделия. Последовательно поворачивая тарелку, по краю наносят 8—10 ударов. См. формулу (4)

1	2	3	4
Приставные де- тали	OCT 17-84 -71	Влажный, кварцевый песок массой в 2—2,5 раза, превышающей массу воды, заполняющей объем изделия	Объем изделия за- полняют влажным кварцевым песком, после чего изделие приподнимают за руч- ку или носик. Деталь не должна отламы- ваться

#### Термостойкость

Любые изделия	OCT 17-84 - 71	Термостат	Изделие помещают в термостат, предварительно нагретый до $t-100^\circ$ С, и нагревают до $t-110^\circ$ С, выдерживают 10 мин, послечего изделие быстро вынимают и погружают на 10 мин в подкрашенную фуксином воду температурой 16° С. Испытание продолжают до разрушения образца, каждый раз повышая температуру на $10^\circ$ С и насухо вы-
			тирая образец

#### Пористость

То же	ОСТ 17-84—71, по водопогло- щению	Термостат, эксикатор, весы с точностью до 0,01 г, водяная баня, полотенце	Черепки изделий размером 20 30 мм в поперечнике, торцы которых освобождены от глазури, высушивают в термостате до постоянной массы при $t = 100-120^{\circ}$ С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Кипятят на водяной бане в течение 4 ч и оставляют в воде на 24 ч. Остывшие образцы обтирают увлажненным полотенцем и взвешивают ( $P_t$ ). Испытывают не менее ияти образцов. См. формулу (5)

1	2	•	3	1	4	

#### Правильность монтирования деталей

	110000000000000000000000000000000000000			
Детали (носик, ручка), не находящиеся в диаметрально противоположном положении	OCT 17-84 71	Прибор	ГИКИ	В гзделие вставляют гипствую подставку, а в паз полставки — липеньу. Поворачивая полставку с линейкой, ус анавливают нулегое делецие шкалы против середины одной из приставных деталей. Затем, не поворачивая подставки, стрелку устанавливают одним концом против середины второй детали, тогда противоположный колец стрелки покажет угол смещения второй детали по отношению к первой
Деталь, находя- щаяся в месте приставки в нор- мальном положе- нии, своей сво- бодной частью от- клонена в сторо- ну и образует с плоскостью неко- торый угол	OCT 17-84—71	>>	ГИКИ	Установив в изделие гипсовую подставку, вкладывают в нее вторую линенку и определяют угол отклонения детали от вертикальной плоскости. Линейку устанавливают так, чтобы ось вращения стрелки совпадала с серединой детали в месте приставки. Один конец стрелки направляют на середину детали, другой показывает на шкале угол отклонения детали. Для чашек используют малую сгрелку
Деталь, приставляемая двумя лапками (ручка), приставлена невертикально	OCT 17-84 71	»	ГИҚИ	ку Вторую линенку устанавливают так, чтобы оль вращения стрелки проходила через центр изделия. Поворачивая подстав- ку, устанавливают стрелку так, чтобы од- ним концем она была

			Продолжение
1	2	3 1	4
			направлена на нулевое деление плалы, а вторым — на крайнюю справа точку верхней ланки прибора. Затем, не поворачивая подставки, стрелку устанавливают на крайнюю справа точку нижней лапки и по шкале отсчитывают отклонение. Лапки по ширине должны быть одинаковыми
Уro	л наклона чайні	ика при выпадении	крышки
Чайник	OCT 17-84—71	Прибор ГИКИ	Крышку ящика при- бора устанавливают вертикально, а изде- лие — в паз на площад- ке и закрепляют рези- новыми петлями. За- тем площадку медлен- но поднимают до тех пор, пока не выпадет крышка. По указателю паходят угол наклона изделия в градусах, при котором выпадает крышка
	Твердост	ь глазурного слоя	
Любые изделия	Метод Бринелля	Прибор ГИКИ	Из дна изделия выпиливают (отбивают) пластинку размерами $30 \times 20$ мм, голщиной около 5 мм. Плоскости пластинки должны быть параллельны. Пластинку кладут на металлический столик прибора, опускают рычаг. Шарик выдавливает на пластинке с ферическую ямку. Рычаг подпимают, послечего столик с пластинкой передвигают на некоторое расстояние и производят послеловательно 10 надавливаний. См. формулу (б)

1	2	3	4
Любые изделия		Прибор ПМТ-3	Гоговят образец, покрытый глазурью, или берут часть изделия. Образец пластилином прикрепляют к подставке прибора и помещают под ручной пресс. Верхней поверхности образца придают горизонтальное положение. Затем подставку с образцом помещают на предметный столик микроскопа. Предметный столик поворачивают на 180°, и образец подводят под острие алмазной пирамидки. На площадку механизма нагружения кладут груз Р — 50 г и вдавливают в глазурный слой алмазную пирамидку, создавая углубление квадратной формы. Под микроскопом измеряется диагональ отпечатка. Производят 5 7 отпечатков, См. формулу (7)
	Кисл	отостойкость	
Фар форовые и и и и и и и и и и и и и и и и и и и		3%-ный рас- твор НС1	Изделие обрабатывают $3\%$ -ным раствором НСІ в течение 24 ч при $t=20^\circ$ С
Майоликовые делия, покры- е свинцовой азурью		3%-ный рас- твор СН₃СООН	То же, в уксусной кислоте при кипячении в течение 30 мин. Затем изделие вытирают и осматривают

1	2	3	4
		<del></del>	

#### Содержание свободного свинца

Фаянсовые и	-	
майоликовые изде-		1
лия, покрытые		]
свинцовой гла-		
зурью		1
-, p-10		;
ļ.		1
1		- 1 :

4%-ный рас твор  $CH_3COOH$ ,  $HNO_3$ ,  $H_2SO_4$ ,  $C_2H_5OH$ . Фарфоровая посуда, водяная баня, плотный фильтр, бунзеновская горелка

В фарфоровую посуду паливают 600 мл СН<sub>3</sub>СООН, помещают в нее изделие и кипятят под часовым стеклом 3 ч. Раствор сливают и выпаривают до объема 50—75 мл. В горячий раствор в течение 30 мин пропускают сероводород; серинстого осадок свинца отфиль гровывают, промывают водой, а затем растворяют НОЗ Раствор выпаривают на водяной бане досуха и обрабатывают H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Затем еще раз выпаривают до появления паров серного ангидрида, после чего прибавляют 30 мл воды и 30 мл  $C_2H_5OH$ . Через 12 ч осадок отфильтровывают через плотный рильтр и прокаливают на слабом пламени бунзеновской горелки. Количество сернокислого свинца пересчитывают на оксид свинца и делят на площадь поверхности изделия, см<sup>2</sup>

#### Щелочеустойчивость

	,	•	
Любые изделия		! 4%-ный рас-   твор Na₂CO₃	Изделия кипятят в течение 3 ч в Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , доливая раствор для сохранения постоянного объема. Охлаждают 15 ч, промывают, вытирают досуха и осматривают изменение блеска и внешнего вида глазури

и наблюдают или фого-

			продолжение
1	2	3	4
	Химическа	я стойкость красок	
.1юбые изделия		0,75%;ный раствор НСІ и 5%-ный раствор Na₂COn, сосуд с обратным холодильником	Подбирают три черепка с одинаковыми рисунками, почти (или полностью) не отличающиеся тоном и блеском. Один черепок погружают в 0,75% ный раствор НСІ на холоду, а другой — в 5% ный раствор Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> в сосуд с обратным колодильником и кипятят. После 3 часовой обработки черепки промывают водой, слегка вытирают и сравнивают с третьим, не испытывавшимся черенком
Haz	ичне открытых	(незаглазурованных)	трещин
Майоликовые изделия	PTY YCCP 1211-68	Деревянная па- лочка	Легко постукивают по изделию деревянной палочкой на весу. Дребезжащий звук свидетельствует о наличии трещин
Прочность	соединения глазу	урей с ангобом и ан	гоба с черепком
Майоликовые изделия	РТУ УССР 1211—68	Нож	Откалывают гла- зурь и ангоб ножом
	Качество глазуј	рованных поверхнос	гей
Любые изделия	Метод УН ИИСП	Прибор ПКГ	Образец приклеивают к площадке прибора и с помощью столика Федорова наклоняют к себе на 21°. Производят грубую наводку на резкость. В поле зрения видоискателя фотоаппарата должен быть виден яркий световой зайчик. Производят точную наводку на резкость

1	2	3	4
			графируют поверя ность. На ротоотпечатках с помощью из мерительной шкал определяют количество кратеров, примество кратеров, примеся на едыниц поверхности. Классификация кратеров празмерам, мкм; менее 100 (усредненны днаметр 50), от 10 до 200 (усредненны днаметр 150), от 20 до 300 (усредненны диаметр 250) и свеще 300 (усредненны диаметр 350). Рассытывают отнощени площади, занимаеми кратерами, к поверхности образца. Суформулу (8)

$$E = \frac{D_0 \cdot D_M}{D_B} \text{ 100}, \tag{1}$$

где  $D_0,\ D_{\mathrm{M}},\ D_{\mathrm{H}}$  — наибольший, наименьший и нормальный диаметры края изделий,

$$\tau = \frac{\phi}{\phi_0} 100, \tag{2}$$

где  $\phi$ ,  $\phi_0$  — световой ток, соответственно прошедший через черепок и падающий

W = PH(3)

где Р - масса шарика, г:

Н высота падения шарика, см;

$$W - LP (1 - \cos \alpha),$$

где L — длина маятника, м; P масса молотка, г;

α угол подъема, град;

$$W = \frac{P_1 - P}{P} \text{ 100}, \tag{7}$$

где W' - водопоглощение, %;

$$H = \frac{P}{2\pi r \left(r - \sqrt{R} \cdot r^2\right)},\tag{6}$$

где R радиус шарика, мм; r - радиус ямки, мм;

$$H = \frac{P}{F} = \frac{1880 \cdot 10^9 P}{d^2} \ . \tag{7}$$

. F - боковая поверхность отпечатка, мкм²;  $1 \times 0.10^9$  - постоянный коэффициент; d — длина диагонали, мм;

$$\Gamma = \frac{\sum S_{\rm K}}{S_{\rm OOp}} \,, \tag{8}$$

rде  $S_{
m K}$  — площадь кратеров;  $S_{
m OOp}$  - площадь образца.

(4)

Айвазов Б. В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции. М.. «Высшая школа», 1973. 263 с.

Барковский В. Ф., Горелик С. М., Городенцева Т. Б. Физико-химические

метолы анализа. М., «Высшая школа», 1972, 344 с.

Воскресенский П. И. Техника лаборагорных работ. М., «Химия». 1973. 534 c.

Воробьев В. А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов. М., «Высшая школа», 1972. 296 с.

Горбунов Н. И. Высокодисперсные минералы и методы их изучения. М.,

Изд-во АН СССР, 1963, 300 с.

Еременко С. И., Екимов В. К. Способ конгроля параметров вязких жидкостей. Авт. свид. № 331812. — «Открытия, изобретения, промышленные образны, товарные знаки», 1972. № 10.

Комская М. С. Применение физико-химической мехацики дисперсных систем лля контроля процессов производства на фарфоровых заводах. Киев, изл-во

УкоНИИНТИ, 1967, 50 с.

Комская М. С., Долин А. И., Колотий П. В. Новые методы контроля пере-

работки керамических масс. Кнев. «Будівельник», 66 с.

Комская М. С. и др. Устройство для определения текучести. Авт. свид. № 328372. «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки». 1972, № 6.

Комская М. С. и др. Устройство для определения текучести вязких материалов. Авг. свид. № 328373. «Открытия, изобретения, промышленные образцы, говарные знаки», 1972, № 6.

Комская С. С., Колотий П. В., Амлинский Л. З. Способ измерения вязкости в потоке. Авт. свид. № 338824. — «Открытия, изобретения, промышленные

образцы, товарные знаки», 1972, № 16.

Комська М. С., Фесько Ж. С. Прискорений метод визначения гранулометрического складу шликер в. — «Легка промисловість», 1963, № 1, с. 84—86.

Круглицкий Н. Н. Основы физико-химической механики. Т. 1, Киев. «Вища школа», 1975. 276 с.

Круглицкий Н. Н. Основы физико-химической механики. Т. 2. 1976. 207 с. Левин П. А. Определение золота в красках-препаратах. - «Стекло и керамика», 1963, № 1, с. 34 36.

Левин Л. И., Басин Е. В. Способ измерения белизны фарфора. Авт. свид. № 317960. — «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки», 1971, № 34.

Лукин Е. С., Андрианов Н. Т. Технический анализ и контроль производства керамики. М., Стройнздат, 1975. 272 с.

Нагибин Г. В. Лаборант керамического производства. М., «Высшая школа».

1972. 199 c.

Ничипоренко С. П., Абрамович М. Д., Комская М. С. О формировании керамических масс в ленточных прессах. Киев, «Наукова думка», 1971, 72 с.

Овчаренко Ф. Д. и др. Исследования в области физико-химической механики дисперсий глинистых минералов. Киев, «Наукова думка», 1965. 189 с.

Овчаренко Ф. Д., Нечипоренко С. П., Валицкая В. М. Об определении величины набухания глип. — «Коллоидный журнал», XXIV, вып. 1, 1962.

Справочник по производству строительной керамики. Т. 1, М., Госстрой-

издат, 1961, с. 58—172.

Справочник химика. Т. 4. Л., «Химия», 1965. 920 с.

Технологические инструкции по производству хозяйственной посуды. М., ЦНИИТЭИлегиром, 1971. 59 с.

Тихонов В. А. и др. Практикум по химии кремния и физической химии силикатов. Львов, изд-во Львовского университета, 1965. 289 с.

Эйтель В. Физическая химня силикатов. М., И.Л., 1962. 1055 с.

Юрчак И. А., Августиник А. И., Запорожская А. С. Методы исследования и конгродя в производстве фарфора и фаяцса. М., «Дегкая индустрия», 1971. 431 c.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Перечень фарфоровых, фаянсовых и майоликовых заволов страны

Наименование завода	Месторасположе- ние завода	Год осно- вашия	Товерный знак
I	2	3	4
Бакинский фаянсовый завод	г. Баку, АзССР		
Барановский фарфоро- вый завод имени В.И.Ленина	пос. Баранов- ка, Житомир- ская область, УССР	1802	Ď
Береговский майолико- вый завод	г. Берегово, Закарпатская область, УССР	1967	₹ ic
Башкильский фарфоро- вый завод	с. Медведов- ское, Челябин- ская область, РСФСР	1973	

		Пр	одолжение прилож. 1
1	2	3	4
Богдановичский фарфо- ровый завод	г. Богдановичи, Свердовская область, РСФСР	1973	
Бориславский фарфоро- вый завод	г. Борислав, Львовская об- ласть, УССР	1964	Genjerut

Будянский фаянсовый завод «Серп и молот»	с. Булы, Харь- ковская об- ласть, УССР	1867	β γ Δ N

Васильковский майоли- ковый завод	г. Васильков, Киевская об- ласть, УССР	1927	
Владивостокский фарфо- ровый завод	г. Владиво- сток, Примор- ский край, РСФСР	1971	

Городницкий вый завод	фарфоро-	пос. Город- ница, Жито- мирская об- ласть, УССР	1799	



		Пр	одолжение прилож. 1
1	2	3	4
Дмигровский фарфоро- вый завод	с. Вербилки, Московская область, РСФСР	1766	B
Довбышский фарфоро- вын завод	г. Довбыш, Житомирская область, УССР	1855	Sobound Sobound
Дулевск⊾й фарфоровый завод имени газеты «Правда»	г. Ликино- Дулево, Мо- сковская об- ласть, РСФСР	1832	2 6
Дружкивский фарфоро- вый завод	г. Дружковка, Донецкая об- ласть, УССР	1971	
Ереванский фаянсовый завод	г. Ереваң, АрмССР	1948	
Қаменно-Бродский фаяң- совый завод	пос. Каменный Броц, Жито- мирская об- ласть, УССР	1875	K-Spig

		11 p 0	A ON WEST TO
1	2	3	4
Киевский эксперимен- тальный керамико-ху- дожественный завод	г. Вишневый, Киевская об- ласть, УССР	1924	K
Кировабадский завод	г. Кировабад, АзССР	1972	
Коростенский фарфоро- вый завод имени Ф.Э.Дзержинского	г. Қоростень, Житомирская область, УССР	1903	(K)
Краснодарский фарфо- ро-фаянсовый завод «Чайка»	г. Краснодар, РСФСР	1959	Краснодар
Кузяевский фарфоровый завод	Пос. Ново-Ха ритоново, Мо сковская об- ласть, РСФСЕ	1824	tes
Ленинградский фарфоро- вый завод имени М.В.Ломоносова	г. Ленинград РСФСР	1744	ÆB

		F	HOUNGHIE HE HELDEN
1	2	3	4
Маньковский майолико- вый завод	пос. Маньков- ка, Черкасская область, УССР	-	
Минский фарфоровый завод	г. Минск, БССР	1870	
Октябрьский завод кера- мической плитки и фарфоровых изделий	Башкирская АССР		
Полтавский фарфоровый завод	г. Полтава, УССР	1964	(76p) .
Полонский завод худо- жественной керамики	г. Полонное, Хмельницкая область, УССР		
Полонский фарфоровый завод	То же	1890	-23
Прокопьевский фарфоровый завод	г. Прокопьевск, Кемеровская область, РСФСР	1973	

1	2	3	4
Рижский фарфоровый завод	г. Рига, ЛатвССР	[843	R P R R IGA
Самаркандский фарфо- ровый завод	<b>≨</b> г. Самарканд, УзССР	1973	
Саракташский фарфоро- вый завод	ст. Саракташ, Оренбургская область, РСФСР		Ø
Синельниковский фар- форовый завод	г. Синельни- ково, Днепро- петровская об- ласть, УССР	1965	ФЗ

			одолжение прилож. 1
1	2	3	4
Сумской фарфоровый завод	г. Сумы, УССР	1964	EC)
Ташкентский фарфоро- вый завод	г, Ташкент, УзССР	1965	[1]63
Тернопольский фарфоровый завод	г. Тернополь, УССР	1964	
Фаянсовый завод имени М.И.Калинина	г. Қонаково, Қалининская область, РСФСР	1809	3.K
Фарфоровый завод «Про- летарий»	пос. Пролета- ряй, Новго- родская об- ласть, РСФСР	1884	

1	2	3	4
Фарфоровый завод «Крас- ный фарфорист»	г. Чудово, Новгородская область, РСФСР	1900	
Фарфоровый завод «Пер- вомайский»	пос. Песочное, Ярославская область, РСФСР	1884	
Хайтинский фарфоровый завод	пос. Мишелев- ка, Иркутская область, РСФСР	1869	
Целиноградский фарфоровый завод	г. Целиноград, КазССР	1942	СУЛУ
Южно-Уральский фар- форовый завод	г. Южно- Уральск, Челя- бинская об- ласть, РСФСР	1963	0

Перевод единиц измерения физических величин из метрической системы в единицы СИ дан в приложении 2 (рис. 1—6).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2




Рис. 1. График для пересчета динамической вязкости, П в МПа · с




Рис. 3. График для пересчета теплопроводности, ккал/(м·ч·°С) в  $BT/(м\cdot°C)$ 




Рис. 5. График для пересчета давления, мм рт. ст. и мм вод. ст. в Па




Рис. 2. График для пересчета илотности,  ${}^{\circ}\mathrm{Be}'$  в кг/м³




Рис. 4. График для пересчета коэффициента теплопередачи, ккал/(м²·ч·°С) в Вт/(м²·°С)




Рис. 6. График для лересчета количества теплоты, кал в Дж

#### предметный указатель

Абразивы 136, 138 Агальматолит 151 Arap-arap 160 Адсорбционно связанная вода 79 Азот 16 Акустические свойства 59 Алюминий 206 Аммоний 75 — углекислый 248 Амфиболы 73 Анальцим 73 Анатаз 73 Ангидрид серный 174 Ангидрит 39 Алебастр, см. гипс Алмаз 39 Альбинит 133 Альбит 73, 75 Альмандин 73 Алюмосиликаты 73 Андалузит 73 Андезит 155 Анионы 77 Анортит 16, 73, 75 Апатит 39 Асбест 75 Апетон 194-196

Варда сульфитно-спиртовая 163, 171-172 Барий (оксид) 18 Бейделит 75 Белизна 14, 17, 54-57, 271 Бегуны 184 Бенитоит 73 Бентониты 77-80, 83, 91-92, 122-124 — глины 122—124 - месторождения 79, 80, 83, 122-123, 124 Берилл 73 Биологическая стойкость 65 Биотит 75, 132-134, 137, 156 Блок-сополимеры 163 Боксит 75 Бор 203 Борацит 73, 75 Борная кислота 235 Борокальцит 75. Боронатрокальцит 75 Бура 235

Вермикулит 77 Весы торсионные 244 Вискозиметры 259-262 Витерит 75

Бутанол 160

Влагомер МХТИ 245 Влажность (методы определения) 245-Вода 45, 203-205, 218 Водоотдача (скорость) 263 Волопоглощение 21, 26, 29-30, 44 Водопроницаемость 30-31 Волластонит 16, 73, 146 - месторождения 146 Вулканические породы 153—157 Вязкость 80, 258—263, 289 — методы определения 258-259

Галлуазит 70-71, 75, 77, 79, 85 Гамбергит 73 Геленит 16 Гели 161 Гематит 75, 137 Гигроскопичность 31, 79 Гидроалюмосиликаты 67 Гипросиликаты 75 Гидрофильность глин 79—80 Гипс 22—23, 29, 35, 39, 41, 51, 75, 163, 171, 184, 203, 220, 222, 227 Глазурь 16—18, 184, 203, 213, 215, 211—226, 228, 237, 268 Глины 33, 41, 45, 53, 76, 79—80, 83, 85-86, 89-91, 119-122, 125-126, 171, 214, 223, 225, 235, 245—268 - аллофановые 85

— аттапульгитовые 85

- важнейшие группы (по химическому составу) 76

— иллитовые 85

используемые для производства тонкой керамики 125-126 — огнеупорные 41, 45, 53, 86, 119—

120, 265

- месторождения: Айзин-томарское 125 Акчийское 125

Амангельдинское 125

Балайское (глина каолиновая) 121—122, 125

Белое Глинище 126 Веселовское 90/ Владимирское 125 Власовское 125

Гольдшмитовское 125 Западно-убаганское 125

Латненское 91 Мойское 126

Нижнеувельское (глина огнеупорная) 90

Новорайское 89, 120 Почаевское 126

Танкерысское 91

Трошковское (Половинское) 90, 120-121 Уярское 125 Фелоровское 91, 121 Цеплаурское 125 Чардахлинское 125 Часовъярское 33, 79-80, 83, 89, 119—120, [71 Чуманянское 126 — пасты 252 Глинистое сырье 67-76, 98-116, 242 —— маркировка 70 --- минералогический состав 75-76 — классификация 67—69 -- основные месторождения (характеристика) 98—116<sup>2</sup> Глинистые материалы 67—97 Глинозем 203, 214, 220, 221, 265 Глицерин 161-199 Гранат 73, 75, 130, 132, 134, 137—138 Гранит 40 Гранитоидные породы 136-138 Гранулометрический состав 68, 76, 87—124, 238—244 **—— глин 119—124** —— каолинов 87—118 --- классификация 68 —— контроль 238—244 Графики для перевода единиц измерения физических величин в единины СИ 289 **Г**уматы 171

Ланбурит 73 Пеформация 81, 254—255, 270 Диаспор 151 Диатомит 173 Лисперсии глин волные 80-82 Дистен 75 Доломит 75, 144-146, 203 Дубители (таннаты) 171

Железо 56, 134, 136—137, 144 — карбонат 144 — оксиды 134, 136—137 Жидкое стекло 203, 207, 232

Заглаживающие матерналы 190-191 ·Золото 231

Известняк 49, 67, 203 Индикаторы 205-206, 210, 212 Инструмент измерительный ГИКИ 270 Инфузорная земля 175 Ионный обмен 59, 73—74, 76—79, 170—173, 250

19\*

Истираемость 39-40, 182 — Баумингера круг 182

**К**алий 203, 248 Кальций 18, 50, 170, 203, 246 — карбид 246 Кальцит 39, 144 Канифоль сосновая 199 Каолин 22, 26, 33, 53, 55—56, 67, 75, 77—80, 82—84, 86—89, 93—118, 135, 172, 203, 226—235, 242, 253— **254**, 265 — кальпиевый 172

— натриевый 172

— месторождения: Алексеевское 114-115 Ангренское 88, 107-109 Балайское 110-111 Береговское 104-105

Богородицкое (Белая балка) 114 Владимирское 115—116

Глуховенкое 80, 82—83, 88, 100—

Глуховское (Полошское) 88. 111-112

Дерманковское 112-113 Дубровское 79, 102, 103 Екатериновское (щелочной) 105

Еленинское 89 Западнодибровское

(щелочной) 117

Квасовское 113 Кыштымское 109-110 Новоселипкое 115

Пологское (Положское) 116-117 Просяновское 33, 80, 87, 98-100 Турбовское 106-107

— зарубежные месторождения 55, 92, 93—94, 95—97

**Каолинит** 51, 69-70, 72-73, 75, 79,

84—85, 121, 151 — глины 77, 85, 121 Карбонат стронция 203, 227

Карбонаты 75, 137, 220, 223—224, 227

Карборунд 203, 215, 217 Кварц 10, 12—14, 16—17, 22—23, 25, 32—34, 36—37, 39, 51, 53, 55—57, 36—37, 39, 51, 53, 55—57, 36—37, 36 67, 75, 86, 130, 132—144, 152, 156, 184

— в отходах 140

- жильный 86, 138, 142 —— месторождения 142

— пески 138—141

— месторождения 140—141 Кварцит 40, 86, 216

Кварц-полевошпатовые пески 141-143 — месторождения 141, 143 Квари-полевошпатовое сырье 131-132

Керамика 22—23, 34—36	— по Шотту и Винкельману 49
— кварцевая 23	проницаемости 30
- корундовая (муллито-корундовая,	— Пуассона 39, 42—43, 51
спекшаяся, вакуум-плотная) 23, 35	— размягчения 29
— литиевая 22—23, 36	— теплопроводности 47
- силлимонитовая 34	— теплоемкости 40
— талькоглиноземистая 22	<ul> <li>термического расширения 10, 42—</li> </ul>
— ферстеритовая 42, 54	44, 46, 48–51
Керамические изделия 5—65	приборы для измерения 267—
керамические изделил о об	268
— классификация 5—8	<ul> <li>Ребиндера пластической прочности</li> </ul>
— контроль эксплуатационных свойств 269—279	(расчет) 256
	— термостойкости 42
свойства: 50 година на окума 50 65	
потребительские 59—65	— фильтрации 30
физико-технические 9—59	
Керамические массы 214—240	Hadrigan 75
Керамические материалы 18—48	Лейцит 75
COCTAB:	Лецитин 161
молекулярный 20	Липарит 156
химический 18—19	Лигносульфонаты 171
Керамическое сырье, см. глинистое	Линейки ступенчатые 270
сырье	Литейные свойства 253—254
Керосин тракторный 197	Ловенит 73
Кианит 73	Ловозерит 73, см. также циркоп
Кизельгур 75	
Кирпнч 45	75 195
Кислоты:	Магнетит 75, 137
галловая 163	Магний (оксид) 18, 50
жирные 161	Марганец 144
кремневая 171, 174	Майолика, майоликовые изделия 8,
карболовая 161	10, 14, 18, 20, 23, 27, 29, 31—32,
лигносульфоновые 163	34-36, 42, 45, 48, 50-51, 53
льняного масла 162	Масла:
оленновая 161	авиационное 194
рецинолевая 162	вазелиновое 161
ортокремневая 165—166	растительное [6]
соляная 168, 172	смазочные 161
фосфорная 205	трансформаторное 195
Коагуляция 161	Мастика 191
Контактиый слой (промежуточный) 9,	Маршалит 173
14—16	Маятниковый прибор 279
Коррозионная стойкость 53-54	Медный купорос 176
Корунд 39, 51, 57, 73, 75, 265	Медь 203
Краски 184	Мел 39, 144—145, 239
Кремнезем 59, 174, 176, 181	Меллит 73
Кремний 33, 214—215, 217	Мельницы 181—184 Мельницы 181—184
Кремнийорганические соединения гоз-	Мелющие тела 181—183
†65, 168_—169	высокоглиноземистые (уралито-
Криолит 75	вые) шары 181—182
Кристобалит 10, 16, 22	— кремневая галька 18I—183
Ксилол 162	Мерный цилиидр 269
Қоэффициенты:	Мешалки 184
— газопроницаемости 31	Микроклин 19, 75, 132, 137
— истирания 39	Минералы 67, 70—72, 75
— насыщення 30	Модуль:
<ul> <li>относительного сокращения объема</li> </ul>	силнкатный 174, 176
пор 22	упругой деформации 255
— по Аппену 48	упругости (Юнга) 43, 46, 50, 80
— по Гамбтону 49_	эластической деформации 255
— по Инглишу и Тернеру 49	Молибден 137

Монтичеллит 73 Монтмориллонит 72, 74-75, 79, 80 Мрамор 203 Муллит 9, 11, 13—16, 23, 26, 33—34, 37, 53, 55-57 Муллитизация 10, 14 Мусковит 75, 134, 137 Мышьяк 203 Набухание 26-28, 83, 249 Натрий 170, 175—176, 203 Нафтализол 196 Нетролит 73 Нефелин 153-154 Нефелиновые сиениты 153—154 Обсидиан 156 Огнеупориость 53, 67, 86, 262—264 Огнеупорные изделия 161, 181 матерналы 22—23, 29, 34, 41—42, —— высокоглиноземистые 41, 53 — линасовые 22, 53 — карборундовые 34, 41, 53 — корундовые 22—23, 34, 41, 53 --- шамотные 22-23, 29, 34, 41-Оксиды 174, 176, 181, 203, 219 - алюминия 174 — железа 181 — кальшия 174 — натрия 174, 176, 203 — титана 219 Октаэдрическая сетка, октаэдр 71 Оливин 73 Олифа 161, 198 — глифталевая 198 Органосилоксаны 165-170 Ортоклаз 39, 73, 75 Осадочные породы мелкообломчатые 67 Отощающие материалы 127-159 Палыгорскит 77, 79, 126—127 — черкасский 79 Парафин нефтяной 198, 200-201 ПГК прибор (УНИИСП) 276 Пегматит 128-129, 132-136. 238--239 — месторождения 132—134 Балка большого лагеря 134 Бельчаковское 134 Елисеевское (Сапата балка) 133 Нарын-кунтинское 133 Северная мыльница 133 Северо-Карельская группа 132 Перлит 153, 155—156 — месторождения 155—156

Песок 203, 214, 222, 226, 238—239 Печи 266 Пирит 75, 151 Пироксены 73 — щелочные 73 Пироп 73 Пирофилит [51—153 — месторождения 152—153 Плавиковый шпат 39 Плавин 127-159 Плагиоклаз 133—137, 156 Пластификаторы 163 Пластичность глин 69, 83-84, 171, 251 - 253— классификация 69 --- методы определения: Аттербергера 84 ГИКИ 252 Земятчинского 252 стандартный 251 Васильева прибор 251 Плитки керамические 27, 40 Плотность 18—19, 21—23, 45, 47, 246—248, 289 методы определения: гидростатическое взвешивание 248 —— Архимеда весы 248, рис. 11.3 пикнометрический 248 ПМТ-3 прибор 276 Поверхностно-активные вещества (добавки) 160—170, 172 Полевошпатовые песчаники 135 Полевые шпаты 3, 9—10, 14, 18, 33, 48, 51, 67, 73, 127—132, 134—138, (\_\_151, 184, 203, 218, 238—239 Полихлорвинил 29, 184 Полуфарфор, полуфарфоровые изделия 8, 18, 22—23, 29, 34—37, 42, 48 Полярность 161 Помол 163, 171 Пористость 21—23, 25—29, 32, 47— 48, 271 Поры 14, 24—27, 31, 46 Примеси 67, 75 Пробы глинистого сырья 245 Просвечиваемость 14, 56—57, 271 Профилограф ГИКИ 270 Прочность 31—36, 256—258, 272 — механическая изделий 272—273 - пластическая структуры глинистых паст и суспензий 256 Пуазейля закон 30 Пустотелая керамика 23 Пустотность 23

Разжижаемость 86 Разжижители 171

Размокаемость 163 Растворы 205—206, 210—213 — буферные 205—206, 212 — концентрация 205—206 — молярная 205 — нормальная 205 — титр 206, 210, 212—213 — правило креста 205 — реактивные 212 — сернокислый цинк 212 — стандартные 206, 210 — азотнокислый алюминий 206 — калий—натрий 211 — углекислый литий 210	Соль натриевая монохлоруксу сной кислоты 163 Спекаемость 22—23, 29, 68—69, 265 Ставролит 73 Стекло 14, 22—23, 29, 34—36, 41, 45, 172—174, 216 — внды:  кварцевое 22, 34—36, 45 костяное 14 молочное 14 опаловое 14 по О. П. Мчедлову-Петросяну 14 растворимое 172—174 Стокса формула 242, 258
—— углекислый литий 210 —— хлористый кальций 206	Стокса формула 242, 256 Стронций (оксид) 18
Релаксация 171	Структура:
Реологические свойства глинистых ма териалов 80—82	
Реологическая кривая 82 Роговая обманка 137	70, 127, 130, 146—147
Рутил 73, 75, 151	силикатов 73—74
1 j 13, 12, 121	Структурно-механические свойства
	(характеристики);
Сабанина прибор 240	водных дисперсий глин 80—82
Свинец 203, 277	каолинов отдельных месторождений 100, 102—103, 105, 107,
Связывающая способность глин 86 Селен 203	109—110
Серицит 134	Сульфиды 132
Сетки 183—190, 211	Сурьма 203
— зарубежные 189—190	Сырье 67—159, 213—240, 245—268
<ul> <li>проволочные 184—186, 188—189</li> </ul>	— анализ 213—240
— саржевые 187	<ul> <li>— запасы 70</li> <li>— физико-химические свойства 245—</li> </ul>
Сиениты нефелииовые, см. нефелин	268
Силины 164—167 Силикатные стекла 73	200
Силикаты 208, 215—216, 219—223	3,
225—226, 228, 231—232, 236—237	Тальк 39. /5, 14/—151, 203
Силиконы 163, 167	— месторождения 148—149, 150
Силиманит 73, 75	Твердость 38—39, 144, 148, 151, 275
Сита, вибросита 183—184	— глазурного покрова 275 — микро по Августинику 38
Ситалл, шлакоситалл 22, 29, 34, 40-	— на приборе Иванова 38
41, 54 Сколецит 73	— по методу Бринелля 38
Сколеци 175 Смазки 191—193	— по шкале Мооса 38—39
— вазелин технический 191	Текучесть пластичных фарфоровых
— вакуумная 192—193	масс 261
— консистентная 192	Температура деформации 17, 263—267
Слюды, гидрослюды 71, 75, 77, 79 130—131, 134, 137—138, 158—15	9 Теплоемкость 40—41
Смолы 160-163, 169-170	Теплопроводность 44—47

Тальк 39, 75, 147—151, 203 — месторождения 148—149, 150 Твердость 38—39, 144, 148, 151, 275 — глазурного покрова 275 — микро по Августинику 38 — на приборе Иванова 38 — по методу Бринелля 38 — по шкале Мооса 38—39 Текучесть пластичных фарфоровых масс 261
Температура деформации 17, 265—267
Температуропроводность 47
Теплоемкость 40—41
Теплопроволность 44—47
Термическое расширение 47-51
Термостат 271
Термостойкость 10, 14, 41—43, 45,
<b>2</b> 73
Терракота 27
Тетраэдры кремнийкислородные 71, 163
Тиксотропия 82—83, 263
Титан, титанит 56, 73, 75
Ткани фильтровальные 176-181

Толуол 161—162
Тонкокаменные изделия, материалы 7, 14, 16, 20, 22—24, 29, 32, 35—37,
7, 14, 16, 20, 22—24, 29, 32, 35—37,
41—42, 45, 48, 51, 53—54
Топаз 39
Требования к сырью 86-97, 128-
132, 139, 144—145, 148
—— глины 89—91
—— доломит 145
—— каолины 86—89
——— зарубежные 92—97
— кварцевый песок 139
—— мел 144
— полевые шпаты 128—132
—— тальк 148
Типи 179
Трепел 173
· Тридимит 16, 22
Турмалин 75, 130
37 W 100
Уайт-спирит 160
Углеводороды 161
Углекислый газ 16
Упругость 37—38
Усадка 17, 84—86, 263—264
11, 11,
2
Фазовый состав:
стекловидная фаза 57
етекломуллитовая фаза 11, 13, 14
Фанфоновый камень 117—118
Фарфор, фарфоровые изделия 6—7, 9—11, 13—18, 22—23, 25—26, 29,
9-11 13-18 22-23 25-26 29
32—38, 41—42, 45, 48, 50—51, 53— 54, 56, 163
54 E6 162
01, 00, 100
——— виды: 
кварцевый 26, 44
кордиеритовый 34, 41, 45, 54
корундовый 26, 51
костяной 7, 14
мягкий 7, 11, 20, 22, 34—36, 48,
50-51
низкотемпературный 7, 18, 20
ситаллизированный 33
стеатитовый 34, 54 твердый 7, 9—11, 18, 20, 22—23,
твердый 7. 9—11. 18. 20. 22—23.
34-37, 41, 45, 48, 50-51
фриттовый 7, 33
химически стойкий 11
подайотрочный 18 90 48
хозяйственный 18, 20, 48 циркониевый 34, 41, 45
пирколисын от, тг, то
электрофарфор 11, 22, 34, 36-37,
51
Фарфоро-фаянсовая промышленность
3_5, 281—288
Фаянс, фаянсовые изделия 8, 10—11, 14, 16—18, 20, 22—23, 27, 29, 31—32, 34—35, 41—42, 44—45, 48, 50—51,
14, 16—18, 20, 22—23, 27, 29, 31—32,
34-35, $41-42$ , $44-45$ , $48$ , $50-51$ ,
53, 64
виды:
глинистый 48

101

```
известковый 48
   мягкий 22, 29, 34—36
   твердый 20, 22, 29, 34-37, 41,
     45, 48, 53
   шамотированный 22, 29, 34
Фильтр 184, 206
Фильтр-пресс 176-177
Фотометр шаровой 272
Фритта 237
Футеровочные материалы (бруски,
 клепка) 181—183
--- кремень подольский 182
— песчаник 182
—— силекс бельгийский 182
— фарфор 182
Химическая стойкость:
   кислотостойкость 53, 276
   красок 53, 278
   щелочеустойчивость 53, 277
Химический состав 67-68, 75, 87-
 124, 214-237
— классификация 67—68
——— каолинов 87—118
——— глип 119—124
—— методы анализа 214—237
Хлорит 75
Хлорнтоид 151
Пеллюлоза 163, 171
```

— метил-(МЦ) 163, 171 — карбоксиметил-(КМЦ) 163, 171 Циклогексанон 162 Циркон 73, 75, 137

Черепок (структура и текстура) 9-14

Шамот 263 Шликер керамический 161, 163, 170-172, 174, 209, 238, 244—245, 253— Шпинель 73, 75 Щелочные вытяжки 163

Экстракты: валонеи 163 квебрахо 163 коры дуба 163 Эластичность 172 Электрокерамика 136 Электролитическая диссоциация 171 Электростатическая теория Маделунга-Борна 31 Электрофизические свойства 51-52 Эмульсии 161 Эфиры 162, 164, 166-168

— алкидные 160—161

— пентафталевые 162

— полиэфирные 162

— эпоксидные 162 Сода 171-176

-- кремнийорганические 169-170

— мочевиноформальдегидные 162

— поликонденсационные лаковые 162

— поливинилхлоридные 163

— полихлорвиниловые 163

Введение. ,	3
РАЗДЕЛ І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ФАРФОРО- ВЫХ, ФАЯНСОВЫХ, МАЙОЛИКОВЫХ, ТОНКОКА- МЕННЫХ, НИЗКОСПЕКАЮЩИХСЯ И ДРУГИХ ТОН- КОКЕРАМИЧЕСКИХ МАСС	
Глава 1. Классификация изделий тонкой керамики	5
Глава 2. Физико-технические и потребительские свойства изделий	9
Указатель литературы	5
РАЗДЕЛ И. СЫРЬЕ	
Глава 3. Глинистые материалы	-
Глава 4. Свойства глинистых материалов	4
Глава 5. Требования к глинистым материалам	5
Глава 6. Характеристика основных месторождений глинистого сырья СССР	8
Глава 7. Плавни и отощающие материалы	7
Указатель литературы	9
РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ДОБАВОЧНЫЕ МАТЕ- РИАЛЫ	à
Глава 8. Материалы для регулирования свойств пластичных масс, шликеров, глазурей и красок	
Глава 9. Вспомогательные материалы	6
Указатель литературы	2
РАЗДЕЛ IV. <b>МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ</b>	
Глава 10. Қонтроль химического и гранулометрического составов сырья, масс и глазурей	3/
Глава 11. Контроль показателей физико-химических свойств сырья и масс	
Глава 12. Қонтроль эксплуатационных свойств изделий 26	
Указатель литературы       28         Приложения       28         Предметный указатель       29	1
296	